

KINGDOM OF SAUDI ARABIA
MINISTRY OF INTERIOR

رخصة سير
VEHICLES REGISTRATION

المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية

عبدالعزیز فهد عبدالعزیز الصیاحی

المالك

هوية المستخدم

١٠٧٦٥٤٦٨٨٤

1HGCV1646KA601409

هوية المالك

رقم الهيكل

٦٥٧٠٠ س ك

رقم اللوحة

6570 S K D

نوع التسجيل
خصوصي

طراز المركبة
اكورد

حمولة المركبة
٥

سنة الصنع
٢٠١٩

مركبة

هوندا


١٤٧٤

اللون

ابيض

٤٦٥٠١٥٧١٠

الرقم التسلسلي





مصرف الراجحي Al Rajhi Bank

بطاقة حساب جاري

Current Account Card

عبدالعزیز فهد عبدالعزیز الصياحي

حوظة بني تميم - 14400

رقم العميل: 9494617

رقم الحساب: 144608010218243

SA83 8000 0144 6080 1021 8243 IBAN

Riyadh Specialized Co And Partner Assess Damages	مركز التقدير - DA Center	تقرير تقدير الأضرار النهائي Final Damage Assessment Report
Riyadh	مدينة المركز - Center City	
11/12/2020 02:05:36 AM	تاريخ الطباعة - Print Date	
01/12/2020 05:33:14 PM	تاريخ التقدير - DA Date	
02/12/2020 02:44:05 PM	تاريخ إكمال الحالة - DA Completed Date	
DA0112202065	رقم التقرير - DA Report No	
RD011220433	رقم الحادث - Accident No	
Najm	مباشرة الحادث عن طريق - Accident Attended by	
	الجهة المباشرة للحادث - Sub Case Type	

معلومات المركبة		المالك	معلومات التقدير
عبدالعزیز فهد عبدالعزیز	اسم مالك المركبة / Vehicle Owner Name	Owner	
1076546884	رقم الهوية / ID		
0508650407	رقم الجوال / Mobile No		
Honda	صنع المركبة / Vehicle Manufacturer	بيانات المركبة Vehicle Info	
أكورد	الموديل / Model		
White 2019	اللون والسنة / Color & Year		
S K D 6570	رقم اللوحة / Plate No		
1HGCV1646KA601409	رقم الهيكل / Chasis No		
Barcode Limited company	التقدير بواسطة / Estimated By	أجور الأيدي العاملة Labor Estimation	
86.96	التكلفة التقديرية / (A) Estimation Cost	مقدار ضريبة القيمة المضافة / VAT (15%)	
13.04			
708.87	تكلفة قطع الغيار / (B) Spare Parts Cost	قطع الغيار Spare Parts	
106.33	مقدار ضريبة القيمة المضافة / VAT (15%)	أجمالي التكلفة Final Estimation	
795.83	التكلفة الإجمالية / (A+B) Total Cost		
915.20	التكلفة الإجمالية / (A+B+VAT) Total Cost		
يوجد تقرير سابق في ركن صدام الخلفي من جهة الايسر اجور يد ولم يصلح العمل ويوجد ضرر جديد في صدام وسط		ملاحظات Comments	

الدفع بواسطة Payment By	طريقة الدفع Payment Method	نسبة المسؤولية (%) Liability(%)
United Cooperative Assurance Company (UCA)	By Insurance Company	100

Riyadh Specialized Co And Partner Assess Damages	مركز التقدير - DA Center	تقرير تقدير الأضرار النهائي Final Damage Assessment Report
Riyadh	مدينة المركز - Center City	
11/12/2020 02:05:36 AM	تاريخ الطباعة - Print Date	
01/12/2020 05:33:14 PM	تاريخ التقدير - DA Date	
02/12/2020 02:44:05 PM	تاريخ إكمال الحالة - DA Completed Date	
DA0112202065	رقم التقرير - DA Report No	
RD011220433	رقم الحادث - Accident No	
Najm	مباشرة الحادث عن طريق - Accident Attended by	
	الجهة المباشرة للحادث - Sub Case Type	

Spare parts final value with VAT (15%) القيمة النهائية لقطع الغيار مع الضريبة (15%)	Spare parts final value القيمة النهائية لقطع الغيار	Discount for total الخصم الإجمالي	Spare parts cost تكلفة قطع الغيار	Spare part dealer تاجر قطع الغيار
815.2	708.87	20%	1019.00	White Astronomy Co. Ltd.

السعر بعد خصم الاستهلاك Price after deduction of consumption	نسبة الاستهلاك Consumption Ratio	نسبة الخصم Discount	السعر Price	العدد Quantity	القطعة Spare part
969.00	0%	0%	969.00	1	ربلة صدام خلفي 04715TVAA61ZZ
50.00	0%	0%	50.00	1	زيق وسط صدام الخلفي اسود 71512TVAA00

Riyadh Specialized Co And Partner Assess Damages	مركز التقدير - DA Center	تقرير تقدير الأضرار النهائي Final Damage Assessment Report
Riyadh	مدينة المركز - Center City	
11/12/2020 02:05:36 AM	تاريخ الطباعة - Print Date	
01/12/2020 05:33:14 PM	تاريخ التقدير - DA Date	
02/12/2020 02:44:05 PM	تاريخ إكمال الحالة - DA Completed Date	
DA0112202065	رقم التقرير - DA Report No	
RD011220433	رقم الحادث - Accident No	
Najm	مباشرة الحادث عن طريق - Accident Attended by	
	الجهة المباشرة للحادث - Sub Case Type	

معلومات المركبة		المالك	معلومات التقدير
عبدالعزیز فهد عبدالعزیز	اسم مالك المركبة / Vehicle Owner Name	Owner	
1076546884	رقم الهوية / ID		
0508650407	رقم الجوال / Mobile No		
Honda	صنع المركبة / Vehicle Manufacturer	بيانات المركبة Vehicle Info	
أكورد	الموديل / Model		
White 2019	اللون والسنة / Color & Year		
S K D 6570	رقم اللوحة / Plate No		
1HGCV1646KA601409	رقم الهيكل / Chasis No		
Barcode Limited company	التقدير بواسطة / Estimated By	أجور الأيدي العاملة Labor Estimation	
86.96	التكلفة التقديرية / (A) Estimation Cost	مقدار ضريبة القيمة المضافة / VAT (15%)	
13.04			
708.87	تكلفة قطع الغيار / (B) Spare Parts Cost	قطع الغيار Spare Parts	
106.33	مقدار ضريبة القيمة المضافة / VAT (15%)	أجمالي التكلفة Final Estimation	
795.83	التكلفة الإجمالية / (A+B) Total Cost		
915.20	التكلفة الإجمالية / (A+B+VAT) Total Cost		
يوجد تقرير سابق في ركن صدام الخلفي من جهة الايسر اجور يد ولم يصلح العمل ويوجد ضرر جديد في صدام وسط		ملاحظات Comments	

الدفع بواسطة Payment By	طريقة الدفع Payment Method	نسبة المسؤولية (%) Liability(%)
United Cooperative Assurance Company (UCA)	By Insurance Company	100