



تسعيرة

No. 0444

التاريخ: ١٥/١٠

إلى السيد السادة

إصلاح السيارة رقم ١١١٧ موديل ٢٠١٩ نوع كاديلاك اللون فضي

التصليحات التالية

١. صيانة مكان الكابوت مع الفتح والسكن

١٥٠٠

فقط لا غير

تقدير الأجر بدون قطع غيار مبلغ وقدرة الفواتير

القطع اللازمة

١. صيانة الكابوت

١٦

٢

١٧

٣. صيانة

١٨

١٩

٢٠

٢١

٢٢

٢٣

٢٤

٢٥

٢٦

٢٧

٢٨

٢٩

٣٠

١٥

٩. صيانة

مدير المركز



قيمة التسعيرة (٥٠) ريال

Awali Tops

Car Maintenance

C.R: 2050120909

Denting - dye oven - Mechanical - Electricity

Mob: 0556833323

Dammam - Khodariya - Saudi Arabia



عوالي القمم

لصيانة السيارات

س.ت: ٢٠٥٠١٢٠٩٠٩

سمكرة - صبغ بالفرن - ميكانيك - كهرباء

جوال: ٥٥٦٨٣٣٣٢٣

الدمام - الخضرية - المملكة العربية السعودية

تسعيرة

التاريخ: ١٤١٦ / ٠١ / ٢٠

No. 0549

إلى السيد السادة

إصلاح السيارة رقم رط ك ٩١١٦٧ موديل ٢٠١٩ نوع كاسه اللون عس

التصليحات التالية

اصح وصنع لبيت اس قدامه

تقدير الأجر بدون قطع غيار مبلغ و قدرة الكفا وصيغته ولا فقط لا غير

القطع الألزمة

١٦	١	صدم أمامي
١٧	٢	بئر لسيه اس
١٨	٣	قاعدة صدمه
١٩	٤	بطونه
٢٠	٥	كسبه بطونه
٢١	٦	كسبه صدم
٢٢	٧	
٢٣	٨	
٢٤	٩	
٢٥	١٠	
٢٦	١١	
٢٧	١٢	
٢٨	١٣	
٢٩	١٤	
٣٠	١٥	

مدير المركز



قيمة التسعيرة (٥٠) ريال

ورشة الستين

لإصلاح السيارات

لصاحبها / خلف ملحم العنزي

ترخيص رقم / ٨٤١١

المملكة العربية السعودية - حفر الباطن

التاريخ / / ١٤٤٤ هـ

الموافق / / ٢٠٢١ م

0095

المكرم / مدير

لون السيارة : فضي

بعد الفحص على السيارة : كاسري

الموديل : ٢٠١٩

رقم اللوحة : ٩١١٧

مكان الدعمة : صدام الامامي

أجرة عمل سمكرة ودهان بدون قطع الغيار : ١٣٠

قطع الغيار :

- (١) صدام امامي
- (٢) شحمه ثور يسار
- (٣) بطونه رفرف
- (٤) قاع صدام
- (٥) بطانه ثور صدام



ورشة الستين
لصاحبها / خلف ملحم العنزي
ترخيص رقم / ٨٤١١
المملكة العربية السعودية - حفر الباطن

ورشة الستين
لصاحبها / خلف ملحم العنزي
ترخيص رقم / ٨٤١١
المملكة العربية السعودية - حفر الباطن