



13/11/2021 نسخة رقم - 1	تاريخ الإصدار / Version Date
JD131121593	رقم الحالة / Case Number
13/11/2021 20:32:49	وقت الحادث / Accident Time
جدة النوادي, 1	مكان الحادث Accident Location
21.6083446, 39.1688264	أحداثيات الحادث / Coordinate

تقرير تحديد المسؤولية Liability Determination Report
التقرير النهائي Final Report
جهة التحويل سحبت لنجم



Party (2) الطرف	Party (1) الطرف	Name / الاسم
مروان عابد عبد سعدي	محمد سيف الدين سعدي	
34 11/06/1988	32 12/10/1990	Age / العمر
1056143413	2062755687	ID Number / رقم الهوية
رخصة خاصة	رخصة خاصة	License Type / نوع الرخصة
06/02/2027	06/05/2021	Expiry Date / تاريخ إنتهاء الرخصة
13/11/2021	13/11/2021	Upload Date / تاريخ إضافة الرخصة

Owner Name / اسم المالك	Make/Model / طراز المركبة	Year & Color / سنة ولون	Plate No / رقم الترخية
مروان عابد عبد سعدي	شركة معدات الجزيرة	نيسان / اوربان	ب س ٤ 8684 نقل خاص
هيونداي / توسان		بيج / 2018	٤ ح ق 5558 / خصوصي

Company Name / اسم الشركة	الوطنية للتأمين	رقم الوثيقة / Policy No.
شركة سلامة للتأمين التعاوني		P-03-2020-4-411-054794
12/12/2021	30/12/2021	Expiry Date / تاريخ الإنتهاء
13/12/2020	31/12/2020	Start Date / تاريخ البداية
تأمين مسؤولية ضد الغير - مركبة	شامل	Insurance type / نوع التأمين

عدد اطراف الحادث : 2 عدد الاصابات : 0 عدد الوفيات : 0	
سبب الحادث / Cause of Acc.	Failed to yield, مخالفة الانفضلية, Not to take caution, عدم الانتباه و عدم اخذ الحيطة والحذر
الانتهاك المخالفة / Laws Violated	
نسبة المسؤولية / LD%	100%
جهة الصدمة / Damage Area	المنطقة front
الممتلكات / Properties	
احتمالية حق الرجوع / Recovery	نعم/Yes
Recover Reason / سبب احتمالية حق الرجوع	انتهاء الرخصة

Surveyor ID / رقم المحقق	3745
Accident Description / وصف الحادث	بعد المعاينة والاطلاع والاستماع لأقوال الطرفين تبين لي أن الطرفين كانا يسيران في حي النوادي الطرف الأول يسير في شارع غير مسمى أراد الدخول إلى فرعي طريق الملك لهد باتجاه الجنوب لسطم بمركبة الطرف الثاني الذي كان يسير أمامه ونتج عن ذلك اضرار بكلتا المركبتين الطرف الأول المقدمة وأضرار الطرف الثاني المؤخرة وعلى ذلك يتحمل الطرف الأول كامل المسؤولية بنسبة ١٠٠% لعدم الانتباه
Surveyor Info	 العمليات Operations



فروع طريق انملاك فهد
حي البوادي

13 Nov 2021 2058

٤٨٧٧٢١٧١٠
٤٨٧٧٢١٧١٠

١٧٧٤
١٧٧٤
١٧٧٤

8684 D S B

١٧٧٤

JN6CE6BS1M9021180

١٧٧٤

١٧٧٤

١٧٧٤

١٧٧٤
١٧٧٤
١٧٧٤
١٧٧٤

13 Nov 2021 2058

KINGDOM OF SAUDI ARABIA
 MINISTRY OF INTERIOR
 راجحة سائقة
 DRIVING LICENSE

محمد بن عبد الله بن محمد العتيبي
 MOHAMMED SAYFUDEEN ADAM ALATI
 No. 2062755687
 DOB 12/10/1990
 Exp 06/05/2021
 O+ فصيلة الدم
 1443/09/14 تاريخ الميلاد
 1443/09/14 تاريخ الترخيص
 1443/09/14 تاريخ انتهاء الترخيص



13 Nov 2021 2058

KINGDOM OF SAUDI ARABIA
 MINISTRY OF INTERIOR
 رجمية سعودية
 رخصة قيادة
 No. 1056143413
 MARWAN AYED EID ALMARWAN
 مرون ايدي عيد المرواني
 DOB 11/06/1988
 تاريخ الميلاد 13/07/1408
 Exp 06/02/2027
 تاريخ انتهاء 06/02/1448
 O+ فصيلة الدم
 133A/08/19
 تاريخ الترخيص
 133A/08/19
 تاريخ الترخيص
 133A/08/19
 تاريخ الترخيص
 133A/08/19
 تاريخ الترخيص






13 NOV 2021 2049





Mekdar Center for Vehicle Damage Assessment	مركز التقدير - DA Center	قرير تقدير الأضرار النهائي Final Damage Assessment Report
Jeddah	مدينة المركز - Center City	
16/11/2021 10:07:38 AM	تاريخ الطباعة - Print Date	
14/11/2021 04:45:51 PM	تاريخ التقدير - DA Date	
14/11/2021 05:11:46 PM	تاريخ إكمال الحالة - DA Completed Date	
DA1411213859	رقم التقرير - DA Report No	
JD131121593	رقم الحادث - Accident No	
Najm	مباشرة الحادث عن طريق - Accident Attended by	
	الجهة المباشرة للحادث - Sub Case Type	

معلومات المركبة		معلومات التقدير	
اسم مالك المركبة / Vehicle Owner Name	مرwan Aaid Eid	المالك Owner	
رقم الهوية / ID	1056143413		
رقم الجوال / Mobile No	0548626111		
صنع المركبة / Vehicle Manufacturer	Hyundai	بيانات المركبة Vehicle Info	
الموديل / Model	توسان		
اللون والسنة / Color & Year	Beige 2018		
رقم اللوحة / Plate No	G J D 5558		
رقم الهيكل / Chasis No	TMAJ28130JJ452701		
التقدير بواسطة / Estimated By	Mekdar Center for Vehicle Damage Assessment	أجور الأيدي العاملة Labor Estimation	
التكلفة التقديرية (A) / (A) Estimation Cost	1800.00	قطع الغيار Spare Parts	
تكلفة قطع الغيار (B) / (B) Spare Parts Cost	2,791.95	أجمالي التكلفة Final Estimation	
التكلفة الإجمالية (A+B) / (A+B) Total Cost	4591.95	ملاحظات Comments	
% بناء على المعايير المعتمدة حيث ان القطعة عليها ضرر سابق اقل من الضرر الحالي 25 تم وضع نسبة استهلاك			

الدفع بواسطة / Payment By	طريقة الدفع / Payment Method	نسبة المسئولية (%) / Liability (%)
Wataniya Insurance Company	By Insurance Company	100

Mekdar Center for Vehicle Damage Assessment	مركز التقييم
Jeddah	جدة
16/11/2021 10:07:38 AM	تاريخ الطباعة - Print Date
14/11/2021 04:45:51 PM	تاريخ التقرير - DA Date
14/11/2021 05:11:46 PM	تاريخ اكتمال الحالة - DA Completed Date
DA1411213859	رقم التقرير - DA Report No
JD131121593	رقم الحادث - Accident No
Najm	مناصرة الحادث عن طريق - Accident Attended by
	Sub Case Type - المناصرة للحادث

Final Damage Assessment Report

القسم النهائي لقطع القطر بعد التقييم	الإجمالي	نسبة الخصم على الإجمالي	نسبة الإستهلاك	نسبة الخصم %	الإجمالي	سعر الوحدة	الكمية	قطع القطر
Parts Final Value After Overall Discount %	2,791.95	0%	Total cost	4180.00	Amal Tamm Co Spare part dealer For service, call us at 920010431			

القسم النهائي لقطع القطر	الإجمالي	نسبة الخصم %	الإجمالي	سعر الوحدة	الكمية	قطع القطر
Total After Discount & Consumption	1004.50	0%	1435.00	1435.00	1	محلل عام 86640D7000
	402.15	25%	766.00	766.00	1	قطر 86612D7000
	588.70	0%	841.00	841.00	1	القطر ركن جلد بيبي 86614D7000
	39.20	0%	56.00	56.00	1	قاعدة بيبي للمحامل 86614D7000
	177.80	0%	254.00	254.00	1	القطر عاكس بيبي من 92406D3100
	579.60	0%	828.00	828.00	1	قطر خارجي لبيت التلمذة 87371D7100

Estimated Cost	1800	مبلغ الاجور العمل
Spare Parts Cost	2791.95	تكلفة قطع الغيار قبل خصم الضريبة
VAT %	1.15	نسبة الضريبة المخصومة
VAT Deduct	364.17	مبلغ الضريبة المضافة
After Deduct VAT	2427.78	الاجمالي بعد خصم الضريبة
Fees	0.00	رسوم التقدير قبل خصم الضريبة
VAT %	1.15	نسبة الضريبة المخصومة
VAT Deduct	0.00	مبلغ الضريبة المضافة
After Deduct VAT	0.00	رسوم التقدير بعد خصم الضريبة
Insured Liability	100%	نسبة الخطأ على المؤمن له
Net Amount	4227.78	اجمالي المبلغ