



Claim No: 04/2020/20458-1

Date: 03/01/2021

Repair Approval

تعميد إصلاح

Attention, سعود رشدان ربيع العضييله المطيري,
The repair vehicle will be 1 working days.

عناية سعود رشدان ربيع العضييله المطيري,
مدته اصلاح المركبة ستكون 1 أيام عمل.

رقم اللوحة / Plate Number

3101 ح ه ب

سنة الصنع / Year of Manufacture

2016

نوع المركبة / Vehicle Type

جى اكس ار TOYOTA

The repair cost has been approved As follows:

تم اعتماد مبالغ الاصلاح للمركبة على النحو التالي :

Labor	1,800	الأجور
Spare parts	6,818	قطع الغيار
Other materials	150	مواد اخرى
Lump sum	0	مبلغ مقطوع
Total repair amount	8,768	اجمالي مبلغ الإصلاح

We also inform you that the amounts shown below are collected from the customer before delivering the vehicle:

كما نفيديكم بأن المبالغ الموضحة ادناه يتم تحصيلها من العميل قبل تسليمه المركبة :

Deductible	0	التحمل
Depreciation	0	الإستهلاك
Refund received from the client	0	الاسترداد المحصل من العميل

The above-mentioned amounts are not subject to value added, in case the vehicle is repaired, we hope to provide us with the final bills and add the VAT until the total amount is paid.

المبالغ الموضحة اعلاه غير خاضعة للقيمة المضافة ، في حال تم اصلاح المركبة نأمل تزويدنا بالفواتير النهائية موضح بها القيمة المضافة حتى يتم سداد اجمالي المبلغ .





10/11/2020 نسخة رقم - 1	Version Date / تاريخ الإصدار	تقرير تحديد المسؤولية
MD10112057	Case Number / رقم الحادثة	Liability Determination Report
10/11/2020 18:55:16	Accident Time / وقت الحادث	الخبر النهائي
المنطقة المنفردة 4410 حريق الملفك عبد العزيز، بني معاوية، المدينة المنورة 6064 42313، السعودية	موقع الحادث Accident Location	جهة التحويل تحويل المدينة
24.4691834, 39.6249929	Coordinates / إحداثيات الحادث	

Party (2) / الطرف	Party (1) / الطرف	اسم / Name
سعود رشاد ربيع	محمد البرهان سركير	الجنسية / Nationality
سعودي	قطري	العمر / Age
41 21/08/1980	38 11/02/1983	رقم الاتصال / Mobile No.
0506334825	0578718841	رقم الهوية / ID Number
1041013218	2417734601	نوع الرخصة / License Type
رخصة خاصة	رخصة خاصة	تاريخ انتهاء الرخصة / Expiry Date
04/04/1445	06/09/1448	تاريخ إضافة الرخصة / Upload Date
10/11/2020	10/11/2020	

اسم المالك / Owner Name	اسم المالك / Owner Name	اسم المالك / Owner Name
محمد سلام عبد	سعود رشاد ربيع	اسم المالك / Owner Name
تويوتا / تويوتا	تويوتا / جن اس ار	نوع المركبة / Make/Model
2013 / أبيض	2015 / أبيض	سنة و لون / year & color
ب و د / 7866 / خاصي	ح ه ب / 3101 / خاصي	رقم اللوحة / Plate No

اسم الشركة / Company Name	اسم الشركة / Company Name	اسم الشركة / Company Name
شركة الترسمة والتخليق للتأمين وإعادة التأمين التعاوني - ميد خلف	شركة الترسمة والتخليق للتأمين وإعادة التأمين التعاوني - ميد خلف	اسم الشركة / Company Name
IMC/3327566-2019-1	IMC/3327566-2019-1	رقم الوثيقة / Policy No.
10/02/2021	10/02/2021	تاريخ الانتهاء / Expiry Date
10/12/2019	10/12/2019	تاريخ البداية / Start Date
شامل	شامل	نوع التأمين / Insurance type

عدد أطراف الحادث : 2 عدد الإصابات : 0 عدد الوفيات : 0	عدد أطراف الحادث : 2 عدد الإصابات : 0 عدد الوفيات : 0	عدد أطراف الحادث : 2 عدد الإصابات : 0 عدد الوفيات : 0
سبب الحادث / Cause of Acc.	عدم ترك مسافة كافية no sufficient distance	سبب الحادث / Cause of Acc.
اللائحة المخالفة / Laws Violated		اللائحة المخالفة / Laws Violated
نسبة المسؤولية / LD%	100%	نسبة المسؤولية / LD%
جهة الصدمة / Damage Area	المنطقة front	جهة الصدمة / Damage Area
الممتلكات / Properties		الممتلكات / Properties
احتمالية حق الرجوع / Recovery		احتمالية حق الرجوع / Recovery
سبب احتمالية حق الرجوع / Recover Reason		سبب احتمالية حق الرجوع / Recover Reason

رقم المحقق / Surveyor ID	رقم المحقق / Surveyor ID	رقم المحقق / Surveyor ID
1089394132 / 2311	1089394132 / 2311	رقم المحقق / Surveyor ID
بعد المعالجة والإملاء والاستماع إلى أقوال الطرفين تبين لي ان كل الطرفين يسببون لي طريق الملك عبدالعزيز اتجاه الغرب وعدم ترك مسافة كافية من الطرف الاول حتى التصادم بطرف الثاني من الخلف ونتج عن ذلك اضرام الطرف الاول لعملمه والتفتي المخرد وحمل الطرف الاول نسبة العسقرنية 100% بموجب المادة رقم 35/1/50 من نظام	بعد المعالجة والإملاء والاستماع إلى أقوال الطرفين تبين لي ان كل الطرفين يسببون لي طريق الملك عبدالعزيز اتجاه الغرب وعدم ترك مسافة كافية من الطرف الاول حتى التصادم بطرف الثاني من الخلف ونتج عن ذلك اضرام الطرف الاول لعملمه والتفتي المخرد وحمل الطرف الاول نسبة العسقرنية 100% بموجب المادة رقم 35/1/50 من نظام	وصف الحادث / Accident Description
		معلومات المحقق / Surveyor Info
		العمليات / Operations

KINGDOM OF SAUDI ARABIA
MINISTRY OF INTERIOR

رخصة سير
VEHICLES REGISTRATION

المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية
المالك
سعود رشدان ربيع المطيري

المستخدم
هوية المالك ١٠٤١٠١٣٢١٨

رقم الهيكل JTMHX01J9G4109694

رقم اللوحة ح ه ب ٣١٠١

3101 B H J

نوع التسجيل خاص

طراز المركبة جي اكمن ار

حمولة المركبة ٨

سنة الصنع ٢٠١٦

ماركة المركبة تويوتا

وزن المركبة ٢٣٠٠

اللون ابيض

الرقم التسلسلي ٤١٤٨٢٠٥١٠



KINGDOM OF SAUDI ARABIA
MINISTRY OF INTERIOR

رخصة سير
VEHICLES REGISTRATION

المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية
المالك

سعود رشدان ربيع المطيري

المستخدم

هوية المالك ١٠٤١٠١٣٢١٨ هوية المستخدم

رقم الهيكل **JTMHX01J9G4109694**

رقم اللوحة ح ٥ ب ٣١٠١

3101 B H J

نوع التسجيل خاص

طراز المركبة جي اكس ار

حمولة المركبة ٨

سنة الصنع ٢٠١٦

ماركة المركبة تويوتا

وزن المركبة ٢٣٠٠

اللون ابيض

الرقم التسلسلي ٤١٤٨٢٠٥١٠



KINGDOM OF SAUDI ARABIA
MINISTRY OF INTERIOR

رخصة قيادة
DRIVING LICENSE

المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية

سعود بن رشدان بن ربيع المطيري
SAUD RASHDAN RUBAYH ALMUTAIRI

No. 1041013218 الرقم ١٠٤١٠١٣٢١٨

DOB 19/08/1980 تاريخ الميلاد ١٤٠٠/١٠/٠٩

Exp 19/10/2023 تاريخ الإنتهاء ١٤٤٥/٠٤/٠٤

B+ فصيلة الدم ١٤٢٠/٠٤/٠٤ تاريخ الإصدار

النوع خاصة القيادة بدون قيود

الجنسية سعودي



١٤٤٢/٠٤/٠٧
٤٠٠٥٩٤٢٢١١

تاريخ التقرير
رقم الحادث

نظام الحوادث المرورية

تقرير حادث مروري

المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية
الأمن العام
الإدارة العامة للمرور
مرور المدينة



تاريخ الحادث : ١٤٤٢/٠٣/٢٤ الموافق : ٢٠٢٠/١١/١٠ في يوم : الثلاثاء تمام الساعة : ٠٩:٥٥:١٠ م
المدينة : مدينة المدينة المنورة مكان الحادث : غير معروف

نوع الحادث : صدم مركبة متحركة
عدد الوفيات : .
عدد الإصابات : .

عدد أطراف الحادث : ٢

وصف الحادث : بعد المعانين والإطلاع والاستماع إلى أقوال الطرفين تبين لي ان كل الطرفين يسيرون لي طريق الملك عبدالعزيز اتجاه الغرب وعدم ترك مسافة كافية من الطرف الاخر حتى التصادم بطرف الثاني من الخلف ونتج عن ذلك اضرار الطرف الاول المتعمه والثاني الموقه و حمل الطرف الاول نسبة المسؤولية 100% بموجب المادة رقم 50/1/35 من نظام

المركبة رقم (٠١)

السنائق : MOHAMMAD
الحالة الصحية : سليم
نوع الرخصة : خاصة
رقم السجل : ٢٤١٧٧٢٤٦٠١ تاريخ الميلاد : ١٤٠٣/٠٤/٢٧ الجنس : ذكر الجنسية : بنجلاديش
مالك المركبة وقت الحادث : محمد المحمدي
تاريخ الاصدار : ١٤٣٨/٠٩/٠٦ تاريخ التجديد :
تاريخ الانتهاء : ١٤٤٨/٠٩/٠٦

اسم البنك :
الماركة : تويوتا
اللون : ابيض
نوع الهيكل : ٩ راكب قفل
رقم اللوحة : ب و د ٧٨٦٦
نوع التسجيل : خاص
التسلسلي : ١٥٨٥٩١١٠

شركة التأمين : شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني (اسيج)
مكان الصدمة : جتبي
نوع التأمين : طرف ثالث
نسبة المسؤولية في الحادث : ١٠٠%
التكلفة : .

رقم البطاقة :
اسم الخالة الصحية :
رقم الحساب :
تاريخ إنتهاء التأمين : ١٤٤١/٠٣/١٠

المركبة رقم (٠٢)

السنائق : سعود المطيري
الحالة الصحية : سليم
نوع الرخصة : خاصة
رقم السجل : ١٠٤١٠١٣٢١٨ تاريخ الميلاد : ١٤٠٠/١٠/٠٩ الجنس : ذكر الجنسية : العربية السعودية
مالك المركبة وقت الحادث : سعود المطيري
تاريخ الاصدار : ١٤٢٠/٠٤/٠٤ تاريخ التجديد : ١٤٤٠/٠٣/٢٤ تاريخ الانتهاء : ١٤٤٥/٠٤/٠٤

اسم البنك :
الماركة : تويوتا
اللون : ابيض
نوع الهيكل : ٩ راكب قفل
رقم اللوحة : ح ٠ ب ٣١٠١
نوع التسجيل : خاص
التسلسلي : ٤١٤٨٢٠٥١٠

شركة التأمين : شركة المتوسط والخليج للتأمين واعادة التأمين التعاوني
مكان الصدمة : خني
نوع التأمين : تأمين شامل
نسبة المسؤولية في الحادث : ٠%
التكلفة : .

رقم البطاقة :
اسم الخالة الصحية :
رقم الحساب :
تاريخ إنتهاء التأمين : ١٤٤٢/٠٦/٢٨

نتج عن الحادث : اخرى اخرى

مسئولية الحادث والأسباب : عدم ترك مسافة كافية

انتهى الحادث :

الضابط المحقق

الاسم : عبدالرحمن الرشيدى

الرتبة :

التوقيع :

الختم الرسمي

مدير الإدارة

