

تصريح بوقوع حادث سيارة الرجاء الإجابة بدقة على الأسئلة الواردة أدناه

الرقم

رقم الادعاء

رقم البوليصة : مدة التأمين : من إلى التحمل

السيارة

نوعها **فورد تورسيو** رقم وأحرف التسجيل **8970 ALP**
رقم الشاسي قوتها بالأحصنة
سنة الصنع **2020** قيمة السيارة التقديرية

المؤمن

الإسم :
ال مهنة : رقم الهاتف :
العنوان :

الحادث

لأي عرض استعملت السيارة وقت وقوع الحادث؟ **التنقل**
مكان وقوع الحادث : **مخرج 28**
تاريخ الحادث : **23-12-21** كم كانت سرعة سيارتك؟
صف كيف حصل الحادث؟ **تام اضرب الكفر**
بصدني من الخلف

السائق

الإسم : **عبدولقمان امانت** العمر :
رقم وفترة رخصة السوق : **2469158644**
صلاحيتها : **24-07-26**
هل يعمل في خدمتكم؟ **نعم**
العنوان :

شرطة المرور

هل دونت تفاصيل الحادث؟
لأي مخفر شرطة باغت؟

أضرار السيارة المؤمنة

أذكر مدى الأضرار لسيارتك؟ **ضرر في المراصم**
والخلفي

أضرار الفريق الثالث (للممتلكات أو الأذى للأشخاص)

أوصاف المالك السيارة المتضررة
إسم شركة التأمين التابعة للفريق الآخر

نصرح بأن ما ذكر أعلاه هو صحيح حسب أتم معرفتنا واعتقادنا وأنها نفوض شركة التأمين العربية التعاونية أو مستشاريها القانونيين أن يتولوا الأمر باسمنا في كل ما ينشأ عن هذا الحادث حسب ما يروته مناسباً وأن يعترفوا بالمسؤولية و/ أو الإهمال من قبلنا و/ أو من قبل وكلائنا أو إجرائنا.



نظام الحوادث المرورية

تقرير حادث مروري

تاريخ التقرير : ١٤٤٣/٠٥/٢٦
رقم الحادث : ٦.٠٠١٤٥٦٨٤٢٤٩

تاريخ الحادث : ١٤٤٣/٠٥/١٩ الموافق : ٢٠٢١/١٢/٢٣ في يوم : الخميس تمام الساعة : ١٨:٥٥:٠٠ م
المدينة : مدينة الرياض مكان الحادث : الدائري الغربي مخرج ٢٨
نوع الحادث : صدم مركبة متحركة
عدد الوفيات : ٠ : عدد الإصابات : ٠ : عدد أطراف الحادث : ٢
وصف الحادث : بعد المعاينة والاطلاع وعلى حسب اقوال الطرفين اتضح أن قائد المركبة رقم 1 ارتطم بالمركبة رقم 2 من الخلف

المركبة رقم (٠١)

السائق : عبدالرحمن التخطاني رقم السجل : ١١٠٤٣٥٦٤٨٨ تاريخ الميلاد : ١٤١٩/٠٧/١٥ الجنس : ذكر الجنسية : العربية السعودية
الحالة الصحية : سليم مالك المركبة وقت الحادث : عبدالله العتيبي
نوع الرخصة : خاصة تاريخ الإصدار : ١٤٣٩/٠١/٠٨ تاريخ الانتهاء : ١٤٤٩/٠١/٠٨
اسم البنك : رقم الحساب :
الماركة : الطراز : اللون : نوع الهيكل : رقم اللوحة : نوع التسجيل : # التسلسلي :
نيسان يكب غماره ابيض نقل ٣.٥ طن فأقل ا م س ٨٨٧٨ نقل خاص ٨٣٤٤٤٧٣١
شركة التأمين : الشركة المتحدة للتأمين التعاوني (UCA) تاريخ إنتهاء التأمين : ١٤٤٤/٠٥/٢٩ نوع التأمين : طرف ثالث
مكان الصدمة : وجها لوجه نسبة المسؤولية في الحادث : ١٠٠ % التكلفة :
بيانات الركاب :
الاسم : رقم البطاقة : الحالة الصحية :

المركبة رقم (٠٢)

السائق : ABDUL ALI رقم السجل : ٢٤٦٩١٠٨٦٤٧ تاريخ الميلاد : ١٤٠٦/٠٤/٢٠ الجنس : ذكر الجنسية : الهند
الحالة الصحية : سليم مالك المركبة وقت الحادث : شركة الجميع لتأجير السيارات
نوع الرخصة : نقل خفيف تاريخ الإصدار : ١٤٤١/٠١/٢٠ تاريخ الانتهاء : ١٤٤٦/٠١/٢٠
اسم البنك : رقم الحساب :
الماركة : الطراز : اللون : نوع الهيكل : رقم اللوحة : نوع التسجيل : # التسلسلي :
فورد جراندماركيز ابيض ٩ راكب فأقل د ل ا ٨٩٧٠ خاص ٢٦٥٩٢٧٧١
شركة التأمين : شركة التأمين العربية التعاونية تاريخ إنتهاء التأمين : ١٤٤٣/٠٧/٢٦ نوع التأمين : تأمين شامل
مكان الصدمة : خلفي نسبة المسؤولية في الحادث : ٠ % التكلفة :
بيانات الركاب :
الاسم : رقم البطاقة : الحالة الصحية :

نتج عن الحادث : لا يوجد لايوجد

مسئولية الحادث والأسباب : عدم ترك مسافة كافية

انتهى الحادث :


الضابط المحقق

الاسم : علي العربي

الرتبة :

التوقيع :

الختم الرسمي





نظام الحوادث المرورية إذن بإصلاح مركبة

رقم التقرير TASRP002
رقم المشغل ١٠٨٩٨٩٥٨٥٦
موقع الموقع مرور غرب الرياض
تاريخ الإصدار ١٤٤٣/٠٥/٢٦
رقم الحادث ٦٠٠١٤٥٦٨٤٢

الماركة	طراز المركبة	موديلها	لونها	رقم اللوحة	التسجيل
	جراندماركيز	٢٠٢٠	ابيض	دل أ ٨٩٧٠	خاص

اسم المالك :

السائق : ABDUL ALI

تاريخ ومكان الحادث : ١٤٤٣/٠٥/١٩ الدائري الغربي مخرج 28

مكان الصدمة بالمركبة : خلفي

اسم طابع التقرير : محمد السبيعي

تم التحري عن السيارة المشار إليها أعلاه واتضح من المعلومات المتوفرة في النظام

() لا يوجد ملاحظات

() بها ملاحظات


التوقيع :

الاسم :

أصحاب الورش

لا مانع من إصلاح المركبة الموضحة أعلاه ولمرة واحدة فقط , علماً بأن صلاحية هذا الأمر خمسة عشر يوماً من تاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٦ هـ

الختم الرسمي



ملاحظات

KINGDOM OF SAUDI ARABIA
MINISTRY OF INTERIOR

رخصة سيطرة
DRIVING LICENSE

المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية

عبدول طالب أمانت علي

ABDUL TALIB AMANAT ALI



No. 24691Q8647 الرقم ٣٤٦٩١٠٨٦٤٧

DOB 01/01/1986 تاريخ الميلاد ١٤٠٧/٠٤/٣٠

Exp 26/07/2024 تاريخ الإنتهاء ١٤٤٦/٠١/٣٠

B+ فصيلة الدم تاريخ الاصدار ١٤٤١/٠١/٣٠

الفهود بدون قيود النوع نقل خفيف

الجنسية الهند



KINGDOM OF SAUDI ARABIA
MINISTRY OF INTERIOR

المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية
RESIDENT IDENTITY

المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

ABDUL TALIB AMANAT ALI

عبدول طالب امانت علي

الرقم: ٢٤٦٩١٠٨٦٤٧ - صنف ٣

مكان التسجيل: الخدمات الالكترونية

الاصدار: ١٤٤٠/١٠/١٠ - التلا: ١٩٨٦/٠١/٠١

النوع: صائق سيارة عمومي

المنته: الاطلاق

المنته: الهند

صاحب العمل: شركة صحة السعودى الطبية شركة شمس

واحد



2469108647

KINGDOM OF SAUDI ARABIA
MINISTRY OF INTERIOR

رخصة سيار
VEHICLES REGISTRATION

المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية

شركة الجميح لتأجير السيارات

المستخدم

هوية المستخدم ٤٠٠٩٧٥٦٠٦٦

هوية تمتد

LVSFMBFCXLHT09012

رقم الهيكل

٨٩٧٠ أ د ل

رقم التوحة

8970 A L D

نوع تسجيل خصوصي

نوع

علامة

طراز محرك جراندماركيز

وزن

وزن المحرك

حمولة محرك ٥

اللون

سنة الصنع ٢٠٢٠

٢٦٥٩٢٧٧١

الرقم التسلسلي



Taqdeer International Company	مركز التقدير - DA Center	تقرير تقدير الأضرار النهائي Final Damage Assessment Report
Riyadh	مدينة المركز - Center City	
09/01/2022 02:49:51 PM	تاريخ الطباعة - Print Date	
02/01/2022 01:19:33 PM	تاريخ التقدير - DA Date	
02/01/2022 09:51:16 PM	تاريخ إكمال الحالة - DA Completed Date	
DA0201222585	رقم التقرير - DA Report No	
6001456842	رقم الحادث - Accident No	
Maroor	مباشرة الحادث عن طريق - Accident Attended by	
Maroor	الجهة المباشرة للحادث - Sub Case Type	
1/2	رقم - Pages	

معلومات المركبة		معلومات التقدير	
شركة الجميح لتاجير	اسم مالك المركبة / Vehicle Owner Name	المالك	معلومات التقدير
7001751069	رقم الهوية / ID	Owner	
0561400103	رقم الجوال / Mobile No		
فورد	صنع المركبة / Vehicle Manufacturer	بيانات المركبة	
Other	الموديل / Model	Vehicle Info	
2020 ابيض	اللون والسنة / Color & Year		
A L D 8970	رقم اللوحة / Plate No		
LVSFMBFCXLHT09012	رقم الهيكل / Chasis No		
Taqdeer Co	التكلفة التقديرية / Estimated By	أجور الأيدي العاملة	
1000.00	التكلفة التقديرية (A) Estimation Cost	Labor Estimation	
150.00	ضريبة القيمة المضافة (15%) VAT (15%)		
1734.00	تكلفة قطع الغيار (B) Spare Parts Cost	قطع الغيار	
260.10	ضريبة القيمة المضافة (15%) VAT (15%)	Spare Parts	
2734.00	التكلفة الإجمالية (A+B) Total Cost	أجمالي التكلفة	
3144.10	التكلفة الإجمالية شاملة ضريبة القيمة المضافة (A+B+VAT) Total Cost including VAT	Final Estimation	
		ملاحظات	
		Comments	

الدفع بواسطة	طريقة الدفع	نسبة المسؤولية (%)
Payment By	Payment Method	Liability(%)
شركة الجميح لتاجير	POS	

Taqdeer International Company	مركز التقدير - DA Center	تقرير تقدير الأضرار النهائي Final Damage Assessment Report
Riyadh	مدينة المركز - Center City	
09/01/2022 02:49:51 PM	تاريخ الطباعة - Print Date	
02/01/2022 01:19:33 PM	تاريخ التقدير - DA Date	
02/01/2022 09:51:16 PM	تاريخ إكمال الحالة - DA Completed Date	
DA0201222585	رقم التقرير - DA Report No	
6001456842	رقم الحادث - Accident No	
Maroor	مباشرة الحادث عن طريق - Accident Attended by	
Maroor	الجهة المباشرة للحادث - Sub Case Type	
2/2	رقم - Pages	

القيمة النهائية مع ضريبة القيمة المضافة Sparepart Final value with VAT (15%)	ضريبة القيمة المضافة (15%)	القيمة النهائية لقطع الغيار بعد الخصم الإجمالي Parts Final Value After Overall Discount %	نسبة الخصم على الإجمالي Overall Discount	التكلفة الإجمالية Total cost	مورد قطع الغيار Spare part dealer
1994.10	260.10	1734.00	0%	2040.00	Afyal Information Technology

الأجمالي بعد الخصم والاستهلاك Total After Discount & Consumption	نسبة الاستهلاك Consumption%	نسبة الخصم Discount %	الإجمالي Total	سعر الوحدة Unit price	العدد Quantity	قطع الغيار Spare part
1356.60	0%	15%	1596.00	1596.00	1	صدام خلفي KK1Z17K835AA
106.25	0%	15%	125.00	125.00	1	عظمة صدام خلفي يسار KK1Z17788A
102.85	0%	15%	121.00	121.00	1	عظمة صدام خلفي يمين KK1Z17787A
168.30	0%	15%	198.00	198.00	1	حصان صدام خلفي يسار عدد واحد HU5Z15K859AAN