

سند إستلام

رقم المطالبة: CL/210/5504/21/138906

* هذا السند يجب أن يكون مطبوع من نظام الشركة ولا يعياً باليد

عزيزي مقدم المطالبة : حسن حنين علي شريجي غزواني
شكراً لك لتقديم مطالبتك. نود اشعارك بأنه قد تم تقديم المطالبة الخاصة بكم وفي حالة وجود أي استفسار أو توضيح يمكنك التواصل مباشرة على رقم الاتصال الموضح أدناه.

معلومات المطالبة

| رقم اللوحة | تاريخ المطالبة | رقم الوثيقة | رقم الإتصال | شركة التأمين |
|------------|----------------------|---------------------------|-------------|-----------------------------------|
| دب 7103 | 17 May 2021 13:45 PM | P/205/5515/20/01605186/00 | 920012331 | المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني |

حالة المطالبة

المستندات التي تم تقديمها مكتملة
المستندات الناقصة غير مكتملة
(تكون المعاينة خلال 3 أيام من استلام المطالبة مكتملة المستندات)

معلومات هامة - دون إخلال بمبادئ حماية العملاء

تلتزم الشركة بتسوية مطالبات المقررة من الإدارة العامة للمورر أو من شركة نجم لخدمات التأمين أو الجهات المرخص لها بذلك المخطة بموجب الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات بكل نزاهة وعدالة دون أي مسؤولية خلال مدة أقصاها (15) خمسة عشر يوماً هجرياً (لأفراد) و (45) خمسة وأربعين يوماً هجرياً (للشركات) من تاريخ استلام المطالبة مكتملة المستندات

يمكن للعميل تقديم شكوى إلى إدارة الشكاوى بالشركة وذلك من خلال التواصل مع إدارة العناية بالعملاء من خلال:

1- الاتصال على الرقم الموحد للعناية بالعملاء 920012331

2- الموقع الإلكتروني www.acig.com.sa

3- البريد الإلكتروني Complaints@acig.com.sa / Customercare@acig.com.sa

- في حال عدم تجاوب الشركة يمكن تقديم شكوى البنك المركزي السعودي من خلال إدارة حماية العملاء، وذلك باستخدام الهاتف: 8001256666 أو الموقع الإلكتروني www.Samcares.sa

ملاحظة: لا يتم التعويض عن ضريبة القيمة المضافة إلا بعد تزويدنا بفاتورة بها الرقم الضريبي الخاص بشهادة سجل المنشأة في ضريبة القيمة المضافة.

الموقع الإلكتروني www.acig.com.sa

رقم الهاتف 920012331

التاريخ/الوقت: 17 May 2021 13:45 PM

التوقيع

Riyadh Head Office :

faisal.alqaheel :

مصرف الراجحي :

اسم الفرع

اسم المرظف

اسم البنك

S A 6 4 8 0 0 0 0 5 8 6 6 0 8 0 1 0 0 7 0 4 8 2

(على العميل التأكد من صحة رقم الايبان عند إستلام هذا السند)

رقم الحساب البنكي

الخاص بمالك المركبة

(IBAN)



التأمين الهندسي
Engineering Insurance



التأمين البحري
Marine Insurance



التأمين الصحي
Medical Insurance



تأمين الحوادث العامة
Travel Insurance



تأمين المركبات
Motor Insurance



تأمين الممتلكات
Property Insurance



ننضم على مراكزنا المنتشرة في أنحاء المملكة لخدمتك



تفضل بزيارة موقعنا الإلكتروني، لمعرفة من المزيد عن منتجاتنا وخدماتنا

www.acig.com.sa

03-Tabouk Main Branch-SP

160188
25-03-2021
11-08-1442

حسن حنين غزواني - اميلا ٢٠١٦ - ر ب ٧١٠٣٥
79243
Walk In Customer
ibrahim Mohammed Saad Alghamdi

| | | | | | | | |
|----|-------------|------------------------------|---|---|------------|---------|----------|
| 44 | NGM22895377 | ROD KIT,STRG LNKG INR TIE | 1 | 2 | 0109.D0.05 | 297.17 | 297.17 |
| 45 | NGM22747159 | SHROUD,ENG COOL FAN 1GX69 14 | 1 | 1 | 0116.A0.00 | 1748.89 | 1,748.89 |
| 46 | NGM84325699 | MOLDING,FRT S/D WDO BELT RVL | 1 | 1 | 0212.C0.10 | 526.11 | 526.11 |
| 47 | NGM23121193 | MOLDING KIT,RKR PNL LH | 1 | | | 1645.06 | 1,645.06 |
| 48 | NGM84445338 | PLATE ASM-FRT S/D VEH NA | 1 | | | 185.12 | 185.12 |

Total Price 67,463.26
Discount 0.00
VAT 10,119.52
Net Amount 77,582.78

D0



03-Tabouk Main Branch-SP

160188

25-03-2021

11-08-1442

حسن حنين فوزاني - امبالا ٢٠١٦ - ر ب ٧١٠٣٥

79243

Walk In Customer

Ibrahim Mohammed Saad Alghamdi

| | | | | | | | |
|----|-------------|---------------------------------|---|----|------------|---------|----------|
| 29 | NGM23147377 | AIRBAG ASM-F/SEAT OUTBRD ST | 2 | | | 3894.16 | 7,788.32 |
| 30 | NGM13504470 | SENSOR,AIRBAG RR S/D SI IMP | 3 | 1 | 0105.C0.06 | 744.94 | 2,234.82 |
| 31 | NGM19331755 | BELT KIT,P/SEAT (RETR SI) (DG) | 4 | | | 1002.28 | 4,009.12 |
| 32 | NAD22747163 | COOLER ASM-TRANS FLUID AUX T | 1 | 1 | 0208.A0.08 | 1656.95 | 1,656.95 |
| 33 | NAD22747160 | RADIATOR ASM 1GX69 14-16 | 1 | | | 1201.14 | 1,201.14 |
| 34 | NGM23305638 | CONDENSER,A/C 1GX(LFX)15-16 | 1 | | | 1268.68 | 1,268.68 |
| 35 | NGM23200187 | DEFLECTOR RAD AIR UPR 1GX 14 | 1 | | | 209.31 | 209.31 |
| 36 | NGM22867535 | SEAL,RAD AIR | 1 | | | 38.18 | 38.18 |
| 37 | NGM23123771 | WHEEL,ALUM (18X8) | 1 | | | 1941.56 | 1,941.56 |
| 38 | NGM13589509 | HUB,FRT WHL (W/BRG) 1EE,EF,ES | 1 | | | 901.83 | 901.83 |
| 39 | NGM84248222 | ARM,FRT LWR CONT LH (2014-UP) | 1 | 1 | 0306.B0.04 | 707.71 | 707.71 |
| 40 | NGM20961222 | LINK,FRT STAB SHF(2014-* IMPAL | 1 | 30 | 0109.B0.01 | 149.2 | 149.2 |
| 41 | NGM22810906 | SHAFT,FRT STAB (2014-UP* IMPAL | 1 | 1 | 0162.B0.02 | 651.37 | 651.37 |
| 42 | NGM84402748 | SHAFT ASM-FRT WHL DRV HALF | 1 | | | 1153.84 | 1,153.84 |
| 43 | NGM22776539 | ROD KIT,STRG LNKG OTR (2014-U | 1 | | | 350.62 | 350.62 |



03-Tabouk Main Branch-SP

160188
25-03-2021
11-08-1442

حسن حنين فوزاني - امبالا ٢٠١٦ - د ب ٧١٠٣٠
79243
Walk In Customer
ibrahim Mohammed Saad Alghamdi

| | | | | | | |
|-------------|--------------------------------|----|---|------------|---------|----------|
| NGM22997123 | ABSORBER,FRT BPR FASCIA ENG | 1 | | | 835.34 | 835.34 |
| NGM23196906 | SUPPORT,FRT BPR FASCIA CTR | 1 | | | 2081.09 | 2,081.09 |
| NGM84385640 | SUPPORT,FRT BPR FASCIA CTR | 1 | | | 412.44 | 412.44 |
| NGM13311008 | CONTAINER,WSWA SOLV XTS-1 | 1 | 1 | 0212.D0.05 | 156.96 | 156.96 |
| NGM22998752 | DEFLECTOR-F/CMPT AIR | 1 | 3 | 0213.C0.05 | 164.85 | 164.85 |
| NGM22998751 | SHIELD-F/CMPT SPH-IMPLA | 1 | | | 160.85 | 160.85 |
| NGM22795377 | DEFLECTOR-U/B FRT AIR-IMP | 1 | | | 190.5 | 190.5 |
| NGM22795376 | DEFLECTOR,U/B FRT AIR LH | 1 | | | 210.56 | 210.56 |
| NGM23145546 | INSULATOR,HOOD 1GX69 14-16 | 1 | | | 646.8 | 646.8 |
| NGM11571159 | RETAINER,HOOD INSL CK1,2,3 14- | 30 | | | 1.59 | 47.7 |
| NGM84113577 | DOOR ASM-FRT SI^ IMPALA-1 | 1 | | | 4550.04 | 4,550.04 |
| NGM84431401 | WINDSHIELD ASM^ IMPALA-14-19 | 1 | | | 2685.39 | 2,685.39 |
| NGM84142184 | AIRBAG ASM-STRG WHL | 1 | | | 4632.58 | 4,632.58 |
| NGM23354426 | COIL,STRG WHL AIRBAG-IMPL | 1 | | | 362.12 | 362.12 |
| NGM13589692 | MODULE,AIRBAG SEN & DIAGN | 1 | 1 | 0112.E0.00 | 2883.06 | 2,883.06 |



403-Tabouk Main Branch-SP

Cash - Retail

Customer PO / Reference ٧١٠٣٥ د ب ٢٠١٦ - امبالا - غزواني - حسن حنين غزواني

Customer Number 79243

Picking-Slip-No 160188

Customer Name Walk In Customer

Date 25-03-2021

SalesMan Name ibrahim Mohammed Saad Alghamdi

11-08-1442

| S.No | Part | Quantity | | Locations | Unit Price | Total Price |
|------|---|----------|-----------|------------|------------|-------------|
| | | Demand | Available | | | |
| 1 | NGM84380741 HOOD ASM^ IMPALA-14-18T | 1 | 1 | 0164.A0.01 | 3805.97 | 3,805.97 |
| 2 | NGM23118267 HINGE,HOOD LH | 1 | 1 | 0111.C0.03 | 397.28 | 397.28 |
| 3 | NGM23118268 HINGE,HOOD RH | 1 | 1 | 0111.C0.03 | 431.13 | 431.13 |
| 4 | NGM84178024 HEADLAMP ASM-FRT IMPALA-15-1 | 1 | | | 3072.6 | 3,072.6 |
| 5 | NGM23213838 RAIL, F/CMPT SI RH | 1 | | | 3161.55 | 3,161.55 |
| 6 | NGM84204441 LINER-FRT W/H LH IMPALA-18 | 1 | | | 343.63 | 343.63 |
| 7 | NGM23354887 GRILLE ASM-FRT OTR-IMPLA- | 1 | 1 | 0401.A0.01 | 1366.23 | 1,366.23 |
| 8 | NGM22941696 GRILLE,FRT LWR | 1 | | | 1298.57 | 1,298.57 |
| 9 | NGM22738852 GRILLE,FRT LWR OTR RH 1GX69 1 | 1 | | | 574.45 | 574.45 |
| 10 | NGM22738853 GRILLE,FRT LWR OTR LH 1GX69 1 | 1 | | | 558.54 | 558.54 |
| 11 | NGM22990034 FASCIA, FRT BPR UPR (PAINT TO | 1 | 2 | 0127.A0.02 | 2549.51 | 2,549.51 |
| 12 | NGM22990243 DEFLECTOR,FRT BPR FASCIA AIR | 1 | | | 130.98 | 130.98 |
| 13 | NGM23124168 BAR-FRT BPR IMP | 1 | | | 1087.54 | 1,087.54 |



QUOTATION

432C014498
13-APR-21
01-09-1442
Cash

IMPALA (A) CHY IMPALA LS
2G1155S3XG9178775
107258 H B D7103
1113704850
حسن حنين علي غزواني
0 966053795799
1113704850
حسن حنين علي غزواني

432034430

*** LABOUR ***

| | |
|------------------------------------|----------|
| Quotation Charges - No Repair Done | 7,999.00 |
| مبلغ التسعيرة بدون عمل إصلاحات | |
| Total Amount : | 7,999.00 |
| ====> Final Amount. : | 7,999.00 |

*** SPARE PARTS ***

| | | | | |
|---|--------------------|---|---|----------|
| AIRBAG ASM-I/P LWR | كيس هواء | 1 | 0 | 3,943.00 |
| AIRBAG ASM-STRG WHL | البرياج | 1 | 0 | 4,633.00 |
| AIRBAG ASM-F/SEAT OUTBOARD ST -IMPLA-14 | الكيس هوائية | 1 | 0 | 2,771.00 |
| ARM, FRT LWR CONT LH (2014--UP* IMPALA | مقبس سفلي يسار | 1 | 1 | 708.00 |
| SHAFT, FRT STAB (2014--UP* IMPALA | عامود التوازن | 1 | 0 | 652.00 |
| RETAINER, E/GATE T/PNL ***MOQ=10PCS** | H3 06 - مهيك الدفع | 1 | 0 | 41.00 |
| DEFLECTOR, FRT BPR FASCIA AIR RH | هوائية | 1 | 0 | 133.00 |
| ABSORBER, FRT BPR FASCIA ENGY | مساعدة | 1 | 0 | 877.00 |
| LATCH ASM-HOOD PRIM. & SECD IMPALA-14-19T | 1 | 1 | 0 | 459.00 |
| WINDSHIELD ASM IMPALA-14-19 | الانطامي زجاج | 1 | 0 | 2,696.00 |
| COVER, O/S RR VIEW MIR HSG RH | غطاء | 1 | 1 | 572.00 |
| LINK ASM-FRT S/D CHK IMPA | | 1 | 0 | 161.00 |

QUOTATION

432C014498
13-APR-21
01-09-1442
Cash

IMPALA (A) GHY IMPALA LS
2G1155S3XG9178775
107258 H B D7103
1113704850
حسن حنين علي غزواني
0 966053795799
1113704850
حسن حنين علي غزواني

432034430

| | | | | |
|---|-----------------------------|---|----|---------|
| MOLDING KIT, RKR PNL LH | زيج | 1 | 0 | 1,645.0 |
| MODULE, AIRBAG SEN & DIAGN | وحدة الديرياج | 1 | 1 | 2,883.0 |
| BAR-FRT BPR IMP | - | 1 | 0 | 1,088.0 |
| DEFLECTOR, FRT BPR FASCIA AIR | هوائية | 1 | 0 | 155.0 |
| GRILLE, FRT LWR OTR LH 1GX69-14-16 | شبكة | 1 | 0 | 559.0 |
| HOOD ASM IMPALA-14-18T | * | 1 | 1 | 3,806.0 |
| TENSIONER KIT, D/SEAT BELT -IMPALA-17 | * | 1 | 0 | 752.0 |
| STRUT ASM-FRT SUSP-IMPLA-* DG PART * | قاعدة قطع جزام الدمان بيبان | 1 | 1 | 704.0 |
| ROD KIT, STRG LNKG INR TIE | ذراع دريكسيون | 1 | 1+ | 297.0 |
| PIPE ASM-TRANS FLUID CLR | قاعدة صدام | 1 | 1 | 212.0 |
| BRACKET, FRT BPR FASCIA LH | قاعدة صدام | 1 | 1+ | 176.0 |
| ABSORBER, FRT BPR FASCIA ENGY LWR (For Nut Inserts *Use | منساعن | 1 | 0 | 783.0 |
| HORN ASM-DUAL IMPALA-14 | التقرن تخفيف التمزوج | 1 | 0 | 164.0 |
| AIRBAG ASM -I/P LWR | كيس هواء | 1 | 0 | 4,762.0 |
| TENSIONER KIT, D/SEAT BELT (RETR SI) (TITANIUM) | - | 1 | 0 | 785.0 |
| AIRBAG, FRT & RR ROW R/RAIL LH | - | 1 | 1 | 3,653.0 |
| COVER ASM-F/SEAT BK IMPALA-17 | - | 1 | 0 | 6,291.0 |
| COVER ASM-F/SEAT BK IMPALA-17 | - | | | |

QUOTATION

432C014498
13-APR-21
01-09-1442
Cash

IMPALA (A) CHY IMPALA LS
2G1155S3XG9178775
107258 H. B D7103
1113704850
حسن حنين علي غزواني
0 966053795799
1113704850
حسن حنين علي غزواني

432034430

| | | | | |
|---|------------------------------|-----|----|----------|
| SUPPORT, FRT BPR FASCIA CTR | | 1 | 0 | 412.0 |
| HOUSING, O/S RR VIEW MIR RH | غطاء * | 1 | 0 | 1,124.0 |
| WEATHERSTRIP, FRT S/D FRT AUX LH | | 1 | 0 | 118.0 |
| AIRBAG, FRT & RR ROW R/RAIL RH | زبلة صوخرية الباب امامي يسار | 1 | 0 | 8,105.0 |
| CONDENSER, A/C 1GX(LFX)15-16 16G 16-16 | | * 1 | 0 | 1,269.0 |
| SENSOR-TIRE PRESS IND (MALIBU-CRUZE.2012-UP | | 1 | 1+ | 185.0 |
| WHEEL, ALUM 18X8 (RT4) | جسام كثرات * | 1 | 0 | 2,096.0 |
| BRACKET, FRT BPR FASCIA RH | جنط | 1 | 0 | 170.0 |
| GRILLE ASM-FRT OTR-IMPLA- | قاعدة * | 1 | 1 | 1,366.0 |
| GRILLE, FRT LWR OTR RH 1GX69 14-16 | | 1 | 0 | 574.0 |
| DG* STRUT, HOOD 1GZ 14-16 | هيك | 1 | 0 | 95.0 |
| PANEL ASM-AIR INL GRL-IMPLA-14 | مسانيد | 1 | 0 | 1,145.0 |
| AIRBAG ASM - I/P LWR | | 1 | 0 | 4,762.0 |
| TENSIONER KIT, P/SEAT BELT (RETR SI) | كيبس هواء | 1 | 0 | 752.0 |
| AIRBAG ASM-R/SEAT SI -IMPLA-14 | مبيد | 1 | 0 | 18,970.0 |
| PANEL, INST MALIBU-17 | الكياس هواء | 1 | 0 | 2,954.0 |
| BOLSTER ASM-R/SEAT BK IMPALA-14-16 | | 1 | 0 | 1,063.0 |

QUOTATION

4320014498
13-APR-21
01-09-1442
Cash

IMPALA (A) GHY IMPALA LS
2G1155S3XG9178775
107258 H B D7103
1113704850
حسن حنين علي غزواني
0966053795799
1113704850
حسن حنين علي غزواني

432034430

| | | | |
|--|-----|--------|---------|
| MOUNT ASM-FRT S/ABS (IMPALA*-2014--UP | 1 | 1+ | 149.0 |
| كروسي ميتاعد الامامي | | | |
| 1 COOLER ASM-TRANS FLUID AUX 1GX69 14-16-6GH69 13-15 | 1 | 0 | 2,177.0 |
| ميرد | | | |
| ATTACHMENT PKG, FRT LIC PLT | 1 | 0 | 233.0 |
| ظلم واملدات | | | |
| HEADLAMP ASM-FRT IMPALA-15-18T | * 1 | 0 | 3,073.0 |
| | | 187.50 | CR |
| GRILLE, FRT LWR | * 1 | 0 | 1,299.0 |
| هداد | | | |
| LINER-FRT W/H LH IMPALA-18 | 1 | 0 | 348.0 |
| LINER-FRT W/H RH IMPALA-17 | 1 | 1 | 338.0 |
| LINER-FRT W/H IMPALA-18 | | | |
| WINDOW-FRT S/D IMPALA-14-19T | 1 | 0 | 1,235.0 |
| DOOR ASM-FRT SI IMPALA-1 | 1 | 0 | 4,550.0 |
| * | | | |
| LINK, FRT STAB SHE(2014--* IMPALA | 1 | 1+ | 149.0 |
| ميسمار عمود توازن | | | |
| HUB, RR WHL | 1 | 0 | 900.0 |
| الخطفي | | | |
| PIPE, TRANS FLUID AUX CLR INL | 1 | 1 | 137.0 |
| ماتور, عجل V300-12 | | | |
| COOLANT = DEXCOOL (50% PREMIX) 4LTR | 2 | 1+ | 95.0 |
| ماتسورة | | | |
| HEADLAMP ASM-FRT IMPALA-15-18T | * 1 | 0 | 3,073.0 |
| | | 187.50 | CR |
| INSULATOR, HOOD 1GX69 14-16 | 1 | 0 | 647.0 |
| A | | | |
| HINGE, HOOD RH | 1 | 1 | 431.0 |
| معلقة | | | |
| PLATE ASM-FRT S/D VEH-NA | 1 | 0 | 180.0 |
| 1 | | | |

Receipt Information

Payment Method: Card Receipt HUB-411-01

Remittance Bank: SABB: 1135987008

Card Number: 250554

Receipt Date: 13-04-2021 Maturity Date: 13-04-2021

Link To: Repair Order - Adv.
Trx. Number: 432C014498

Currency/Code: SAR
Amount: 1,200.00

Customer Number: 11120247
Customer Name: حسن حسين علي غزواني
Location: 2076505

Comment: [Empty text box]

Receipt Status: Posted

Applied Amount: [Empty text box]

Printed: Copies: [Empty text box]

Posting Errors

Post Receipt View Receipt Print Receipt

شركة الجميح
ALJOMATH CO

شارع الملك فهد، مسقط
KING FAHED ST.
13/04/2021 11:20:58
SABR 432007060017 6157608145200706
7530 001079 7.23 110211201465

mada
PURCHASE
484783XXXXXX5710 02/24
بيع المراه

1200.00 ريال
PURCHASE AMOUNT
SAR: 1200.00

مقبولة
APPROVED
تم التحقق من الرقم المميز للميل
CARDHOLDER PIN VERIFIED
من المتوافق
APPROVAL CODE 25055
13/04/2021 11:21

شركا المتوافق
THANK YOU FOR USING mada
برقم الأختصاص المائل
PLEASE RETAIN RECEIPT
** نسخة العميل **
** CUSTOMER COPY **

CONTACTLESS: 000 A00000022R2010 00000000
0000 00 000000 BEC76B2105E314A57
00000000000000000000000000000000

مكتب شيخ معارض السيارات
بمنطقة تبوك
الشيخ / هليل فرحان خلاف المنزي

الخلاف

الرقم : 1183

التاريخ : ٢٤٤٢ / ١٨ / ١١

الموضوع :

المكرم : شركة بلج خدمات التأمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

رداً على خطابكم رقم بتاريخ ١٤٤٢ / ١٨ / ١١

والمضمن تقدير قيمة السيارة الموضوع بياناتها أدناه :

نوع السيارة : ميني كوبر طراز أسيلا

رقم اللوحة : د ب هـ ٧١٠٣ الموديل : ٢٠١٦

نفيدكم بأننا قد عمدنا ثلاث من تجار السيارات من المشهود لهم بالخبرة في هذا المجال لكي يتم تقدير السيارة من قبلهم وكان التقدير على النحو التالي :

| | | | | |
|-----------|--------|---------------------|-------|-------|
| ١ - الإسم | جبر | القيمة قبل الحادث : | ٤٥٠٠٠ | لاغير |
| التوقيع | _____ | القيمة بعد الحادث : | ١٧٠٠٠ | لاغير |
| ١ - الإسم | السلام | القيمة قبل الحادث : | ٤٦٠٠٠ | لاغير |
| التوقيع | _____ | القيمة بعد الحادث : | ١٦٠٠٠ | لاغير |
| ١ - الإسم | اليسبي | القيمة قبل الحادث : | ٤٥٠٠٠ | لاغير |
| التوقيع | _____ | القيمة بعد الحادث : | ١٣٠٠٠ | لاغير |

هذا ولكم زياتنا ، ، ،

شيخ معارض السيارات بمنطقة تبوك

الشيخ / هليل فرحان خلاف المنزي



شركة حسن الصواط وشركاه
Hasan Al Sawat & Partners Ltd. Co.

Tel : 0144276343 - 0144277132

شركة حسن الصواط وشركاه المحدودة

Hasan Al Sawat & Partners Ltd. Co.

المركز الشامل لصيانة السيارات

سفكرة - دهان - ميكانيكا - كهرباء

فحص السيارات باستخدام أحدث الأجهزة

الرقم الضريبي : 300534707400003

SAR_106607

تقرير إصلاح سيارة

| معلومات عن السيارة | | التاريخ | 2021.03.24 | ميلادي | الموافق | 1442-08-11 | هجري |
|--------------------|---------------------|------------|------------|---------|---------|------------|------|
| اسم مالك السيارة | حسن حنين علي غزواني | | عنوانه | تبوك | | | |
| رقم الجوال | 0552844552 | رقم اللوحة | د ب ه 7103 | | | | |
| نوع السيارة | امبالا | اللون | فضي | الموديل | 2016 | | |

الإصلاحات المطلوبة

تغيير ودهان الكبوت - الرفرف الامامي اليسار الداخلي والخارجي - الصدام الامامي - صاجة الواجهيه - الباب الامامي اليسار - تغيير ودهان القطع المطلوبة - فك وتركيب القزاز الامامي - فك وتركيب القطع الميكانيكا المطلوبة - وزن الانرعة - فك وتركيب الايرباقات - فك وتركيب الطبلون -

القطع المطلوبة

الكبوت - فصلات الكبوت اليمين واليسار - شمعة النور اليسار كاملة - الرفرف الامامي اليسار الداخلي والخارجي - بطانة الرفرف الامامي اليسار - كلبسات البطانة - الشبك الامامي كامل - شبك الصدام الامامي الاسفل - الصدام الامامي - كلبسات الصدام - قواعد الصدام - غطاء الكشافات اليمين واليسار - دقن الصدام الامامي - صاجة الواجهيه - قرية ماء المساحات - بطانات اسفل الصدام - كلبسات البطانات - فيبر داخل الصدام - جسر لصدام - حشوة الصدام - لباد الكبوت - كلبسات لباد الكبوت - الباب الامامي اليسار علامة الباب - القزاز الامامي جلدة القزاز - ايرباق الذكروسن - شريحة الذكروسن - الطبلون - ايرباق الطبلون - ايرباق التندة اليمين واليسار - ديكور التندة كامل - احزمة الامان عدد 4 - مربطة السائق - ايرباق المرتبة - المرتبة الخلفية اليسار - ايرباق المرتبة الخلفية - مخ الايرباق - حساسات الايرباق كاملة - رديتر الماء - رديتر مكيف - مبرد الزيت - كفر عدد 1 - جنط عدد 1 - مقص امامي يسار - عكس امامي يسار - مسمار عمود توازن يسار - هواية - مراوح كاملة - مساعد امامي يسار - فننجة يسار - مسطرة فوق الطبلون - رمان يسار - ذراع ذكروسن يسار داخلي وخارج - فيبر اسفل الابواب اليسار - صاجة الواجهيه كاملة

الاجرة المطلوبة فقط: 13000 ريال سعودي مبلغ وقدره فقط ثلاثة عشر ألف ريال سعودي لا غير.

ملاحظات :

1. الورشة غير مسئولة عن أي قطع أو إصلاحات تظهر بعد البدء في الإصلاح .
2. القيمة الموضحة أعلاه عن أجور يد فقط .



اسم الفني

توقيع صاحب الورشة أو مديرها

ش. ح. ح. ح.

ش. ح. ح. ح.

Wednesday 24 March

لا يعترف بالكتابة اليدوية إلا في التوقيعات والافرار فقط



0351

تقرير

نوع السيارة وموديلها أصلال ٢٠١٧ رقم اللوحة ٧١٠١٠١٠١ اسم السائق محمد حسن علي

- ١ - بيان بالقطع المطلوب ابدالها :-
 - ١ - صيرام أمامي + هوائي + قنطرة هواء + مقفل كيبوت
 - ٢ - كلبات صيرام أمامية + صيرام خلفي + مقفل + مقفل + مقفل
 - ٣ - رفق أمامي + نايف أمامي + كامل + كرتي + صيرام
 - ٤ - كيبوت + كرتي + مقفل + مقفل + مقفل + مقفل
 - ٥ - مقفل كيبوت + مقفل + مقفل + مقفل + مقفل
 - ٦ - كيبوت صيرام + مقفل + كلبات + مقفل
 - ٧ - مقفل + مقفل + مقفل + مقفل + مقفل + مقفل
 - ٨ - مقفل + مقفل + مقفل + مقفل + مقفل + مقفل
 - ٩ - مقفل + مقفل + مقفل + مقفل + مقفل + مقفل
 - ١٠ - مقفل + مقفل + مقفل + مقفل + مقفل + مقفل
- ٢ - التعديلات والإصلاحات :-

تركيب القطع المطلوبة مع الدهان
 وصب الوشم الأمامية مع وزنها
 مع رصها كما كامل ملكات الصرمة

٣ - اجرة العمل (١٠٠٠٠) ريال فقط مبلغ عشرين الف ريال فقط لا غير



المكرم رئيس قسم الحوادث بمرور منطقة تبوك

بعد التحية :

بالإشارة إلى خطاب سعادتك بخصوص السيارة المصدومة والموضحة في الخطاب المرسل من سعادتك رقم الكشف عليها واليكم التقرير

وتفضلوا سعادتك قبول فائق الاحترام ...

ورشته /

KINGDOM OF SAUDI ARABIA
MINISTRY OF INTERIOR

رخصة سيطرة
DRIVING LICENSE

المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية

حسن حنين علي غزواني

HASSAN HANIN ALI GHAZWANI



No. 1113704850

الرقم ١١١٣٧٠٤٨٥٠

DOB 27/06/2000

تاريخ الميلاد ١٤٢١/٠٣/٢٥ هـ

Exp 17/11/2027

تاريخ الانتهاء ١٤٤٩/٠٦/١٨

O+ فصيلة الدم

تاريخ الاصدار ١٤٣٩/٠٦/١٨

القبود بدون قبود

النوع خاصة

الجنسية المملكة العربية السعودية



الهوية الوطنية
رقم النسخة ٢



المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية

حسن حنين علي غزواني

HASSAN HANIN ALI GHAZWANI



No: 1113704850

الرقم : ١١١٣٧٠٤٨٥٠

DOB: 27/06/2000

تاريخ الميلاد : ١٤٢١/٠٣/٢٥ هـ

DOE: 17/07/2025

تاريخ الانتهاء : ١٤٤٧/٠١/٢٢ هـ

مكان الميلاد : م العارنه



1113704850

KINGDOM OF SAUDI ARABIA
MINISTRY OF INTERIOR

رخصة سير
VEHICLES REGISTRATION

المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية

المالك
المستخدم
حسن حنين علي غزواني

هوية المالك ١١١٣٧٠٤٨٥٠ هوية المستخدم

رقم الهيكل 2G1155S3XG9178775

رقم اللوحة د ب ه ٧١٠٣

نوع التسجيل خاص

7103 H B D

طراز المركبة امبالا

ماركة المركبة شيفورليه

حمولة المركبة ٥

وزن المركبة ١٦٠٠

سنة الصنع ٢٠١٦

اللون فضي

٨٠٤٠٩٩٥١٠

رقم التسلسلي





Dear Customer

عزيمي
العميلCustomer
Name:

حسن حنين علي غزواني

اسم
العميل:National ID /
Iqama:

1113704850

رقم
الهوية/الإقامة:

We would like to sincerely thank you for choosing Al Rajhi bank. We assure you that we will always strive to bring you an unparalleled banking experience, by delivering best-in-class services, in addition to safe and secure transactions. As per your request, herein below is your IBAN number

نود أن نعبر لك بالشكر والامتنان على اختيارك لمصرف الراجحي. نؤكد لك بأننا نسعى دوماً إلى تقديم تجربة مصرفية لا مثيل لها من خلال أفضل الخدمات و العمليات المصرفية الآمنة، وبناء على طلبكم تم طباعة هذا النموذج وستجدون أدناه رقم الحساب الدولي الخاص بكم

Account Number at Al Rajhi
Bank:

586000010006080070482

رقم الحساب لدى مصرف
الراجحي:International Account Number
IBAN:

SA64 8000 0586 6080 1007 0482

رقم الحساب الدولي
- إيبان:

We would like to inform you that you can use your IBAN number in the following services:

- In receiving remittances, dividends, or salaries in your account locally or internationally.
 - In uploading IBAN number of your beneficiaries in local or international bank through E-channel of Al Rajhi Bank
- This statement was issued to customer upon his/her request without any liability

ونود أن نلفت نظركم بأن رقم الحساب الدولي إيبان يتم استخدامه في العمليات المصرفية التالية:

- في حال استلامكم حوالة، أرباح أسهم، إيداع الراتب من خلال بنوك محلية/دولية يتم تزويد الجهة المنفذة
- في حال أردتم حفظ بعض أرقام حسابات المستفيدين لدى البنوك المحلية أو الدولية عن طريق القنوات الإلكترونية مباشرة أفراد، صراف، الهاتف المصرفي.

أعطي العميل/ة هذه الإفادة بناء على طلبه دون أدنى مسؤولية مترتبة على مصرف الراجحي.



| | |
|-------------------|------------|
| 1442 / 09 / 20 هـ | التاريخ |
| 2021 / 05 / 02 م | الموافق |
| T-180421243 | رقم البلاغ |
| TB14032119 | رقم الحادث |



تقرير لجنة الاعتراضات

إلى من يهمه الأمر...

تم عقد اللجنة بناءً على اعتراض (شركة التأمين) بخصوص (الإشتباه بصحة الحادث) عن الحادث:

بيانات أطراف الحادث حسب التقرير تحديد المسؤولية

| البيانات | الطرف 1 | الطرف 2 | الطرف 3 |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| الاسم | تركي فريج الحويطي | حسن حنين غزواني | عبدالحي مشرف سعيد |
| رقم الهوية | 1111312540 | 1113704850 | 2287459826 |
| نوع المركبة | شيفروليت - اوبترا | شيفروليت - أمبالا | تويوتا - كورولا |
| رقم اللوحة | اص هـ 6295 | د ب هـ 7103 | ح ل ع 8614 |
| نسبة المسؤولية في تقرير المحقق | %100 | %0 | %0 |

قرار اللجنة النهائي

في يوم (الاحد) الموافق 2021 / 05 / 02 م اتفقت ادارة فرع تبوك ولجنة النظر في الاعتراضات الشرقية والشمالية بشركة نجم وبعد دراسة أوراق الحادث ومناقشة أطرافه والإطلاع على تقرير أخصائي تحديد المسؤولية قررت اللجنة الآتي:-

تعميد صحة الحادث وذلك للأسباب التالية:

- 1/ ميكانيكية الحادث منطقية لتطابق اقوال الاطراف مع كيفية وقوع الحادث.
- 2/ تطابق الاضرار بين المركبات.
- 3/ وجود اثار احتكاك حديثة لدى المركبات.
- 4/ وجود الاثار في موقع الحادث.
- 5/ انتقال الألوان بين مركبة الطرف الأول والطرف الثاني.
- 6/ تم البحث بسجلات الحوادث للاطراف ولا يوجد ضرر مكرر.

لذلك إتضح للجنة صحة الحادث بناءً على ما ذكر ، وفي حال عدم القناعة من أحد الأطراف يمكنه تقديم اعتراض لدى إدارة المرور .

رئيس اللجنة

سعيد الزهراني




عضو لجنة

سلطان الخلف

عضو لجنة

ابراهيم عكام

ط/الاصير محمد بن قاييف



ط/الملك فهد

ط/الملك فيصل

محطة دمج

موقع الاصطدام

الاستفوار

1

2

3



| | | |
|---|----------------------------------|--------------------------------|
| 14/03/2021 نسخة رقم - 1 | Version Date / تاريخ الإصدار | تقرير تحديد المسؤولية |
| TB14032119 | Case Number / رقم الحالة | Liability Determination Report |
| 14/03/2021 15:33:29 | Accident Time / وقت الحادث | التقرير النهائي |
| نوك نصح الملك فيصل الشارة نصح محطة بنزين ع يمين أمبلا اويترا | مكان الحادث Accident Location | Final Report |
| 28.4104023, 36.4376875 | Coordinate / أحداثيات الحادث | جهة التحويل سحبت لتجد |

| الطرف (3) Party (3) | الطرف (2) Party (2) | الطرف (1) Party (1) | الاسم / Name |
|------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------------|
| | حسن حنين غزواني | تركي فريج الحويطي | الجنسية / Nationality |
| | سعودي | سعودي | العمر / Age |
| 0 | 21 27/06/2000 | 20 23/04/2001 | رقم الاتصال / Mobile No. |
| 0580006502 | 0552844552 | 0554544986 | رقم الهوية / ID Number |
| | 1113704850 | 1111312540 | نوع الرخصة / License Type |
| لا يوجد رخصة / لا يحمل | رخصة خاصة | لا يوجد رخصة / لا يحمل | تاريخ انتهاء الرخصة / Expiry Date |
| | 18/06/1449 | 20/10/1445 | تاريخ إضافة الرخصة / Upload Date |
| | 14/03/2021 | | |

| اسم المالك / Owner Name | طراز المركبة / Make/Model | سنة و لون / year & color | رقم اللوحة / Plate No |
|-------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|
| عبدالحى مشرف سعيد | سيفروليت / أمبلا | 2016 / فضي | د ب هـ 7103 / خصوصي |
| تويوتا / كورولا | سيفروليت / اويترا | 2005 / أحمر غامق | ا ص هـ 6295 / خصوصي |
| 2015 / رمادي | | | |
| ح ل ع 8614 / خصوصي | | | |

| اسم الشركة / Company Name | رقم الوثيقة / Policy No. | تاريخ الانتهاء / Expiry Date | تاريخ البداية / Start Date | نوع التأمين / Insurance type |
|---|---------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني - اسيج | P/205/5515/20/01605186/00 | 24/10/2021 | 24/10/2020 | تأمين مسؤولية ضد الغير - مركبة |
| شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني - ميدغلف | IMC/3683364-2020-1 | 13/05/2021 | 13/03/2020 | شامل |

| سبب الحادث / Cause of Acc. | الانظمة المخالفة / Laws Violated | نسبة المسؤولية / LD% | جهة الصدمة / Damage Area | التمشكات / Properties | احتمالية حق الرجوع / Recovery | سبب احتمالية حق الرجوع / Recover Reason |
|-------------------------------------|---|----------------------|--|---|-------------------------------|---|
| انحراف sudden change of lane, مفاجئ | عدم الانتباه و عدم Not to take caution, أخذ الحيطه والحذر | 75% | الركن الخلفي الأيسر, Rear, الركن الخلفي الأيسر, Rear Left, المؤخرة | الركن الأمامي, Front Left, المقدمة, front, الأيسر, الأيمن, Right Side, الزجاج الامامي, Windshield, الأيرbags, (الاييرباج), الأيسر | نعم/Yes | السائق لا يمتلك رخصة |

| رقم المحقق / Surveyor ID | رقم وصف الحادث / Accident Description |
|--------------------------|--|
| 1819 | بعد المعاينة والإطلاع واستماع لأقوال الطرفين تبين لي باننا الطرف الأول يسير داخل المحطة والطرف الثاني يسير في طريق الأمير محمد بن نايف باتجاه الشمال وعند خروج الطرف الأول من المحطة وانعطافه الى أقصى اليسار اصطدم بالطرف الثاني وإذا الي اصطدام الطرف الثاني بالطرف الثالث الذي واقف وإذا الي اضرار للطرف الأول الخلف و اضرار الطرف الثاني المقدمة والزجاج الامامي والركن الامامي الايسر والاييرباجات و اضرار الطرف الثالث الجانب الايمن وتكون نسبة الخطأ على الطرف الأول 75% حسب ماده المرور 24/2/50 ونسبه الطرف الثاني 25 % حسب ماده المرور 1/2/50 ومما نتج عنه اضرار ماديه كما هو موضح لكم في الكروكي |

QUOTATION

432C014498
13-APR-21
01-09-1442
Cash

IMPALA (A) GHY IMPALA LS
2G1155S3XG9178775
107258 H B D7103
1113704850
حسين حنين علي عزواني
01 966053795799
1113704850
حسين حنين علي عزواني

432034430

| | | | |
|--|---|----|---------|
| BAR, F/END UPR TIE | 1 | 0 | 400.0 |
| SENSOR, AMB AIR TEMP GA | 1 | 14 | 17.0 |
| COIL, STRG WHL AIRBAG-IMPL | 1 | 0 | 358.0 |
| TENSIONER KIT, D/SEAT BELT -IMPALA-17 | 1 | 0 | 752.0 |
| KNUCKLE, STRG LH | 1 | 0 | 697.0 |
| ROD KIT, STRG LNKG OTR (2014--UP*IMPAL | 1 | 0 | 338.0 |
| RADIATOR ASM. 1GX69 14=16 | 1 | 1 | 1,201.0 |
| FASCIA, FRT BPR UPR | 1 | 0 | 3,482.0 |
| SHIELD ASM-F/CMPT FRT SIGHT 2018 IMPALA | 1 | 1 | 323.0 |
| DEFLECTOR, FRT BPR FASCIA AIR LH-IMPLA-142 | 1 | 0 | 131.0 |
| HINGE, HOOD LH | 1 | 1 | 397.0 |
| FENDER, FRT LH | 1 | 0 | 1,426.0 |
| CONTAINER, WSWA SOLV XTS-1 | 1 | 1 | 157.0 |
| HORN, DUAL | 1 | 0 | 171.0 |
| RETAINER, FRT WHL ENL SPH SHLD | 4 | 1 | 154.0 |

Total Amount : 120,539.00

Final Amount : 120,539.00

*** OTHERS ***

Paint Materials Expenses-AAC-SV 800.0
 مصاريف استهلاك مواد دهانات 1,000.0

Tires Expenses-AAC-SV

Total Amount : 1,800.00

==> Final Amount : 1,800.00

QUOTATION Total Amount : 130,338.00

General Terms:

- Prices can be changed by 5% when the actual repairs done
- Estimate is valid for 7 Days Only
- " * " None Discountable Item Starting April 2014

شروط عامة :
 - الحمايات يمكن ان تتغير بنسبة 5% عند عمل الترميمات الفعلية
 - الحمايات صالحة لمدة 7 ايام فقط
 - " * " 2014 اعتبارا من شهر ابريل لا تخضع للتخفيض

I hereby accept the above estimate at the agreed charges listed, and I understand that it is subject to change if additional work is found, once the vehicle has been stripped for repair. Any changes will be notified to me immediately with supporting documentation.

QUOTATION

432C014498
 13-APR-21
 01-09-1442
 Cash

IMPALA (A) CHY IMPALA LS
 2G1155S3XG9178775
 107258 H: B: D7103
 1113704850
 حسن حنين علي عزواني
 0 966053795799
 1113704850
 حسن حنين علي عزواني

432034430:

الواق على التسعيرة المراقبة الاعلى والتخفيضاتها خاضعة للتغيير اذا وجدنا اي اعمال اضافية ونجوز بدء العمل في الترميمات سيتم اخطاري بماي تغييرات تطرأ مع الوشاق الداعمة

In line with the General Authority of Zakat and Tax announcement on Value Added Tax (VAT) implementation effective 1st of July 2020 at the rate of 15%, We would like to inform you that VAT will be added to above prices if the invoice issued after the said date.

صاحبنا مع اعلان الهيئة العامة للزكاة والتدخل عن بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة اعتبارا من 1 يوليو 2020 بنسبة 15% في الحاشية نود ابلاغكم ان التغيرات عند تطبيق عليها الضريبة اذا صدرت الفاتورة بعد التاريخ الموضح