

# ورشة سيارات

ميكانيكيا - سمكرة - بوية - كهرباء  
 لصاحبها / بلقيث سليمان الشاردي  
 ترخيص رقم: ٣٢٧٢

التاريخ / / ٢٠  
 الموافق ١٤ / ١١ / ٢٠١٤ هـ

0224

فاتورة

المطلوب من المكرم

البيـــــــــــــــــان Description	عدد Qty	السعر الإفرادي Unit Price		السعر الإجمالي Total Price	
		S.R. ريال	H هـ	S.R. ريال	H هـ
كثف بمضلات تلوين ودهن في الماني				١٠٠	١٠٠
تزيين داخلي ودهن مقبس				١٠٠	١٠٠
تحت فوق + تلوين + زده امان				١٠٠	١٠٠
تزيين + مصباح نورين + حود تلوين				١٠٠	١٠٠
كليه درتيلون + مساه الماني +				١٠٠	١٠٠
كربسي مساهر + بطانه تحت الترفي بيبي				١٠٠	١٠٠
تغير كبير قمت الورد + باب بصي +				١٠٠	١٠٠
مضلات باب + مصراع باب + كليه				١٠٠	١٠٠
دهن الماني + مصراع داخل الماني				١٠٠	١٠٠
مصراع داخل الماني كبير + مصراع				١٠٠	١٠٠
تزيين + مساه الماني + قربة هو +				١٠٠	١٠٠
تزيين قربة هو + تزيين داخل الماني				١٠٠	١٠٠
Total				١٠٠٠	١٠٠٠

ورشة سيارات  
 ميكانيكيا - سمكرة - بوية  
 كهرباء  
 بلقيث سليمان الشاردي  
 ترخيص رقم ٣٢٧٢



NCB الأهلي



سيد حسن عامر محمد صبري

الإسم

Name

الرقم الشخصي

Customer No.

72027344

رقم الحساب

المصرفي الدولي

IBAN

SA1710000043960168000107

رقم الحساب

Account No.

43960168000107



## نظام الحوادث المرورية تقرير حادث مروري

تاريخ التقرير : ١٤٤٢/١٧/٥  
رقم الحادث : ٨٠٠٤٠٢٨٧٧

تاريخ الحادث : ١٤٤١/١٢/٢٩ الموافق : ٢٠٢٠/٠٨/١٩ في يوم : الأربعاء تمام الساعة : ١٠:٠٠ ص  
المدينة : محافظة القفزة  
نوع الحادث : حتم مركبة متحركة  
عدد الوفيات :  
عدد الإصابات :  
عدد أطراف الحادث : ٢  
وصف الحادث : تلفيات حادث تصادم سيارتين المركبة المرسيين قام بالاستدارة معادى الى اصطدام المركبة الهالوكس بالمقدمة والجانب الايمن

### المركبة رقم (٠١)

السايق : حسن عصيري  
الحالة الصحية : سليم  
نوع الرخصة :  
رقم السجل : ١١٠٠١٠٢٣٠٨ تاريخ الميلاد : ١٤١٧/٠٨/١٣ الجنس : ذكر  
مالك المركبة وقت الحادث : حسن عصيري  
تاريخ الاصدار : تاريخ التجديد  
الجنسية : العربية السعودية  
رقم السجل : ١١٠٠١٠٢٣٠٨  
تاريخ الانتهاء :

اسم البنك :  
الماركة :  
الطرز :  
اللون :  
نوع الهيكل :  
رقم الحساب :  
رقم اللوحة :  
نوع التسجيل :  
# التسلسلي :  
شركة التأمين : شركة ايك السعودية للتأمين العمومي (سلامة)  
مكان الصدمة : وجهها لوجه  
بيانات الركاب :  
الاسم :  
رقم البطاقة :  
الحالة الصحية :

### المركبة رقم (٠٢)

السايق : ZIAFAT TASIB  
الحالة الصحية : سليم  
نوع الرخصة :  
رقم السجل : ٢٣٧٦٢٢٨٨٩ تاريخ الميلاد : ١٤٠٤/٠٥/٠٩ الجنس : ذكر  
مالك المركبة وقت الحادث : احمد الفقيه  
تاريخ الاصدار : تاريخ التجديد  
الجنسية : باكستان  
رقم السجل : ١٠٠٤٢٣٧١٠٨٩  
تاريخ الانتهاء :

اسم البنك :  
الماركة :  
الطرز :  
اللون :  
نوع الهيكل :  
رقم الحساب :  
رقم اللوحة :  
نوع التسجيل :  
# التسلسلي :  
شركة التأمين : شركة ملاذ للتأمين واعادة التأمين العمومي  
مكان الصدمة : جفسي  
بيانات الركاب :  
الاسم :  
رقم البطاقة :  
الحالة الصحية :

نتج عن الحادث : سيارات لا يوجد  
مسئولية الحادث والاسباب : استدارة مفاجئة  
انتهى الحادث :  
الضابط المحقق :

الختم الرسمي

مدير الإدارة

عقير

حسن بن شاتم بن محمد الرزيح عسيري



الرقم ١١٠٠١٠٣٣٠٨  
تاريخ الانتهاء ١٤٤٤/٠٥/٠٧ هـ  
جهة الاصدار الجازة  
مكان الميلاد نصيبه ربيع  
تاريخ الميلاد ١٤١١/٠٨/١٣ هـ



رقم الخط ٦٧١٣٤  
جهة الخط مطفل عسير  
تاريخه ١٤٣١/٠٦/١٣ هـ





\* (ورشة الشاردي)

ورشة سيارات وميكانيكا وسمكرة وبوية وكهربائي  
لصاحبها / إبراهيم محمد الشاردي  
جوال : ٥٠٨٧٨٨٥٦٤  
ترخيص رقم (١٣٠) القنفذة - القصور  
المملكة العربية السعودية

التاريخ / / ١٤ هـ

الموافق / / ٢٠ م

00305

تقرير حادث

مدير إدارة مرور ..... شعبة الحوادث ..... المحترم  
نوع السيارة هيلكس موديل ٢٠١٦ رقم السيارة ٤٨٨٠  
رقم الهيكل .....

قطع الغيار المطلوبة

- ١٦- حاجه داخل صداع كبير
- ١٧- وصله صداع + شبك صداع
- ١٨- ثريت هوا + توصلة ثريت هوا
- ١٩- قير تحت + قزاز امامي
- ٢٠- قير داخل الصداع
- ٢١- قزاز امامي
- ٢٢- حنط + شطوطون يا بذر يمين

مكان الضدمة

- ١
- ٢
- ٣

أجرة السمكرة والبوية فقط ٣٥٠٠

أجرة الميكانيك ٨٠٠

أجرة الكهرباء ٤٠٠

مبلغ وقدره اديه الف وسبع ميه

الإجمالي ٤٧٠٠

الورشة غير مسئولة عن المشتريات والكهرباء والميكانيكا  
والميزان وتعبئة الفريون وبدون فك وتركيب الزجاج إن وجد  
الورشة غير مسئولة عن عمل الميكانيكا بدون أخذ  
تقرير ميكانيكا  
مدير الورشة: إبراهيم محمد الشاردي  
ترخيص رقم ١٣٠ - القنفذة - القصور

- ١- مقهى يمين تحت فوق
- ٢- نور يمين
- ٣- ركبة امامي يمين + درمان
- ٤- مساند عمود توائي
- ٥- عمود توائي
- ٦- علبة دركسون تحت
- ٧- مساند امامي + كرسي مساعد
- ٨- كيبوت + مقصلا كيبوت
- ٩- درف يمين + داخل خارجي
- ١٠- بطانة درف يمين مقبر كبير
- ١١- باب يمين + مقلائ + درايه
- ١٢- حاجه وجه امامي + فير تحت النور
- ١٣- حاجه داخل صداع يمين ٣ وصلات
- ١٤

ملاحظة هامة : يدفع العميل مبلغ ٣٠ ريال عن كل  
يوم بعد مرور ثلاثة أيام في حال تخزين السيارة  
في الورشة من تاريخه .

قطع الغيار الموضحة والتقرير هي الظاهرة لنا ولنا  
مسئولين عن قطع الغيار الغير ظاهرة بعد فك السيارة  
عشرة ريالات قيمة التقرير .

# ورشة سيارات

ميكانيكيا - سمكرة - بوية - كهرباء  
لصاحبها / بلقيث سليمان الشاردي  
ترخيص رقم: ٣٠٣٦٦

التاريخ / / ٢٠١٤  
الموافق / / ١٤٣٥ هـ

0224

فاتورة

المطلوب من المكرم

البيان Description	عدد Qty	السعر الإفرادي Unit Price		السعر الإجمالي Total Price	
		S.R. ريال	H هـ	S.R. ريال	H هـ
مقصص بين تحت فوق + نر بوني					
البيد رماي بين + مان + سيار					
كود توارز + محدود توارز + علي					
درتيسون تحت + مساعدا رماي					
كريمي مساعدا + رتوف بين + كيبون					
مفصلات كبوت + دافلي رتوف					
المانه رتوف بين + صير كيبون					
نور باب بين + مفصلات +					
مريخ + حاجب وليم رماي +					
مناصه دول الم + بين + ٣٠ عيب					
مناصه دول الم + كير + مفصلات					
بين + مشاع الم + قرينه الم +					
توصيل قرينه الم + فير دول الم					
Total					

ورشة سيارات  
ميكانيكيا - سمكرة - بوية  
كهرباء  
بلقيث سليمان الشاردي  
ترخيص رقم: ٣٠٣٦٦

الاجمعي فقط ٥٠٠٠  
الشاردي سليمان ريال

# ورشة سيارات

ميكانيكيا - سمكرة - بوية - كهرباء  
لصاحبها / بلقيث سليمان الشاردي  
ترخيص رقم: ٣٠٣٦٦

التاريخ / / ٢٠١٤  
الموافق / / ١٤٣٥ هـ

0224

فاتورة

المطلوب من المكرم

البيان Description	عدد Qty	السعر الإفرادي Unit Price		السعر الإجمالي Total Price	
		S.R. ريال	H هـ	S.R. ريال	H هـ
مقصص بين تحت فوق + نوري					نظارة
التيه رماي بين + مان + سيار					شترتون باب النور
كود توارز + محدود توارز + على					
درتيسون تحت + مساعدا رماي					
أرمني مساعدا + رنرف بين + كيبون					
مفصلات كبوت + دافلي رنرف					
المانه رنرف بين + صير كيبون					
نور باب بين + مفصلات +					
مريخ + حاجب رنرف بين +					
مفصلات دافلي رنرف بين + ٣٠					
مفصلات دافلي رنرف بين + مفصلات					
بين + مفصلات رنرف بين + ١٠					
مفصلات رنرف بين + مفصلات رنرف					
Total					٥٠٠٠

ورشة سيارات  
ميكانيكيا - سمكرة - بوية  
كهرباء  
بلقيث سليمان الشاردي  
ترخيص رقم: ٣٠٣٦٦

الجموع فقط  
٥٠٠٠  
الشاردي سليمان ريال

\* (ورشة الشاردي)

ورشة سيارات وميكانيكا وسمكرة وبوية وكهربائي  
لصاحبها / إبراهيم محمد الشاردي  
جوال : ٥٠٨٧٨٨٥٦٤  
ترخيص رقم (١٣٠) القنفذة - القصور  
المملكة العربية السعودية

التاريخ / / ١٤ هـ

الموافق / / ٢٠ م

00305

تقرير حادث

مدير إدارة مرور ..... شعبة الحوادث ..... المحترم  
نوع السيارة هيلكس موديل ٢٠١٦ رقم السيارة ٤٨٨٠  
رقم الهيكل .....

قطع الغيار المطلوبة

- ١٦- حاجه داخل صدام كبير
- ١٧- وصله صدام + شبك صدام
- ١٨- ثريت هوا + توصلة ثريت هوا
- ١٩- قير تحت + قزاز امامي
- ٢٠- قير داخل الصدام
- ٢١- قزاز امامي
- ٢٢- حنط + شطوطون يا بذر يمين

مكان الضدمة

- ١
- ٢
- ٣

أجرة السمكرة والبوية فقط ٣٥٠٠

أجرة الميكانيك ٨٠٠

أجرة الكهرباء ٤٠٠

مبلغ وقدره اديه الف وسبع ميه

الإجمالي ٤٧٠٠

الورشة غير مسئولة عن المشتريات والكهرباء والميكانيكا  
والميزان وتعبئة الفريون وبدون فك وتركيب الزجاج إن وجد  
الورشة غير مسئولة عن عمل الميكانيكا بدون أخذ  
تقرير ميكانيكا  
مدير الورشة: إبراهيم محمد الشاردي  
ترخيص رقم ١٣٠ - القنفذة - القصور

- ١- مقهى يمين تحت فوق
- ٢- نور يمين
- ٣- ركبة امامي يمين + درمان
- ٤- مساند عمود توارن
- ٥- عمود توارن
- ٦- علبة دركسون تحت
- ٧- مساعد امامي + كرسي مساعد
- ٨- كيبوت + مقصلا كيبوت
- ٩- درف يمين + داخل خارجي
- ١٠- بطانة درف يمين مقبر كبير
- ١١- باب يمين + مقلائ + درايه
- ١٢- حاجه وجه امامي + فير تحت النور
- ١٣- حاجه داخل صدام يمين ٣ وصلات
- ١٤

ملاحظة هامة : يدفع العميل مبلغ ٣٠ ريال عن كل  
يوم بعد مرور ثلاثة أيام في حال تخزين السيارة  
في الورشة من تاريخه .

قطع الغيار الموضحة والتقرير هي الظاهرة لنا ولنا  
مسئولين عن قطع الغيار الغير ظاهرة بعد فك السيارة  
عشرة ريالات قيمة التقرير .

حسن بن شاتم بن محمد الرزيح عسيري



الرقم ١١٠٠١٠٣٣٠٨  
تاريخ الانتهاء ١٤٤٤/٠٥/٠٧ هـ  
جهة الاصدار الجازة  
مكان الميلاد نصيبه ربيع  
تاريخ الميلاد ١٤١١/٠٨/١٣ هـ



رقم الخط ٦٧١٣٤  
جهة الخط مطفل عسير  
تاريخه ١٤٣١/٠٦/١٣ هـ

د. ق. ب. / السيد محمد بن عبد العزيز

مركز الأبحاث والدراسات

الرقم ١٦٩٩١٦٥٨٥

التاريخ: ١٤٣١ / ١٢ / ٢٩

الموضوع: الموقوفات




المملكة العربية السعودية  
وزارة الداخلية  
الأمن العام



جنوب  
↑



مراقبة حدود نصاب...  
قائمة الأسماء...  
الطابق...  
الركن...  
الركن...  
الركن...



٤٨٨٠٥٢

شمال  
↓

د. ق. ب. / السيد محمد بن عبد العزيز

مركز الأبحاث والدراسات

الرقم ١٦٩٩١٦٥٨٥

التاريخ: ١٤٣١ / ١٢ / ٢٩

الموضوع: المرفوعات


المملكة العربية السعودية  
وزارة الداخلية  
الأمن العام



جنوب



ملاحظة: قارئة حادثة فيضاً، تم تسجيلها في جهة أمنية المركز الكسبي  
فأمر بالإستدعاء فإدته أم طاب من المرفوعات بكمية



٢٢٥ - ٤٨٨

شمال





التاريخ، ١٤٤٢ / ١٠ / ٥ هـ

Date / / 201

1238



معرض الزيادي

تبيع وشراء السيارات  
لصاحبه / شيخ طائفة المعارض  
إبراهيم بلفيث علي الزيادي  
س.ت، ٤٦٠٣٠٠٨٧٠٣  
تصريح مرور رقم ٧٥٧/٣٤٩٥  
القنفذة - طريق جدة - جيزان

سند قبض  
Receipt Voucher

هـ H. ريال S.R.

٢٠٠٠	
------	--

Received from Mr: استلمنا من السيد / السادة: هـ فاطم الريسي

The Sum of: مبلغ وقدره: مئتان ريالاً غير

Cash  Cheque No.: ٢٠١٦ لصاحبها على بنك  شيك رقم: ٢٠١٦

on: وذلك مقابل: لصاحبها عطايه موردي

Received by استلم

# نموذج مطالبه للمستفيد (التأمين الإلزامي على المركبات)

نجم  
najm

رقم المطالبة رقم النموذج بشكل كامل  
رقم وثيقة تأمين المؤمن له رقم الوثيقة رقم المؤمن له

أ. معلومات المستفيد

نوع المطالبة  مركبة  إصابات  حريق  ممتلكات  وفيات  أخرى

الاسم حسن غانم محمد الربيعي

رقم الهوية ١١٠٠١٠٢٣٠٨ البريد الإلكتروني

رقم الجوال ٠٥٥٦٤٥٦٤٦٣ صندوق البريد / الرمز

ب. معلومات سائق المركبة

السائق هو المستفيد  نعم  لا

اسم السائق رقم هوية سائق المركبة

ج. معلومات وتفاصيل الحادث

مدينة وموقع الحادث تاريخ ووقت وقوع الحادث صياح / مساء

مباشرة الحادث من قبل  نجم  أخرى رقم تقرير الحادث ١٠٠٤٠٢٨٧٧

نسبة مسؤولية المستفيد / السائق 0%  25%  50%  75%  رقم لوحة مركبة المستفيد ٤٨٨٠ ب.ع.ل

د. معلومات الحساب البنكي للمستفيد

أقر بأنه عند استلام مبلغ التعويض المستحق لي نظاماً ومقفاً للتدفير المرفقة ووفقاً لشروط الوثيقة وأحكامها من خلال تحويل المبلغ إلى حسابي المصرفي الموضح أدناه في بنك فرانكي أختي وأبرئ شركة التأمين بشكل تام ونهائي من جميع المسؤوليات التي قد تترتب على هذه المطالبة حالياً أو مستقبلاً كما أقر بأنه قد تم تعويضني عن جميع المطالبات المتعلقة بهذه الواقعة.

رقم الحساب البنكي الخاص بالمستفيد (IBAN) SA11710000043960168000107

ه. إفراز وقبول

وفق قواعد جمع وتبادل المعلومات التأمينية للمركبات، أوافق على منح شركة التأمين الحق في الاستعلام والإفصاح وتبادل المعلومات التأمينية مع شركة نجم لخدمات التأمين فيما يخص المطالبة التأمينية المقدمة أو المطالبات السابقة وذلك للحصول على السجل التأميني، وكذلك أوافق على منح شركة نجم لخدمات التأمين الحق بالإفصاح والاستعلام وتبادل المعلومات التأمينية على كافة المعلومات التأمينية الخاصة بي مع الأعضاء.

أقر أنا الموقع أدناه أن البيانات المدونة أعلاه صحيحة

المستفيد  شخص آخر  رقم هوية مقدم المطالبة ١١٠٠١٠٢٣٠٨

اسم مقدم المطالبة حسن غانم محمد رقم جوال مقدم المطالبة ٠٥٥٦٤٥٦٤٦٣

الصفة النظامية مالك التاريخ / / الموقع

و. لاستعمال شركة التأمين

المستندات مكتملة  نعم  لا المستندات الناقصة

تاريخ / / رقم / اسم الموظف الموقع

(تكون المعالجة خلال ٢ أيام من استلام المطالبة مكتملة المستندات)



تويوتا  
TOYOTA

(017) 732-4961



لكسوس  
LEXUS

الهاتف:

301129882300003

الرقم الضريبي للشركة:



MOHAMED SALEH BABGI & SONS GROUP CO. LTD.  
Department of Auto Trading, Spare Parts and Maintenance

www.mbabgi.com

4603007756

الرقم الضريبي للشركة:

Original	Parts Estimate	طريقة السداد	التاريخ	رقم الفاتورة
		CSH	24/08/2020	10CEPAAB2152

اسم العميل:	اسم الضيف:
صفحة 1	
الرقم الضريبي للعميل:	الرقم الضريبي للضيف:
MohamMO10	

رقم بطاقة الإصلاح:	رقم اللوحة:	Process Card #	10:07:01	24/08/2020
التاريخ والوقت:	موديل السيارة:	Time / Date	Abdulrahman Shoi	
اسم مهندس الاستقبال:	رقم الشاسي:	Representative	110230	
رقم الحساب:	رقم المحرك:	Account Number		
رقم امر العمل:	رقم التصنيع:	Purchase Order #		
رقم الفاتورة الاصلية:	قراءة العداد ( كلم ):	Original Invoice		
اسم العميل:	تاريخ الشراء:	Customer Name		
رقم الجوال:	التاجر الاسمي:	Telephone # 1	0	
رقم الهاتف:	تاريخ الصيانة الاخيرة:	Telephone # 2		

الوصف	الكمية	سعر الوحدة	خصم %	القيمة
53301KK011 HOOD SUB-ASSY BIN: A1701A06	1	1554.00	0.00	1554.00
1- 534100K370 Hinge Assy Hood Rh Toyota BIN: B0313B02	1	89.00	0.00	89.00
2- 534200K370 Hinge Assy Hood Lh Toyota BIN: B0310D01	1	89.00	0.00	89.00
53811KK020 ** Panel Fr Fender Rh BIN: C0201B05	1	782.00	0.00	782.00
53701KK040 ** Apron Sub-assy Fr F BIN: B0403C	1	703.00	0.00	703.00
5- 480680K010 Arm Sub-assy Suspen Toyota BIN: A1301B02	1	906.00	0.00	906.00
6- 486100K010 Arm Assy Suspension Toyota BIN: A1301A03	1	1377.00	0.00	1377.00
43211KK030 ** Knuckle Steering R BIN: 88888888	1	665.00	0.00	665.00
8- 90366T0007 Bearing Tapered Rol Toyota BIN: A0105B01	1	232.00	0.00	232.00
43502KK030 ** Hub Sub-assy Fr Axl BIN: B1204G03	1	377.00	0.00	377.00
10- 435120K160 Disc Fr Toyota BIN: A0412A02	1	439.00	0.00	439.00
11- 488200K010 Link Assy Fr Stabil Toyota BIN: A0211C01	1	402.00	0.00	402.00
ALT BIN: PDR 488110K220 ** Bar Stabilizer BIN: D0601D04	1	761.00	0.00	761.00
13- 48510BZ197 Absorber Set Shock Toyota BIN: A0512C02	1	436.00	0.00	436.00
442500K650 ** GEAR ASSY POWER STE BIN: A1101B01	1	3603.00	0.00	3603.00
15- 486090K010 Support Sub-assy Fr Toyota BIN: B0206F01	1	364.00	0.00	364.00
16- 538750K380 Liner Fr Fender Rh Toyota BIN: B0601A01	1	237.00	0.00	237.00





تويوتا  
TOYOTA

(017) 732-4961



لكسوس  
LEXUS

الهاتف:

301129882300003

الرقم الضريبي للشركة:



MOHAMED SALEH BABGI & SONS GROUP CO. LTD.  
Department of Auto Trading, Spare Parts and Maintenance

www.mbabgi.com

4603007756

الرقم الضريبي للشركة:

العنوان : القنفذة :

Original	Parts Estimate	طريقة السداد	التاريخ	رقم الفاتورة
		CSH	24/08/2020	10CEPAAB2152

اسم العميل :	اسم العميل :
صفحة 1	
الرقم الضريبي للعميل :	الرقم الضريبي للعميل :
MohamMO10	

رقم بطاقة الإصلاح :	رقم اللوحة :	Process Card #	10:07:01	24/08/2020
التاريخ والوقت	موديل السيارة :	Time / Date	Abdulrahman Shoi	
اسم مهندس الاستقبال :	رقم الشاسي :	Representative	110230	
رقم الحساب :	رقم المحرك :	Account Number		
رقم امر العمل :	رقم التصنيع :	Purchase Order #		
رقم الفاتورة الاصلية :	قراءة العداد ( كلم ) :	Original Invoice		
اسم السائق :	تاريخ الشراء :	Customer Name		
رقم الجوال :	التاجر الاساسي :	Telephone # 1	0	
رقم الهاتف :	تاريخ الصيانة الاخيرة :	Telephone # 2		

الوصف	الكمية	سعر الوحدة	خصم %	القيمة
53301KK011 HOOD SUB-ASSY BIN: A1701A06	1	1554.00	0.00	1554.00
1- 534100K370 Hinge Assy Hood Rh Toyota BIN: B0313B02	1	89.00	0.00	89.00
2- 534200K370 Hinge Assy Hood Lh Toyota BIN: B0310D01	1	89.00	0.00	89.00
53811KK020 ** Panel Fr Fender Rh BIN: C0201B05	1	782.00	0.00	782.00
53701KK040 ** Apron Sub-assy Fr F BIN: B0403C	1	703.00	0.00	703.00
5- 480680K010 Arm Sub-assy Suspen Toyota BIN: A1301B02	1	906.00	0.00	906.00
6- 486100K010 Arm Assy Suspension Toyota BIN: A1301A03	1	1377.00	0.00	1377.00
43211KK030 ** Knuckle Steering R BIN: 88888888	1	665.00	0.00	665.00
8- 90366T0007 Bearing Tapered Rol Toyota BIN: A0105B01	1	232.00	0.00	232.00
43502KK030 ** Hub Sub-assy Fr Axl BIN: B1204G03	1	377.00	0.00	377.00
10- 435120K160 Disc Fr Toyota BIN: A0412A02	1	439.00	0.00	439.00
11- 488200K010 Link Assy Fr Stabil Toyota BIN: A0211C01	1	402.00	0.00	402.00
ALT BIN: PDR 488110K220 ** Bar Stabilizer BIN: D0601D04	1	761.00	0.00	761.00
13- 48510BZ197 Absorber Set Shock Toyota BIN: A0512C02	1	436.00	0.00	436.00
442500K650 ** GEAR ASSY POWER STE BIN: A1101B01	1	3603.00	0.00	3603.00
15- 486090K010 Support Sub-assy Fr Toyota BIN: B0206F01	1	364.00	0.00	364.00
16- 538750K380 Liner Fr Fender Rh Toyota BIN: B0601A01	1	237.00	0.00	237.00

NCB الأهلي



سيد حسن عامر محمد صبري

الإسم

Name

الرقم الشخصي

Customer No.

72027344

رقم الحساب

المصرفي الدولي

IBAN

SA1710000043960168000107

رقم الحساب

Account No.

43960168000107

KINGDOM OF SAUDI ARABIA  
MINISTRY OF INTERIOR

رخصة سير  
VEHICLES REGISTRATION

المملكة العربية السعودية  
وزارة الداخلية

المالك  
حسن غاتم محمد عسيري

المستخدم

هوية المالك ١١٠٠١٠٢٣٠٨ هوية المستخدم

رقم الهيكل MR0JX6BB2G0611077

رقم اللوحة ٤٨٨٠ ب ج ل

نوع التسجيل نقل خاص 4880 L J B

ماركة المركبة تويوتا طراز المركبة هايلاكس

وزن المركبة ١٤٥٨ حمولة المركبة ٣

اللون ابيض سنة الصنع ٢٠١٦

الرقم التسلسلي ٩٠٦٤٤٨٥١٠ تاريخ الإنتهاء ١٤٤١/٠٥/١٩









شركة مجموعة محمد صالح بابجي للتجارة والسيارات وقطع الغيار والصيانة  
 قسم تجارة وتجارة السيارات وقطع الغيار والصيانة  
 MOHAMED SALEH BABGI & SONS GROUP CO. LTD.  
 Department of Auto Trading, Spare Parts and Maintenance



www.mbabgi.com

(017) 732-4961

الهاتف:

301129882300003

الرقم الضريبي للشركة:

4603007756

الرقم التجاري للشركة:

الطوائف: التفتحة

Original	Parts Estimate	طريقة السداد	التاريخ	رقم الفاتورة
		CSH	24/08/2020	10CEPAAB2152
اسم العميل: MohamMO10		اسم العميل: Abdulrahman Shoi		
اسم العميل: MohamMO10	رقم العميل: 0000000	رقم اللوحة: N/A	رقم المحرك: N/A	رقم الفاتورة الاصلية: 110230
Plate Number	رقم اللوحة:	Process Card #	10.07.01	رقم بطاقة الإصلاح:
Vehicle Model	موديل السيارة:	Time / Date	24/08/2020	التاريخ والوقت:
VIN #	رقم الشاصي:	Representative	Abdulrahman Shoi	اسم مهندس الاستقبال:
Engine #	رقم المحرك:	Account Number	110230	رقم الحساب:
Assembly #	رقم التصنيع:	Purchase Order #		رقم امر العمل:
Kilometers	قراءة العداد ( كلم ):	Original Invoice		رقم الفاتورة الاصلية:
Registered Date	تاريخ الشراء:	Customer Name		اسم العميل:
Selling Dealer	التاجر الاسمي:	Telephone # 1	0	رقم الجوال:
Last Serviced	تاريخ الصيانة الاخيرة:	Telephone # 2		رقم الهاتف:

الوصف	الكمية	سعر الوحدة	خصم %	القيمة	
17- 521190M951 Cover Fr Bumper Up Toyota BIN: C0501A01	صدام امامي	1	279.00	0.00	279.00
18- 521120K230 Extension Fr Bumper Toyota BIN: B0508A01	وصلة	1	540.00	0.00	540.00
19- 521010K010 Plate Sub-assy Fr B Toyota BIN: C0701A01	صدام	1	500.00	0.00	500.00
20- 521040K010 Cover Sub-assy Fr B Toyota BIN: C0701B06	غطاء	1	474.00	0.00	474.00
21- 539010K010 Panel Sub-assy Fr V Toyota BIN: C0701B03	صاجة	1	599.00	0.00	599.00
22- 521020K171 EXTENSION SUB-ASSY Toyota BIN: B0502B02	جلدة ركن صدام	1	454.00	0.00	454.00
521230K020 ** Plate Fr Bumper Rei BIN: B0503B03	صاجة	1	158.00	0.00	158.00
67001KK020 ** Panel Sub-assy Fr D BIN: 8888	باب	1	2189.00	0.00	2189.00
686100K091 ** Check Assy Fr Door BIN: 888	مفصلة باب	1	182.00	0.00	182.00
687100D050 ** Hinge Assy Fr Door BIN: B1301H05	مفصلة باب	1	157.00	0.00	157.00
26- 6873012120 Hinge Assy Fr Door Toyota BIN: T0101J04	مفصلة باب	1	163.00	0.00	163.00
61131KK020 ** PILLAR FR BODY UPR BIN: 88888888	قائم الأبواب	1	558.00	0.00	558.00
53201KK040 ** Support Sub-assy Ra BIN: 88888888	صاجة الواجبة	1	1755.00	0.00	1755.00
29- 531000K510 Grille Assy Radiato Toyota BIN: C0701B01	قطع ديكور امامي	1	998.00	0.00	998.00
177000C210 ** Cleaner Assy Air W/ BIN: 88888	فربة منظف هواء مكينة	1	1253.00	0.00	1253.00
** NO STOCK ON HAND					

التفصيل البنكي:

Mohammed Saleh Babgi & Sons Group Co. Ltd.

اسم الحساب:

اسم البنك:

رقم الفرع:

رقم حساب:

صاف اجمالي	23275.00
خصم ضريبية 15%	3491.25
مجموع	26766.25

التوقيع

قبل الخصم / 27766  
 بعد الخصم / 24019  
 التمبرن / 150  
 الخ / 2639



رقم الوثيقة : ٩ ل و ٨٩١٣ التسجيل : النوع : شهرية عادي السنة : ١٩٧٦  
رقم البطاقة : ١٠٤٩٣٧٩٠٨٩ اللون : رمادي  
الاسم : احمد بلفاسم حسين الشقيه

الاصغر ١ الى ١ من ١

رقم الوثيقة : ٨٤٢٢١٩٩٦ :  
نوع التأمين : طرف ثالث :  
اسم الشركة : شركة ملاذ للتأمين وامادة التأمين التعاوني :  
تاريخ الاصدار : ١٤٤١/٠٨/٢٨ تاريخ البداية : ١٤٤١/٠٨/٢٨ تاريخ النهاية : ١٤٤٢/١١/١٣

رقم الوثيقة :  
نوع التأمين :  
اسم الشركة :  
تاريخ الاصدار : تاريخ البداية : تاريخ النهاية :

رقم الوثيقة :  
نوع التأمين :  
اسم الشركة :  
تاريخ الاصدار : تاريخ البداية : تاريخ النهاية :



KINGDOM OF SAUDI ARABIA  
MINISTRY OF INTERIOR

رخصة سير  
VEHICLES REGISTRATION

المملكة العربية السعودية  
وزارة الداخلية

المالك  
حسن غاتم محمد عسيري

المستخدم

هوية المالك ١١٠٠١٠٢٣٠٨ هوية المستخدم

رقم الهيكل MR0JX6BB2G0611077

رقم اللوحة ٤٨٨٠ ب ج ل

نوع التسجيل نقل خاص 4880 L J B

ماركة المركبة تويوتا طراز المركبة هايلاكس

وزن المركبة ١٤٥٨

حمولة المركبة ٣

اللون ابيض سنة الصنع ٢٠١٦

الرقم التسلسلي ٩٠٦٤٤٨٥١٠ تاريخ الإنتهاء ١٤٤١/٠٥/١٩

