

Youssef Ahmed Almalkey for Valuation	مركز التقدير - DA Center	تقرير تقدير الأضرار النهائي Final Damage Assessment Report
Riyadh	مدينة المركز - Center City	
25/10/2021 08:33:31 PM	تاريخ الطباعة - Print Date	
25/10/2021 05:01:57 PM	تاريخ التقدير - DA Date	
25/10/2021 06:33:57 PM	تاريخ إكمال الحالة - DA Completed Date	
DA2510213341	رقم التقرير - DA Report No	
RD251021468	رقم الحادث - Accident No	
Najm	مباشرة الحادث عن طريق - Accident Attended by	
	الجهة المباشرة للحادث - Sub Case Type	
1/2	رقم - Pages	

المالك		معلومات المركبة Vehicle Details
المالك	Owner	
عبدالله ابراهيم حمد	اسم مالك المركبة / Vehicle Owner Name	
1014270613	رقم الهوية / ID	
0560000465	رقم الجوال / Mobile No	
Lexus	صنع المركبة / Vehicle Manufacturer	
LX 570	الموديل / Model	
White 2020	اللون والسنة / Color & Year	
D D H 5	رقم اللوحة / Plate No	
JTJHY00W7L4327361	رقم الهيكل / Chasis No	
yousef ahmed al maliki	التقدير بواسطة / Estimated By	
5000.00	التكلفة التقديرية / (A) Estimation Cost	
38,750.10	تكلفة قطع الغيار / (B) Spare Parts Cost	
43750.10	التكلفة الإجمالية / (A+B) Total Cost	
	ملاحظات Comments	

الدفع بواسطة Payment By	طريقة الدفع Payment Method	نسبة المسؤولية (%) Liability(%)
Malath Cooperative Insurance and Reinsurance Company	By Insurance Company	100

Youssef Ahmed Almalkey for Valuation	مركز التقدير - DA Center	تقرير تقدير الأضرار النهائي Final Damage Assessment Report
Riyadh	مدينة المركز - Center City	
25/10/2021 08:33:31 PM	تاريخ الطباعة - Print Date	
25/10/2021 05:01:57 PM	تاريخ التقدير - DA Date	
25/10/2021 06:33:57 PM	تاريخ إكمال الحالة - DA Completed Date	
DA2510213341	رقم التقرير - DA Report No	
RD251021468	رقم الحادث - Accident No	
Najm	مباشرة الحادث عن طريق - Accident Attended by	
	الجهة المباشرة للحادث - Sub Case Type	
2/2	رقم - Pages	

Spare parts final value القيمة النهائية لقطع الغيار	Discount for total الخصم الإجمالي	Spare parts cost تكلفة قطع الغيار	Spare part dealer تاجر قطع الغيار
38,750.10	0%	33695.74	My vehicle for car spare parts

السعر بعد خصم الاستهلاك Price after deduction of consumption	نسبة الاستهلاك Consumption Ratio	نسبة الخصم Discount	السعر Price	العدد Quantity	القطعة Spare part
2950.35	0%	15%	3471.00	1	كيبوت 5330160700
400.00	0%	0%	400.00	1	عازل كيبوت 0
1308.15	0%	15%	1539.00	1	رفر ف أمامي يسار 5380260D70
400.00	0%	0%	400.00	1	عازل رفر ف أمامي يسار 0
13897.50	0%	15%	16350.00	1	شمعه نور أمامي يسار 8118560N70
200.00	0%	0%	200.00	1	عازل شمعه نور أمامي يسار 0
3668.60	0%	15%	4316.00	1	كشاف أمامي يسار 8139060040
4924.90	0%	15%	5794.00	1	لحيه أسفل الصدام الأمامي PZ32160194A0
300.00	0%	0%	300.00	1	عازل صدام أمامي 0
113.05	0%	15%	133.00	1	عضمه صدام أمامي يسار 5211660260
606.90	0%	15%	714.00	1	بطانه رفر ف أمامي يسار 5387660140
7247.10	0%	15%	8526.00	1	شبكة أمامي PZ32760099
300.00	0%	0%	300.00	1	عازل لحيه أسفل الصدام الأمامي 0
1384.65	0%	15%	1629.00	1	صدام أمامي 521196B973
317.05	0%	15%	373.00	1	كتابه رفر ف أمامي يسار 0
565.25	0%	15%	665.00	1	حساس صدام أمامي عدد واحد 8934160060A6
166.60	0%	15%	196.00	1	حشوه صدام أمامي 5261160150



RD251021468



25-Oct-2021 11:31:22 AM

إجراءات ما بعد الحادث:

1. التوجه إلى الجهات المعنية بموجب الإشعار المعطى من قبل المحقق وهي كالتالي:
2. الحصول على ورقة الإصلاح من قبل أحد أقسام المرور من خلال الإشعار المعطى من قبل المحقق.
3. الحصول على تسعيرة تقدير الأضرار من قبل مراكز التقديرات المعتمدة من خلال الإشعار المعطى من قبل المحقق.
4. التوجه إلى شركة التأمين بعد الحصول على ورقة الإصلاح و تسعيرتقدير الأضرار.
5. الحصول على مخالصة نهائية أو الموافقة الخطية بإصلاح المركبة من شركة التأمين.

ملاحظات:

- شركة نجم لا تتقاضى أي مبالغ مالية من أطراف الحادث للخدمة المقدمة لهم
- إذا كان الطرف يحمل وثيقة تأمين شامل، يمكنه مراجعة شركة التأمين الخاصة به.
- شركة نجم غير مسؤولة عن تكاليف النقلات (السطحات)
- لتقديم المطالبة الرجاء احضار رقم الحساب البنكي (الايبان)
- يحق للعميل تقديم اعتراضه على نسبة مسؤولية الحادث خلال عشرة أيام عمل من تاريخ وقوع الحادث و ذلك من خلال زيارة الموقع الإلكتروني www.najm.sa
- لعمل تقدير لأضرار المركبه يلزم حجز موعد في احد مراكز تقدير من خلال الموقع www.taqdeer.sa أو عبر تطبيق تقدير على الأجهزة الذكية

للإستفسار والملاحظات:

care@najm.sa

www.najm.sa

920000560

أسهل طريقة للتبليغ عن الحادث و أكثر حمل تطبيق "نجم" الآن

www.najm.sa/app

خدمتكم غابتنا ونتمنى لكم قيادة آمنة



RD251021468



25-Oct-2021 11:31:22 AM


نموذج طلب أذن اصلاح مركبة

السادة/ادارة مرور الشمال

نرجو من سعادتكم الابعاز لمن يلزم لإصدار إذن إصلاح للمركبة الموضحة معلوماتها أدناه والتي تضررت من حادث مروري قامت شركتنا بمباشرته

RD251021468	رقم الحالة
AM 11:07:59 25/10/2021	تاريخ الحادث
محمد عبدالقوي نصر	اسم المالك
فورتشنر	طراز المركبة
تويوتا	نوع المركبة
فضي	لون المركبة
7322	رقم الهيكل
100%	نسبة الإدانة
و ي ع 75	رقم اللوحة

الرسم التوضيحي لمكان الضرر:



الضرر القديم 0 الضرر الجديد X

مكان الضرر
الركن الخلفي الأيسر



*عزيزي العميل سيتم ارسال رساله نصيه على رقم الجوال الموضح في تقرير الحادث نأمل التكرم بتسجيل تقييمكم للخدمة المقدمه لكم

25/10/2021 نسخة رقم - 1	Version Date / تاريخ الإصدار
RD251021468	Case Number / رقم الحالة
25/10/2021 11:07:59	Accident Time / وقت الحادث
الرياض التعاون, دمياط, الرياض	مكان الحادث Accident Location
24.7768672, 46.6938344	Coordinate / أحداثيات الحادث

تقرير تحديد المسؤولية Liability Determination Report
التقرير النهائي Final Report
جهة التحويل سحيت لتجم



معلومات السائق Driver Info.	الطرف (1) Party (1)	الطرف (2) Party (2)
الاسم / Name	محمد عبد القوي نصر	عبدالله ابراهيم حمد
الجنسية / Nationality	يمني	سعودي
العمر / Age	58 08/06/1965	41 06/12/1981
رقم الاتصال / Mobile No.	0560000465	0509205545
رقم الهوية / ID Number	2224563607	1014270613
نوع الرخصة / License Type	رخصة خاصة	رخصة خاصة
تاريخ انتهاء الرخصة / Expiry Date	21/06/1445	17/02/1450
تاريخ إضافة الرخصة / Upload Date	25/10/2021	25/10/2021

معلومات المركبة Veh. Info.	اسم المالك / Owner Name	محمد عبد القوي نصر
طراز المركبة / Make/Model	تويوتا / غراتش	لغزس / ال اكس 570
سنة ولون / year & color	فضي / 2006	أبيض / 2020
رقم اللوحة / Plate No	وي ع 75 / خصوصي	هد د 5 / خصوصي

التأمين Ins. Info.	اسم الشركة / Company Name	شركة ملاة للتأمين وإعادة التأمين التعاوني
رقم الوثيقة / Policy No.	100062436	شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني - اسيج
تاريخ الانتهاء / Expiry Date	21/09/2022	03/02/2022
تاريخ البداية / Start Date	22/09/2021	03/02/2021
نوع التأمين / Insurance type	تأمين مسؤولية ضد الغير - مركبة	تأمين مسؤولية ضد الغير - مركبة

معلومات الحادث Accident Info	عدد اطراف الحادث : 2 عدد الاصابات : 0 عدد الوقفات : 0
سبب الحادث / Cause of Acc.	عكس اتجاه السير, wrong side
الأنظمة المخالفة / Laws Violated	
نسبة المسؤولية / LD%	100%
جهة الصدمة / Damage Area	الركن الخلفي الأيسر, Rear Left
الركن الأمامي, المقدم, Front Left	الركن الأمامي, المقدم, Front Left
التملكات / Properties	
احتمالية حق الرجوع / Recovery	Yes/نعم
سبب احتمالية حق الرجوع / Recover Reason	عكس اتجاه السير

معلومات المحقق Surveyor Info	رقم المحقق / Surveyor ID 3491
وصف الحادث / Accident Description	بعد المعاينة والإطلاع والاستماع أقوال الطرفين تبين لي أن الطرف الأول يسير في شارع رئيسي على شارع دمياط باتجاه الجنوب عكس اتجاه السير والطرف الثاني يسير بنفس الشارع بشكل مستقيم باتجاه الشمال وعدم الانتباه وأخذ الحيطه قام الطرف الأول بمخالفته الأفضلية للطرف الثاني عكس اتجاه السير وأسطمذ بالطرف الثاني ونتج عن ذلك تقيبات واضرار ماديه الطرف الأول الركن الخلفي الأيسر موخره والطرف الثاني مقدمه والركن الأمامي الأيسر واضرار داخلية أسفل المركبه وتكون نسبة الإلادته على الطرف الأول 100% من نظام المرور حسب المادة 10/1/50 من نظام المرور كم هو موضح في المخطط التقريبي والتصويري بين الطرفين
نجم العمليات Operations	



RD251021468



25-Oct-2021 11:31:22 AM

إجراءات ما بعد الحادث:

1. التوجه إلى الجهات المعنية بموجب الإشعار المعطى من قبل المحقق وهي كالتالي:
2. الحصول على ورقة الإصلاح من قبل أحد أقسام المرور من خلال الإشعار المعطى من قبل المحقق.
3. الحصول على تسعيرة تقدير الأضرار من قبل مراكز التقديرات المعتمدة من خلال الإشعار المعطى من قبل المحقق.
4. التوجه إلى شركة التأمين بعد الحصول على ورقة الإصلاح و تسعيرتقدير الأضرار.
5. الحصول على مخالصة نهائية أو الموافقة الخطية بإصلاح المركبة من شركة التأمين.

ملاحظات:

- شركة نجم لا تتقاضى أي مبالغ مالية من أطراف الحادث للخدمة المقدمة لهم
- إذا كان الطرف يحمل وثيقة تأمين شامل، يمكنه مراجعة شركة التأمين الخاصة به.
- شركة نجم غير مسؤولة عن تكاليف النقلات (السطحات)
- لتقديم المطالبة الرجاء احضار رقم الحساب البنكي (الايبان)
- يحق للعميل تقديم اعتراضه على نسبة مسؤولية الحادث خلال عشرة أيام عمل من تاريخ وقوع الحادث و ذلك من خلال زيارة الموقع الإلكتروني www.najm.sa
- لعمل تقدير لأضرار المركبه يلزم حجز موعد في احد مراكز تقدير من خلال الموقع www.taqdeer.sa أو عبر تطبيق تقدير على الأجهزة الذكية

للإستفسار والملاحظات:

care@najm.sa

www.najm.sa

920000560

أسهل طريقة للتبليغ عن الحادث و أكثر حمل تطبيق "نجم" الآن

www.najm.sa/app

خدمتكم غايتنا ونتمنى لكم قيادة آمنة



RD251021468



25-Oct-2021 11:31:22 AM


نموذج طلب أذن اصلاح مركبة

السادة/ادارة مرور الشمال

نرجو من سعادتكم الابعاز لمن يلزم لإصدار إذن إصلاح للمركبة الموضحة معلوماتها أدناه والتي تضررت من حادث مروري قامت شركتنا بمباشرته

RD251021468	رقم الحالة
AM 11:07:59 25/10/2021	تاريخ الحادث
محمد عبدالقوي نصر	اسم المالك
فورتشنر	طراز المركبة
تويوتا	نوع المركبة
فضي	لون المركبة
7322	رقم الهيكل
100%	نسبة الإدانة
و ي ع 75	رقم اللوحة

الرسم التوضيحي لمكان الضرر:



الضرر القديم 0 الضرر الجديد X

مكان الضرر
الركن الخلفي الأيسر



*عزيزي العميل سيتم ارسال رساله نصيه على رقم الجوال الموضح في تقرير الحادث نأمل التكرم بتسجيل تقييمكم للخدمة المقدمه لكم

RD251021468 رقم الحادث

1

رقم اللوحة

اسم المالك

محمد عبدالقوي نصر سعيد

شركة التأمين

شركة ملاذ للتأمين

التصنيف

تأمين طرف ثالث

الموديل

Toyota

تاريخ الصنع

2006

تاريخ الفاعلية

22/09/2021

تاريخ الانتهاء

21/09/2022

رقم الوثيقة

100062436

رقم الهيكل

MR1YX59G063007322

الرقم التسلسلي

1628700

هوية المالك

2224563607

25 Oct 2021 1117



KURRO

5 222 DDH

الجمهورية العربية السعودية
KSA

25 Oct 2021 1113

KINGDOM OF SAUDI ARABIA
MINISTRY OF INTERIOR

رخصة سير
VEHICLES REGISTRATION

المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية

عبدالله ابراهيم محمد بن سعيد

المستخدم

هوية المالك ١٠١٤٢٧٠٦١٣ هوية المستخدم

رقم الهيكل JTJHY00W7L4327361

رقم اللوحة ٥ د د ٥

5 D D H

نوع التسجيل خاص

طراز المركبة آل أكس ٥٧٠

حمولة المركبة ٨

سنة الصنع ٢٠٢٠

ماركة المركبة لكزس

وزن المركبة ٢٦٨٥

اللون ابيض

١٧١١٩٨٧١٠

الرقم التسلسلي





25 Oct 2021 1112



25 Oct 2021 1113