

KINGDOM OF SAUDI ARABIA  
MINISTRY OF INTERIOR

رخصة سير  
VEHICLES REGISTRATION

المملكة العربية السعودية  
وزارة الداخلية  
المالك أحمد عبدالله الجبار الغامدي

هوية المستخدم ١٠١٥٠٠٤٠١١ هوية المالك

رقم الهيكل JTMHU09J3D4071159

رقم اللوحة ٨٧٢٧ د ر ح

نوع التسجيل خاص

8727 J R D

طراز المركبة جي اكس

ماركة المركبة تويوتا

حمولة المركبة ٧

وزن المركبة ٢٢٥٠

تاريخ الصنع ٢٠١٣

اللون

٩٦٨٥٦٣٢١٠


الرقم التسلسلي



Damage Assessment Center in Al-Jubail	DA Center - مركز التقدير	<b>تقرير تقدير الأضرار النهائي</b> <b>Final Damage Assessment Report</b>
ALJubail	Center City - مدينة المركز	
ALJubail	Assessment City - مدينة التقدير	
27/10/2021 11:23:15 AM	Print Date - تاريخ الطباعة	
26/10/2021 10:13:32 AM	DA Date - تاريخ التقدير	
26/10/2021 11:13:05 AM	DA Completed Date - تاريخ إكمال الحالة	
DA261021912	DA Report No- رقم التقرير	
QF24102180	Accident No - رقم الحادث	
Najm	Accident Attended by - مباشرة الحادث عن طريق	

احمد عبدالله الغامدي	Vehicle Owner Name / اسم مالك المركبة	المالك	معلومات المركبة Vehicle Details
1015004011	ID / رقم الهوية	Owner	
0555742136	Mobile No / رقم الجوال		
TOYOTA	Vehicle Manufacturer / صنع المركبة		
جي اكس	Model / الموديل		
Beige 2013	Color & Year / اللون والسنة	بيانات المركبة	
J R D 8727	Plate No / رقم التوحة	Vehicle Info	
JTMHU09J3D4071159	Chasis No / رقم الهيكل		
Standard	Vehicle Type / نوع المركبة		
Damage Assessment Center in Al-Jubail	Damage Assessment Center / اسم المركز	مركز تقدير الأضرار Damage Assessment Center	
Hussein Abdul Karim Ali Abadi workshop	Workshop Name / اسم الورشة		
Hamid Mohsen	Assessor Name / اسم المقيم		
26/10/2021 10:30:12 AM	Assessment Date-Damage Assessment Center تاريخ تقدير مركز الأضرار		
High Cost	Transferring Reason to Appraiser سبب التحويل إلى مئمن		
يتم تأمين المركبة قبل وبعد لوجود أضرار كبيرة في الركن الخلفي الأيمن والباب الخلفي الأيمن والعجلات الخلفية اليمنى واسطب	ملاحظات التحويل Transferring Comment		
DA center in Jubail	Showroom Name / اسم المعرض		
26/10/2021 11:13:05 AM	Assessment Date-Appraiser تاريخ تقدير مئمن		
80000.00	قيمة المركبة قبل الضرر (A) Before Accident Vehicle Cost		
60000.00	قيمة المركبة بعد الضرر (B) After Accident Vehicle Cost		
الركن الخلفي الأيمن والجانب الأيمن والمؤخرة وعجلات وفترنس	ملاحظات مئمن Appraiser Comment	تقدير مئمن Appraiser Estimation	
20000.00	(A-B) Total Cost / التكلفة الإجمالية	أجمالي التكلفة Final Cost	

الدفع بواسطة Payment By	طريقة الدفع Payment Method	نسبة المسؤولية (%) Liability(%)
Malath Cooperative Insurance and Reinsurance Company	By Insurance Company	100





24 Oct 2021 2039



24 Oct 2021 2039

رقم الحادث: QF24102180

1

رقم اللوحة	
اسم المالك	شركة الوفاق لتأجير السيارات
شركة التأمين	شركة ملاذ للتأمين
التصنيف	تأمين شامل
الموديل	Kia
تاريخ الصنع	2021
تاريخ الفاعلية	26/05/2021
تاريخ الانتهاء	25/05/2022
رقم الوثيقة	4008655
رقم الهيكل	3KPA241A1ME322785
الرقم	109698710

الرقم 2049 لسنة 2021 في 24 Oct

KINGDOM OF SAUDI ARABIA  
MINISTRY OF INTERIOR

رخصة سير  
VEHICLES REGISTRATION

المملكة العربية السعودية  
وزارة الداخلية  
المملكة

المستلم  
أحمد عبدالله عبدالجبار الغامدي

هوية المستلم ١٠١٥٠٠٤٠١١ هوية الملك رقم الهيكل

JTMHU09J3D4071159

٨٧٢٧ ج ر د  
8727 J R D

رقم النوحة

نوع التسجيل خاص  
طراز المركبة جي إس  
عمولة المركبة ٧  
سنة الترخيص ١٤٤١

مشاركة المركبة تويوتا  
نوع المركبة ٢٢٥٠

٩٩٨٥٦٣٢١٠

الرقم التسلسلي



KINGDOM OF SAUDI ARABIA  
MINISTRY OF INTERIOR

رخصة سائفة  
DRIVING LICENSE

المملكة العربية السعودية  
وزارة الداخلية

عبدالله بن أحمد بن عبدالله الغامدي

ABDULLAH AHMED A AL GHAMDE

No. 1099375329

DOB 27/05/1998

Exp 28/05/2027

فئة الدم O+

الفئة بدون قيود

الرقم ١٠٩٩٣٧٥٣٢٩

تاريخ الميلاد ١٤١٩/٠٢/٠٢

تاريخ الإنتهاء ١٤٤٨/١٢/٢٢

تاريخ الاصدار ١٤٢٨/١٢/٢٢

خاصة

سعودي

المسجلة



24 Oct 2021 2054

YELO

KINGDOM OF SAUDI ARABIA  
MINISTRY OF INTERIOR

رخصة سير  
VEHICLES REGISTRATION

المملكة العربية السعودية  
وزارة الداخلية

شركة الوفاق لتأجير السيارات مساهمة مغلقة

هوية المستخدم

٧٠٠١٤٦٣٧٢٥  
3KPA241A1ME322785

٦٩٦٦ ط م د  
6966 T Z D

نوع التسجيل: خصوصي  
طراز المركبة: ريو سيهان  
حمولة المركبة: ٥  
سنة الصنع: ٢٠٢١

المستخدم  
هوية المالك  
رقم الهوية  
رقم الترخيص  
حارفة  
وزن المركبة  
اللون  
الرقم التسلسلي



KINGDOM OF SAUDI ARABIA  
MINISTRY OF INTERIOR  
RESIDENT IDENTITY

MD LEON HOSSAIN  
مد ليون حسين

الرقم: ٢٤٩٦٢٥٣٩٧٨ نسخة ١

مكان الإصدار: الخدمات الإلكترونية

الإصدار: ١٤٤٢/٠٨/٢٩ - ١٩٩٥/٠٢/١٦

المهنة: عامل

الجنسية: بنجلا ديش

صاحب العمل: شركة الوفاق لتأجير السيارات مساهمة مغلقة



3496253978

24 Oct 2021 2054

Car (Joint Stock)  
Ring Road Exit (15)-  
No. 19250  
4040  
17689

مساهمة مغلقة  
التجاري


5200/Attachments



24 Oct 2021 2040



24 Oct 2021 2039



24 Oct 2021 2052

تقرير تحديد المسؤولية  
Liability Determination Report

التقرير النهائي  
Final Report

جهة التحويل  
سحبت لنجم

24/10/2021	تاريخ الإصدار / Version Date
1	نسخة رقم - 1
QF24102180	رقم الحالة / Case Number
24/10/2021 20:01:54	وقت الحادث / Accident Time
التطيف   غير معروف غير معروف التطيف	مكان الحادث Accident Location
26.5209282, 49.8428002	أحداثيات الحادث / Coordinate

معلومات السائق Driver Info.	الطرف (1) Party (1)	الطرف (2) Party (2)
Name / الاسم	مد ليون حسين	عبدالله احمد الغامدي
Nationality / الجنسية	بنقالي	سعودي
Age / العمر	27   16/02/1995	24   29/05/1998
Mobile No. / رقم الاتصال	0597050368	0555742136
ID Number / رقم الهوية	2496253978	1099375329
License Type / نوع الرخصة	لا يوجد رخصة / لا يحمل	رخصة خاصة
Expiry Date / تاريخ انتهاء الرخصة		22/12/1448
Upload Date / تاريخ إضافة الرخصة		24/10/2021

معلومات المركبة Veh. Info.	اسم المالك / Owner Name	شركة الوثائق لتاجير	احمد عبدالله الغامدي
Make/Model / طراز المركبة	كيا / ريو	تويوتا / جي اكس	
year & color / سنة ولون	فضي / 2021	بيج / 2013	
Plate No / رقم اللوحة	د م ط 6966 / خصوصي	د ر ح 8727 / خصوصي	

التأمين Ins. Info.	اسم الشركة / Company Name	شركة ملاة للتأمين وإعادة التأمين التعاوني	شركة ولاء للتأمين التعاوني
رقم الوثيقة / Policy No.	4008655	B01-21-300-00110328	
Expiry Date / تاريخ الانتهاء	25/05/2022	26/05/2022	
Start Date / تاريخ البداية	26/05/2021	27/05/2021	
Insurance type / نوع التأمين	شامل	تأمين مسؤولية ضد الغير - مركبة	

معلومات الحادث Accident Info	عدد اطراف الحادث : 2   عدد الاصابات : 0   عدد الوفيات : 0
Cause of Acc. / سبب الحادث	عدم الانتباه و عدم اخذ الحيطه والحذر Not to take caution
Laws Violated / الأنظمة المخالفة	
نسبة المسؤولية / LD%	100%
Damage Area / جهة الصدمة	الركن الأمامي الأيسر, Front Left
الممتلكات / Properties	الركن الخلفي الأيمن, Rear Right
Recovery / احتمالية حق الرجوع	Yes/نعم
Recover Reason / سبب احتمالية حق الرجوع	السائق لا يملك رخصة

معلومات المحقق Surveyor Info	رقم المحقق / Surveyor ID	1636
وصف الحادث / Accident Description	<p>بعد المعاينة و الاطلاع و الاستماع الى اقوال الاطراف تبين ان الحادث وقع على طريق المطار اتجاه شرق بحي المطار بسبب قلة الاحتراز من الطرف ١ أثناء الانحراف لليساى حيث ان الطرف ٢ بحالة سير بشكل مستقيم من ما حتم التصادم بين الركن الايسر الامامي للمركبه ١ و الجانب الخلفي الايمن للمركبه ٢ و عليه يتحمل الطرف ١ نسبة ١٠٠% لمخالفة المادة رقم 60/2/2</p>	
		