

RD251021700 رقم الحادث

1

	رقم اللوحة
منيره حسين بن علي حافضي	اسم المالك
شركة ملاذ للتأمين	شركة التأمين
تأمين طرف ثالث	التصنيف
Toyota	الموديل
2009	تاريخ الصنع
05/07/2021	تاريخ الفاعلية
04/07/2022	تاريخ الانتهاء
95296401	رقم الوثيقة
JTDBW923494034306	رقم الهيكل
51404900	الرقم التسلسلي
1071413114	هوية المالك 1332 25 Oct 2021



25 Oct 2021 1328



25 Oct 2021 13:27

KINGDOM OF SAUDI ARABIA
MINISTRY OF INTERIOR

رخصة سيار
VEHICLES REGISTRATION

مملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية

عبدالرحمن سعد عبدالرحمن العبدالله

ذكر

هوية المستلم

١٠٨٨٢٦٧٦٩٣

هوية المستلم

WBA7E0102JB221021

رقم الترخيص

٣٣٨٨٨ | ٣

رقم الترخيص

3388 A S D

مركبة

نوع الترخيص: خصوصي
تاريخ الترخيص: ١٠٣٧

صيانة المركبة: ٥

سنة الصنع: ٢٠١٨

وزن المركبة

١٧٢٠

اللون

ابيض

١٥٤٢٨٤٦١٠

لرقيم الترخيص



25 Oct 2021 1335



25 Oct 2021 1328



اتجاه الجنوب



1



1

2

25 Oct 2021 1337

Youssef Ahmed Almalkey for Valuation	مركز التقدير - DA Center	تقرير تقدير الأضرار النهائي Final Damage Assessment Report
Riyadh	مدينة المركز - Center City	
31/10/2021 06:11:47 PM	تاريخ الطباعة - Print Date	
25/10/2021 03:47:54 PM	تاريخ التقدير - DA Date	
26/10/2021 10:32:33 AM	تاريخ إكمال الحالة - DA Completed Date	
DA2510212978	رقم التقرير - DA Report No	
RD251021700	رقم الحادث - Accident No	
Najm	مباشرة الحادث عن طريق - Accident Attended by	
	الجهة المباشرة للحادث - Sub Case Type	
2/2	رقم - Pages	

Spare parts final value القيمة النهائية لقطع الغيار	Discount for total الخصم الإجمالي	Spare parts cost تكلفة قطع الغيار	Spare part dealer تاجر قطع الغيار
29,555.45	0%	25700.39	White Astronomy Co. Ltd.

السعر بعد خصم الاستهلاك Price after deduction of consumption	نسبة الاستهلاك Consumption Ratio	نسبة الخصم Discount	السعر Price	العدد Quantity	القطعة Spare part
4633.15	0%	5%	4877.00	1	19 جنط كروم خلفي يمين مقاس W321546878
2347.45	0%	5%	2471.00	1	ديكور سمكه جنب يمين W325684876
1910.45	0%	5%	2011.00	1	رمان كفر خلفي يمين W9865465745
480.70	0%	5%	506.00	1	نوكل اسفل باب خلفي يمين W318643268
10033.90	0%	5%	10562.00	1	باب خلفي يمين W3156489765
332.50	0%	5%	350.00	1	عازل طرف باب خلفي يمين 444
332.50	0%	5%	350.00	1	عازل طرف باب أمامي يمين 444
9484.80	0%	5%	9984.00	1	رفرف خلفي يمين W854822

KINGDOM OF SAUDI ARABIA
MINISTRY OF INTERIOR

رخصة سير
VEHICLES REGISTRATION

المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية

المالك
المستخدم
عبدالرحمن بن سعد بن عبدالرحمن العبدالله

هوية المالك
هوية المستخدم
١٠٨٨٢٦٧٦٩٣

رقم الهيكل
WBA7E0102JB221021

رقم اللوحة
د س أ ٣٣٨٨

3388 A S D

ماركة المركبة
نوع التسجيل
بي ام دبليو
خاص

طراز المركبة
037 ال اي

وزن المركبة
حمولة المركبة
١٧٢٠
٥

اللون
سنة الصنع
ابيض
٢٠١٨

١٥٤٢٨٤٦١٠

رقم التسلسلي



Youssef Ahmed Almalkey for Valuation	مركز التقدير - DA Center	تقرير تقدير الأضرار النهائي Final Damage Assessment Report
Riyadh	مدينة المركز - Center City	
31/10/2021 06:11:47 PM	تاريخ الطباعة - Print Date	
25/10/2021 03:47:54 PM	تاريخ التقدير - DA Date	
26/10/2021 10:32:33 AM	تاريخ إكمال الحالة - DA Completed Date	
DA2510212978	رقم التقرير - DA Report No	
RD251021700	رقم الحادث - Accident No	
Najm	مباشرة الحادث عن طريق - Accident Attended by	
	الجهة المباشرة للحادث - Sub Case Type	
1/2	رقم - Pages	

معلومات المركبة		المالك	معلومات التقدير
عبدالرحمن سعد العبدالله	اسم مالك المركبة / Vehicle Owner Name	المالك	
1088267693	رقم الهوية / ID	Owner	
0533033054	رقم الجوال / Mobile No		معلومات التقدير
BMW	صنع المركبة / Vehicle Manufacturer	بيانات المركبة	
IL 730	الموديل / Model	Vehicle Info	
White 2018	اللون والسنة / Color & Year		
A S D 3388	رقم اللوحة / Plate No		
WBA7E0102JB221021	رقم الهيكل / Chasis No		
yousef ahmed al malki	التقدير بواسطة / Estimated By	أجور الأيدي العاملة	
6000.00	التكلفة التقديرية / (A) Estimation Cost	Labor Estimation	
29,555.45	تكلفة قطع الغيار / (B) Spare Parts Cost	قطع الغيار	
35555.45	التكلفة الإجمالية / (A+B) Total Cost	أجمالي التكلفة	Final Estimation
بحسب رفرق خلفي يمين و باب أمامي يمين و الميزانيه وترصيص من ضمن أجور اليد			ملاحظات
			Comments

الدفع بواسطة	طريقة الدفع	نسبة المسؤولية (%)
Payment By	Payment Method	Liability(%)
Malath Cooperative Insurance and Reinsurance Company	By Insurance Company	100

25/10/2021 نسخة رقم - 1	Version Date / تاريخ الإصدار
RD251021700	Case Number / رقم الحالة
25/10/2021 13:08:01	Accident Time / وقت الحادث
الرياض الربيع, 65, الرياض	مكان الحادث Accident Location
24.7833631, 46.6522448	Coordinate / أحداثيات الحادث

تقرير تحديد المسؤولية Liability Determination Report
التقرير النهائي Final Report
جهة التحويل سحبت لنجم

الطرف (2) Party (2)	الطرف (1) Party (1)	الاسم / Name
عبدالرحمن سعد العبدالله	متيره حسين حناظي	
سعودي	سعودي	Nationality / الجنسية
28 16/02/1994	31 31/01/1991	Age / العمر
0533033054	0580199363	Mobile No. / رقم الاتصال
1088267693	1071413114	ID Number / رقم الهوية
رخصة خاصة	لا يوجد رخصة / لا يحمل	License Type / نوع الرخصة
17/06/2026		Expiry Date / تاريخ انتهاء الرخصة
25/10/2021		Upload Date / تاريخ إضافة الرخصة

اسم المالك / Owner Name	طراز المركبة / Make/Model	سنة ولون / year & color	رقم اللوحة / Plate No
عبدالرحمن سعد العبدالله	تويوتا / يارس	أبيض / 2009	ان ح 3651 / خصوصي
بي أم دايبليو / اي ال 730		أبيض / 2018	د س ا 3388 / خصوصي

اسم الشركة / Company Name	رقم الوثيقة / Policy No.	تاريخ الانتهاء / Expiry Date	تاريخ البداية / Start Date	نوع التأمين / Insurance type
شركة ملاة للتأمين وإعادة التأمين التعاوني	95296401	04/07/2022	05/07/2021	تأمين مسؤولية ضد الغير - مركبة
شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني - اسيج	P/219/5515/21/22708403/00	31/05/2022	31/05/2021	تأمين مسؤولية ضد الغير - مركبة

سبب الحادث / Cause of Acc.	الأنظمة المخالفة / Laws Violated	نسبة المسؤولية / LD%	جهة الصدمة / Damage Area	المتعلقات / Properties	احتمالية حق الرجوع / Recovery	سبب احتمالية حق الرجوع / Recover Reason
التحرف, sudden change of lane, مفاجئ		100%	الركن الأمامي الأيسر, Left, المرآة اليسرى, Front Left Mirror	المتعلقات / Properties	Yes/نعم	السائق لا يملك رخصة
		0%	الركن الخلفي الأيمن, Rear Right, عجلات, Right Wheels, المرآة اليمنى, Right Mirror			

رقم المحقق / Surveyor ID	وصف الحادث / Accident Description
4449	بعد المعاينة والإطلاع والاستماع لأقوال الطرفين تبين لي أن الطرف الاول يسير على طريق الأمير محمد بن سلمان في المسار الاوسط والطرف الثاني يسير بنفس الطريق بالمسار الايسر ولعدم الانتباه من من الطرف الاول قام بالانحراف على الطرف الثاني من المسار الاوسط الى المسار الايسر لليوتيرن وحتم التصادم ونتج عن الحادث اضرار مادية لدى الطرف الاول الركن الامامي الأيسر والمرآة والطرف الثاني الجانب الأيمن والركن الخلفي الأيمن والعجلات الأمامية وبذلك تكون نسبة الإذانة على الطرف الاول بنسبة 100% بسبب عدم الانتباه والانحراف المفاجيء بناء على المادة رقم 50/2/24 من نظام المرور علما بأن أطراف الحادث قاموا بالتحرك من موقع الحادث بناء على طلب المرور بناء على المادة رقم 63 من نظام المرور



RD251021700 رقم الحادث

2

رقم اللوحة	د س ا 3388
اسم المالك	عبدالرحمن سعد عبدالرحمن العبدالله
شركة التأمين	المجموعة المتحدة للتأمين - اسيج
التصنيف	تأمين طرف ثالث
الموديل	52
تاريخ الصنع	2018
تاريخ الفاعلية	31/05/2021
تاريخ الانتهاء	31/05/2022
رقم الوثيقة	P/219/5515/21/22708403/00
رقم الهيكل	WBA7E0102JB221021
الرقم التسلسلي	154284610
هوية المالك	1088267693
	25 Oct 2021