

Alabama  
900 3016  
Makkah

Branch   
Callm No

# MOTOR CLAIM FORM

Please read carefully and answer fully the questions



AIC-2987

Policy No: \_\_\_\_\_ Period of Ins.: From \_\_\_\_\_ To \_\_\_\_\_ Excess \_\_\_\_\_ Estimated value of car \_\_\_\_\_

### INSURED

Insured Name: سورة محمد علي  
Address: شركة Tel: 05564447430  
Occupation: \_\_\_\_\_

### VEHICLE

Make of vehicle: Toyota Horse Power: 1500  
Registered Letters & Number: S207 KED  
Chassis No: K2062260

### DRIVER

Name: محمد بن عبد الله Age: \_\_\_\_\_  
Type & number of license: 4  
Expiry date of the license: 2017/11/17  
Does the driver work for you? نعم  
Address: شركة 0557079267

### ACCIDENT

For what purpose the vehicle was used when the accident occurred? Work  
Where did the accident happen? Makkah  
Date of accident: 30-12-21 Speed: 60-  
How did the accident happen? I was going on my way suddenly other party hit me Back and accidentally Front also Parked. Vachrude.

### TRAFFIC POLICE

Have you reported the accident? نعم  
At which police station did you report? تجمع

### DAMAGE TO OWN VEHICLE

State extent of damage to your vehicle?  
Front n. Backe

### PARTICULARS OF DAMAGE TO INJURY TO PERSONS OR PROPERTY

The extent of damage to the other vehicle or Property?

I / we declare the above to be true to the best of my/our knowledge and belief and hereby authorize Arabia Insurance Cooperative Co. and/or their legal advisors to deal in my/our name with all matters arising from this incident in their discretion, and if they deem it expedient, to admit liability and/or negligence on the part of myself/ourselves and/or of my/our servants or agent.

Date 30-12-21 Driver signature [Signature] Insured signature [Signature]  
2-1-22





المركبة رقم (٠٣)

السائق : MOHAMMAD MERAJ رقم السجل : ٢٤٦١٨٩٤٠٧٠ تاريخ الميلاد : ١٤١٦/٠٨/١٠ الجنس : ذكر الجنسية : الهند  
الحالة الصحية : سليم مالك المركبة وقت الحادث : محمد الهدي  
نوع الرخصة : خاصة تاريخ الاصدار : ١٤٤١/٠٢/٠٢ تاريخ التجديد :  
رقم الحساب :  
الجنسية : الهند  
رقم السجل : ١٠٠٩٠٨٣٥٠٠  
تاريخ الانتهاء : ١٤٤٦/٠٢/٠٢

اسم البنك :  
الماركة : تويوتا الطراز : توفنا فاغن اللون : ابيض نوع الهيكل : ٩ راكب ناقل رقم اللوحة : ب ط ق ٨٦٠٢ نوع التسجيل : خاص # التسلسلي : ٣٧١٦٦٠١٠

شركة التأمين : شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني (اسيج) تاريخ إنتهاء التأمين : ١٤٤٠/١٠/٢٣ نوع التأمين : طرف ثالث  
مكان الصدمة : خلفي نسبة المسؤولية في الحادث : ٠ % التكلفة :

بيانات الركاب :  
الاسم :  
رقم البطاقة :  
الحالة الصحية :

نتج عن الحادث : أخرى أخرى

مسئولية الحادث والأسباب : عدم ترك مسافة كافية

انتهى الحادث : محمد الراجحي

الضابط المحقق

الاسم : ثامر المحمادي

الرتبة :

التوقيع :

مدير الإدارة

الختم الرسمي



# نظام الحوادث المرورية

المملكة العربية السعودية  
وزارة الداخلية  
الأمن العام  
الإدارة العامة للمرور



TASRP002

رقم التقرير

١٠٩٦٧١٤٠٦٦

رقم المشغل

حوادث شرق العاصمة المقدسة

الموقع

١٤٤٣/٠٦/٢١

تاريخ الاصدار

٤٠٠٧١٥٥٦٦٨

رقم الحادث

الماركة	طراز المركبة	موديلها	لونها	رقم اللوحة	التسجيل
ياس	ياس	٢٠١٩	ابيض	د ع ك ٥٢٠٧	خاص

اسم المالك :

السايق : نصر الدين صالح

تاريخ ومكان الحادث : ١٤٤٣/٠٥/٢٦ المدينة المنورة

مكان الصدمة بالمركبة : خلفي

اسم طابع التقرير : ناصر القلبي

تم التحري عن السيارة المشار إليها أعلاه واتضح من المعلومات المتوفرة في النظام

( ) لا يوجد ملاحظات

( ) بها ملاحظات

التوقيع :

الاسم :

أصحاب الورش

لا مانع من إصلاح المركبة الموضحة أعلاه ولمرة واحدة فقط ، علماً بأن صلاحية هذا الأمر خمسة عشر يوماً من تاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢١ هـ

الختم الرسمي



ملاحظات  
تركيب بن مطلق الشريف

التاريخ : 02/01/2022

المستخدم : تمت الطباعة من خلال موقع نجم

1 - نسخة رقم - 30/12/2021	Version Date / تاريخ الإصدار	تقرير تحديد المسؤولية Liability Determination Report	التقرير النهائي Final Report
MC30122171	Case Number / رقم الحالة		
30/12/2021 14:20:28	Accident Time / وقت الحادث	جهة التحريك مرور مكة	نجم najm
مكة   الزاهر، المدينة المنورة باريس   النوا، هولندا	مكان الحادث Accident Location		
21.4453331, 39.8090998	Coordinate / إحداثيات الحادث		

الطرف (3) Party	الطرف (2) Party	الطرف (1) Party	معلومات السائق Driver Info.
محمد معراج أنصاري	نصر الدين مسالح	مصطفى مرعان السلمي	Name / الاسم
عدي	سوداني	مصري	Nationality / الجنسية
26   02/01/1996	43   02/01/1980	61   09/12/1961	Age / العمر
0561328682	0557079267	0566917123	Mobile No. / رقم الاتصال
2461894020	2304918531	1009023977	ID Number / رقم الهوية
رخصة خاصة	رخصة خاصة	رخصة خاصة	License Type / نوع الرخصة
02/02/1446	17/07/1442	06/03/1450	Expiry Date / تاريخ انتهاء الرخصة
30/12/2021	30/12/2021	30/12/2021	Upload Date / تاريخ إضافة الرخصة
معلومات المركبة Veh. Info.	اسم المالك / Owner Name	طراز المركبة / Make/Model	سنة ولون / year & color
محمد حمدان النجيب	شركة فلا العربي	عبدالرحمن مصطفى السلمي	نجم غلفي / 2013
تويوتا / تويوتا	تويوتا / باريس	هيونداي / الفترا	يا ه ق 6181 / خصوصي
أبيض / 2011	أبيض / 2019	نجم غلفي / 2013	يا ه ق 6181 / خصوصي
ب ط ق 8602 / خصوصي	د ع ه 5207 / خصوصي	يا ه ق 6181 / خصوصي	
التأمين Ins. Info.	اسم الشركة / Company Name	رقم الوثيقة / Policy No.	تاريخ الانتهاء / Expiry Date
	شركة التأمين العربية التعاونية	P/111/5501/21/000097	28/02/2022
			01/03/2021
			شامل
معلومات الحادث Accident Info	حدد أطراف الحادث : 3   حدد الإصابات : 0   حدد التوقيات : 0		
	سبب الحادث / Cause of Acc.	عدم ترك مسافة كافية no sufficient distance, كافية	
	الأنظمة المخالفة / Laws Violated		
	نسبة المسؤولية / LD%	100%	0%
	جهة الصدمة / Damage Area	المقدمة, front	المقدمة, front, المؤخرة, Rear
	الممتلكات / Properties		
	احتمالية من الرجوع / Recovery		
	سبب احتمالية من الرجوع / Recover Reason		
معلومات المحقق Surveyor Info	رقم المحقق / Surveyor ID	وصف الحادث / Accident Description	
	1004707236 / 2666	بعد المعاينة والإطلاع والاستماع لأقوال الأطراف تبين لي أن الأضرار بسبب خلع بعضهما في العمار الأوسط في طريق المدينة المنورة في الزاهر ولحم ترك مسافة كافية اصطدم الطرف الأول بالطرف الثاني بقوة الاصطدام اصطدم الطرف الثاني بالطرف الثالث وتنتج عن الحادث أضرار مادية للطرف الأول في المقدمة والطرف الثاني في المؤخرة والمقدمة والطرف الثالث في المؤخرة وبذلك يتحمل الطرف الأول نسبة 100% لعدم ترك مسافة كافية على حسب المادة رقم 1/ 37/ 1/ 50 من نظام المرور السعودي وعلى حسب مرئياتي فإن الأضرار متطابقة	
		نجم العمليات Operations	

Via Najm Information System.

CR. 1010229751



MC301221719313



التاريخ : 02/01/2022 04:41:40 PM

المستخدم : تمت الطباعة من خلال موقع نجم

## نموذج طلب إذن اصلاح مركبة ( بدل فاقد )

السادة / إدارة المرور


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

نرجو من سعادتكم الابعاز لمن يلزم لإصدار إذن إصلاح للمركبة الموضحة معلوماتها أدناه والتي تضررت من حادث مروري قامت شركتنا بمباشرة.

MC30122171	رقم الحادث / Case Number
12/30/2021 2:20:28 PM	تاريخ الحادث / Accident Time
شركة هلا العربية	اسم مالك المركبة / Owner Name
2019	سنة الصنع / Manu. Year
أبيض	لون المركبة / Vehicle Color
يارس	طراز المركبة / Vehicle Model
تويوتا	نوع المركبة / Vehicle Type
2260	رقم الهيكل / Chassis NO
رخصة سير المركبة	نوع التسجيل / Reg Card Type
5207 د ع ك	رقم اللوحة / Plate Number
0 %	نسبة المسؤولية (%) / LD %

مكان الضرر بالمركبة :  
المؤخرة، المقدمة

: الرسم التوضيحي لمكان الضرر



Mekdar Center for Vehicle Damage Assessment	مركز التقدير - DA Center	<b>تقرير تقدير الأضرار النهائي</b> <b>Final Damage Assessment Report</b>
Jeddah	مدينة المركز - Center City	
11/01/2022 03:41:35 PM	تاريخ الطباعة - Print Date	
03/01/2022 12:38:22 PM	تاريخ التقدير - DA Date	
03/01/2022 01:49:17 PM	تاريخ إكمال الحالة - DA Completed Date	
DA0301222209	رقم التقرير - DA Report No	
MC30122171	رقم الحادث - Accident No	
Najm	مباشرة الحادث عن طريق - Accident Attended by	
	الجهة المباشرة للحادث - Sub Case Type	

معلومات المركبة		المالك	معلومات التقدير
اسم مالك المركبة / Vehicle Owner Name	شركة هلا العربية	رقم الهوية / ID	
رقم الجوال / Mobile No	0570897264	رقم المركبة / Vehicle Manufacturer	TOYOTA
موديل / Model	يارس	بيانات المركبة / Vehicle Info	White 2019
اللون والسنة / Color & Year	White 2019	رقم اللوحة / Plate No	K E D 5207
رقم الهيكل / Chasis No	MHFB29F39K2062260	التكلفة التقديرية / Estimated By	Mekdar Center for Vehicle Damage Assessment
أجور الأيدي العاملة / Labor Estimation	4800.00	التكلفة التقديرية / (A) Estimation Cost	4800.00
ضريبة القيمة المضافة / VAT (15%)	720.00	تكلفة قطع الغيار / (B) Spare Parts Cost	7371.60
تكاليف قطع الغيار / (B) Spare Parts Cost	7371.60	ضريبة القيمة المضافة / VAT (15%)	1105.74
ضريبة القيمة المضافة / VAT (15%)	1105.74	التكلفة الإجمالية / (A+B) Total Cost	12171.60
التكلفة الإجمالية / (A+B) Total Cost	12171.60	التكلفة الإجمالية بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة / (A+B+VAT) Total Cost including VAT	13997.34
التكلفة الإجمالية بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة / (A+B+VAT) Total Cost including VAT	13997.34	ملاحظات / Comments	يوجد ضرر في اسطب خلفي يمين من السابق ليس من أثر الحادث

الدفع بواسطة / Payment By	طريقة الدفع / Payment Method	نسبة المسؤولية (%) / Liability (%)
شركة هلا العربية	POS	0

Mekdar Center for Vehicle Damage Assessment	مركز التقدير - DA Center	<b>تقرير تقدير الأضرار النهائي</b> <b>Final Damage Assessment Report</b>
Jeddah	مدينة المركز - Center City	
11/01/2022 03:43:09 PM	تاريخ الطباعة - Print Date	
03/01/2022 12:38:22 PM	تاريخ التقدير - DA Date	
03/01/2022 01:49:17 PM	تاريخ إكمال الحالة - DA Completed Date	
DA0301222209	رقم التقرير - DA Report No	
MC30122171	رقم الحادث - Accident No	
Najm	مباشرة الحادث عن طريق - Accident Attended by	
	الجهة المباشرة للحادث - Sub Case Type	

القيمة النهائية مع ضريبة القيمة المضافة Sparepart Final value with VAT (15%)	ضريبة القيمة المضافة (15%)	القيمة النهائية لقطع الغيار بعد الخصم الإجمالي Parts Final Value After Overall Discount %	نسبة الخصم على الإجمالي Overall Discount	التكلفة الإجمالية Total cost	مورد قطع الغيار Spare part dealer
8477.34	1105.74	7371.60	0%	10217.00	Amal Tamm Co For service, call us at 920010431


الاجملي بعد الخصم والاستهلاك Total After Discount & Consumption	نسبة الاستهلاك Consumption%	نسبة الخصم Discount %	الاجملي Total	سعر الوحدة Unit price	العدد Quantity	قطع الغيار Spare part
767.20	0%	20%	959.00	959.00	1	كبوت 533010D290
540.00	0%	20%	675.00	675.00	1	شيك امامي 531140D040
820.00	0%	20%	1025.00	1025.00	1	صاجه فرق الريديرات 532010D240
316.80	50%	20%	792.00	792.00	1	صدام امامي 521190U933
154.40	50%	20%	386.00	386.00	1	هواية وسط لصدام الامامي 531120D770
1216.00	0%	20%	1520.00	1520.00	1	شمعة نور امامي يمين 811100DG30
967.20	0%	20%	1209.00	1209.00	1	باب شنته 644010D510
176.00	0%	20%	220.00	220.00	1	علامات باب شنته 7643102090
351.20	0%	20%	439.00	439.00	1	جسر لصدام الخلفي 520230D100
795.20	0%	20%	994.00	994.00	1	صاجه تحت باب الشنته 583070D490
330.80	50%	20%	827.00	827.00	1	صدام خلفي 521590U933
144.00	0%	20%	180.00	180.00	1	حشوة فلين لصدام الامامي 526110D110
199.20	0%	20%	249.00	249.00	1	صاجه قفل كبوت 532080D190
156.80	0%	20%	196.00	196.00	1	مفصلات كبوت 534200D630
436.80	0%	20%	546.00	546.00	1	ديكور داخلي لباب الشنته 583870D210

التاريخ : 02/01/2022

المستخدم : تمت الطباعة من خلال موقع نجم

### رسم كروكي الحادث / Accident Sketch

MC30122171	رقم الحالة / CaseNumber
12/30/2021 2:20:28 PM	وقت الحادث / Accident Time
الزاهر, المدينة المنورة   يارسا انوفا   هيونداي	مكان الحادث / Accident Location





MC301221717371



التاريخ : 02/01/2022 04:42:06 PM

المستخدم : تمت الطباعة من خلال موقع نجم

## إشعار للمراجعة ( بدل فاقد )

MC30122171	رقم الحالة / Case Number
12/30/2021 2:20 PM	وقت الحادث / Accident Time
الزاهر, المدينة المنورة\ يارس\ انوفا \ هيونداي	مكان الحادث / Accident Location

الطرف	رقم / اللوحة / Plate Number	نوع / المركبة / Vehicle Type	اسم / شركة التأمين / Insurance Company	رقم / وثيقة التأمين / Policy Number
1	د ع ك 5207	يارس	شركة التأمين العربية التعاونية	111/5501/21/000097

عميلنا العزيز يمكنك مراجعة شركة التأمين , بعد 48 ساعة من وقت وتاريخ الحادث , كما يرجى أخذ موافقة شركة التأمين خطياً قبل اصلاح المركبة .

Dear Customer,

Please visit insurance company after the 48 hours of the accident time to take approval letter for the vehicle repair.



2304918531

الجمهورية العربية السورية  
مملكة البحرين  
السلطنة عمان  
البحرين

1980/01/01

1333/08/08

رقم الهوية: ٤٣٠٤٩١٨٥٣١

NASRELDIN MUSTAFA BASHIR SALIH

السيد مصطفى بن صالح

RESIDENT IDENTITY

الجمهورية العربية السورية  
مملكة البحرين  
السلطنة عمان  
البحرين

MINISTRY OF INTERIOR  
KINGDOM OF SAUDI ARABIA



KINGDOM OF SAUDI ARABIA  
MINISTRY OF INTERIOR

رخصة قيادة  
DRIVING LICENSE

المملكة العربية السعودية  
وزارة الداخلية

نصر الدين مصطفى بشير صالح

NASRELDIN MUSTAFA BASHIR SALIH



No. 2304918531 ٢٣٠٤٩١٨٥٣١ الرقم

Exp 01/03/2021 ١٤٤٢/٠٧/١٧ تاريخ الانتهاء

DOB 01/01/1980 ١٤٠٠/٠٢/١٣ تاريخ الميلاد

بدون قيود القيود

خاصة النوع

٥٤٥٦٦٦٦ هاتف

AB+ الدم

KINGDOM OF SAUDI ARABIA



شهادة خاصة بالتأمين على المركبات

رقم الوثيقة : P/111/5501/21/000097 : رقم التسلسل : 235  
 نوع التأمين : وثيقة تأمين شامل  
 مالك المركبة : شركة هلا العربية  
 السائق المفوض :  
 العنوان : شارع عبدالله السهمي Riyadh 12511-3076-شارع عبدالله السهمي السفارات 6633  
 هاتف : فاكس :  
 مدة التأمين : من : 01/03/2021 12:00:00 AM : وتنتهي في : 28/02/2022 11:59:00 PM  
 مواصفات السيارة المؤمنة

نوع المركبة	شكل الهيكل	سنة الصنع	سعة المحرك	عدد المقاعد	رقم التسجيل	رقم الهيكل	تحددات الإمتثال
تويوتا ياريس	سيدان	2019		1 + 4	د ع ك . 5207	MHFB29F39K 2062260	سيارات خصوصية

حدود المنطقة الجغرافية : داخل اراضي المملكة العربية السعودية فقط

الإستثناءات

أ - قائد المركبة

1 - إذا كان عمر قائد المركبة أقل من 18 سنة ما لم يتم ذكر ذلك صراحة بموجب هذه الشهادة

الاسم : لا يوجد

- 2 - إذا كان قائد المركبة يحمل تصريح قيادة مؤقت
- 3 - إذا ثبت ان قيادة المركبة تمت دون الحصول على رخصة قيادة لنوع المركبة طبقاً للأنظمة أو ان تكون الرخصة قد صدر أمر بسحبها من الجهات المختصة أو كان منتهية ما لم يتم تجديد الرخصة المنتهية خلال 50 يوم عمل من تاريخ الحادث
- 4 - إذا كان قائد السيارة غير مصرح له من المؤمن له قيادة المركبة
- 5 - إذا كان قائد المركبة تحت تأثير المسكرات أو العقاقير الطبية التي لايسمح طبياً بالقيادة بعد تناولها
- 6 - إذا تجولز قائد المركبة الإشارة الحمراء أو قاد المركبة عكس إتجاه السير

ب - المركبة

- 1 - إذا كانت المركبة مستعملة مخالفاً لما صرح عنه في خانة تحديدات الإستمثال اعلاه
- 2 - يستثنى من التغطية التأمينية ولن تكون الشركة مسؤولة عن سداد التعويضات للغير اذا كانت المركبة مستعملة في أي نوع من انواع السباقات او في تحديد سرعه الانطلاق او في تجريبه اختبار القدرة
- 3 - يستثنى من التغطية التأمينية ولن تكون الشركة مسؤولة عن سداد التعويضات للغير اذا كانت المركبة مستعملة ضمن المناطق التي لا يسمح عادة للعامه بالقيادة فيها داخل المطارات او الموانئ البحرية مالم تكن المركبة مستخدمة لأغراض تجاريه بالنطاق المسموح به

ج - المصنوعون و الممتلكات

- 1 - تستثنى ممتلكات مالك المركبة و/أو ممتلكات قائد المركبة سواء كانت داخل المركبة أو خارجها
- 2 - تستثنى البضائع المنقولة و/أو أي ممتلكات شخصية من أي نوع كانت

ملاحظات هامة

- لا يعدد إلا بأصل هذه الشهادة وفي حال وجود كسحط و/أو تغير بأي من البيانات الواردة فيها فإن الشهادة تعتبر لاغية
- لا يغطي هذا التأمين الغرامات أو العقوبات المالية بما في ذلك المخالفات أو الكفالات التي قد تفرض على المؤمن له اشعار الشركة خلال عشرين يوم عمل عن أي تغيير جوهري في شيء صرح به في نموذج طلب التأمين
- في حال نقل الملكية و/ أو الغاء تسجيل المركبة لأي سبب كان تعتبر هذه الشهادة بحكم الملغاة تلقائياً
- حدود المسؤولية تجاه الغير: حد أقصى عشرة ملايين ريال للأضرار الجسدية و المادية معا
- يتحمل مالك المركبة تبعية ونتائج أي تزوير و/أو تلاعب بهذه الشهادة و ما يترتب عليها من تعويضات إلزامية
- في حال استخدام هذه الشهادة بفرض استخراج و تسجيل لوحات مروية جديدة للسيارة فإنه يتوجب على المؤمن له إبلاغ شركة التأمين العربية التعاونية خلال مدة أقصاها 48 ساعة ليتم تحديث البيانات و إصدار شهادة جديدة
- تخضع هذه الشهادة والوثيقة لشروط وامتثلانات الوثيقة الموحدة الصادرة من قبل البنك المركزي السعودي (SAMA)

صدرت هذه الشهادة بتاريخ اليوم 25/02/2021 07:53:52 PM الموافق

الختم والتوقيع



Name and signature of client

إسم وتوقيع العميل

User: Ahmed H. Medani : جهة الإصدار: فرع الرياض-2  
 هاتف: 011-2153360 رقم الهاتف الموحد بالمملكة 920005002

KINGDOM OF SAUDI ARABIA  
MINISTRY OF INTERIOR

رخصة سير  
VEHICLES REGISTRATION

المملكة العربية السعودية  
وزارة الداخلية

شركة هــلا العربيـه

المالك

المستخدم

هوية المستخدم

٧٠٠٠٠٣٩٥٦٥

هوية المالك

MHFB29F39K2062260

رقم الهيكل

٥٢٠٧ د ع ك

رقم اللوحة

5207 K E D

نوع التسجيل خصوصي

طراز المركبة يارس

تويوتا

ماركة

حمولة المركبة ٥

١٥٠٠

وزن المركبة

سنة الصنع ٢٠١٩

ابيض

اللون

٨٤٠٧٦١٧١٠



الرقم التسلسلي