

٤/١١١/٥٥٠١/٢٠/٥٥٣٦٤٨

التاريخ : 05/07/2020

المستخدم : 2761

21/06/2020	تاريخ الإصدار / Version Date
1	نسخة رقم - 1
AB21062026	رقم الحادثة / Case Number
21/06/2020 13:03:51	وقت الحادثة / Accident Time
أبوظبي المرططين. الملك تيد // مواقف عسير مول // خصوصي 2	موقع الحادثة / Accident Location
18.2403647, 42.6042973	أحداثيات الحادثة / Coordinate

تقرير تحديد المسؤولية Liability Determination Report
التقرير النهائي Final Report
جهة المرور مرور أبها



Party (2)	Party (1)	Name / الاسم
صانع علي صالح سليمان	عبدالله علي محمد السويدي	
سعودي	سعودي	Nationality / الجنسية
32 28/07/1988	32 04/05/1988	Age / العمر
0509222524	0506750767	Mobile No. / رقم الاتصال
1084519572	1072306590	ID Number / رقم الهوية
رخصة خاصة	رخصة خاصة	License Type / نوع الرخصة
08/05/1442	01/07/1440	Expiry Date / تاريخ انتهاء الرخصة
21/06/2020	21/06/2020	Upload Date / تاريخ بداية الرخصة

Owner Name / اسم المالك	Make/Model / ماركة المركبة	Year & color / سنة ولون	Plate No / رقم اللوحة
الشركة العربية لتجارة البترول والمنتجات البترولية	أوبو / أوبو	أبيض / 2020	د ق ط 3056 / خصوصي
	أوبو / أوبو	أبيض / 2020	د ق ط 3056 / خصوصي

Company Name / اسم الشركة	Policy No. / رقم الوثيقة	Expiry Date / تاريخ الانتهاء	Start Date / تاريخ البداية	Insurance type / نوع التأمين
الشركة العربية لتجارة البترول والمنتجات البترولية	000856	18/12/2020	24/02/2020	شامل

عدد اضرار الحوادث : 2 عدد الاستبيات : 0 عدد التوقيات : 0	
سبب الحوادث / Cause of Acc.	عدد الانتباه و عدد Hot to take caution / عدد الانتباه و عدد قوة التحذير والتفكر
Laws Violated / الأنظمة المتخلفة	نسبة المسؤولية / LD%
0%	100%
Damage Area / جهة التضرر	الركن الأمامي الأيمن / Front Right
Left Side / الجانب الأيسر	
الممتلكات / Properties	
استرجاع حق الرجوع / Recovery	
Recover Reason / سبب استرجاع حق الرجوع	


1092094059 / 4512	رقم المحقق / Surveyor ID
بعد المعاينة والاستماع والاستماع الى احوال الطرفين تبين لي ان الطرفين في حي التورنتين مواقف السيارات حسير مول الطرف الاول لعدم الانتباه وانحن الحويطة والحصار تم الاصدام بالطرف الثاني وبتحج عن الحوادث اضرار سببه في المركبات الطرف الاول الركن الأمامي الأيمن الطرف الثاني الركن الخلفي الأيسر كما هو واضح في الصور وتكون نسبة الأضرار على الطرف الاول حداثته 100% حسب نظام المرور 50/1/8	Accident Description / وصف الحادثة
	معلومات المحقق / Surveyor Info
	العمليات / Operations

التاريخ : 05/07/2020

المستخدم : 2761

رسم كروكي الحادث / Accident Sketch

AB21062026	رقم الحالة / CaseNumber
21/06/2020 01:03:51 PM	وقت الحادث / Accident Time
// الموظفين, الملك فهد // مواقف عبير مول 2 خصوصي	مكان الحادث / Accident Location



KINGDOM OF SAUDI ARABIA
MINISTRY OF INTERIOR

المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية
الشركة العربية للتجارة العود والتطورات الشرقية

رقم التسجيل
VEHICLES REGISTRATION

رقم المستخدم ٧٠٠٠٩٥٢١٧١ هوية المستخدم
رقم الهيكل ٣٠٥٦ ط ل
رقم اللوحة 3056 T L D

ماركة المركبة كويونما
وزن المركبة ١٢١٥
اللون ابيض

رقم التتبعي ٧٨٣٢٦٦٧١٠

٧٠٠٠٩٥٢١٧١

٣٠٥٦ ط ل
3056 T L D

١٢١٥
٧٨٣٢٦٦٧١٠

٧٠٠٠٩٥٢١٧١

KINGDOM OF SAUDI ARABIA
MINISTRY OF INTERIOR

المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية

رقم التسجيل
DRIVING LICENSE

صلاح بن علي بن صالح سليمان

No 1054519572
DOB 26/07/1988
Exp 23/12/2020

SALEH ALI SALEH SULAIMAN

الرقم ١٠٥٤٥١٩٥٧٢
تاريخ الميلاد ١٢٠٧/١٢/١٣
تاريخ الانتهاء ١٤٤٢/٠٥/٠٨
تاريخ الاصدار ١٤٢٧/٠٥/٠٨

الجنس ذكر
اللون بني

١٠٥٤٥١٩٥٧٢
١٢٠٧/١٢/١٣
١٤٤٢/٠٥/٠٨
١٤٢٧/٠٥/٠٨

١٠٥٤٥١٩٥٧٢

ALMADAEN INT. WORKSHOP


Car Maintenance Abha

Prop./ Abdullah A.A. Al Fatah

C.R.:5850038117

Telefax : 2242405 - 2274210

Mob :0505761346



ورشة المداين العالمية

لصيانة السيارات بأيها

لماحيها / عبدالله أحمد عبد الفتاح آل فتاح

س.ت/ ٥٨٥٠٠٣٨١١٧

تليفونكس / ٢٢٧٤٢١٠ - ٢٢٤٢٤٠٥

جوال / ٥٠٥٧٦١٣٤٦

Date 7/7/20 ٩٠

1243

تقرير إصلاح

Reform Report

التاريخ ١٤ / / ١٤٤٠ هـ

After Reviewing The Car No:

3056 د ب

Model:

9070

موديل:

Type:

كوارثا كورولا

And Owned by:

شركة المصيبة لخدمات السيارات

Found that:

وجد ان بها : صرور جانب تريا

And require the following parts + labor wages

وتتطلب قطع الغيار التالية + أجور الشغل

باعت خلف مسبار

١٤

١٥

١٦

١٧

١٨

١٩

٢٠

٢١

٢٢

٢٣

٢٤

٢٥

٢٦

ملاحظة : قد يظهر قطع أخرى بعد الفك لم تذكر اعلاء هذا للأهمية ووجد أنها تكلف

شغل يد فقط بدون قيمة قطع الغيار مبلغ وقدره : ١٥٠٠ ريال

Note: The Other Pieces may appear after the jaw did not mention above this important and found They cost handmade only without the value of spare parts and the amount of: 1500

مسؤول الورشة

صلاحية العرض شهر من تاريخه.

Workshop Official

Validity month in its history.

الختم

سمكري الورشة

الميكانيكي

مهندس الورشة

Stamp

Plumber Workshop

Mechanical

Workshop Engineer

Recipient Report

مستلم التقرير :

Bin Doban Center
For Car Maintenance

Mechanic - Polish - Electric
0502353438 - 0507330346
Abha - Industrial

الموافق ٧/٧/٢٠٢٠ م

تقرير حادث

0332

مركز بين دوباتان

لصيانة جميع أنواع السيارات

سمكرة - بوية فرن وكالة - ميكانيكا

جوال: ٠٥٠٢٣٥٣٤٣٨ - ٠٥٠٧٣٣٠٣٤٦

أبها - الصناعية

التاريخ / / ١٤

نفيدكم بأن السيارة من نوع **كورونا** موديل **٢٠١٥** رقم لوحة دل **٢٠٥٢**

اللون **أبيض** لصاحبها **الشركة العربية لتجارة العود** حضرت لدينا

مكان الصدمة:

(١) **الباب الخلفي أيسر**

(٢)

قطع الغيار الموضحة والتقارير هي الظاهرة لنا

ولسنا مسئولين عن قطع الغيار الغير ظاهرة

بعد فك السيارة

القطع الغيار المطلوبة:

١

باب خلفي يسار

٢

الورشة غير مسئولة عن المشتريات والكهرباء

والميكانيكا والميزان وتعبئة الفريون وبدون فك

وتركيب الزجاج إن وجد

٣

٤

٥

٦

٧

٨

٩

١٠

١١

١٢

١٣

١٤

١٥

١٦

١٧

١٨

١٩



٢٠

٢١

٢٢

٢٣

٢٤



التوقيع

#١٥٠٠#

المبلغ الإجمالي

ALASDIQA CO. CENTER
For Car's Maintenance



مجمع شركة الأصدقاء
لصيانة السيارات

صناعية أبها - ت: ٢٢٧١٧٥٨ - ٢٢٧٤١٧٤ - ٢٢٧٤١٩٤ - فاكس: ٢٢٧٤٢٠٥

Abha - Industrial Area / Tel: 2274194 - 2274174 - 2271758 - Fax: 2274205

التاريخ: ١٤٢٨ / ٧ / ١٧ C.C. رقم كارت الصيانة: ٢٠٠٥٢٧٦٤٩٧٠٠٠٠٠٤

55823

سند قبض
Receipt Voucher

ريال

٥٠٧٤

Received From Mr. / استلمنا من المكرم / السيد / لعليه لعليه لعليه

The Sum Of / مبلغا وقدره: / خمسة وعشرون ألف ريال فقط

For / وذلك مقابل: / قصور الصيانة

Cheque Cash / بموجب شيك / نقد

الإدارة

المحاسبة

AL ASDIQA CO. CENTER
FOR CARS MAINTENANCE
ADHA INDUSTRIAS
TEL: 2271758 - FAX : 2274205



مجمع شركة الأجيال قائم
لصيانة السيارات
صناعية أبها

ت: ٢٢٧١٧٥٨ ف: ٢٢٧٤٢٠٥

تقرير إصلاح

الموافق: ١٧ / ٧ / ٢٠٢٠

14381

التاريخ: ١٧ / ٧ / ٢٠٢٠

إلى إدارة: م. محمد

بحيثكم أنه بعد الاطلاع على التلفيات بالسيارة ذات المواصفات التالية:-
نوع السيارة: كرونا
الموديل: ٢٠٠٦ اللون: الفضة رقم اللوحة: ٢٠٥٦
نوع التلفيات: صحة عجلات كرونا

نفر عليها شغل يد فقط: ١٠٠٠

أ. العبد

على أن يتم توفير قطع الغيار التالية

4	3	١	٢
8	7	6	5
12	11	10	9
16	15	14	13
20	19	18	17
24	23	22	21
28	27	26	25
32	31	30	29
34	33	32	33
38	37	36	35

- ١- المجمع غير مسؤول نهائيا عن حصر جميع قطع الغيار المطلوبة للسيارة إلا بعد الفحص الكامل والتوكيد
- ٢- في حالة الصدمات فإن السهم أعلاه لا يشمل أي تلفيات داخل الماكينة أو القبر أو الدفر نسات

ملاحظة: هذا التقرير صالح لمدة ١٥ يوم

مستور المجمع

المهندس

مراقب المجمع

ALMADAEN INT. WORKSHOP
Car Maintenance Abha
Prop./ Abdullah A.A. Al Fatah
Programming - Computer Inspection
Weighting of Agriculture
Smoothing - Mechanics



ورشة المدائن العالمية

لصيانة السيارات بأبها

لصاحبها / عبدالله احمد عبد الفتاح ال فتاح
حجة - فحص كمبيوتر - ترخيص وزن اذرعة
سمكرة - ميكانيكا

CASH RECEEPT NO.: 2/

0548

سند قبض رقم :

رقم الضريبي / ٣٠٠٥٤٣٨٨٦٢٠٠٠٠٣

Date: 7.7.1437 تاريخ

Received From

المبلغ
محمد بن عبد الله

ريال
S.R

تقدا
شيك
500

كرت عمل رقم

رؤية القيمة المضافة ١٥%

(1246)

جمالي بعد القيمة المضافة

Fre Sum of :

عاشق محمد بن عبد الله

السيد /

The Sum is :

عاشق محمد بن عبد الله

المبلغ

ختم المسداد
Stamp of Paid

توقيع
Signature

امين الصندوق المثلث
Cashier

توقيعه
Signature

التوقيع

مدير الصيانة
Maintenance Man

ها - الصناعية - س.ت / ٥٨٥٠٠٣٨١١٧ - تليفكس / ٢٢٤٢٤٠٥ - ٢٢٧٤٢١٠ - جوال / ٥٠٥٧٦١٣٤٦

Abha - Industrial Area - C.R / 5850038117 - Telefax / 2242405 - 2274210 - Mobile / 05057613

رقم الوثيقة : P/111/5501/19/000956 : رقم التسلسل : 208 :
 نوع التأمين : وثيقة تأمين شامل :
 مالك المركبة : الشركة العربية لتجارة العود والعطورات الشرقية :
 السائق المفوض : :
 العنوان : خريص 3600-Riyadh 12565-6119 خريص السلمانية :
 هاتف : :
 مدة التأمين : من : 24/02/2020 10:33:00 AM : وتنتهي في : 16/12/2020 11:59:00 PM :
 مواصفات السيارة المؤمنة

نوع المركبة	شكل الهيكل	سنة الصنع	سعة المحرك	عدد المقاعد	رقم التسجيل	رقم الهيكل	تحديدات الاستعمال
تويوتا كورولا	سيدان	2020		1 + 4	٣٠٥٦	0021250	سيارات خصوصية

حدود المنطقة الجغرافية : داخل اراضي المملكة العربية السعودية فقط

أ - الإستمارة

أ - قائد المركبة

1 - إذا كان عمر قائد المركبة أقل من 18 سنة ما لم يتم ذكر ذلك صراحة بموجب هذه الشهادة

الاسم : لا يوجد

2 - إذا كان قائد المركبة يحمل تصريح قيادة مؤقت

3 - إذا ثبت ان قيادة المركبة تمت دون الحصول على رخصة قيادة لنوع المركبة طبقاً للأنظمة أو أن تكون الرخصة قد صدر أمر بسحبها من الجهات المختصة أو كان منتهية ما لم يتم تجديد الرخصة المنتهية خلال 50 يوم عمل من تاريخ الحادث

4 - إذا كان قائد السيارة غير مصرح له من المؤمن له بقيادة المركبة

5 - إذا كان قائد المركبة تحت تأثير المسكرات أو العقاقير الطبية التي لايسمح طبياً بالقيادة بعد تناولها

6 - إذا تجاوز قائد المركبة الإشارة الحمراء أو قاد المركبة عكس اتجاه السير

ب - المركبة

1 - إذا كانت المركبة مستعملة مخالفاً لما صرح عنه في خانة تحديدات الاستعمال اعلاه

2 - يستثنى من التغطية التأمينية ولن تكون الشركة مسؤولة عن سداد التعويضات للغير إذا كانت المركبة مستعملة في أي نوع من انواع السباقات أو في تحديد سرعه الانطلاق أو في تجريبه اختبار القدرة

3 - يستثنى من التغطية التأمينية ولن تكون الشركة مسؤولة عن سداد التعويضات للغير إذا كانت المركبة مستعملة ضمن المناطق التي لا يسمح عادة للعامه بالقيادة فيها داخل المطارات او الموانئ البحرية مالم تكن المركبة مستخدمة لأغراض تجاريه بالنطاق المسموح به

ج - المصابون و الممتلكات

1 - تستثنى ممتلكات مالك المركبة و/أو ممتلكات قائد المركبة سواء كانت داخل المركبة أو خارجها

2 - تستثنى البضائع المنقولة و/أو أي ممتلكات شخصية من أي نوع كانت

- لا يعتد إلا بأصل هذه الشهادة و في حال وجود كشط و/أو تغير بأي من البيانات الواردة فيها فإن الشهادة تعتبر لاغية
- لا يغطي هذا التأمين الغرامات أو العقوبات المالية بما في ذلك المخالفات أو الكفالات التي قد تفرض على المؤمن له اشعار الشركة خلال عشرين يوم عمل عن أي تغيير جوهري في شيء صرح به في نموذج طلب التأمين
- في حال نقل الملكية و/ أو الغاء تسجيل المركبة لأي سبب كان تعتبر هذه الشهادة بحكم الملغاة تلقائياً
- حدود المسؤولية تجاه الغير: حد أقصى عشرة ملايين ريالاً للأضرار الجسدية و المادية معا
- يتحمل مالك المركبة تبعية ونتاج أي تزوير و/أو تلاعب بهذه الشهادة و ما يترتب عليها من تعويضات إلزامية
- في حال استخدام هذه الشهادة بغرض استخراج و تسجيل لوحات مرورية جديدة للسيارة فإنه يتوجب على المؤمن له إبلاغ شركة التأمين العربية التعاونية خلال مدة أقصاها 48 ساعة ليتم تحديث البيانات و إصدار شهادة جديدة
- تخضع هذه الشهادة والوثيقة لشروط واستثناءات الوثيقة الموحدة الصادرة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي

صدرت هذه الشهادة بتاريخ اليوم 24/02/2020 10:33:00 AM

الموافق

الختم والتوقيع



Name and signature of client	إسم وتوقيع العميل
User: Omer Ahmed AL-Amoudi	المكتب : فرع الرياض 2- جهة الإصدار :

هاتف : 011-2153360

920005002