

27/08/2021 نسخة رقم - 1	تاريخ الإصدار / Version Date
KM27082138	رقم الحادثة / Case Number
27/08/2021 20:21:24	وقت الحادث / Accident Time
خميس مشيط الرصاصة جبر معروف خميس مشيط	مكان الحادث Accident Location
18.252331, 42.759113	أحداثيات الحادث / Coordinate

تقرير تحديد المسؤولية Liability Determination Report
التقرير النهائي Final Report
جهة التحويل سحبت لتجرب



الطرف (2) Party (2)	الطرف (1) Party (1)	الاسم / Name
عبدالله ظفر محمد	ناصر خان حكيم	
سعودي	باكستاني	الجنسية / Nationality
25 27/02/1997	43 15/04/1979	العمر / Age
0503407876	0551955242	رقم الاتصال / Mobile No.
1108357185	2250535800	رقم الهوية / ID Number
رخصة خاصة	لا يوجد رخصة / لا يحمل	نوع الرخصة / License Type
01/05/2025	05/05/1442	تاريخ انتهاء الرخصة / Expiry Date
27/08/2021		تاريخ إضافة الرخصة / Upload Date

اسم المالك / Owner Name	اسم المالك / Owner Name
عبدالله ظفر محمد	موسسة خمس نجوم
هوندا / افورد	ايسوزو / بلب عمارة
2017 / أبيض	2014 / أبيض
رقم لوحة / Plate No	رقم اللوحة / Plate No
د ح ل 4617 / خصوصي	ا ه ت ك 4990 / نقل خاص

اسم الشركة / Company Name	اسم الشركة / Company Name
شركة الراجحي للتأمين التعاوني	شركة أمانة للتأمين التعاوني - أمانة
P0521-MTI-TMNK-02666549	5200009927
26/05/2022	30/12/2021
27/05/2021	30/12/2020
تأمين مسؤولية ضد الغير - مركبة	تأمين مسؤولية ضد الغير - مركبة

عدد اطراف الحادث : 2 عدد الاصابات : 0 عدد الوفيات : 0	
سبب الحادث / Cause of Acc.	انحراف sudden change of lane, مفاجئ
الأنظمة المخالفة / Laws Violated	
نسبة المسؤولية / LD%	100%
جهة الصدمة / Damage Area	الركن الأمامي الأيمن, Front Right, الركن الخلفي الأيسر, Rear Left, المؤخرة
الممتلكات / Properties	
احتمالية حق الرجوع / Recovery	Yes/نعم
Recover Reason / سبب احتمالية حق الرجوع	السائق لا يملك رخصة

رقم المحقق / Surveyor ID	رقم المحقق / Surveyor ID
3445	3445
وصف الحادث / Accident Description	بعد المعاينة والإطلاع والاستماع الى القوال الطرفين تبين لي الطرفين يسيران بجانب بعض في حي الرصاص طريق الملك خالد وثناء سيرهم بجانب بعض اراد الطرف الأول تغيير المسار ولم يتبته الطرف الأول للمركبة الطرف الثاني وقام بصدمه وحدثه حتم التصادم ونتج عن الحادث ضرر للمركبات الطرف الأول الركن الامامي الايمن والطرف الثاني الركن الخلفي الايسر وحدثه تكون سببه الادانه على الطرف الأول 100% انحراف مفاجي برقم الماده من نظام المرور السعودي برقم 50/4/14
معلومات المحقق / Surveyor Info	نجم العمليات Operations