



الاتحاد
ALETIHAD

الإتحاد للتأمين التعاوني ALETIHAD Co-operative Insurance
خاصة لرقابية و إشراف البنك المركزي السعودي
ترخيص : ت م ن / Licence /20083/12 - الرقم الموحد 7001549059
شركة مساهمة عامة برأس مال PLC/Capital 400,000,000

التاريخ : 24/06/1443

الموافق : 1/27/2022

رقم الخطاب : 1/1154/27/01/22

المحترمين

السادة/ شركة العربية للتأمين

وبعد!!!

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الموضوع / إعتذار عن عدم تغطية مطالبة رقم: 1/1/29/4/22/656/C33

بالإشارة إلى الموضوع اعلاة , وبعد مراجعة المستندات والوثائق المقدمة من قبل السيد/ شركة العربية للتأمين للحادث المباشر من قبل نجم برقم (RD221021318) وتاريخه (22/10/2021) ، للمركبة من نوع (شيفورليه ماليبو) ، موديل (2021) رقم اللوحة (د ع ن 6439) بقيادة ، السيد/ لافي مبارك حجاب العتيبي ، حامل الهوية رقم (1093120671) ، تبين لنا اشتباه بعدم صحة الحادث حسب ماذكر في نظام نجم (عدم تطابق الاضرار لاتوجد اثار في الموقع) .
وعليه و بناء على شروط واحكام (الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات) ، المادة (السابعة - الشروط العامة) ، الفقرة (الخامسة - والذي ينص على أنه تسقط الحقوق الناشئة عن هذه الوثيقة إذا تطوت المطالبة المقدمة على احتيال ، أو استخدم المؤمن له أو السائق أو من ينوب عنهما أو الغير أساليب أو وسائل احتيالية بغية الحصول على منفعة من هذه الوثيقة ، أو نتجت المسؤولية أو الضرر من جراء فعل متعمد من المؤمن له أو السائق أو الغير أو التواطؤ مع أي منهم . وللشركة الرجوع على أي طرف يتبين مسؤوليته عن هذا الإحتيال سواء أكان مشاركاً أو متواطئاً .) ، يؤسفنا إبلاغكم بعدم تغطية المطالبة ولايمكننا صرف أي تعويض بناء على ذلك .

في حال وجود أي إستفسار أو اعتراض على عدم التغطية يمكنكم التواصل مع خدمة العملاء على البريد الإلكتروني للشركة (customercare@tui-sa.com) أو من خلال زيارة الموقع الرسمي للشركة (www.tuci-sa.com) ، كمايمكنكم تقديم شكوى عن طريق موقع (ساما تهتم) (www.samacares.sa) أو تقديم دعوى إلى لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية أو لجان الصلح في المنازعات التأمينية.

وتفضلوا بقبول فائق التحية والإحترام،،،

شركة الاتحاد للتأمين التعاوني
إدارة مطالبات المركبات
فرع الخبر



(Handwritten signature)

الفرع الرئيسي ص ب : 1022، الخبر 31952 ، المملكة العربية السعودية - العنوان الوطني : 8514 طريق الملك فهد بن عبد العزيز - حي القشلة
رقم الوحدة - 15 الظهران - 4233 34232 - هاتف : +966 138164555 - الرقم المجاني : 8003040110

H.O P.O. Box 1022, Al Khobar 31952, KSA, National Address: 8514 King Fahd Bin Abdul Aziz Road, Al Qashlah District
Unit number: 15 - Dhahran 4233 -34232 Tel: +966138164555 - Toll Free: 8003040110

info@tui-sa.com | www.tuci-sa.com

تقرير تحديد المسؤولية
Liability Determination Report

التقرير النهائي
Final Report

جهة التحويل
سحبت لنجم

22/10/2021	تاريخ الإصدار / Version Date
RD221021318	رقم الحالة / Case Number
22/10/2021 13:26:51	وقت الحادث / Accident Time
الرياض الدار البيضاء, 65 الرياض	مكان الحادث Accident Location
24.5633272, 46.7793608	أحداثيات الحادث / Coordinate

معلومات السائق Driver Info.	الطرف (1) Party (1)	الطرف (2) Party (2)
الاسم / Name	محمد بن ابراهيم الشحطاني	لافي بن مبارك بن حجاب
الجنسية / Nationality	سعودي	سعودي
العمر / Age	22 05/10/1999	25 19/11/1996
رقم الاتصال / Mobile No.	0551722505	0543541743
رقم الهوية / ID Number	1105293250	1093120671
نوع الرخصة / License Type	رخصة خاصة	لا يوجد رخصة / لا يحمل
تاريخ انتهاء الرخصة / Expiry Date	01/06/2029	
تاريخ إضافة الرخصة / Upload Date	22/10/2021	

معلومات المركبة Veh. Info.	الطرف (1) Party (1)	الطرف (2) Party (2)
اسم المالك / Owner Name	البنك الأهلي التجاري	ف ع ش التيسير
طراز المركبة / Make/Model	كيا / كيا 5	شيفروليت / ماليبو
سنة ولون / year & color	رمادي فلتح / 2021	رمادي / 2021
رقم اللوحة / Plate No.	د ل ع 1329 / خصوصي	د ع ن 6439 / خصوصي

التأمين Ins. Info.	الطرف (1) Party (1)	الطرف (2) Party (2)
اسم الشركة / Company Name	شركة الاتحاد للتأمين التعاوني	شركة التأمين العربية التعاونية
رقم الوثيقة / Policy No.	2/55/1/29/4/20/656	P/100/5507/21/001268
تاريخ الانتهاء / Expiry Date	09/12/2021	19/01/2022
تاريخ البداية / Start Date	10/12/2020	20/01/2021
نوع التأمين / Insurance type	شامل	شامل

معلومات الحادث Accident Info	الطرف (1) Party (1)	الطرف (2) Party (2)
عدد اطراف الحادث : 2 عدد الاصابات : 0 عدد الوفيات : 0		
سبب الحادث / Cause of Acc.	خروج مفاجئ, Out of the garage	
الأنظمة المخالفة / Laws Violated		
نسبة المسؤولية / LD%	100%	0%
جهة الصدمة / Damage Area	الركن الأمامي, Front Left, المقدمة, front, الأيسر	الركن الأمامي الأيمن, front, Airbags, أسفل المركبة, Bottom, المقدمة, الزجاج الأمامي, Windshield, الأتيس الهوائية (الايبيك), الزجاج الأمامي
الممتلكات / Properties		
احتمالية حق الرجوع / Recovery		
سبب احتمالية حق الرجوع / Recover Reason		

معلومات المحقق Surveyor Info	الطرف (1) Party (1)
رقم المحقق / Surveyor ID	1949
وصف الحادث / Accident Description	بعد المعاينة والاضلاع والاستماع لأقوال الطرفين تبين لي ان الطرف الاول متوقف وقوف تام في شارع عبد القادر اتجاه الجنوب والطرف الثاني يسير في شارع الجزير اتجاه الغرب حيث انه عند دخول الطرف الثاني الى شارع جانبي قام الطرف الاول بالتحرك المفاجئ والدخول الغاطي وحتم التصادم بين الطرفين مما نتج عنه اضرار مادية الطرف الاول المقدمة والركن الامامي يسار والطرف الثاني ركن امامي يمين المقدمة يمين والزجاج الامامي والاكيا من الهوائية وبذلك يتحمل الطرف الاول كامل المسؤولية 100% لتحركه المفاجئ ودخوله الغاطي حسب المادة رقم 50/30/1 من نظام المرور
معلومات العمليات Operations	

KINGDOM OF SAUDI ARABIA
MINISTRY OF INTERIOR

رخصة سيار
VEHICLES REGISTRATION

السلطة العربية السعودية

وزارة الداخلية
قوع شركة التيسير العربية

١٠٩٣١٢٠٦٧١

نوية المستخدم

٧٠٠١٧٩٨٥٩٩

نوية المالك

المستخدم
الاسم مبارك بن حجاب العتيبي

KL1ZA5CSS8MB336883

رقم الهيكل

٦٤٣٩

٦٤٣٩

رقم اللوحة

6439

N E D

مشاركة المركبة شطرا لدية

نوع التسجيل خاص
طراز المركبة مانيبو
شركة الشركة
سنة الصنع ٢٠٢١

وزن الشركة ١٤٣٥

اللون رمادي

٣٠١٥٩١٨١٠

الرقم التسلسلي



22 Oct 2021 1352

KINGDOM OF SAUDI ARABIA
MINISTRY OF INTERIOR

رخصة سيطرة
DRIVING LICENSE

المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية



محمد بن ابراهيم بن شايح القحطاني

MOHAMMED IBRAHIM SHAYA ALQAHTANI

No. 1105293250

الرقم ١١٠٥٢٩٣٢٥٠

DOB 05/10/1999

تاريخ الميلاد ١٤٢٠/١٠/٢٥

Exp 01/06/2029

تاريخ الانتهاء ١٤٥١/٠١/١٩

O+ فصيلة الدم

تاريخ الاصدار ١٤٤١/٠١/١٩

النوع بدون قيود

النوع خاصة

سعودي الجنسية



ROYAUME DE SAUDI ARABIE
MINISTRE DE L'INTERIEUR

رخصة سيار
VEHICLES REGISTRATION

المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية

الملك عبدالعزيز آل سعود

المستخدم محمد بن احمد شايح العسلي

رقم الترخيص ١١٠٥٢٩٣٢٥٠ هوية المستخدم هوية المستخدم ٧٠٠٠٠٠٢٥٨٨٧ هوية الملك

رقم الهيكل KNAG24174M5062227

رقم الترخيص ١٣٢٩ د ل ع

1329 E L D

نوع التسجيل خاص طراز السيارة كس ه

مقدار السيارة ه وزن السيارة ١١٩٠

سنة الصنع ٢٠٢١ اللون رمادي

٩٠١١٢٢١٨٨٠



الرقم التسلسلي

22 Oct 2021 1351

العربية

A-AICC-1-B-14-032

الرقم التعريفي

تصريح بوقوع حادث سيارة

الفرع

الرجاء الإجابة بدقة على الأسئلة الواردة أدناه

رقم البوليصه: مدة التأمين: من إلى التحمل

السيارة

نوعها **مالجيو** رقم وأحرف التسجيل **٧٤٣٩٦٤٤**

رقم الشاسي قوتها بالأحصنة

سنة الصنع **٢٠٢١** قيمة السيارة التقديرية

المؤمن

الاسم: **شركة التيسير**

المهنة: **تجارى** رقم الهاتف:

العنوان:

الحادث

لأي غرض استعملت السيارة وقت وقوع الحادث؟

مكان وقوع الحادث:

تاريخ الحادث: كم كانت سرعة سيارتك؟

صف كيف حصل الحادث؟

الساائق

الاسم: **دايفيد صاري العتيبي** العمر: **٢٥**

رقم وثقة رخصة السوق: **٣٥١٥٩١٨١٥** خاص

صلاحيتها: **١٤٥٢ / ٥٧ / ١١**

هل يعمل في خدمتكم؟

العنوان: **شعرا**

شرطة المرور

هل دونت تفاصيل الحادث؟

لأي مخفر شرطة بلغت؟

أضرار السيارة المؤمنة

أذكر مدى الأضرار لسيارتك؟ **السعة اليمنى الجبهة اليمنى**

والقنار الأمامى والذريبات والكهرباء

أضرار الفريق الثالث (للممتلكات أو الأذى للأشخاص)

أوصاف الملك السيارة المتضررة:

اسم شركة التأمين التابعة للفريق الآخر:

نصرح بأن ما ذكر أعلاه هو صحيح حسب أنتم معرفتنا واعتقادنا وأنا نفوض شركة التأمين العربية التعاونية أو مستشاريها القانونيين أن يتولوا الأمر باسمنا في كل ما ينشأ عن هذا الحادث حسب ما يروونه مناسباً وان يعترفوا بالمسؤولية و/ أو الإهمال من قبلنا و/ أو من قبل وكلائنا أو إجرائنا.

التاريخ: **٢٤ - ١٠ - ٢٠٢١** توقيع الساائق:  توقيع المؤمن:



RD221021318



22-Oct-2021 14:09:29 PM

للإستفسار والمساعدة نجم
920000560

إشعار مراجعة

RD221021318	رقم الحالة
شركة التأمين العربية التعاونية	شركة تأمين
920005002	رقم الاتصال

*عزيزي العميل سيتم ارسال رساله نصيه على رقم الجوال
الموضح في تقرير الحادث نأمل التكرم بتسجيل تقييمكم للخدمة المقدمه لكم



RD221021318




22-Oct-2021 14:09:29 PM

نموذج طلب أذن اصلاح مركبة

السادة/ادارة مرور العزبية
نرجو من سعادتكم الابعاز لمن يلزم لإصدار إذن اصلاح للمركبة الموضحة معلوماتها أدناه والتي تضررت من حادث مروري قامت شركتنا
بمباشرته

RD221021318	رقم الحالة
PM 01:26:51 22/10/2021	تاريخ الحادث
ف ع ش التيسير	اسم المالك
ماليبو	طراز المركبة
شيفروليت	نوع المركبة
رمادي	لون المركبة
68883	رقم الهيكل
0%	نسبة الإذانة
د ع ن 6439	رقم اللوحة

الرسم التوضيحي لمكان الضرر:



الضرر الجديد X

الضرر القديم O

مكان الضرر

الركن الأمامي الأيمن, المقدمة, أسفل المركبة, الاكياس الهوائية (الايرباق), الزجاج الامامي



*عزيبى العميل سيتم ارسال رساله نصيه على رقم الجوال
الموضح في تقرير الحادث نأمل التكرم بتسجيل تقييمكم للخدمة المقدمه لكم

تقرير تقدير الأضرار النهائي
Final Damage Assessment Report

Taqdeer International Company	مركز التقدير - DA Center
Riyadh	مدينة المركز - Center City
Riyadh	مدينة التقدير - Assessment City
24/10/2021 03:27:33 PM	تاريخ الطباعة - Print Date
24/10/2021 01:25:15 PM	تاريخ التقدير - DA Date
24/10/2021 02:07:42 PM	تاريخ إكمال الحالة - DA Completed Date
DA2410212413	رقم التقرير - DA Report No
RD221021318	رقم الحادث - Accident No
Najm	مباشرة الحادث عن طريق - Accident Attended by
	الجهة المباشرة للحادث - Sub Case Type

معلومات المركبة		معلومات التقدير	
اسم مالك المركبة / Vehicle Owner Name	فرع ش التيسير	اسم المالك / Owner	
رقم الهوية / ID	7001798599	بيانات المركبة / Vehicle Info	
رقم الجوال / Mobile No	0543541743	رقم اللوحة / Plate No	KL1ZA5CS8MB336883
صنع المركبة / Vehicle Manufacturer	CHEVROLET	رقم الهيكل / Chasis No	Semi Full
الموديل / Model	Gray 2021	اسم المركز / Damage Assessment Center	Taqdeer International Company
اللون والسنة / Color & Year	N E D 6439	اسم الورشة / Workshop Name	Taqdeer Co
نوع المركبة / Vehicle Type		اسم المقيم / Assessor Name	Fath naji mohammad
تاريخ التقدير - DA Date	24/10/2021 01:31:34 PM	تاريخ تقدير مركز الأضرار / Assessment Date - Damage Assessment Center	High Cost
رقم التقرير - DA Report No	DA2410212413	سبب التحويل إلى مئمن / Transferring Reason to Appraiser	% من قيمة المركبة ، مكلفه وتجاوز قيمه الإصلاح وقطع الغيار السوقية مكان الضرر الركن الامامي الايمن والمقدمة والزجاج
رقم الحادث - Accident No	RD221021318	ملاحظات التحويل / Transferring Comment	Taqdeer International Company
مباشرة الحادث عن طريق - Accident Attended by	Najm	اسم المعرض / Showroom Name	
الجهة المباشرة للحادث - Sub Case Type		تاريخ تقدير مئمن / Assessment Date - Appraiser	24/10/2021 02:07:42 PM
		قيمة المركبة قبل الضرر / (A) Before Accident Vehicle Cost	73000.00
		قيمة المركبة بعد الضرر / (B) After Accident Vehicle Cost	48000.00
		ملاحظات مئمن / Appraiser Comment	المقدمة الايرباكات
		التكلفة الإجمالية / (A-B) Total Cost	25000.00
		أجمالي التكلفة / Final Cost	
الدفع بواسطة / Payment By	Al Etihad Cooperative Insurance Co	طريقة الدفع / Payment Method	نسبة المسؤولية (%) / Liability (%)
		By Insurance Company	100

KINGDOM OF SAUDI ARABIA
MINISTRY OF INTERIOR

رخصة سيطرة
DRIVING LICENSE

المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية

لافي مبارك بن حجاب العتيبي
LAFI MUBARAK BIN HIJAB ALOTAIBI



الرقم ١٠٩٣١٢٠٦٧١
نابح الميلاد ١٤١٧/٠٧/٠٨
تاريخ الإصدار ١٤٣٧/٠٦/١١
تاريخ الانتهاء ١٤٥٢/٠٦/١١
النوع خاصة
المجسية سعودي
فئة الدم B-G B+

1093120671



RESTR 0 التقيود

KINGDOM OF SAUDI ARABIA
MINISTRY OF INTERIOR

رخصة سير
VEHICLES REGISTRATION

المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية

قرح شركة التسجيل العربية
المستخدم لافي مبارك بن حجاب العتيبي

١٠٩٣١٢٠٦٧١

هوية المالك ٧٠٠١٧٩٨٥٩٩
رقم الهيكل
KL1ZA5CS8MB336883

نوع التسجيل خاص
طراز المركبة مالبينو
خمولة المرشحة ٥
سنة الصنع ٢٠٢١

رقم اللوحة ٦٤٣٩ د ع ن
٦٤٣٩ N E D
ماركة المركبة شيفورلتي
وزن المركبة ١٤٢٥
النون رمادي



٣٠١٥٩١٨١

الرقم التسلسلي





MALIBU

٧٢٣٩ ٥٤٣
6439 MED

























MALIBU Turbo



٦٤٣٩	د ع ن	KSA
6439	NED	







Service Center

مركز الخدمة

TAX INVOICE

000016905

فاتورة شريية

	VAT Number	300050702210003	الرقم الضريبي
	Sales Order No	18637	رقم طلب المبيعات
	Date	26-12-2021 03:04:54	التاريخ
	rijta Date	٢٠٢١-١٢-٢٦	التاريخ
	Cust No	1086217	على حساب رقم
Customer Name	شركة النامين العربية التعاونية		إسم العميل
Customer VAT ID	300046107900003		الرقم الضريبي للعميل
City	Riyadh \ الرياض		العديية
Postal Code	12252		الرمز البريدي
Address	مركز بن خاسم شرق الطوك عبدالعزيز حي الورود		العنوان
CR Number	1010243302		السجل التجاري
VAT Number			رقم الضريبة

Model	Malibu CHEVY, MALIBU V400	موديل
Vin	KL1ZA5CS8MB336883	شاصي
Plate	٤٤٣٩٠	لوحة
Odometer	16390	عداد
Owner, ID / No	10931206/١	مالك السيارة / الهات الشخصية
Name	لافي مبارك حجاب العصيمي العتيبي	الإسم
Address	شقا - SHAQRA	عنوان
P.O Box	8169	ص.ب
Delivered by ID	1093120671	سلمت بواسطة: الهات الشخصية
Name	لافي مبارك حجاب العصيمي العتيبي	الإسم
Payment	Insurance / INS-Body WS 133-RYD-AAC-SV	السداد
RO	133S016885	إذن إصلاح رقم
SR	133029539	رقم طلب الخدمة

سلسل Seq.	كود CODE	DESC	بيان	وحدة UNIT	القيمة AMOUNT
1	N6112	Wiring And/Or Connector - Chassis Front - Repair Or Replace	اصلاح الضميرة في الهيكل (الشاسي) الامامي		1,363.25
2	1032840	Dash Panel Inner Insulator Replacement			1,648.20
3	B0048	Front Bumper Fascia Replacement	استبدال نقافة المصد الامامي		543.25
4	A0020	Bumper, Front - Color/Clear Coat	دهان صدام امامي طبقة شفافة		934.80
5	B1306	Grille Assembly - Center - Replace	استبدال الشبك الاوسط		207.05
6	A9120	Fender, Front - Right - Repair	اصلاح الرفرف الامامي اليمين		670.35
7	A0680	Fender, Front - Color/Clear Coat - Right Side	دهان جزئي ايمن لصدام كامل طبقة شفافة		1,242.30
8	C0034	Windshield Replacement	استبدال الزجاج الامامي		481.75
9	6450380	Steering Wheel Airbag Replacement			410.00
Total Amount					7,500.95
Discount Amount					-1,500.19
Final Amount					6,000.76

سلسل Seq.	كود CODE	DESC	بيان	وحدة UNIT	القيمة AMOUNT
1	NGM84473374	GRILLE,RAD^ MALIBU-19%		1	506.88
2	NGM84234173	HARNESS-STRGWHL PAD ACSRYWRG		1	284.99
3	NGM84977478	ABSORBER ASM-FRT SHK^ K2-CM		1	2,328.19
4	NGM84456667	GRILLE,RAD LWR MALIBU-19		1	303.44
5	NGM84552376	FASCIA,FRT BPR LWR^ MALIB		1	832.36
6	NGM84381846	TENSIONER-F/SEAT BELT ANC PLT MALIBU-19		1	374.24



ALJOMAIH AUTOMOTIVE COMPANY

A Limited Liability Company, Paid-up Capital S.R 20 Million



شركة الجميح للسيارات

شركة ذات مسؤولية محدودة - رأس المال المدفوع 20 مليون ريال

Seq.	CODE	DESC	UNIT	AMOUNT
7	NGM84221044	DUCT ASM-INT AIR MALIBU-19%	1	291.08
8	NGM84561505	WINDSHIELD	1	2,343.80
9	NGM84262310	CONTACT,STRG WHL HORN	1	91.32
10	NGM84650579	HEADLAMP MALIBU 19-20T	1	1,487.13
11	NGM84305621	AIRBAG,I/P INFL RST MDL MALIBU-16-20T	1	1,283.77
12	NGM84575556	LAMP,DAYTIME RUNNING MALI	1	1,346.27
13	NGM84679726	PANEL INST^ MALIBU 19-22T	1	3,182.36
14	NGM92186960	BUSHING,RR STAB SHF	1	43.66
15	NGM84304219	AIRBAG,STRG WHL ***USE 84053041***	1	1,073.07
16	NGM84451383	GRILLE,RAD INR MALIBU-19	1	177.48
17	NGM84381825	RETRACTOR,F/SEAT BELT MALIBU-18-19	1	659.55
18	NGM84977478	ABSORBER ASM-FRT SHK^ K2-CM	1	2,328.19
19	NGM84381844	TENSIONER-F/SEAT BELT ANC PLT MALIBU-19	1	368.75
20	NGM84654059	FASCIA,FRT BPR UPR^ MALI	1	1,059.15
21	NGM84182733	GUIDE ASM-FRT BPR FASCIA	1	38.61
22	NGM39136242	COIL ASM-STRG WHL AIRBAG EQUINOX-18-20T	1	303.98
23	NGM84348364	CLEANER ASM-AIR MALIBU-19%	1	749.99
24	NGM84381827	RETRACTOR,F/SEAT BELT MALIBU-18-19	1	659.55
25	NGM92219337	BU*BUSHING,FRT STAB 1E19-69-2008-2009 ***CAMPAIGN**	1	75.93
Total Amount				22,193.74
Discount Amount				-4,438.76
* None Discountable Item				
Final Amount				17,754.98

Seq.	CODE	DESC	UNIT	AMOUNT
1		Paint Materials Expenses-AAC-SV		600.00
Total Amount				600.00
Final Amount				600.00

إجمالي الفاتورة	Invoice Total Amount	24,355.74
ضريبة القيمة المضافة	Invoice Total VAT	3,653.38
القيمة النهائية للفاتورة	Final Invoice Amount	28,009.12

Next Service Date	06-FEB-22	تاريخ الصيانة القادمة
Mileage	20000	عداد
التاريخ أعلاه تقريبي		



ALJOMAIH AUTOMOTIVE COMPANY

A Limited Liability Company, Paid-up Capital S.R 20 Million



شركة الجميح للسيارات

شركة ذات مسؤولية محدودة - رأس المال المدفوع 20 مليون ريال

لاغير ONLY	ثمانية وعشرون ألف وتسعة ريال واثني عشر هلة فقط لاغير	المجموع TOTAL	28,009.12
استلمت السيارة بعد أن تم إصلاحها وهي بحاله جيده وسليمه وعدم حاجتى إلى قطع الغيار القديمة التي جرى استبدالها من سيارتى حسيما هو اعلاه، افوض الشركة باتالاف هذه القطع و اعنيهم من أى مسويه بجاه دنت التوقيع	Cashier امين الصندوق Sari Farouk Sayed Ahmed	Service Advisor مهندس الإستقبال Tarek Mamdouh Shehata	
Sign			

التاريخ: 2021/11/10

تعميد أصلح

المحترمين

السادة الكرام/ وكالة الجميع

تحية طيبة و بعد....

اسم العميل	رقم الهيكل	سنة الصنع	رقم اللوحة	نوع السيارة	رقم المطالبة
ش / التيسير العربية	B336883	2021	دع ن 6439	شفرولية مالميو	C/100/5507/21/004174

يرجى البدء بتنفيذ عمليات الإصلاح المطلوبة للسيارة الموضحة أوصافها أعلاه، و ذلك طبقاً لما يلي :-
تكاليف الإصلاح حسب التسعيرة المرفقة من قبلكم :

6.000.00	+ اجور الإصلاح
19.009.00	+ قطع غيار
600.00	+ مواد أخرى
	+ مبلغ مقطوع
<u>25.609.00</u>	المجموع

أن تكون مدة الاصلاح : ايام

يتم تحصيل مبلغ التحمل: 0 ريال سعودي (حسب شروط الوثيقة)
يتم تحصيل مبلغ الاستهلاك بنسبة: 0 % من قيمة قطع الغيار الجديدة الأصلية المستبدلة (حسب شروط الوثيقة)

شروط عامة:

- يتم خصم 50% في البطاريات والجنوط وأغطيتها وإطارات ان وجد (حسب شروط الوثيقة)
- يتم تسليم السيارة بعد الإصلاح للعميل مباشرة عن طريق الورشة.
- يجب على العميل أو من ينوب عنه التوقيع على المخالصة النهائية المرفقة.
- واعادتها لشركة التأمين العربية التعاونية مع تزويدنا بفواتير الإصلاح وفاتورة قطع الغيار.
- يتم إصدار الفاتورة باسم شركة التأمين العربية التعاونية وإدراج الرقم الضريبي 300046107900003 .

شاكرون ومقدرين حسن تعاونكم....

دائرة مطالبات السيارات - الرياض

مدير المطالبات

مشرف المطالبات

مسؤول المعالجة

مشرف الصعوبات

10
11/11/2021
10/11/2021

التاريخ: 2021/11/10

تعميد إصلاح

المحترمين

السادة الكرام/ وكالة الجميع

تحية طيبة و بعد...

رقم المطالبة	نوع السيارة	رقم اللوحة	سنة الصنع	رقم الهيكل	اسم العميل
C/100/5507/21/004174	شفرولية ماليبو	د ن 6439	2021	B336883	ش / التيسير العربية

يرجى البدء بتنفيذ عمليات الإصلاح المطلوبة للسيارة الموضحة أو صافها أعلاه, و ذلك طبقاً لما يلي:-
تكاليف الإصلاح حسب التسعيرة المرفقة من قبلكم :

6,000.00	+ أجور الإصلاح
19,009.00	+ قطع غيار
600.00	+ مواد أخرى
	+ مبلغ مقطوع
<u>25,609.00</u>	المجموع

أن تكون مدة الاصلاح : ايام

يتم تحصيل مبلغ التحمل: 0 ريال سعودي (حسب شروط الوثيقة)
يتم تحصيل مبلغ الاستهلاك بنسبة: 0 % من قيمة قطع الغيار الجديدة الأصلية المستبدلة (حسب شروط الوثيقة)

شروط عامة:

- يتم خصم 50% في البطاريات والجنوط واغطيتها والإطارات ان وجد (حسب شروط الوثيقة)
- يتم تسليم السيارة بعد الإصلاح للعميل مباشرة عن طريق الورشة.
- يجب على العميل أو من ينوب عنه التوقيع على المخالصة النهائية المرفقة.
- واعادتها لشركة التأمين العربية التعاونية مع تزويدنا بفواتير الإصلاح وفاتورة قطع الغيار.
- يتم إصدار الفاتورة بإسم شركة التأمين العربية التعاونية وادراج الرقم الضريبي . 300046107900003

شاكرين ومقدرين حسن تعاونكم...

دائرة مطالبات السيارات - الرياض

مدير المطالبات

مشرف المطالبات

مسؤول المعالجة

مشرف المعائنات

13
11
F.C.C.

14.11.21
14.11.21

10/11/2021

مخالصة نهائية و تحويل حقوق

اسم العميل	رقم الهيكل	سنة الصنع	رقم اللوحة	نوع السيارة	رقم المطالبة
ش / التيسير العربية	B336883	2021	دع ن 6439	شفرولية ماليبو	C/100/5507/21/004174

أنا / نحن / أقر / نقر باستلام السيارة الموضحة أعلاه،
و المؤمنة لدى شركة التأمين العربية التعاونية، بعد إتمام الإصلاح و بهذا نخلي طرف شركة التأمين
العربية التعاونية و نحررها من كافة الإجراءات القانونية و المطالبات و الإدعاءات بأي شكل كانت،
الحالية منها و المستقبلية بما فيها تلك المتعلقة بالإصابات الجسدية أو الأضرار المعلومة أو غير
المعلومة أو غير المتوقعة.

و يوافق الموقعون أدناه بمحض الإرادة و الرضا على اعتبار ذلك تسوية شاملة و نهائية لكافة المطالبات
في الحقوق المدنية أو القضايا الجنائية التي قد تنشأ بسبب الحادث المذكور أعلاه، و أن ذلك لن يفسر
على أنه من قبل الطرف أو الأطراف الذين حررت معهم هذه المخالصة.

و إضافة إلى ذلك أوافق / نوافق نحن الموقعون أدناه على إحلال شركة التأمين العربية التعاونية في
جميع حقوق الاسترداد الخاصة بكافة المطالبات و الحقوق في القضايا المتعلقة بالخسارة أو الضرر أو
الإصابة الجسدية التي تكون نتيجة الحادث المذكور بعالية و التي يقيمها أي شخص أو أشخاص أو
مؤسسات مهما كانت، كما أننا نوافق بهذا على تحويل شركة التأمين العربية مباشرة رفع القضايا أو
إجراءات التسويات أو النخلي من كافة الإجراءات القانونية التي يمكن أن تكون ضرورية في سبيل
الحصول على تلك المطالبات بصرف النظر إن كان ذلك يتم باسمي (باسمنا) أو باسمها.

و إسهاداً لما سبق تم التوقيع من جانبنا.

الاسم بالكامل
بصفتي / بصفتنا
التاريخ
رقم الهوية / الإقامة
التوقيع

يرجى قراءة هذه المخالصة بعناية قبل التوقيع

Sent 31/10

**Aljomaih Automotive
BodyShop**

**Exit 18 Riyadh
PO Box. 125333**

**Claim Number: 133029539
Assessment Number: A0005646
Version: ALJOMAIJ/2**

Full Report

Printed: 31/10/2021 10:18

Summary Information

Claim

Location:	KSA (Saudi Arabia) (SA)	Currency:	SAR
Printed by:	Ruel Pingol	Date of Incident:	
Authorisation Status:	Interim	Able to Authorise Repairs:	TBA
Work Provider:	Arabia	Repairs Authorised:	TBA
Claim Reference:	133029539	Estimated Repair Time:	
Policy Number:		Quote Due Date:	26/10/2021
Other Reference:		Actual Repair Days:	
Third Party:		Parts Ordered Date:	
Insured Amount:		Hire Car Start:	
Under Warranty:		Hire Car End:	
Warranty Expired:		Vehicle Collected:	

Vehicle Details

Vehicle

Manufacturer:	CHEVROLET USA
Model:	Malibu
Sub Model:	BASE MODEL
Model Sheet Number:	38M9 01
Registration:	6439
Registration Month:	
Registration Year:	2021
VIN Number:	MB336883
Odometer:	Not Known
Colour:	
Engine Number:	
Fuel Level:	%

Model Specs

LED DRL HEADLAMPS	CHROME PEDAL
ELECTRIC HAND BRAKE	1.5 LTR 119 KW
TWO PACK STRT COLOUR	PREPARE OFF VEHICLE

L: 6000

P: 19009

M: 600

25609

Vehicle Condition

Vehicle Status

Pre-Accident Condition:	Cell 24 135
Steering:	10-11-21
Brakes Pedal Travel:	
Place of Inspection:	
Pre-Accident Damage:	

Severity of Impact:	Tak 4 11
Vehicle Status on Inspection:	
Date of Inspection:	26/10/2021

**Aljomaih Automotive
BodyShop**

**Exit 18 Riyadh
PO Box. 125333**

**Claim Number: 133029539
Assessment Number: A0005646
Version: ALJOMAIJ/2**


Full Report

Printed: 31/10/2021 10:18


Tyres Condition: Excellent
Tread Depth LHF:
Tread Depth LHR:

Tread Depth RHF:
Tread Depth RHR:

Damage Areas:



Direction of Impact:



Primary Impact ———→
Secondary Impact - - - - -→

Addresses

Engineer

Name : TAREK SHIHIATA
Address :
Post Code :

Repairer

Name : AL JOMAIH AUTO MOTIVE
Address :
RIYADH EXIT18 BRANCH
Post Code :

Cost Summary

Total Labour	SAR8,692.00
Total Paint/Material	SAR355.65
Total Parts	SAR27,306.15
Total of Additional Costs	SAR300.00
Grand Total Exc VAT:	SAR36,653.80
15 % VAT:	SAR5,498.07
Grand Total Inc VAT:	SAR42,151.87
Excess:	TBA

Repair Information

**Aljomaih Automotive
BodyShop**

Exit 18 Riyadh
PO Box. 125333

Claim Number: 133029539
Assessment Number: A0005646
Version: ALJOMAIJ/2

Full Report

Printed: 31/10/2021 10:18

Price Valid: 11/03/2019

Guide No.	Qty	Description	Part Number	Supplier	Bet.	Price (SAR)	
283	1	✓ FRONT BUMPER	84042375		0%	SAR1,122.00 P	
289	1	✗ L/F OUT BUMP BRACKET	23478387		0%	SAR24.25 P	
290	1	✓ R/F OUT BUMP BRACKET	23478388		0%	SAR24.25 P	
340	1	✓ FRT BUMPER SUPPORT	23399197		0%	SAR1,320.00 P	
341	1	✓ FRT BUMPER S-ABSORB	23478392		0%	SAR217.00 P	
418	1	✓ LOWER FRONT SPOILER	23397792		0%	SAR882.00 P	
431	1	✓ GRILLE BADGE	23125930		0%	SAR174.00 P	
562	1	✓ RIGHT HEADLAMP ASSY	84324411		0%	SAR1,558.00 P	
572	1	✓ R/DAYTIME HEADLAMP	22982838		0%	SAR1,390.00 P	
980	1	✓ GRILLE	84159846		0%	SAR1,498.00 P	
1401	1	✓ WINDSCREEN	84184887		0%	SAR2,501.00 P	
1411	1	✗ WINDSCREEN BOND KIT	KNGKW12		0%	SAR190.00 P	
2597	1	✗ AUTO LIGHT/RAIN SENS	13507317		0%	SAR91.83 P	
4325	1	✓ PASSENGER AIRBAG	84010507		0%	SAR1,580.57 P	
4331	1	✓ INSTRUMENT PANEL	23403659		0%	SAR3,912.37 P	
4551	1	✓ L/OUT SEAT COVER	23307645		0%	SAR573.11 P	
4552	1	✓ R/OUT SEAT COVER	84072822		0%	SAR573.11 P	
4553	1	✓ L/F BELT TENSIONER	19352265		0%	SAR441.40 P	
4554	1	✓ R/F BELT TENSIONER	19352264		0%	SAR402.00 P	
4661	1	✓ L/F SEAT BELT	19367406		0%	SAR835.97 P	
4662	1	✓ R/F SEAT BELT	19367410		0%	SAR835.97 P	
7442	1	✓ S-WHEEL CONTACT RING	29017556		0%	SAR402.69 P	
7445	1	✓ DRIVER AIRBAG	84002537		0%	SAR1,137.00 P	
7451	1	✓ L/F SHOCK SENSOR	13593676		0%	SAR165.00 P	
7452	1	✓ R/F SHOCK SENSOR	13593676		0%	SAR165.00 P	
7752	1	✓ UPP RADIATOR COVER	84089228		0%	SAR410.00 P	
7753	1	✓ LWR RADIATOR COVER	84089230		0%	SAR371.00 P	
8144	1	✗ AIR FILTER HOSE	84257769		0%	SAR410.00 P	
8391	1	✓ AIR FILTER ASSY	23430315		0%	SAR869.00 P	
9650	1	✗ LOW TONE HORN	84124744		0%	SAR90.00 P	
1000	1	✓ BUMPER CLIPS	10 PCS		0%	SAR400.00 P	
1000	1	✗ S, D, M.	2 PCS	all	0%	SAR2,739.63 P	
h: Secondhand						Saving	SAR0.00
p: Parallel						Sub Total	SAR27,306.15
x: Exchange						Deduction from RRP (0.0 %)	SAR0.00
						Consumables Parts (0 %)	SAR0.00
						Total Parts	SAR27,306.15

NB - COLOUR CODED ITEMS/TRIM - PART NUMBERS MAY DIFFER

23762

Extras

Description	Qty	Betterment	Price
SILICON	2PCS	0%	SAR300.00
		Total Extras	SAR300.00

**Claim Number: 133029539
Assessment Number: A0005646
Version: ALJOMAIJ/2**

Full Report

Printed: 31/10/2021 10:19

Summary Information

Claim

Location:	KSA (Saudi Arabia) (SA)	Currency:	SAR
Printed by:	Ruel Pingol	Date of Incident:	
Authorisation Status:	Interim	Able to Authorise Repairs:	TBA
Work Provider:	Arabia	Repairs Authorised:	TBA
Claim Reference:	133029539	Estimated Repair Time:	
Policy Number:		Quote Due Date:	26/10/2021
Other Reference:		Actual Repair Days:	
Third Party:		Parts Ordered Date:	
Insured Amount:		Hire Car Start:	
Under Warranty:		Hire Car End:	
Warranty Expired:		Vehicle Collected:	

Vehicle Details

Vehicle

Manufacturer:	CHEVROLET USA
Model:	Malibu
Sub Model:	BASE MODEL
Model Sheet Number:	38M9 01
Registration:	6439
Registration Month:	
Registration Year:	2021
VIN Number:	MB336883
Odometer:	Not Known
Colour:	
Engine Number:	
Fuel Level:	%

Model Specs

LED DRL HEADLAMPS	CHROME PEDAL
ELECTRIC HAND BRAKE	1.5 LTR 119 KW
TWO PACK STRT COLOUR	PREPARE OFF VEHICLE

Vehicle Condition

Vehicle Status

Pre-Accident Condition:	Severity of Impact:	
Steering:	Vehicle Status on Inspection:	
Brakes Pedal Travel:	Date of Inspection:	26/10/2021
Place of Inspection:		
Pre-Accident Damage:		

**Aljomaih Automotive
BodyShop
Exit 18 Riyadh
PO Box. 125333**

**Claim Number: 133029539
Assessment Number: A0005646
Version: ALJOMAIJ/2**


Full Report

Printed: 31/10/2021 10:19


Tyres Condition: Excellent
Tread Depth LHF:
Tread Depth LHR:

Tread Depth RHF:
Tread Depth RHR:

Damage Areas:



Direction of Impact:



Primary Impact 
Secondary Impact 

Addresses

Engineer

Name : TAREK SHEHATA
Address :
Post Code :

Repairer

Name : AL JOMAIH AUTO MOTIVE
Address :
RIYADH EXIT18 BRANCH
Post Code :

Cost Summary

Total Labour	SAR8,692.00
Total Paint/Material	SAR355.65
Total Parts	SAR27,306.15
Total of Additional Costs	SAR300.00
Grand Total Exc VAT:	SAR36,653.80
15 % VAT:	SAR5,498.07
Grand Total Inc VAT:	SAR42,151.87
Excess:	TBA

Repair Information

**Aljomaih Automotive
BodyShop
Exit 18 Riyadh
PO Box. 125333**

**Claim Number: 133029539
Assessment Number: A0005646
Version: ALJOMAIJ/2**

Full Report

Printed: 31/10/2021 10:19

LABOUR

**Time Basis 10 WU = 1 HR. Price/CL 1 = SAR205.00/HR
Price/Dent = SAR205.00/HR**

Guide Number Repair Details

		WU
KN	ALIGNMENT CPL BEFORE REPAIR	8.0
4031100)	R + R FRT LOWER ENGINE COMPARTMENT COVER	4.0
1420610	R + R FRONT BUMPER DAMPER	11.0
1420300)	R + R FRONT BUMPER SUPPORT	7.0
1421010	R + R FRONT LOWER SPOILER	4.0
1420120	RENEW FRONT BUMPER	18.0
	INCLUDES: R + R BUMPER AND NECESSARY ATTACHED PARTS	
KN	R + R L/IMPACT SENSOR	1.0
KN	R + R R/IMPACT SENSOR	1.0
2040510	R + R RIGHT HEADLAMP	18.0
2020380	R + R WINDSCREEN	12.0
	INCLUDES: R + R COWL GRILLE, INTERIOR MIRROR, WIPER ARMS AND TRIMS	
1033250)	R + R INSTRUMENT PANEL	9.0
6450520	R + R L/KNEE BAG	2.0
6450540	R + R R/KNEE AIRBAG	3.0
3420700)	R + R RADIO	1.0
4430380)	R + R HEATER CONTROL	3.0
KN	R + R PASSANGER AIR BAG	2.0
KN	R + R LEFT FRONT SEAT	6.0
KN	R + R RIGHT FRONT SEAT	6.0
KN	R + R L/F SEAT TRIM	1.0
KN	R + R R/F SEAT TRIM	1.0
KN	R + R L/F SEAT BELT RESTRAINT SYSTEM	1.0
KN	R + R R/F SEAT BELT RESTRAINT SYSTEM	1.0
KN	R + R LEFT FRONT SEAT BELT	1.0
KN	R + R RIGHT FRONT SEAT BELT	1.0
KN	R + R LEFT REAR SEAT	5.0
KN	R + R RIGHT REAR SEAT	5.0
1040200	R + R LEFT UPPER A-PILLAR TRIM	3.0
1040200	R + R RIGHT UPPER A-PILLAR TRIM	3.0
1041660	R + R L/LOWER B-PILLAR TRIM	6.0
1041660	R + R R/LOWER B-PILLAR TRIM	6.0
4020390	R + R AIR CLEANER	3.0
KN	R + R AIR INTAKE HOSE	2.0
7441760)	R + R STEERING SUPPORT TUBE	12.0
7442060	R + R INTERMEDIATE STEERING SHAFT	4.0
KN	R + R HORN	2.0
NN	S, D, M. R + R / NEW PARTS	15.0*
1406	REMOVE GLASS SPLINTER	15.0*

**Aljomaih Automotive
BodyShop
Exit 18 Riyadh
PO Box. 125333**

**Claim Number: 133029539
Assessment Number: A0005646
Version: ALJOMAIJ/2**

Full Report

Printed: 31/10/2021 10:19

2696	REMOVE AND REFIT PARKING HELP SYSTEM		20.0*
9854	READ OUT ERROR MEMORY		50.0*
9950	CHASS JIG FLATRATE		75.0*
1000	CHECK CLEAN CAR		5.0*
	Total Work Units		353.0
	Panel / Mechanical Labour	34.5HRS	SAR7,072.50
	Visual Alignment Labour	0.8HRS	SAR164.00
	Corrosion Protection External Labour	0.0HRS	SAR0.00
	Corrosion Protection Internal Labour	0.0HRS	SAR0.00
	Total Panel / Mechanical Labour	35.3HRS	SAR7,236.50

PAINT WORK

Time Basis 10 WU = 1 HR. Price = SAR205.00/HR

Guide Number	Description		WU
	- TWO PACK STRT COLOUR		
	- PREPARE OFF VEHICLE		
283	FRONT BUMPER NEW PART PAINT K1R		9.0
742	R/F WING REPAIR PAINTING >50%		16.0
975	LOWER FRONT PANEL SURFACE-/BLEND PAINT		4.0
1000	MACHINE POLISH SURFACE-/BLEND PAINT		20.0*
	Preparation Work Plastic		3.0
	Preparation Work Multi Layer		0.0
	Preparation For Pre-Painting		19.0
	Total Paintwork Labour	7.1 HRS	SAR1,455.50

MATERIAL COST - PAINT

	Cost Price
New Part Painting - Plastic K1R	SAR131.45
Surface-/Blend Paint	SAR15.73
Total Paint Cost	SAR57.83
Material-Const Main Work Plastic	SAR34.57
Pre-Painting Sundry Materials	SAR150.64
Total Excluding Pearlescent Uplift	SAR355.65
Pearlescent Uplift @ 0.0%	SAR0.00
Total Paint And Material Cost	SAR355.65

PARTS

**Aljomaih Automotive
BodyShop
Exit 18 Riyadh
PO Box. 125333**

Claim Number: 133029539
Assessment Number: A0005646
Version: ALJOMAIJ/2

Full Report

Printed: 31/10/2021 10:19

Price Valid: 11/03/2019

Guide No.	Qty	Description	Part Number	Supplier	Bet.	Price (SAR)
283	1	FRONT BUMPER	84042375		0%	SAR1,122.00 P
289	1	L/F OUT BUMP BRACKET	23478387		0%	SAR24.25 P
290	1	R/F OUT BUMP BRACKET	23478388		0%	SAR24.25 P
340	1	FRT BUMPER SUPPORT	23399197		0%	SAR1,320.00 P
341	1	FRT BUMPER S-ABSORB	23478392		0%	SAR217.00 P
418	1	LOWER FRONT SPOILER	23397792		0%	SAR882.00 P
431	1	GRILLE BADGE	23125930		0%	SAR174.00 P
562	1	RIGHT HEADLAMP ASSY	84324411		0%	SAR1,558.00 P
572	1	R/DAYTIME HEADLAMP	22982838		0%	SAR1,390.00 P
980	1	GRILLE	84159846		0%	SAR1,498.00 P
1401	1	WINDSCREEN	84184887		0%	SAR2,501.00 P
1411	1	WINDSCREEN BOND KIT	KNGKWI2		0%	SAR190.00 P
2597	1	AUTO LIGHT/RAIN SENS	13507317		0%	SAR91.83 P
4325	1	PASSENGER AIRBAG	84010507		0%	SAR1,580.57 P
4331	1	INSTRUMENT PANEL	23403659		0%	SAR3,912.37 P
4551	1	L/OUT SEAT COVER	23307645		0%	SAR573.11 P
4552	1	R/OUT SEAT COVER	84072822		0%	SAR573.11 P
4553	1	L/F BELT TENSIONER	19352265		0%	SAR441.40 P
4554	1	R/F BELT TENSIONER	19352264		0%	SAR402.00 P
4661	1	L/F SEAT BELT	19367406		0%	SAR835.97 P
4662	1	R/F SEAT BELT	19367410		0%	SAR835.97 P
7442	1	S-WHEEL CONTACT RING	29017556		0%	SAR402.69 P
7445	1	DRIVER AIRBAG	84002537		0%	SAR1,137.00 P
7451	1	L/F SHOCK SENSOR	13593676		0%	SAR165.00 P
7452	1	R/F SHOCK SENSOR	13593676		0%	SAR165.00 P
7752	1	UPP RADIATOR COVER	84089228		0%	SAR410.00 P
7753	1	LWR RADIATOR COVER	84089230		0%	SAR371.00 P
8144	1	AIR FILTER HOSE	84257769		0%	SAR410.00 P
8391	1	AIR FILTER ASSY	23430315		0%	SAR869.00 P
9650	1	LOW TONE HORN	84124744		0%	SAR90.00 P
1000	1	BUMPER CLIPS	10 PCS		0%	SAR400.00 P
1000	1	S, D, M.	2 PCS		0%	SAR2,739.63 P

h: Secondhand	Saving		SAR0.00
p: Parallel	Sub Total		SAR27,306.15
x: Exchange	Deduction from RRP (0.0 %)		SAR0.00
	Consumables Parts (0 %)		SAR0.00
	Total Parts		SAR27,306.15

NB - COLOUR CODED ITEMS/TRIM - PART NUMBERS MAY DIFFER

Extras	Description	Qty	Betterment	Price
	SILICON	2PCS	0%	SAR300.00
	Total Extras			SAR300.00

**Aljomaih Automotive
BodyShop
Exit 18 Riyadh
PO Box. 125333**

**Claim Number: 133029539
Assessment Number: A0005646
Version: ALJOMAIJ/2**

Full Report

Printed: 31/10/2021 10:19

28/10/2021

Final Calculation

Labour

Total Panel/Mechanical	SAR7,072.50
Total Paintwork	SAR1,455.50
Total Visual Alignment work	SAR164.00

Total Labour SAR8,692.00

Additional Costs

Corr Prot Materials External	SAR0.00
Corr Prot Materials Internal	SAR0.00
Cost of Specialist	SAR300.00

Total of Additional Costs SAR300.00

Total Paint/Material Costs SAR355.65

Total Parts SAR27,306.15

Grand Total Excl VAT SAR36,653.80

VAT @ 15 % SAR5,498.07

Grand Total Incl VAT SAR42,151.87

Deduction for Excess TBA

Repair After Excess Deductions SAR42,151.87

Assessment Notes

Please Note:

1. The above prices on spare parts are subject to change without prior notice. Pricing ruling at time of actual delivery will be charged.
2. Any other repair / replacement found necessary during the course of repair will be an extra charge. Supplementary estimates will be given.
3. Delivery is subject to availability of parts.

**Aljomaih Automotive
BodyShop
Exit 18 Riyadh
PO Box. 125333**

**Claim Number: 133029539
Assessment Number: A0005646
Version: ALJOMAIJ/2**

Full Report

Printed: 31/10/2021 10:19

_____ Date: ___/___/_____
Bodyshop Signature

_____ Date: ___/___/_____
Authorised Signature

Thank you for your business.