

## تقرير تقدير الأضرار النهائي Final Damage Assessment Report

Mekdar Center for Vehicle Damage Assessment	مركز التقدير - DA Center
Jeddah	مدينة المركز - Center City
27/03/2021 04:18:05 AM	تاريخ الطباعة - Print Date
25/03/2021 11:36:45 AM	تاريخ التقدير - DA Date
27/03/2021 03:13:52 AM	تاريخ اكتمال الحالة - DA Completed Date
DA2503211274	رقم التقرير - DA Report No
JD240321561	رقم الحادث - Accident No
Najm	مباشرة الحادث عن طريق - Accident Attended by
	الجهة المباشرة للحادث - Sub Case Type

معلومات المركبة Vehicle Details		المالك Owner
اسم مالك المركبة / Vehicle Owner Name	علاوي محمد احمد	
رقم الهوية / ID	1011532593	
رقم الجوال / Mobile No	0533034907	
صنع المركبة / Vehicle Manufacturer	TOYOTA	
الموديل / Model	الوقفطان	
اللون والسنة / Color & Year	White 2017	
رقم التوحة / Plate No	H D A 8553	
رقم الهيكل / Chasis No	MHFCX8EM1H0105309	
التقدير بواسطة / Estimated By	Mekdar Center for Vehicle Damage Assessment	أجور الأيدي العاملة Labor Estimation
التكلفة التقديرية / (A) Estimation Cost	2200.00	قطع الغيار Spare Parts
تكلفة قطع الغيار / (B) Spare Parts Cost	1,661.52	أجمالي التكلفة Final Estimation
التكلفة الإجمالية / (A+B) Total Cost	3861.52	
		ملاحظات Comments

الدفق بواسطة Payment By	طريقة الدفع Payment Method	نسبة المسؤولية (%) Liability (%)
Malath Cooperative Insurance and Reinsurance Company	By Insurance Company	100



تقدير  
TRODEER

تقرير تقدير الأضرار النهائي  
Final Damage  
Assessment Report

Mekdar Center for Vehicle Damage Assessment	مركز التقدير - DA Center
Jeddah	مدينة المركز - Center City
27/03/2021 04:18:05 AM	تاريخ الطباعة - Print Date
25/03/2021 11:36:45 AM	تاريخ التقدير - DA Date
27/03/2021 03:13:52 AM	تاريخ إكمال الحالة - DA Completed Date
DA2503211274	رقم التقرير - DA Report No
JD240321561	رقم الحادث - Accident No
Najm	مباشرة الحادث عن طريق - Accident Attended by
	الجهة المباشرة للحادث - Sub Case Type

معلومات المركبة Vehicle Details		المالك Owner
اسم مالك المركبة / Vehicle Owner Name	غازي محمد احمد	
رقم الهوية / ID	1011532593	
رقم الجوال / Mobile No	0533034907	
صنع المركبة / Vehicle Manufacturer	TOYOTA	
الموديل / Model	تولفاغن	
اللون والسنة / Color & Year	White 2017	
رقم اللوحة / Plate No	H D A 8553	
رقم الهيكل / Chasis No	MHFCX8EM1H0105309	
معلومات التقدير Assessment Details		معلومات المركبة Vehicle Info
أجور الأيدي العاملة / Labor Estimation	التقدير بواسطة / Estimated By	بيانات المركبة Vehicle Info
2200.00	(A) Estimation Cost / التكلفة التقديرية	
1,661.52	(B) Spare Parts Cost / تكلفة قطع الغيار	
3861.52	(A+B) Total Cost / التكلفة الإجمالية	
		ملاحظات Comments

الدفع بواسطة Payment By	طريقة الدفع Payment Method	نسبة المسؤولية (%) Liability (%)
Malath Cooperative Insurance and Reinsurance Company	By Insurance Company	100

KINGDOM OF SAUDI ARABIA  
MINISTRY OF INTERIOR

وزارة الداخلية  
VEHICLE REGISTRATION

الملكة العربية السعودية  
وزارة الداخلية

عقاري محمد أحمد الجيزاني

المالك  
المستخدم

هوية المستخدم ١٠١١٥٣٢٥٩٣

رقم الهيكل MHFCX8EM1H0105309

رقم اللوحة ٨٥٥٢ ٥ د أ

8553 H D A

نوع التسجيل نقل عام  
طراز المركبة اتوفا فاغن

حمولة المركبة ٨

سنة الصنع ٢٠١٧

مركبة Toyota

وزن المركبة ١٥٩٠

اللون ابيض

٩١٧٧١٨٥١٠  
KINGDOM OF SAUDI ARABIA

٩١٧٧١٨٥١٠

٩١٧٧١٨٥١٠

الرقم التسلسلي

بطاقة الهوية الوطنية  
نسخة ٤



المملكة العربية السعودية  
وزارة الداخلية

غازي بن محمد بن أحمد الجيزاني



الرقم  
١٠١١٥٣٢٥٩٣

تاريخ الانتهاء  
١٤٤٣/١١/٠٢ هـ

جهة الإصدار

جيزان

مكان الميلاد

تاريخ الميلاد  
١٣٩٠/٠٧/٠١ هـ


رقم الحفظ

تاريخه

جهة الحفظ

رقم الحفظ

٩٢٢٢٠



1011532593

١٤٠٧/١٠/١٣

جده



التقرير تحييد المسؤولية  
Liability Determination Report  
التقرير النهائي - DAA  
Final Report - DAA

25/03/2021	تاريخ الإصدار / Version Date
2 - نسخة رقم -	
JD240321561	رقم الحالة / Case Number
24/03/2021 22:43:03	رقم الحادث / Accident Time
جدة   التقهات، مكة المكرمة بجانب ملعب الثغر ومجمع مدارس الثغر       (الطريق الأوتستراد)	موقع الحادث / Accident Location
21.4777536, 39.2291277	تفاصيل الحادث / Coordinate

جهة التحويل  
مكتب تدم

معلومات السائق / Driver Info.		معلومات المركبة / Veh. Info.		معلومات التأمين / Ins. Info.	
الاسم / Name	الطرف (1) Party (1)	اسم المالك / Owner Name	شركة ملائمة للتأمين وإعادة التأمين التعاوني	اسم الشركة / Company Name	شركة الرجحي للتأمين التعاوني
الجنسية / Nationality	الطرف (2) Party (2)	نموذج السيارة / Make/Model	شركة ملائمة للتأمين وإعادة التأمين التعاوني	رقم الوثيقة / Policy No.	P0820-MTI-TAMB-06084069
العمر / Age	عبد الله محمد العبدلي	سنة ولون / year & color	شيفروليت / لومينا	تاريخ الانتهاء / Expiry Date	10/08/2021
رقم الاتصال / Mobile No.	52   11/08/1970	رقم الترخيص / License Type	الاص / 2007	تاريخ البداية / Start Date	10/08/2020
رقم الهوية / ID Number	52   01/09/1970	تاريخ انتهاء الرخصة / Expiry Date	و ك ت 478 / خصوصي	نوع التأمين / Insurance type	شامل
نوع الرخصة / License Type	0533034907	تاريخ اضافة الرخصة / Upload Date			
تاريخ انتهاء الرخصة / Expiry Date	1011532593				
تاريخ اضافة الرخصة / Upload Date	رخصة نقل اجرة				
	18/01/1444				
	24/03/2021				

معلومات الحادث / Accident Info	
عدد اطراف الحادث : 2   عدد الاصطدامات : 0   عدد الوفيات : 0	
سبب الحادث / Cause of Acc.	عدم الالتفات وعدم أخذ الحيطة والحذر Not to take caution
اللائحة المخالفة / Laws Violated	
نسبة المسؤولية / LD%	100% / 0%
جهة الصدمة / Damage Area	الجزء الأيسر الأمامي / Front Left / الجانب الأيمن / Right Side
الممتلكات / Properties	
إحتمالية حق الرجوع / Recovery	
سبب إحتمالية حق الرجوع / Recover Reason	

معلومات المحقق / Surveyor Info	
رقم المحقق / Surveyor ID	3385
وصف الحادث / Accident Description	بعد المعاينة والإطلاع والإستماع وأخذ القوال الطرفين تبين لي بان الطرف الأول والثاني كتنا بشارع ابو داود اسلم مسجد ابو داود بحي الثغر الطرف الثاني متوقف ووقفا تماما بحي الثغر الطرف الأول دون التنبيه ارتطم بالطرف الثاني ونتج عن تلك امسوار الطرف الأول الركن الأمامي الأيسر والطرف الثاني الجانب الأيمن ولذلك تكون نسبة الإلتزام على الطرف الأول 100% عدم الالتفات ملاحظة /المصحح الطرف رقم 2 بقيام الطرف رقم 1 بتعديل المسائق عدم علاقة الطرف رقم 2 بالاشياء الذي قام به الطرف رقم 1 يتبين الاشياء بعدم صحة الحادث وفق الاتي :



KINGDOM OF SAUDI ARABIA  
MINISTRY OF INTERIOR

رخصة سياره  
VEHICLES REGISTRATION  
عقد التسجيل

موتور السيارات

المملكة العربية السعودية  
وزارة الداخلية  
وزارة وجدي صبحي  
المالك

المستعمل

6G1EK52B47L931052

موتور السلك

٤٧٨ ك ك ي

رقم الهيكل

٤٧٨

رقم اللوحة

١٦٨

رقم الشركة  
٥٧٣٣٧٢١٠٠٠  
٥٧٣٣٧٢١٠٠٠

24 Mar 2021 23:14

MINISTRY OF INTERIOR



رخصة قيادة  
DRIVING LICENSE

المملكة العربية السعودية  
وزارة الداخلية

احمد الجبير انبي

No. 10115332593  
GHAZI MOHAMMED AHMED

DOB 01/09/1970  
Exp 16/08/2022

محمد بن غلزي بن احمد  
1011034093  
AHMED ALJEZANI

بيروت ليبيا  
1444/07/01  
1439/01/11A

الرقم  
1444/07/01  
1439/01/11A

تاريخ الميلاد  
1444/07/01  
1439/01/11A

تاريخ الاصدار  
1444/07/01  
1439/01/11A

تاريخ الاجرة  
1444/07/01  
1439/01/11A



سعودي  
الرقم

24 Mar 2021 23:15

KINGDOM OF SAUDI ARABIA  
MINISTRY OF INTERIOR

رخصة قيادة  
DRIVING LICENSE

المملكة العربية السعودية  
وزارة الداخلية



No. 2020537102  
DOB 11/08/1970  
Exp 03/02/2023  
A+

الجنسية

سجله الله

بنون قديم

عبدالله الجديدي  
WAJDI SUBHI ABDULLAH ALJADIDI

وجدي صبحي  
Wajdi Subhi Abdullah Aljadidi

١٤٣٤/٠٧/٠٩

١٤٣٤/٠٧/١٢

١٤١٤/٠٧/١١

تاريخ الميلاد  
تاريخ الإنشاء  
تاريخ الإصدار

تاريخ انتهاء صلاحية  
تاريخ انتهاء الصلاحية  
تاريخ انتهاء الصلاحية

فلسطيني بولنيغ مصري

رخصة

الجنسية




24 Mar 2021 2259



24 Mar 2021 22:57



24 MAR 2021 2257



24 Mar 2021 2311







شارع ابو داود



مسجد ابو داود

2



1

اتجاه الغرب

24 Mar 2021 2309

JD240321561 :رقم الحادث

1

رقم اللوحة	
اسم المالك	وجدى صبحى عبدالله الجديلي
شركة التأمين	شركة ملاذ للتأمين
التصنيف	تأمين طرف ثالث
الموديل	Chevrolet
تاريخ الصنع	2007
تاريخ الفاعلية	26/07/2020
تاريخ الانتهاء	25/07/2021
رقم الوثيقة	86410928
رقم الهيكل	6G1EK52B47L931052
الرقم التسلسلي	573372800
هوية المالك	2020537102

24 Mar 2021 2311



JD240321561 :رقم الحادث

2

رقم اللوحة	ه د ا 8553
اسم المالك	غازي محمد احمد الجيزاني
شركة التأمين	الراجحي للتأمين
التصنيف	تأمين شامل
الموديل	Toyota
تاريخ الصنع	2017
تاريخ الفاعلية	10/08/2020
تاريخ الانتهاء	10/08/2021
رقم الوثيقة	P0820-MTI-TAMB-06084069
رقم الهيكل	MHFCX8EM1H0105309
الرقم التسلسلي	917718510
هوية المالك	1011532593

24 Mar 2021 2313





24 Mar 2021 22:57