

40212

شهادة خاصة بالتأمين على المركبات

رقم الوثيقة : P/111/5501/21/000283
رقم التامين : وثيقة تأمين شامل
مالك المركبة : الشركة السعودية للنقل والاستثمار (ميرد) شركة شخص واحد
المنافى المفوض :
الضوان : طريق الملك فيد 9033 Riyadh 12214-2370 طريق الملك فيد العليا
هاتف :
مدة التامين : من : 01/06/2021 : وتنتهي في : 31/05/2022
مواصفات السيارة المؤمنة

نوع المركبة	شكل الهيكل	سنة الصنع	سعة المحرك	عدد المقاعد	رقم التسجيل	رقم الهيكل	تحديدات الاستعمال
من رأس تربلا	شاحنة	2015		1 + 1	2183 ادس	RS071WZZ1 FD009212	نقل عام

حدود المنطقة الجغرافية : داخل اراضي المملكة العربية السعودية فقط

الإستثناءات

أ - قائد المركبة

- 1 - إذا كان عمر قائد المركبة أقل من 18 سنة ما لم يتم ذكر ذلك صراحة بموجب هذه الشهادة الاسم : لا يوجد
- 2 - إذا كان قائد المركبة يحمل تصريح قيادة مؤقت
- 3 - إذا ثبت ان قيادة المركبة تمت دون الحصول على رخصة قيادة لنوع المركبة طبقاً لللائحة أو ان تكون الرخصة قد صدر أمر بسحبها من الجهات المختصة أو كان منتهية ما لم يتم تجديد الرخصة المنتهية خلال 60 يوم عمل من تاريخ الحادث
- 4 - إذا كان قائد السيارة غير مصرح له من المومن له قيادة المركبة
- 5 - إذا كان قائد المركبة تحت تأثير المسكرات أو العقاقير الطبية التي لايسمح طيباً بالقيادة بعد تناولها
- 6 - إذا تجاوز قائد المركبة الإشارة الحمراء أو قائد المركبة عكس اتجاه السير

ب - المركبة

- 1 - إذا كانت المركبة مستعملة مخالفاً لما صرح عنه في حالة تحديدات الاستعمال اعلاه
- 2 - إذا كانت المركبة مستعملة في السباقات ولأو اختبارات القارة ولأو السرعة
- 3 - يستثنى من التغطية التأمينية ولن تكون الشركة مسؤولة عن سداد التعويضات للغير اذا كانت المركبة مستعملة ضمن المناطق التي لا يسمح عادة للعامه بالقيادة فيها داخل المطارات او الموانئ البحرية مالم تكن المركبة مستخدمة لأغراض تجارية بالنطاق المسموح به

ج - المصابون و الممتلكات

- 1 - تستثنى ممتلكات مالك المركبة ولأو ممتلكات قائد المركبة سواء كانت داخل المركبة أو خارجها
- 2 - تستثنى الضمانات المنقولة ولأو اي ممتلكات شخصية من اي نوع كانت

ملاحظات هامة

- لا يعتد إلا بأصل هذه الشهادة و في حال وجود كسب أو تعدير بأي من البيانات الواردة فيها فإن الشهادة تعتبر لاغية
- لا يغطي هذا التأمين الغرامات أو العقوبات المالية بما في ذلك المخالفات أو الكفالات التي قد تفرض على المومن له اشعار التمركة خلال عشرين يوم عمل عن أي تغيير جوهري في شيء صرح به في نموذج طلب التأمين
- في حال نقل الملكية و/ أو الغاء تسجيل المركبة لأي سبب كان تعتبر هذه الشهادة بحكم الملغاة تلقائياً
- حدود المسؤولية: حد أقصى عشرة ملايين ريال للأضرار الجسمانية و العائلية معاً
- يتحمل مالك المركبة تغطية و نتائج أي تزوير ولأو تلاعب بهذه الشهادة و ما يترتب عليها من تعويضات إلزامية
- في حال استخدام هذه الشهادة بغرض استخراج و تسجيل لوحات مرورية جديدة للسيارة فإنه يتوجب على المومن له ابلأغ شركة التأمين العربية التعاونية خلال مدة أقصاها 48 ساعة ليتم تحديث البيانات و اصدار شهادة جديدة
- تخضع هذه الشهادة و الوثيقة للشرط و استثناءات الوثيقة الموحدة الصادرة من قبل البنك المركزي السعودي

صدرت هذه الشهادة بتاريخ اليوم الموافق 18/05/2021

الاسم :
و فعت بالتبابة عن : شركة التأمين العربية التعاونية

المكتب : فرع الرياض - 2 هاتف : 011-2153360

رقم الهاتف الموحد بالمملكة : 920005002

! 155157708900071000D !

شركة مساهمة سعودية - رأس المال 265,000,000 ريال سعودي - فريضة رقم 20086 /15/ - حاصلة لرقم الترخيص المركزي (SAMA) - سجل تجاري 1010243302

المملكة العربية السعودية 4453 - ص.ب. 286555 الرياض 11323 - خدمة وأصل 7110 طريق الملك عبد العزيز الرياض - حي الزورود - وحدة رقم 6 - ب.ص. 12252
Saudi Joint Stock Company - Capital (SR) 265,000,000 - License No. 20086 /15/ - Under SAMA's Control & Supervision - C.R. 1010243302
P.O. Box 286555 Riyadh 11323- WASEL 7110 King Abdulaziz Road, Al Wurud Area Unit No. 6 Riyadh 12252- 4453 KSA



KINGDOM OF SAUDI ARABIA
MINISTRY OF INTERIOR

وزارة الداخلية
السعودية

مملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية

الشركة السعودية للنقل والاستثمار شركة شخص واحد
المستفيد

هوية المالك ٧١١٠٩٩٤٣١٢ هوية المستفيد

رقم هوية RS071WZZ1FD009212

رقم الترخيص ٢١٨٢


2183 S D A

نوع التسجيل من عام
مركز الشركة رأس كربلاء

وزن الشركة ٧١٠٠
نوع الشركة ٢

سنة الصنع ٢٠١٥
نوع الشركة ٢

رقم الترخيص ٩١٦٦٤٨١١٠



TASRP002
١٠٣٤٧٤٣٨٩٦
١٤٤٣/٠٢/١٣
٢٠٠١٣٠١٦٢٢

رقم التقرير
رقم المشغل
الموقع
تاريخ الاصدار
رقم الحادث

نظام الحوادث المرورية إذن بإصلاح مركبة

السلطة العربية السعودية
وزارة الداخلية
الامن العام
الإدارة العامة للمرور



التماركة	طراز التمركة	موديلها	لونها	رقم اللوحة	التسجيل
٤٤٤٤	راس تويلا	٢٠١٥	ابيض	٢١٨٣	٢١٨٣

اسم المالك :

VICTOR OMBERE : السائق

تاريخ ومكان الحادث : ١٤٤٣/٠٢/١٣ طريق حرض الجرح تجاه حرض

مكان الصدمة بالمركبة : وجهها لوجه

اسم ضابط التقرير : محمد الحري

تم التحري عن السيارة المشار إليها أعلاه واتضح من المعلومات المتوفرة في النظام

() لا يوجد ملاحظات

() بها ملاحظات

التوقيع :

الاسم :

أصحاب الورش

لا مانع من إصلاح المركبة الموضحة أعلاه ولمرة واحدة فقط ، علماً بأن صلاحية هذا الأمر خمسة عشر يوماً من تاريخ ١٤٤٣/٠٢/١٣ هـ

الختم الرسمي

ملاحظات



السلطة العربية السعودية
وزارة الداخلية
الامن العام
الإدارة العامة للمرور
مركز الخرج



نظام الحوادث المرورية تقرير حادث مروري

تاريخ التقرير : ١٤٤٣/٠١/١٣
رقم الحادث : ٢٠٠١٣٠١٣٢١

مرور الخرج

تاريخ الحادث : ٢٠٢٢/٠١/٣٠
المدينة : محافظة الفيحاء
نوع الحادث : حسم مركبة بتعركة
عدد الوفيات : ٠
عدد الإصابات : ٠
وصف الحادث : نظرت لأول مركبة إماراتية نوع فولفو رقم لوحة 31884 صادرة من كامل سبع شوبر رقم الهوية 784199025058423 % 100
في يوم : السبت
تمام الساعة : ٢٠:١٩:٠٠ م
مكان الحادث : طريق مرضان الخرج بتجاه مرضان

المركبة رقم (٠١)

السائق : VICTOR OMBERE رقم السجل : ٢٢٩٠٩١٥٥١٣٧ تاريخ الميلاد : ١٤٠٥/١٢/١٤ الجنس : ذكر الجنسية : كينيا
الحالة الصحية : علم مالك المركبة وقت الحادث : الشركة السعودية للنقل والاستثمار منوه شركة شخص واحد
نوع الرخصة : نقل نقل تاريخ الإصدار : ١٤٣٦/٠١/٢١ تاريخ التجديد : ١٤٤١/٠١/١٦ تاريخ الانتهاء : ١٤٤٦/٠١/٢١ رقم السجل : ٧٠١٠٩٩٤٣١١١

اسم البنك :
الماركة : الطراز : اللون :
نوع الهيكل : رقم اللوحة : نوع التسجيل : # التسلسلي :
نقل كثر من ٣٠٥ طن : ٢٠١٨٣ : نقل عام : ٩١٦٦٤٨٤١٠

شركة التأمين : شركة التأمين العربية التعاونية
مكان الصدمة : وجه الوجه
تاريخ انتهاء التأمين : ١٤٤٣/٠١/٢٩ نوع التأمين : تأمين شامل
نسبة المسؤولية في الحادث : % : التكلفة : ٠

بيانات الركاب :
الاسم :
رقم البطاقة :
الحالة الصحية :

نتج عن الحادث : سيارات لا يوجد
مسئولية الحادث والأسباب : استدارة مفاجئة
انتهى الحادث :

الضابط المحقق

الاسم : خالد عبيدي
الرتبة :
التوقيع :

الختم الرسمي

مدير الإدارة

/ _____



المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية
الأمن العام
الإدارة العامة للمرور
شعبة مرور الخرج

رقم الحادث: 6001301622


معلومات الحادث

فرع المرور: شعبة مرور الأحساء
تاريخ الحادث: 30/11/1442
وقت الحادث: 20:29
حالة الحادث: تقدير
تاريخ التسجيل في النظام: 2021-08-26 20:52
سبب الحادث: استدارة مفاجئة
اتجاه سير الطريق: شرقي
نوع الحادث: صدم مركبة متحركة
اسم الشارع: طريق مرض الخرج يتجاه مرض
تلفيات خاصة: سيارات
نوع الموقع: مستقيم
تلفيات عامة: لا يوجد
نطاق العمران: خارج المدينة
حالة الطفس: صحو
حالة الإضاءة: مظلم
وصف الحادث: الطرف الاول مركبه اماراتيه نوع فولفو رقم لوحه دبي 31884 قياده هركامال سينغ بلوير رقم الهوية 784199025058423 %100

معلومات المركبات

المركبة الأولى

رقم اللوحة: أ د س 2183
نوع التسجيل: نقل عام
اسم المالك: الشركة السعودية للامل والاستثمار ميد شركة شخص
صانع السيارة: مان
حالة الضرر: وجهها لوجه
تاريخ انتهاء الاستمارة: 1443/01/12
شركة التأمين: شركة التأمين العربية التعاونية
مكان الضرر: مكان الضرر:
موديل السيارة: 2015
نوع اللوحة: جديدة
بلد اللوحة:
اللون الأساسي: ابيض
هوية المالك: 7010994312
رقم الهيكل: RS071WZZ1FD009212
وصف نقطة التصادم: دوران الطرف الاول وصدمه الطرف الثاني
تاريخ إنتهاء التأمين: 29/10/1443
رقم بوليصة التأمين: P/111/5501/21/000283






X للاضرار المتعلقة بالطقس O للاضرار الغير المتعلقة بالحادث

معلومات الأشخاص

الشخص الأول

اسم الشخص: VICTOR ONYANGO OMBERE
الجنسية: كينيا
نوع المشاركة: سائق
الحالة الصحية: سليم
البنك:
نوع الرخصة: نقل ثقلين
النوع: ذكر
رقم الهوية: 2390975577
لوحة السيارة: أ د س 2183
هل الشخص معترض على النسبة: لا
رقم الايبان:
تاريخ انتهاء الرخصة: 1446/10/21
تاريخ الميلاد: 1405/12/13
نسبة المسؤولية: 0%
الجوال: 966543694969
الايميل:





2021/11/10م

المحترمين

السادة شركة العربية للتأمين التعاوني

المملكة العربية السعودية - الرياض

فكس: 011 - 2153197

هاتف: 011 - 2153360

الموضوع: حادث الوحدة (4D212) لوحة رقم < ا د س 2183 >.

بناءً على حادثة الوحدة المذكورة أعلاه والواقع في طريق
حرض بتاريخ 2021/06/22م، تجدون أدناه تكلفة إصلاح الشاحنة:

65.833.00

19,200.00

800.00

750.00

تكلفة قطع الغيار

تكلفة أجور الإصلاح

مواد أخرى

تكاليف السحب والإبواء والتقدير

86.583.00

المجموع ريال سعودي

بالإضافة إلى ذلك، قد أرفقنا لحضرتكم المستندات المطلوبة وبعض الصور المتعلقة
بالحادثة مع فائق الاحترام،،،

فهد درغام
Fahad Dergham

م
مشرف التأمين

MUBARRAD
Insurance Sec
Date: 11 NOV 2021
قسم التأمين
التاريخ:



تسعيرة

الفاتورة رقم:	2021-Q-006-ARA	نوع الاصلاح:	Minor Accident			
الاسطول رقم:	4D212	الموقع:	الورشة المركزية - الرياض			
اللوحة رقم:	ادس 2183	تابعه لفرع:	نادك			
التاريخ:	22-Jun-2021	نوع الوحدة:	مان - رأس تزيلا 2015			
رقم السابق:	10176	رقم المطالبة:	-			
(I) قطع التغير						
م	رقم القطعة	البيان	الكمية	القيمة	خصم 0%	الإجمالي
1	81.41610-0895	*SYNTHETIC BUMPER	1	5,300.00	0.00	5,300.00
2	81.41614-0024	*CORNER RIGHT BUMPER	1	255.00	0.00	255.00
3	81.41614-0023	*CORNER LEFT BUMPER	1	255.00	0.00	255.00
4	81.61110-6121	*FRONT SERVICE DOOR	1	3,425.00	0.00	3,425.00
5	81.61150-6112	*RADIATOR GRILLE	1	3,495.00	0.00	3,495.00
6	81.61910-0031	*CYCLONE AIR CLEANER	1	690.00	0.00	690.00
7	81.62600-4132	*DOOR F99 R/L 10-37 RH	1	4,600.00	0.00	4,600.00
8	81.62450-0088	*WINDSCREEN	1	1,350.00	0.00	1,350.00
9	81.61110-0067	*WIND DEFLECTOR	1	482.00	0.00	482.00
10	81.61110-6048	*WIND DEFLECTOR RIGHT	1	199.00	0.00	199.00
11	81.61510-0870	*MUDGUARDS PRIMED	1	1,831.00	0.00	1,831.00
12	81.61510-0980	*STEPWELL RIGHTLOWER	1	905.00	0.00	905.00
13	81.61210-0616	*MUDGUARDS EXTENSION RIGHT	1	615.00	0.00	615.00
14	81.41722-6086	*SHOCK ABSORBER FRONT	2	1,936.00	0.00	968.00
15	81.41722-6091	*SHOCK ABSORBER REAR	2	1,890.00	0.00	945.00
16	81.61851-6030	*CAB LOCK	2	1,700.00	0.00	850.00
17	81.41715-6016	*LOCATING ARM	1	5,050.00	0.00	5,050.00
18	81.06130-0231	*INTERCOOLER	1	4,360.00	0.00	4,360.00
19	81.06101-6800	*RADIATOR	1	2,980.00	0.00	2,980.00
20	81.06225-0005	*SUPPORT RADIATOR LEFT	1	247.00	0.00	247.00
21	81.06225-0006	*SUPPORT RADIATOR RIGHT	1	175.00	0.00	175.00
22	81.06620-0194	*AIR VENT	1	195.00	0.00	195.00
23	81.06620-0187	*FAN COWL	1	349.00	0.00	349.00
24	51.06600-7061	*VISCO FAN ASSY	1	3,662.00	0.00	3,662.00
25	81.61910-6047	*FILTER HOUSING	1	3,984.00	0.00	3,984.00
26	81.63701-0065	SUN VISOR OUTER	1	3,230.00	0.00	3,230.00
27	81.62630-6106	*DOOR LINING RIGHT	1	1,136.00	0.00	1,136.00
28	81.63730-6534	*OUTSIDE MIRROR + REAR VIEW	1	2,047.00	0.00	2,047.00
29	81.97812-2350	*INSTRUCTION PLATE	1	17.00	0.00	17.00
30	81.41685-0099	*TRIM LEFT OUTER	1	65.00	0.00	65.00
31	81.41685-0098	*TRIM RIGHT OUTER	1	85.00	0.00	85.00
32	81.61701-6741	*INSTRUMENT PANEL UPPER PART	1	1,705.00	0.00	1,705.00
33	81.63735-0029	*BRACKET SUN VISOR	2	194.00	0.00	97.00
34	81.62645-6054	*WINDOW LIFTER RIGHT	1	1,709.00	0.00	1,709.00
35	81.62651-6008	*WINDOW GUIDE RIGHT	1	83.00	0.00	83.00
36	81.62645-6056	*WIND-DOWN WINDOW TENTED	1	443.00	0.00	443.00



346.00	0.00	346.00	1	*WINDOW FRAML RIGHT	81.62630-0090	37
715.00	0.00	715.00	1	*DOOR LOCK	81.62680-6149	38
1,045.00	0.00	1,045.00	1	*DOOR HANDLE RH	81.62641-6121	39
430.00	0.00	215.00	2	*BRACKET CAB SUSPENSION TR	85.41720-5025	40
665.00	0.00	665.00	1	*SIDE MEMBER CROSS TUBE	81.62821-5511	41
208.00	0.00	208.00	1	*SIDE TRIM RIGHT	81.61701-6353	42
248.00	0.00	248.00	1	*SIDE TRIM LEFT	81.61701-6352	43
180.00	0.00	180.00	1	*CARRIER CENTRE PART (QU	81.61701-6316	44
67.00	0.00	67.00	1	*CARRIER ASSY	81.61701-6690	45
89.00	0.00	89.00	1	*TOOL SUPPORT	81.61701-6351	46
69.00	0.00	69.00	1	*TOOL SUPPORT	81.61701-6423	47
370.00	0.00	370.00	1	*RETINING FRAME INSIDE CAB	81.25441-0875	48
111.00	0.00	111.00	1	*BRACKET ECU	81.25441-0656	49
62.00	0.00	62.00	1	*ADAPTER	81.25441-0657	50
104.00	0.00	104.00	1	*BRACKET TOOL SUPT.RELAY	81.25441-0787	51
13.00	0.00	13.00	1	SUPPORT	81.62641-0005	52
205.00	0.00	205.00	1	*COVER WIRING CONDUIT	81.62410-0073	53
71.00	0.00	71.00	1	*PICTOGRAM PLATE	81.97812-2135	54
191.00	0.00	191.00	1	*WIRING CONDUIT	81.25424-5010	55
0.00	0.00			***** لا شئ يتبع *****		56
SAR 65,833.00	0.00	62,758.00		"الإجمالي" ريال سعودي		
(2) مواد أخرى						
الاجمالي	القيمة	الكمية		البيان		م
800.00	800	-		تكلفة المواد الأخرى		1
				***** لا شئ يتبع *****		2
SAR 800.00				"الإجمالي" ريال سعودي		3
(3) اجور اصلاح						
الاجمالي	القيمة	الساعات		البيان		م
19,200.00	19,200	-		تكلفة اجور الاصلاح		1
				***** لا شئ يتبع *****		2
SAR 19,200.00				الاجمالي "ريال سعودي"		3
(4) تكاليف السحب والإيواء والتقديرات						
الاجمالي	القيمة	رقم الفاتورة		البيان		م
750.00	750	0086		تكلفة سحب الشاحنة		1
				***** لا شئ يتبع *****		2
SAR 750.00				الإجمالي "ريال سعودي"		3
تكاليف السحب والإيواء والتقديرات		اجور الاصلاح		مواد اخرى	قطع الغيار	
SAR 750.00		SAR 19,200.00		800.00	SAR 65,833.00	
SAR 86,583.00				الاجمالي		

مدير الإدارة الفنية



الحاج حسين علي رضا وشركاه المحدودة
Haji Husein Alireza & Co. Ltd.

C.R. 1533 - Paid up Capital SR. 150,000,000
VAT No. 300210958810003
P.O Box 40, Jeddah 21411
Kingdom of Saudi Arabia
Tel. 012-6049444 - Fax. 012-6128071
Email: hhparts@hba.com.sa
Website: www.hba.com.sa

006/2021
UD 212

Quotation

REFSPFM:029

QT5300059488

15 Days		Validity :	110293	
Credit		Terms of Payment :	I CO. FOR TRANSPORT & INVESTMENT (MUBARRAD)	
Mohd Nasser Mubarak		Contact Sales Person :	0549188161 mohammedf@mubarrad.sa	
			P.O Box 7939 Riyadh - 11472 Riyadh	

530-SM-MAN SVC CENTRE	Quotation No	QT5300059488	Quotation Date	11/08/2021 11/07	Advice No
--------------------------	--------------	--------------	----------------	---------------------	-----------

Riyadh Sales Type	190 CREDIT CUSTOMERS	Franchise	05-MAN
-------------------	----------------------	-----------	--------

S.No	Part Number / Description	Quantity	Unit Retail	Total Net
1	*SYNTHETIC BUMPER 81.41610-0895	1	5,300.00	5,300.00
2	*CORNER RIGHT BUMPER 81.41614-0024	1	255.00	255.00
3	*CORNER LEFT BUMPER 81.41614-0023	1	255.00	255.00
4	*FRONT SERVICE DOOR 81.61110-6121	1	3,425.00	3,425.00
5	*RADIATOR GRILLE 81.61150-6112	1	3,495.00	3,495.00
6	*CYCLONE AIR CLEANER 81.61910-0031	1	690.00	690.00
7	*DOOR F99 R/L 10-37 RF 81.62600-4132	1	4,600.00	4,600.00
8	*WINDSCREEN 81.62450-0088	1	1,350.00	1,350.00
9	*WIND DEFLECTOR 81.61110-0067	1	482.00	482.00
10	*WIND DEFLECTOR RIGHT 81.61110-6048	1	199.00	199.00
11	*MUDGUARDS PRIMEC 81.61510-0870	1	1,831.00	1,831.00
12	*STEPWELL RIGHT LOWER 81.61510-0980	1	905.00	905.00
13	*MUDGUARDS EXTENSION RIGHT 81.61210-0616	1	615.00	615.00
14	*SHOCK ABSORBER FRONT 81.41722-6086	2	963.00	1,936.00
15	*SHOCK ABSORBER REAR 81.41722-6091	2	945.00	1,890.00
16	*CAB LOCK 81.61851-6030	2	850.00	1,700.00
17	*LOCATING ARM 81.41715-6016	1	5,050.00	5,050.00
18	*INTERCOOLER 81.06130-0231	1	4,360.00	4,360.00
19	*RADIATOR 81.06101-6900	1	2,980.00	2,980.00
20	*SUPPORT RADIATOR LEFT 81.06225-0005	1	247.00	247.00
21	*SUPPORT RADIATOR RIGHT 81.06225-0006	1	175.00	175.00
22	*AIR VENT 81.06620-0194	1	195.00	195.00
23	*FAN COWL 81.06620-0187	1	349.00	349.00
24	*VISCO FAN ASSY 51.06600-7061	1	3,662.00	3,662.00
25	*FILTER HOUSING 81.61910-6047	1	3,984.00	3,984.00

* Promotional Price Items	0 0 0 0 0 0 E	0 0 0 0 0 a	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 E	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 E
	Total Retail	Less Discount	Total Net	VAT	Total with VAT	Less Deposit	Amount Due
				7,974.00	61,134.00		SR

Customer's Sign.

Signature





الحاج حسين علي رضا وشركاه المحدودة
Haji Husein Alireza & Co. Ltd.

C.R. 1535 - Paid up capital SR. 150,000,000
VAT No. 300210958810003
P.O. Box 40, Jeddah 21411
Kingdom of Saudi Arabia
Tel: 012-6049444 - Fax: 012-6428074
Email: hhanarisa@ha.com.sa
Website: www.ha.com.sa

Quotation

REFSPFM:029

QT5300059488

15 Days		Validity :	110293
Credit	Terms of Payment :		I CO. FOR TRANSPORT & INVESTMENT (MUBARRAD)
Mohd Nasser Mubarak	Contact Sales Person :		0549188161 mohammedi@mubarrad.sa
			P.O.Box 7939 Riyadh - 11472 Riyadh

530-SM-MAN SVC CENTRE	Quotation No	QT5300059488	Quotation Date	11/08/2021 10.07	Advice No
--------------------------	--------------	--------------	----------------	---------------------	-----------

RIYADH Sales Type	190 CREDIT CUSTOMERS	Franchise	05-MAN
-------------------	----------------------	-----------	--------

S.No	Part Number / Description	Quantity	Unit Retail	Total Net	
26	SUN VISOR OUTER	81.63701-0065	1	3,230.00	3,230.00
27	*DOOR LINING RIGHT	81.62630-6106	1	1,136.00	1,136.00
28	*OUTSIDE MIRROR + REAR VIEW	81.63730-5534	1	2,047.00	2,047.00
29	*INSTRUCTION PLATE	81.97612-2350	1	17.00	17.00
30	*TRIM LEFT OUTER	81.41685-0099	1	65.00	65.00
31	*TRIM RIGHT OUTER	81.41685-0098	1	85.00	85.00
32	*INSTRUMENT PANEL UPPER PART	81.61701-6741	1	1,705.00	1,705.00
33	*BRACKET SUN VISOR	81.63735-0029	2	97.00	194.00
34	*WINDOW LIFTER RIGHT	81.62645-6054	1	1,709.00	1,709.00
35	*WINDOW GUIDE RIGHT	81.62651-6008	1	83.00	83.00
36	*WIND-DOWN WINDOW TENTE	81.62645-6056	1	443.00	443.00
37	*WINDOW FRAME RIGHT	81.62630-0090	1	346.00	346.00
38	*DOOR LOCK	81.62680-6149	1	715.00	715.00
39	*DOOR HANDLE RH	81.62641-6121	1	1,045.00	1,045.00
40	*BRACKET CAB SUSPENSION FF	85.41720-5025	2	215.00	430.00
41	SIDE MEMBER CROSS TUBE	81.62821-5511	1	665.00	665.00
42	*SIDE TRIM RIGHT	81.61701-6353	1	208.00	208.00
43	*SIDE TRIM LEFT	81.61701-6352	1	248.00	248.00
44	*CARRIER CENTRE PART (QU	81.61701-6316	1	180.00	180.00
45	*CARRIER ASSY	81.61701-6690	1	67.00	67.00
46	*TOOL SUPPORT	81.61701-6351	1	89.00	89.00
47	*TOOL SUPPORT	81.61701-6423	1	69.00	69.00
48	*RETINING FRAME INSIDE CAE	81.25441-0875	1	370.00	370.00
49	*BRACKET ECU	81.25441-0656	1	111.00	111.00
50	*ADAPTER	81.25441-0657	1	62.00	62.00

* Promotional Price Items	OUVGEI ORE Total Retail	Pi æQi O a Less Discount	O ç i ç ç ç ç Total Net	ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç VAT	ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç Total with VAT	ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç Less Deposit	ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç Amount Due
				9,802.95	75,155.95		SR

Customer's Sign.




Signature of Supplier








MAZDA






TOYOTA











مبارد
mubarrad

FILE # 006/2021/ARABIA

Claim No.: C/111/5501/21/-----

إثبات استلام ملف

تم تسليم الأوراق التالية لحادث الشاحنة (4D212) نوع مان-رأس تريلا- 2015
لوحة رقم < ا د س 2183 >:

- تصريح بوقوع الحادث (الأصل).
- صورة استمارة وشهادة تأمين الشاحنة (4D212).
- صورة هوية ورخصة السائق (10176).
- إذن الإصلاح (صورة).
- تقرير المرور (الأصل).
- أصل فاتورة سحب الشاحنة (0086) بقيمة (750).
- ملخص تكاليف الإصلاح (الأصل).
- تسعيرات الإصلاح من شركة مبارد (الأصل).
- تسعيرة قطع الغيار من الوكيل.
- صور الحادث (الأصل).

* استلمت الأوراق المذكورة أعلاه.

الاسم:

التاريخ:

التوقيع:



AI Etihad Vehicle Accident Services Company	DA Center - مركز التقدير	تقرير تقدير الأضرار النهائي Final Damage Assessment Report
Riyadh	Center City - مدينة المركز	
Riyadh	Assessment City - مدينة التقدير	
02/12/2021 02:17:47 PM	Print Date - تاريخ الطباعة	
28/11/2021 04:15:57 PM	DA Date - تاريخ التقدير	
01/12/2021 07:38:41 AM	DA Completed Date - تاريخ إكمال الحالة	
DA2811214076	DA Report No- رقم التقرير	
6001301622	Accident No - رقم الحادث	
Maroor	Accident Attended by - مياشرة الحادث عن طريق	

معلومات المركبة		معلومات التقدير	
الشركة السعودية للنقل	اسم مالك المركبة / Vehicle Owner Name	المالك	معلومات التقدير
7010994312	رقم الهوية / ID	Owner	
0508543496	رقم الجوال / Mobile No	بيانات المركبة	
مان	صنع المركبة / Vehicle Manufacturer		
Other	الموديل / Model		
2015 ابيض	اللون والسنة / Color & Year		
S D A 2183	رقم اللوحة / Plate No		
RS071WZZ1FD009212	رقم الهيكل / Chasis No	مركز تقدير الأضرار	
Standard	نوع المركبة / Vehicle Type		
AI Etihad Vehicle Accident Services Compan	اسم المركز / Damage Assessment Center		
AI Etihad Car Accident Services Company	اسم الورشة / Workshop Name		
Mohammed Riad Al-Shaham	اسم المقيم / Assessor Name		
30/11/2021 10:44:05 AM	تاريخ تقدير مركز الأضرار	Damage Assessment Center	
High Cost	سبب التحويل إلى مئمن		
مكلفه	ملاحظات التحويل		
AI Etihad Car Accident Services Company	اسم المعرض / Showroom Name	تقدير مئمن	
01/12/2021 07:38:41 AM	تاريخ تقدير مئمن		
150000.00	قيمة المركبة قبل الضرر		
100000.00	قيمة المركبة بعد الضرر		
الركن الأيمن مت المقدمة. كرسي غماره ارتداد صدر المركبه للخلف بقوه. ارتداد طبلون المركبه للخلف الجانب الأيمن. باب	ملاحظات مئمن		
50000.00	التكلفة الإجمالية / (A-B) Total Cost	أجمالي التكلفة	
Final Cost			

الدفع بواسطة	طريقة الدفع	نسبة المسؤولية (%)
Payment By	Payment Method	Liability (%)
الشركة السعودية للنقل	POS	