




22 Mar 2021 2234



22 Mar 2021 2235



22 Mar 2021 2237



رقم الحادث: MC220321105

1

رقم اللوحة

اسم المالك

حميد بن نوار بن زايد المقاطي العتيبي

شركة التأمين

شركة ملاذ للتأمين

التصنيف

تأمين طرف ثالث

الموديل

Hyundai

تاريخ الصنع

2010

تاريخ الفاعلية

27/02/2020

تاريخ الانتهاء

26/04/2021

رقم الوثيقة

83263439

رقم الهيكل

5NPET4AC9AH588837

الرقم التسلسلي

401123310

هوية المالك

1051265781

22 Mar 2021


2245

رقم الحادث: MC220321105

2

رقم اللوحة	م ق ا 6166
اسم المالك	سلمان علي مقنع المالكي
شركة التأمين	الراجحي للتأمين
التصنيف	تأمين طرف ثالث
الموديل	Hyundai
تاريخ الصنع	2020
تاريخ الفاعلية	07/01/2021
تاريخ الانتهاء	06/01/2022
رقم الوثيقة	P0121-MTI-TMNK-00067178
رقم الهيكل	TMAJ28136LJ941221
الرقم التسلسلي	831214710
هوية المالك	1033118801

22 Mar 2021 2246



تقرير تحديد المسؤولية
Liability Determination Report

التقرير النهائي
Final Report

جهة التحويل
سحبت لنجم

22/03/2021	تاريخ الإصدار / Version Date
MC220321105	رقم الحالة / Case Number
22/03/2021 22:07:02	وقت الحادث / Accident Time
مكة الشرايح محمد صالح بالترحيل / الجوار بنده / تويوتا	مكان الحادث Accident Location
21.4611235, 39.9504167	أحداثيات الحادث / Coordinate

الطرف (2) Party (2)	الطرف (1) Party (1)	الاسم / Name
سلمان علي المالكي	احمد عمر عيده	
سعودي	يمني	الجنسية / Nationality
39 08/04/1983	43 01/01/1979	العمر / Age
0533216535	0509690979	رقم الاتصال / Mobile No.
1033118801	2477196774	رقم الهوية / ID Number
رخصة خاصة	لا يوجد رخصة / لا يحمل	نوع الرخصة / License Type
04/01/1452		تاريخ انتهاء الرخصة / Expiry Date
22/03/2021		تاريخ إضافة الرخصة / Upload Date


اسم المالك / Owner Name	اسم المالك / Owner Name
حميد نوار العتيبي	سلمان علي المالكي
هيونداي / سوناتا	هيونداي / توسان
أحمر / 2010	فضي / 2020
ح س ق 3164 / خصومي	د ق م 6166 / خصومي

اسم الشركة / Company Name	اسم الشركة / Company Name
شركة ملاة للتأمين وإعادة التأمين التعاوني	شركة الراجحي للتأمين التعاوني
83263439	P0121-MTI-TMNK-00067178
26/04/2021	06/01/2022
27/02/2020	07/01/2021
تأمين مسؤولية ضد الغير - مركبة	تأمين مسؤولية ضد الغير - مركبة


عدد اطراف الحادث : 2 عدد الاصابات : 0 عدد الوفيات : 0	
سبب الحادث / Cause of Acc.	التحرف , sudden change of lane مفاجئ
الأنظمة المخالفة / Laws Violated	
نسبة المسؤولية / LD%	100%
جهة الصدمة / Damage Area	الجانب الأيمن, Right Side
المتعلقات / Properties	
احتمالية حق الرجوع / Recovery	نعم/Yes
Recover Reason / سبب احتمالية حق الرجوع	السائق لا يملك رخصة

رقم المحقق / Surveyor ID	رقم المحقق / Surveyor ID
4096	4096
وصف الحادث / Accident Description	بعد المعاينة والاطلاع والاستماع الى اقوال الطرفين تبين لي بان الحادث قد حصل في (الشرايح) بالقرب من (مكدونالدز) ويقيد الطرف الاول لي بان (اتناء الخروج من جوار ملك والمرور بجوار الطرف الثاني اصطدم به وتضرر لديه (الجانب الأيمن) ويقيد الطرف الثاني (بأنه متوقف وقوف تام وتكاجي بالاصطدام) وتضرر لديه المؤخره والركن الخلفي الأيسر) كما هو موضح بالرسم البياني والصور وبذلك تكون نسبة الادانة على (الطرف .. الاول 100% الاتحرف المفاجئ)





22 Mar 2021 2243



KINGDOM OF SAUDI ARABIA
MINISTRY OF INTERIOR

الجمهورية العربية السعودية
وزارة الداخلية

رقم الهوية الوطنية: 101111111111111111
SNPET4AC9AH588837

رقم الهوية: 101111111111111111
رقم الترخيص: C S D
3164

وزارة الداخلية - الرياض
مركز الهوية الوطنية
رقم الترخيص: 3164

الاسم: محمد
رقم الترخيص: 3164

101111111111111111

الرقم التسلسلي



22 Mar 2021 22:34