

ARABIA 90003188

Branch

Calim No

### MOTOR CLAIM FORM

Please read carefully and answer fully the questions



Policy No.	Period of Ins.: From	To	Excess	Estimated value of car
------------	----------------------	----	--------	------------------------

#### INSURED

Insured Name: Arbrian Halaq  
 Address: Qumra Tel. 0555312193  
 Occupation: Engineer

#### VEHICLE

Make of vehicle: T-Halla Horse Power:  
 Registered Letters & Number: 8351RRB  
 Chassis No. K 8002538

#### DRIVER

Name: Faizal Khamran Khamran Age: 42  
 Type & number of license: 232318782  
 Expiry date of the license: 18/4/2022  
 Does the driver work for you?: Engineer  
 Address: Qumra

#### ACCIDENT

For what purpose the vehicle was used when the accident occurred? Tauk Madinah Road  
 Where did the accident happen? Al Jomom  
 Date of accident: 11/1/2024 Speed: 60  
 How did the accident happen? I am go to State other vehicle is back side heat me.

#### TRAFFIC POLICE

Have you reported the accident? Yes  
 At which police station did you report? Yes

#### DAMAGE TO OWN VEHICLE

State extent of damage to your vehicle?  
Back Side Accident

#### PARTICULARS OF DAMAGE TO INJURY TO PERSONS OR PROPERTY

The extent of damage to the other vehicle or Property?

I / we declare the above to be true to the best of my/our knowledge and belief and hereby authorize Arabia Insurance Cooperative Co. and/or their legal advisors to deal in my/our name with all matters arising from this incident in their discretion, and if they deem it expedient, to admit liability and/or negligence on the part of myself/ourselves and/or of my/our servants or agent.

Date 12/1/2024 Driver signature Faizal Insured signature

بأشر  
Basher



المملكة العربية السعودية

وزارة الداخلية

الأمن العام

الإدارة العامة للمرور

إدارة مرور العاصمة المقدسة

رقم الحادث: 4007181588

### معلومات الحادث

فرع مرور


تاريخ الحادث: 8/6/1443	وقت الحادث: 8:50	تاريخ التسجيل في النظام: 2022-01-13 04:31
حالة الحادث:	سبب الحادث: عدم ترك مسافة كافية	نوع الحادث: صدم مركبة متحركة
اتجاه سير الطريق: شمال	اسم الشارع: غير معروف	نوع الموقع: مستقيم
تلفيات خاصة: أخرى	تلفيات عامة: أخرى	حالة الطقس: صحو
نطاق العمران: داخل المدينة	حالة الإضاءة: واضح	حالة سطح الطريق: جاف


وصف الحادث: بعد المعاينة والاطلاع والاستماع الى أقوال الطرفين تبين لي ان الطرفين كان في حي العموم طريق المدينة وكان الطرفين يسيران في نفس المسار وتوقف الطرف الثاني بسبب زحمة السير اعمال طريق ونعدم ترك مسافة كافية من قبل الطرف الأول اصطدام بالطرف الثاني مما أدى إلى

### معلومات المركبات

#### المركبة الأولى:

رقم اللوحة: ب د د 6441


نوع التسجيل	نوع اللوحة	موديل السيارة	مكان الضرر
خصوصي	جديدة	2010	
اسم المالك	بلد اللوحة	اللون الأساسي	
صانع السيارة	هوية المالك	دهبي	
بيسان	1081189209	اتجاه سير المركبة	
حالة الضرر	رقم الهيكل	شمال	
جانبي	KNMCC42HXAP785487	حالة السيارة	
تاريخ انتهاء الاستمارة	وصف نقطة التصادم		
1440/07/03			
شركة التأمين	رقم بوليصة التأمين	تاريخ إنتهاء التأمين	



## معلومات المركبات

### المركبة الثانية :

رقم للوحة ب 8351

مكان الضرر.	موديل سيارة	نوع اللوحة	نوع التسجيل
	2019	جديدة	نقل خاص
	اللون الأساسي	بلد اللوحة	اسم المالك
	اسن		
	اتجاه سير المركبة	هوية المالك	صانع السيارة
	شمال	7000039565	تويوتا
	حالة السيارة	رقم الهيكل	حالة الضرر
		J*FRAFAP0K8002538	خلفي
		وصف نقطة لتصادم	تاريخ انتهاء الاستمارة
			1443/09/16
	تاريخ إنتهاء التأمين	رقم بوليصة التأمين	شركة التأمين
	27/7/1443	P/111/5501/21/000097	شركة التأمين العربية التعاونية

X للصور المختلفة بالخط 0 للاضرار المرئية بالحدود

## معلومات الأشخاص

### الشخص الأول :

النوع: ذكر	اسم الشخص:
تاريخ الميلاد: 1400/01/10	الجنسية: العربية السعودية
نسبة المسؤولية: 100%	نوع المشاركة: سائق
الجوال:	الحالة الصحية: سليم
الايمل:	البنك:
	نوع الرخصة:
	رقم الهوية: 1000905255
	لوحة السيارة: ب د د 6441
	هل الشخص معترض على النسبة لا
	رقم الايبان:
	تاريخ انتهاء الرخصة:

### الشخص لثاني :

النوع: ذكر	اسم الشخص:
تاريخ الميلاد: 1408/09/24	الجنسية: باكستان
نسبة المسؤولية: 0%	نوع المشاركة: سائق
الجوال:	الحالة الصحية: سليم
الايمل:	البنك:
	نوع الرخصة:
	رقم الهوية: 2323118782
	لوحة السيارة: ب ر ر 8351
	هل الشخص معترض على النسبة لا
	رقم الايبان:
	تاريخ انتهاء الرخصة:

## صور الحادث



المستخدم : تمت الطباعة من خلال موقع نجم



11/01/2022	11/01/2022	نسخة رقم - 1
MC11012224	Case Number / رقم الحالة	
11/01/2022 08:50:50	Accident Time / وقت الحادث	
مكة   غير معروف شبر معرول بمكة	مكان الحادث Accident Location	
21.5964401, 39.744556	Coordinates / إحداثيات الحادث	

تقرير تحديد المسؤولية Liability Determination Report
التقرير النهائي Final Report
جهة التمديد

معلومات السائق Driver Info.	الشرف (1) Party (1)	الشرف (2) Party (2)
الاسم / Name	مزيد مشيل الحريص	فيصل كي دلال كوكبي
الجنسية / Nationality	سعودي	بنكستاني
العمر / Age	43   30/11/1979	34   11/05/1988
رقم الاصدار / Mobile No.	0569906704	0555312193
رقم الهوية / ID Number	1000905255	2323118782
نوع الرخصة / License Type	رخصة خاصة	رخصة خاصة
تاريخ انتهاء الرخصة / Expiry Date	28/03/2016	17/09/1443
تاريخ اعادة الرخصة / Upload Date	11/01/2022	11/01/2022

معلومات المركبة Veh. Info.	اسم المالك / Owner Name	شركة من العربية
نوع المركبة / Make/Model	مهدد مكيال العربي	شركة من العربية
سنة ولون / year & color	ابست / صفي	تويوتا / فن بضايقه
رقم اللوحة / Plate No	ب 6441 / خصومي	ب 8351 / لقر خاص

التأمين Ins. Info.	اسم الشركة / Company Name	شركة التأمين العربية التعاونية
رقم الوثيقة / Policy No.	PH11/5501/21/000097	
تاريخ الانتهاء / Expiry Date	28/02/2022	
تاريخ البداية / Start Date	01/03/2021	
نوع التأمين / Insurance type	شخصي	

معلومات الحادث Accident Info	سبب الحادث / Cause of Acc.	0   عند الاصطدام   عند التوقيت 0
الالتزام المسئولية / LD%	100%	0%
منطقة التضرر / Damage Area	الاسفل المركبة، الواجهة، front	الاسفل المركبة، الواجهة، Rear
الممتلكات / Properties		
احتمالية حق الرجوع / Recovery		
سبب احتمالية حق الرجوع / Recover Reason		

معلومات المحقق Surveyor Info	رقم المحقق / Surveyor ID	1081158865 / 3143
معلومات الحادث / Accident Description		
<p>بعد المعاينة والاطلاع والاستماع الى اقوال الطرفين تبين لي ان الطرفين كان في حق الجنوم طريق المدينة وكان الطريقين يسيران في نفس المسار وتوقف الطرف الثاني بسبب زحمة السير اعمالي ضيق وتقدم ترك مسافة كافية بين الطرفين الا ان اصعدا بالطرف الثاني مما ادى الى اضرام مانيه وتمزق قفصه واسفل المركبة للعرض الارض وبخاخرة واسفل المركبة للعرض الثاني وبذلك يتحمل الطرف الأول نسبة الاثامه 100% عند ترك مساله كالمه حسب القدره رقم 50/2/19</p>		

GR: 1010229751



MC11012224



08/06/1443	التاريخ
12/2022 12:02:34 PM	الموافق
MC11012224	المرجع
تمت الطاعة من خلال موقع نجم	تمت الطاعة بواسطة

المخبر عن

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ..

## الموضوع : حادث مروري رقم MC11012224

ب سعادكم بأنه قد تم إستلام بلاغ عن حادث مروري بتاريخ 08/06/1443 الموافق 11/01/2022 في تمام الساعة 08:50 AM على حو التالي :

اسم السائق	رقم الهوية	اسم المالك	نوع المركبة	رقم اللوحة	نسبة المسؤور
مريد مقل الحربي	1000905255	محمد مقل الحربي	بيسان/صني	ب د د 6441	%100
فيصل كوهالاب كوهالابالي	2323118782	شركة هلا العربية	بيونا/فان صاعه	ب ر ر 8351	%0

ب مباشره الحادث من قبل محقق الحوادث سلاع رقم MC11012224 و الذي أفاد بمريره على الموضح بالحدول التالي:

نوع المركبة	طراز المركبة	رقم اللوحة	نسبة المسؤولية	المخالفة
بيسان	صني	ب د د 6441	%100	عدم ترك مسافه كافيه

صيل الحادث

إحاله الحادث إلى إدارة المرور ميدانيا بسبب الطرف المدان لا يحمل تأمين

لومات ترحيل الحادث إلى مركز المعلومات الوطني إلكترونيا بموجب الموضح ادناه.

رقم المرجع لاد علم	تاريخ الإرسال	م الحاله
وجود عائق تقني عند رفع بيانات الحادث عبر انظمة عل	1/11/2022 8:50:50 AM	MC110122




بناءً على طلب 2 لإنهاء إجراءات الحادث من فيلكم برفق لكم التقرير النهائي للحادث.




المستخدم: تمت الطباعة من خلال موقع نجم

### رسم كروكي الحادث / Accident Sketch

MC11012224	رقم الحالة / CaseNumber
1/11/2022 8:50:50 AM	وقت الحادث / Accident Time
غير معروف, غير معروف مكة	مكان الحادث / Accident Location





شهادة خاصة بالتأمين على المركبات

رقم الوثيقة : P/111/5501/21/000097 : رقم لتتسلسل : 914

نوع التأمين : وثيقة تأمين شامل

مالك المركبة : شركة هلا العربية

السائق المفوض :

العنوان : شارع عبدالله السبيعي Riyadh 12511-3076 شارع عبدالله السبيعي السفارات 6633

هاتف :

مدة التأمين : من : 01/03/2021 12:00:00 AM : وتنتهي في : 28/02/2022 11:59:00 PM

مواصفات السيارة المؤمنة

نوع المركبة	شكل الهيكل	سنة الصنع	سعة المحرك	عدد المقاعد	رقم التسجيل	رقم الهيكل	تحددات
تويوتا هاي أس	لن بضائع	2019		1 + 2	8351	JTFRAFAP0K 8002538	سيارات خد

حدود المنطقة الجغرافية : داخل اراضي المملكة العربية السعودية فقط

الإشياء المستعارة

فائد المركبة

1 - إذا كان عمر قائد المركبة أقل من 18 سنة ما لم يتم ذكر ذلك صراحة بموجب هذه الشهادة

الاسم : لا يوجد

2 - إذا كان قائد المركبة يحمل تصريح قيادة مؤقت

3 - إذا ثبت ان قيادة المركبة تمت دون الحصول على رخصة قيادة لنوع المركبة طبقاً للأنظمة او ان تكون الرخصة قد صدر أمر بسحبها من الجهات المختصة أو كان منتهية ما لم يتم تجديد الرخصة المتبقية خلال 50 يوم عمل من تاريخ الحداث

4 - إذا كان قائد السيارة غير مصرح له من المؤمن له قيادة المركبة

5 - إذا كان قائد المركبة تحت تأثير المسكرات أو العقاقير الطبية التي لايسمح طبيها بالقيادة بعد تناولها

6 - إذا تجاوز قائد المركبة الإشارة الحمراء أو فاد المركبة عكس إتجاه السير-

المركبة

1 - إذا كانت المركبة مستعملة مخالفا لما صرح عنه في خاتمة تحددات الاستعمال اعلاه

2 - يستثنى من التغطية التأمينية وان تكون الشركة مسؤولة عن سداد التعويضات للغير اذا كانت المركبة مستعملة في أي نوع من انواع السباقات او في تحديد سرعه الاطلاق او في تجريبه اختبار القدرة

3 - يستثنى من التغطية التأمينية وان تكون الشركة مسؤولة عن سداد التعويضات للغير اذا كانت المركبة مستعملة ضمن المناطق التي لايسمح عادة للعامه بالقيادة فيها داخل المطارات او الموانئ البحرية ما لم تكن المركبة مستخدمة لأغراض تجاربه بالنقل المسموح به

المصاحبون و الممتلكات

1 - تمتثلتي ممتلكات مالك المركبة وأو ممتلكات قائد المركبة سواء كانت داخل المركبة أو خارجها

2 - تمتثلتي البضائع المنقولة وأو أي ممتلكات شخصية من أي نوع كانت

ملاحظات هامة

- لا يجب إلا بأصل هذه الشهادة وفي حال وجود كسحط وأو تغير بأي من البيانات الواردة فيها فإن الشهادة تعتبر لاغية
- لا يغطي هذا التأمين الغرامات او العقوبات المالية بما في ذلك المخالفات أو الكفالات التي قد تفرض على المؤمن له اشعار الشركة خلال ستهون يوم عمل عن أي تغيير جوهري في اسمه صرح به في نموذج طلب التأمين
- في حال نقل الملكية و/ أو الغاء تسجيل المركبة لأي سبب كان تعتبر هذه الشهادة بحكم الملغاة تلقائيا
- حدود المسؤولية تجاه الغير: حد أقصى عشرة ملايين ريال للأضرار الجسدية و المالية معا
- يتحمل مالك المركبة تبعية ونتائج أي تزوير وأو تلاعب بهذه الشهادة وما يترتب عليها من تعويضات إلزامية
- في حال استخدام هذه الشهادة بغرض استئراج و تسجيل لوحات مرورية جديدة للسيارة فإنه يتوجب على المؤمن له إبلاغ شركة التأمين العربية للتأمينية خلال مدة أقصاها 48 ساعة ليتم تحديث البيانات و إصدار شهادة جديدة
- تخضع هذه الشهادة والوثيقة لشروط واستثنات الوثيقة الموحدة الصادرة من قبل البنك المركزي السعودي (SAMA)

صدرت هذه الشهادة بتاريخ اليوم 25/02/2021 07:53:52 PM  
الموافق

اسم وتوقيع العميل

Name and signature of client

المكتب : فرع الرياض - 2 : جهة الإصدار : Ahmed H. Medani

User:

رقم الهاتف الموحد بالمملكة : 920005002 : هاتف : 011-2153360





مركز التقدير - DA Center	مركز مالكيون لتقدير اضرار المركبات
مدينة المركز - Center City	جدة
تاريخ الطباعة - Print Date	16/01/2022 11:59:18 AM
تاريخ التقدير - DA Date	13/01/2022 01:30:24 PM
تاريخ إكمال الحالة - DA Completed Date	13/01/2022 01:55:35 PM
رقم التقرير - DA Report No	DA1301222033
رقم الحادث - Accident No	MC11012224
مباشرة الحادث عن طريق - Accident Attended by	نجم
الجهة المباشرة للحادث - Sub Case Type	
رقم - Pages	1/2

تقرير تقدير الأضرار النهائي  
Final Damage  
Assessment Report

معلومات المركبة / Vehicle Owner Name		المالك / Owner	معلومات المركبة / Vehicle Details
اسم مالك المركبة / Vehicle Owner Name	شركة هلا العربية	رقم الهوية / ID	
رقم الهوية / ID	7000039565	رقم الجوال / Mobile No	
رقم الجوال / Mobile No	0566859806	صنع المركبة / Vehicle Manufacturer	
صنع المركبة / Vehicle Manufacturer	تويوتا	الموديل / Model	
الموديل / Model	فان بضاعة	اللون والسنة / Color & Year	
اللون والسنة / Color & Year	2019 أبيض	رقم اللوحة / Plate No	
رقم اللوحة / Plate No	ب ر ر 8351	رقم الهيكل / Chasis No	
رقم الهيكل / Chasis No	JTFRAFAP0K8002538	التكلفة التقديرية / Estimated By	
التكلفة التقديرية / Estimated By	مركز مالكيون لتقدير اضرار المركبات	أجور الأيدي العاملة / Labor Estimation	
أجور الأيدي العاملة / Labor Estimation	2500.00	ضريبة القيمة المضافة (15%) / VAT (15%)	
ضريبة القيمة المضافة (15%) / VAT (15%)	375.00	تكلفة قطع الغيار / (B) Spare Parts Cost	
تكلفة قطع الغيار / (B) Spare Parts Cost	2936.00	ضريبة القيمة المضافة (15%) / VAT (15%)	
ضريبة القيمة المضافة (15%) / VAT (15%)	440.40	التكلفة الإجمالية / (A+B) Total Cost	
التكلفة الإجمالية / (A+B) Total Cost	5436.00	التكلفة الإجمالية شاملة ضريبة القيمة المضافة / (A+B+VAT) Total Cost including VAT	
التكلفة الإجمالية شاملة ضريبة القيمة المضافة / (A+B+VAT) Total Cost including VAT	6251.40	ملاحظات / Comments	
ملاحظات / Comments	% لوجود اصلاح سابق 50 بحسب الشنطه بنسبه استهلاك		

الدفع بواسطة / Payment By	طريقة الدفع / Payment Method	نسبة المسؤولية (%) / Liability (%)
شركة هلا العربية	نقطة البيع	0



مركز التقدير - DA Center	مركز مالكيرون لتقدير اضرار المركبات
مدينة المركز - Center City	جدة
تاريخ الطباعة - Print Date	16/01/2022 11:59:18 AM
تاريخ التقدير - DA Date	13/01/2022 01:30:24 PM
تاريخ اكتمال الحالة - DA Completed Date	13/01/2022 01:55:35 PM
رقم التقرير - DA Report No	DA1301222033
رقم الحادث - Accident No	MC11012224
مباشرة الحادث عن طريق - Accident Attended by	نجم
الجهة المباشرة للحادث - Sub Case Type	
رقم - Pages	2/2

تقرير تقدير الأضرار النهائي  
Final Damage  
Assessment Report

القيمة النهائية مع ضريبة القيمة المضافة Sparepart Final value with VAT (15%)	ضريبة القيمة المضافة (15%)	القيمة النهائية لقطع الغيار بعد الخصم الإجمالي Parts Final Value After Overall Discount %	نسبة الخصم على الإجمالي Overall Discount	التكلفة الإجمالية Total cost	مورد قطع الغيار Spare part dealer
3376.40	440.40	2936.00	0%	5197.00	مؤسسة مركبتي لقطع غيار السيارة

الاجملي بعد الخصم والاصتلاك Total After Discount & Consumption	نسبة الاصتلاك Consumption%	نسبة الخصم Discount %	الاجملي Total	سعر الوحدة Unit price	العدد Quantity	قطع الغيار Spare part
470.40	0%	20%	588.00	588.00	1	سداس خلفي 5215926690
717.60	0%	20%	897.00	897.00	1	صاحبة خلفي 5830726020
1221.60	50%	20%	3054.00	3054.00	1	مغلا، تامله 6700526V40
526.40	0%	20%	658.00	658.00	1	حاسر منام خلفي عدد اثنين 8934178010A5

KINGDOM OF SAUDI ARABIA  
MINISTRY OF INTERIOR

رخصة سيار  
VEHICLES REGISTRATION

المملكة العربية السعودية  
وزارة الداخلية

الملاك شخص كية هـ صلا المر بيته

المستفيد

هوية المستفيد ٧٠٠٠٠٠٣٩٥٦٥ هوية المالك

رقم الهيكل JTFRAP0K8002538

رقم اللوحة ٨٣٥١ ب ر ر رقم اللوحة

نوع التسجيل نقل خاص 8351 R R B

طراز العركبة فان بضاعه تويوتا ماركه

حمولة المركبة ٣ وزن المركبة ٣٣٠٠

سنة الصنع ٢٠١٩ اللون البيض

٨٧٩٥٩١٧١٠




الرقم التسلسلي

85518403  
Accident

Kingdom of Saudi Arabia  
Ministry of Interior  
RESIDENT IDENTITY  
ALZAL KUNHAWANI KONGRAPHALLI  
Nabil Kunhawan K. Alzhal  
Date of Birth: 11/05/1988  
Nationality: Saudi  
Sex: Male  
Height: 175 cm  
Weight: 70 kg  
Eye Color: Brown  
Hair Color: Black  
Signature: Nabil Kunhawan K. Alzhal  
Photo: [Portrait Photo]


Kingdom of Saudi Arabia  
Ministry of Interior  
DRIVER LICENSE  
Nabil Kunhawan K. Alzhal  
ID No: 2323118782  
Exp: 18/04/2022  
DOB: 10/05/1988  
Nationality: Saudi  
Sex: Male  
Height: 175 cm  
Weight: 70 kg  
Eye Color: Brown  
Hair Color: Black  
Signature: Nabil Kunhawan K. Alzhal  
Photo: [Portrait Photo]






TOYOTA  
HIACE

بدر ۸۳۵۱  
8351 RRB







MC110122242944



تاريخ : 12/01/2022 12:02:56 PM

ستستخدم : تمت الطباعة من خلال موقع نجم


## نموذج طلب إذن اصلاح مركبة ( بدل فاقد )

اذا / إدارة المرور

للام عليكم ورحمة الله وبركاته  
: من سعادتكم الابعاز لمن يلزم لإصدار إذن إصلاح للمركبة الموضحة معلوماتها أدناه والتي تضررت من حادث مروري قامت شركتنا  
أشترته.

MC11012224	رقم الحادث / Case Number
1/11/2022 8:50:50 AM	تاريخ الحادث / Accident Time
شركة هلا العربية	اسم مالك المركبة / Owner Name
2019	سنة الصنع / Manu. Year
أبيض	لون المركبة / Vehicle Color
فان بضاعة	طراز المركبة / Vehicle Model
تويوتا	نوع المركبة / Vehicle Type
002538	رقم الهيكل / Chassis NO
رخصة سير المركبة	نوع التسجيل / Reg Card Type
8351 ب ر	رقم اللوحة / Plate Number
0 %	نسبة المسؤولية (%) / LD %

: الرسم التوضيحي لمكان الضرر



: مكان الضرر بالمركبة  
المؤخرة, أسفل المركبة





MC110122245708



ريخ : 12/01/2022 12:03:54 PM

ستخدم : تمت الطباعة من خلال موقع نجم

## نموذج طلب تقدير اضرار ( بدل فاقد )

نم الحادث : MC11012224


يخ الحادث : 11/01/2022 08:50:50 AM

مادة / السادة / مكاتب تقديرات المرور / الورش تأمل منكم تقدير المركبة

منكم تسعير المركبة لتقديرات الورش مع تزويد بتسعيرة

شركة هلا العربية	اسم مالك المركبة / Owner Name
2019	سنة الصنع / Manu. Year
أبيض	لون المركبة / Vehicle Color
فان بضاعة	طراز المركبة / Vehicle Model
تويوتا	نوع المركبة / Vehicle Type
002538	رقم الهيكل / Chassis NO
8351 ب ر ر	رقم اللوحة / Plate Number

: الرسم التوضيحي لمكان الضرر




: مكان الضرر بالمركبة  
المؤخرة, أسفل المركبة

المستخدم : تمت الطباعة من خلال موقع نجم

### رسم كروكي الحادث / Accident Sketch

MC11012224	رقم الحالة / CaseNumber
1/11/2022 8:50:50 AM	وقت الحادث / Accident Time
غير معروف, غير معروف, مكة	مكان الحادث / Accident Location





MC11012224



08/06/1443	التاريخ
12/2022 12:02:34 PM	الموافق
MC11012224	المرجع
تمت الطباعة من خلال موقع نجم	تمت الطباعة بواسطة

المحترمين

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته و بعد ,,

### الموضوع : حادث مروري رقم MC11012224

ب سعادتكم بأنه قد تم إستلام بلاغ عن حادث مروري بتاريخ 08/06/1443 الموافق 11/01/2022 في تمام الساعة 08:50 AM على  
هو التالي :

إسم السائق	رقم الهوية	إسم المالك	نوع المركبة	رقم اللوحة	نسبة المسؤور
مزيد مقبل الحربي	1000905255	محمد مقبل الحربي	نيسان/صني	ب د د 6441	%100
فيصل كوهالان كونغابالي	2323118782	شركة هلا العربية	تويوتا/فان بضاعة	ب ر ر 8351	%0

ت مباشره الحادث من قبل محقق الحوادث ببلاغ رقم MC11012224 و الذي أفاد بتفريده على الموضح بالجدول التالي:

نوع المركبة	طراز المركبة	رقم اللوحة	نسبة المسؤولية	المخالفة
نيسان	صني	ب د د 6441	%100	عدم ترك مسافة كافية

صيل الحادث

إحاله الحادث إلى إدارة المرور ميدانيا بسبب الطرف المدان لا يحمل تأمين

لومات ترحيل الحادث إلى مركز المعلومات الوطني إلكترونيا بموجب الموضح ادناه.

م الحالة	تاريخ الإرسال	رقم المرجع لدى علم
MC110122	1/11/2022 8:50:50 AM	وجود عائق تقني عند رفع بيانات الحادث عبر أنظمة علم

بناءً على طلب 2 لإنهاء إجراءات الحادث من قبلكم نرفق لكم التقرير النهائي للحادث:





MC11012224

11-Jan-2022 09:34:20 AM



## معلومات الاطراف / الادانة

السادة /  
تحويل تقرير للسادة

رقم الحالة: MC11012224

تاريخ الحادث: AM 08:50:50 01/11/2022

الرقم الوظيفي: 101545

سبب التحويل: الطرف المدان لا يحمل تأمين

معلومات الطرف (2)	
معلومات المركبة	
نوع الطرف	مركبة برقم لوحة
اسم المالك	شركة هلا العربية
رقم اللوحة	8351 ر ر ب
نوع المركبة	توتوتا
طراز المركبة	فان بضاعة
لون المركبة	ابيض
رقم الهيكل	002538
سنة الصنع	2019
نوع اتسجيل	معدات ثقيلة
دولة الإصدار	باكستاني
معلومات السائق	
اسم السائق	فيصل كوهالان كونغابالي
تاريخ الميلاد	11-05-1988
تاريخ الانتهاء الرخصة	17/09/1443
رقم الجوال	0555312193
السجل المدني / الإقامة	2323118782
الجنسية	باكستاني
نسبة الإدانة	0%

عزيزي العميل سيتم ارسال رساله نصيه على رقم الجوال الموضح في تقرير الحادث نأمل التكرم بتسجيل تقييمكم للخدمه المقدمه لكم\*

## وصف الحادث

بعد المعاينة والاطلاع والاستماع الى اقوال الطرفين تبين لي ان الطرفين كان في حي الجموم طريق المدينة وكان الطرفين يسيران في نفس المسار وتوقف الطرف الثاني بسبب زحمة السير اعمال طريق ولعدم ترك مسافه كافية من قبل الطرف الأول اصطدام بالطرف الثاني مما أدى إلى اضرار مادية وتضرر مقدمة واسفل المركبه للطرف الأول ومواخرة واسفل المركبه للطرف الثاني وبذلك يتحمل الطرف الأول نسبة الاذانه 100% عدم ترك مسافه كافية حسب الماده رقم 50/2/19



الكلمة

المملكة العربية السعودية		مطابقة الهوية الوطنية	
وزارة الداخلية		سحة	
عبدالمجيد بن مقبل بن عتيق الماعدي الحويطي			
الرقم	١٠٥٣٥٨٣١٠٨	تاريخ الانتهاء	١٤٤٨/٠٢/٠٦ هـ
جهة التسجيل	مكة	مكان الميلاد	مكة المكرمة
تاريخ الميلاد	١٤٠٣/٠٦/١٢ هـ	رقم الحصة	٢١٩٢٢٧
البلد	السعودية	جهة الحصة	مكة
1053563108		١٤١٨/١١/١٨ هـ	

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



المملكة العربية السعودية  
وزارة الداخلية  
الإدارة العامة للمرور  
إدارة مرور العاصمة المقدسة  
شعبة مرور محافظة الجوم  
قسم الحوادث  
(١٢٠٧)

الرقم: .....  
التاريخ: ٧/٤/٢٠١٨  
الموضوع: .....  
المشروعات: .....

### كفاله حضورية غرامية

#### بيانات الكفيل

الاسم	الجنسية	تاريخ الميلاد
عبدالمجيد بن عبد العزيز الساعدي	سعودية	١٠٥٢٥٨٣١٠٨
التحوية	عنوان السكن	مكة شارع الحج
العمل	الجوال	شركة المبراع

#### بيانات المكفول

الاسم	الجنسية	تاريخ الميلاد
مزيد بن عبد العزيز الساعدي	سعودية	١٠٠٩٠٥٩٥٥
التحوية	عنوان السكن	الجبيل طريق النسيم
العمل	الجوال	مجموعة بن لادن

أقر إننا الكفيل الموضح بياناته أعلاه باتني أكفل السائق المذكور بأعلاه كفاله حضورية وغرامية  
بادئ جميع ما يترتب عليه في هذي القضية كما أتعهد بعدم سفره حتى انتهاء قضية الحادث  
المروري واحضره لأي جهة ذات علاقة وبحكم قراري وكفالتني أكون ملتزم بالإيفاء بالحقوق  
المرتبة عليه شرعاً ونظماً .

الاسم: محمد بن عبد العزيز الساعدي

التوقيع: محمد بن عبد العزيز الساعدي



KINGDOM OF SAUDI ARABIA  
MINISTRY OF INTERIOR

المملكة العربية السعودية  
وزارة الداخلية

رخصة قيادة  
DRIVING LICENSE

مزيد بن مقبل بن عتيق الحربي  
MAZYAD MUQBIL A ALHARBI

No. 1000905255  
Exp 28/03/2016  
DOB 29/11/1979

الرقم  
تاريخ الميلاد  
تاريخ الانتهاء  
نوع الترخيص

بنون قيود  
خاصة

م  
O



KINGDOM OF SAUDI ARABIA  
MINISTRY OF INTERIOR

المملكة العربية السعودية  
وزارة الداخلية

رخصة سير  
VEHICLE REGISTRATION

محمد مقبل عتيق الحربي  
المستخدم

هوية المستخدم ١٠٨١١٨٩٢٠٩  
هوية المالك KNMCC42HXAP785487  
رقم الهيكل ٦٤٤١ ب د ب  
رقم اللوحة 6441 D D B

نوع التسجيل خصوصي  
طراز المركبة صناعي  
حمولة المركبة ٥  
سنة الصنع ٢٠١٠  
تاريخ الانتهاء ١٤٤٠/٠٧/٠٣

ماركة المركبة نيسان  
قدن المركبة ١١٨٥  
اللون ذهبي  
الرقم التسلسلي ٧٠٨٣٢٠٠١٠



الهوية الوطنية  
المملكة العربية السعودية  
وزارة الداخلية

مزيد بن مقبل بن عتيق الصاعلي الحربي  
ALHARBI, MAZYAD MUQBIL A

الرقم  
تاريخ الميلاد  
تاريخ الانتهاء  
نوع الترخيص

No. 1000905255  
DOB: 29/11/1979  
DOE: 13/11/2029

١٠٠٠٩٠٥٥٥  
١٤٠٠/٠١/١٠  
١٤٠١/٠٧/٠٧  
مكة المكرمة