

تصريح بوقوع حادث سيارة
الرجاء الإجابة بدقة على الأسئلة الواردة أدناه

الفرع

رقم الادعاء

رقم البوليصة ، مدة التأمين ، من **01/03/2021** إلى **28/2/2022** التحمل
P/111/5501/21/000110

السيارة

المؤمن

نوعها **سأج يونج • تيفولي** رقم وأحرف التسجيل **ك ن 8351**
رقم الشاسي **KPT20A1Y3L** قوتها بالأحصنة **P318607**
سنة الصنع **2020** قيمة السيارة التقديرية

الإسم **شركة التيسير العربية**
المهنة ، رقم الهاتف ،
العنوان ،

الحادث

السائق

مشوار

الإسم **رنيم أحمد الطلال** العمر **28**
رقم وثيقة رخصة السوق ، **خاصة**
صلاحيتها ، **29/10/1450**
هل يعمل في خدمتكم؟ **لا**
العنوان ،

لأي غرض استعملت السيارة وقت وقوع الحادث؟
الرياض - شارع خديجة بنت
مكان وقوع الحادث ، **خويلا**
تاريخ الحادث ، **06/01/2022** كم كانت سرعة سيارتك؟
70
صف كيف حصل الحادث؟

شرطة المرور

هل دونت تفاصيل الحادث؟
نعم
أأي مخفر شرطة بلغت؟
شرطة السويدي

أضرار السيارة المؤمنة

أضرار الفريق الثالث (للممتلكات أو الأذى للأشخاص)

أذكر مدى الأضرار لسيارتك؟
الصدام الامامي - الكبوت
الشمعة الامامية يمين
شبك أمامي
قربة ماء مساحات

أوصاف الملك السيارة المتضررة
إسم شركة التأمين التابعة للفريق الآخر

نصرح بأن ما ذكر أعلاه هو صحيح حسب أتم معرفتنا واعتقادنا وأننا نفوض شركة التأمين العربية التعاونية أو مستشاريها القانونيين أن يتولوا الأمر باسمنا في كل ما ينشأ عن هذا الحادث حسب ما يرويه مناسباً وان يعترفوا بالمسؤولية و/ أو الإهمال من قبلنا و/ أو من قبل وكلائنا أو إجرائنا.

توقيع المؤمن

رنيم الطلال

توقيع السائق

2/2/2022

التاريخ

١٤٤٣/٠٦/٢٨
٤٠٠٧١١٨٢٧٤٩

تاريخ التقرير
رقم الحادث

نظام الحوادث المرورية

تقرير حادث مروري

المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية
الأمن العام
الإدارة العامة للمرور
مرور بحرف الروانض



تاريخ الحادث : ١٤٤٣/٠٦/٠٣ والموافق : ٢٠٢٢/٠١/٠٦ في يوم : الخميس تمام الساعة : ٠٣:٢٦:٠٠ م
المدينة : مدينة الرياض
نوع الحادث : صدم مركبة متحركة

عدد الوفيات :
عدد الإصابات :
عدد أطراف الحادث : ٢

وصف الحادث : بعد المعاينة والإطلاع والإستماع إلى أقوال الطرفين تبين لي أن الطرفين يسيرون على طريق (خديجة بنت خويلد) الطرف الأول بالمسار (الارسط) والطرف الثاني بالمسار (الأمر) ولم يتم الانتباه والاحتراف المفاجئ حتى التصادم مما خلف أضرار مادية للمركبات الطرف الأول (مؤخرة وركن خلفي ليمر) والطرف الثاني (مقدمة وركن أمامي ليمر) يرجى هذا لتكون نسبة الأذى على الطرف الأول 100% حسب المادة 8/1/50 و 30/1/50 من نظام المرور.

المركبة رقم (٠١)

الماتاق : ممدود حروصي
الحالة الصحية : سليم
نوع الرخصة :
رقم السجل : ١١٣٠٥٧٢٢١٣ تاريخ الميلاد : ١٤١٨/٠١/٠٩ الجنس : ذكر
مالك المركبة وقت الحادث : محمد القحطاني
تاريخ الاصدار :
تاريخ التجديد :
الجنسية : العربية السعودية
رقم السجل : ١٠٨٩٩١٧٢٨٨ تاريخ الانتهاء :

اسم البنك :
الماركة :
اللون :
الطراز :
شركة التأمين :
مكان الصدمة :
بيانات الركاب :
اسم :
رقم الحساب :
رقم اللوحة :
نوع الهيكل :
اللون :
شركة التأمين :
مكان الصدمة :
بيانات الركاب :
اسم :
رقم البطاقة :
الحالة الصحية :

تويوتا
كلمري
ابيض
٩ راكب فائق
UCA : الشركة المتحدة للتأمين التعاوني (UCA)
خلفي
بيانات الركاب :
اسم :
رقم الحساب :
رقم اللوحة :
نوع التسجيل :
التسلسلي :
٨٢٦٣٤٧٥٠٠
خاص
٩٤٨٦٠٠٠٠٠

تاريخ إنتهاء التأمين : ١٤٢٧/٠٩/١٩ نوع التأمين : طرف ثالث
نسبة المسؤولية في الحادث : ١٠٠% التكلفة :

بيانات الركاب :
اسم :
رقم البطاقة :
الحالة الصحية :

المركبة رقم (٠٢)

الماتاق : رديم الطلال
الحالة الصحية : سليم
نوع الرخصة :
رقم السجل : ١٠٨١٨٢٠٤٦٤ تاريخ الميلاد : ١٤١٣/١١/٢٧ الجنس : انثى
مالك المركبة وقت الحادث : شركة التيسير العربية
تاريخ الاصدار :
تاريخ التجديد :
الجنسية : العربية السعودية
رقم السجل : ٧٠٠١٧٩٨٥٩٩ تاريخ الانتهاء :

اسم البنك :
الماركة :
اللون :
الطراز :
شركة التأمين :
مكان الصدمة :
بيانات الركاب :
اسم :
رقم الحساب :
رقم اللوحة :
نوع الهيكل :
اللون :
شركة التأمين :
مكان الصدمة :
بيانات الركاب :
اسم :
رقم البطاقة :
الحالة الصحية :

سالم يونج
تيفولي
رمادي
٩ راكب فائق
شركة التأمين العربية التعاونية
جانبي
بيانات الركاب :
اسم :
رقم الحساب :
رقم اللوحة :
نوع التسجيل :
التسلسلي :
٧١١٩٥٥٧١٠
خاص
٨٢٥١ د ك ن

تاريخ إنتهاء التأمين : ١٤٤٣/٠٧/٢٦ نوع التأمين : تأمين شامل
نسبة المسؤولية في الحادث : ٠% التكلفة :

بيانات الركاب :
اسم :
رقم البطاقة :
الحالة الصحية :

نتج عن الحادث : اخرى اخرى

مسئولية الحادث والأسباب : انحراف مفاجيء

انتهى الحادث :

الضابط المحقق

الاسم : محمد هزازي

الرتبة :

التوقيع :



السنة : ٢٠٠٢

النوع : كامري

التسجيل ٩٤٨٦

٥

أ ي

رقم اللوحة :

اللون : ابيض

١٠٨٩٩١٧٢٨٨

رقم البطاقة :

القحطاني

فهيد

عائض

محمد :

الاسم :

الا سطر ١ الى ٣ من ٥

٩٥/١/٤٠٥٦٥١/٢٠١٥-١

رقم الوثيقة :

الحالة : منتهية

طرف ثالث

نوع التأمين :

الشركة المتحدة للتأمين التعاوني (ACU)

اسم الشركة :

١٤٣٦/٠٩/٠٨ تاريخ البداية ١٤٣٦/٠٩/٠٩ تاريخ النهاية : ١٤٣٧/٠٩/١٩

تاريخ الاصدار

٩٥/١/٤٧٦٩١٢/٢٠١٤-١

رقم الوثيقة :

الحالة : منتهية

طرف ثالث

نوع التأمين :

الشركة المتحدة للتأمين التعاوني (ACU)

اسم الشركة :

١٤٣٦/٠١/٠٤ تاريخ البداية ١٤٣٦/٠١/٠٥ تاريخ النهاية : ١٤٣٧/٠١/٠٤

تاريخ الاصدار

٩٥/١/٨٤٧٧٦/٢٠١٣-١

رقم الوثيقة :

الحالة : منتهية

طرف ثالث

نوع التأمين :

الشركة المتحدة للتأمين التعاوني (ACU)

اسم الشركة :

١٤٣٤/٠٣/٢١ تاريخ البداية ١٤٣٤/٠٣/٢٢ تاريخ النهاية : ١٤٣٥/٠٣/٢١

تاريخ الاصدار

مركز التقدير - DA Center	
Riyadh Specialized Co And Partner Assess Damages Riyadh	مدينة المركز - Center City
11/01/2022 11:01:31 AM	تاريخ الطباعة - Print Date
06/01/2022 06:58:19 PM	تاريخ التقدير - DA Date
11/01/2022 09:50:14 AM	تاريخ إكمال الحالة - DA Completed Date
DA0601223744	رقم التقرير - DA Report No
RD060122845	رقم الحادث - Accident No
Najm	مباشرة الحادث عن طريق - Accident Attended by
	الجهة المباشرة للحادث - Sub Case Type

تقرير تقدير الأضرار النهائي
Final Damage
Assessment Report

القيمة النهائية مع ضريبة القيمة المضافة Sparepart Final value with VAT (15%)	ضريبة القيمة المضافة (15%)	القيمة النهائية لقطع الغيار بعد الخصم الإجمالي Parts Final Value After Overall Discount %	نسبة الخصم على الإجمالي Overall Discount	التكلفة الإجمالية Total cost	مورد قطع الغيار Spare part dealer
10437.75	1361.45	9076.30	0%	9554.00	Afyal Information Technology

القيمة النهائية مع ضريبة القيمة المضافة Sparepart Final value with VAT (15%)	ضريبة القيمة المضافة (15%)	القيمة النهائية لقطع الغيار بعد الخصم الإجمالي Parts Final Value After Overall Discount %	نسبة الخصم على الإجمالي Overall Discount	التكلفة الإجمالية Total cost	مورد قطع الغيار Spare part dealer	
10437.75	1361.45	9076.30	0%	9554.00	Afyal Information Technology	
الأجمالي بعد الخصم والاستهلاك Total After Discount & Consumption	نسبة الاستهلاك Consumption%	نسبة الخصم Discount %	الإجمالي Total	سعر الوحدة Unit price	العدد Quantity	قطع الغيار Spare part
2043.45	0%	5%	2151.00	2151.00	1	ربله صدام امامي 7872135001
950.00	0%	5%	1000.00	1000.00	1	شبكة صدام امامي 7877035100
2576.40	0%	5%	2712.00	2712.00	1	شمعة نور امامي يمين 8310435020
41.80	0%	5%	44.00	44.00	1	عضمة للصدام امامي يمين 7873235002
848.35	0%	5%	893.00	893.00	1	كشاف صدام امامي يمين 8320235800
191.90	0%	5%	202.00	202.00	1	ديكور كشاف صدام امامي يمين 7877635000
307.80	0%	5%	324.00	324.00	1	حشوه صدام امامي 7879335000
1862.95	0%	5%	1961.00	1961.00	1	واجهة امامي فيبر 571AS37001
253.65	0%	5%	267.00	267.00	1	قربة ماء مساحات 7841035100

Riyadh Specialized Co And Partner Assess Damages	مركز التقدير - DA Center	تقرير تقدير الأضرار النهائي Final Damage Assessment Report
Riyadh	مدينة المركز - Center City	
11/01/2022 11:01:31 AM	تاريخ الطباعة - Print Date	
06/01/2022 06:58:19 PM	تاريخ التقدير - DA Date	
11/01/2022 09:50:14 AM	تاريخ إكمال الحالة - DA Completed Date	
DA0601223744	رقم التقرير - DA Report No	
RD060122845	رقم الحادث - Accident No	
Najm	مباشرة الحادث عن طريق - Accident Attended by	
	الجهة المباشرة للحادث - Sub Case Type	

معلومات المركبة Vehicle Details		المالك Owner
رنيـم احمد بخيت	اسم مالك المركبة / Vehicle Owner Name	
7001798599	رقم الهوية / ID	
0593110183	رقم الجوال / Mobile No	
Ssang Yong	صنع المركبة / Vehicle Manufacturer	
Other	الموديل / Model	
Gray 2020	اللون والسنة / Color & Year	
N K D 8351	رقم اللوحة / Plate No	
KPT20A1Y3LP318607	رقم الهيكل / Chasis No	
Riyadh Specialized Company and its partners to assess vehicle accidents	التكلفة التقديرية / Estimated By	
3000.00	التكلفة التقديرية (A) Estimation Cost	أجور الأيدي العاملة Labor Estimation
450.00	ضريبة القيمة المضافة (15%) VAT (15%)	
9076.30	تكلفة قطع الغيار (B) Spare Parts Cost	قطع الغيار Spare Parts
1361.45	ضريبة القيمة المضافة (15%) VAT (15%)	
12076.30	التكلفة الإجمالية (A+B) Total Cost	أجمالي التكلفة Final Estimation
13887.75	التكلفة الإجمالية (A+B+VAT) Total Cost including VAT / التكلفة الإجمالية شاملة ضريبة القيمة المضافة	
تم تعويض العميل في تقرير سابق على الكبوت ولم يغير و اكتفاء بإصلاح		ملاحظات Comments
الكبوت الامامي و الرفرف الامامي الايمن يحتاج إلى إصلاح مع رش لوجود اضرار سابقه		

الدفع بواسطة Payment By	طريقة الدفع Payment Method	نسبة المسؤولية (%) Liability(%)
رنيـم احمد بخيت	POS	0

KINGDOM OF SAUDI ARABIA
MINISTRY OF INTERIOR

رخصة سير
VEHICLES REGISTRATION

المملكة العربية السعودية
الملك وزارة الداخلية
شركة السير العربي

المستخدم رنيم احمد بخيت الطلال

هوية المالك ٧٠٠١٧٩٨٥٩٩ هوية المستخدم ١٠٨١٨٢٠٤٦٤

رقم الهيكل KPT20A1Y3LP318607

رقم اللوحة ٨٣٥١ د ك ن

8351 N K D

نوع التسجيل خاص
طراز المركبة تيفولي
حمولة المركبة ٥
سنة الصنع ٢٠٢٠

ماركة المركبة سانج يونج
وزن المركبة ١٨٨٠
اللون رمادي

٧١١٩٥٥٧١٠

الرقم التسلسلي





2022-01-26

22:14:58

KINGDOM OF SAUDI ARABIA
MINISTRY OF INTERIOR

رخصة سيطرة
DRIVING LICENSE

المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية

رنيم بنت احمد بن بجيت الطلال

ALTALAL, RANEEM AHMED B

No. 1081820464

الرقم ١٠٨١٨٢٠٤٦٤

DOB: 18/05/1993

تاريخ الميلاد ١٤١٣/١١/٢٧ هـ

Exp: 14/03/2029

تاريخ الانتهاء ١٤٥٠/١٠/٢٩

فصيلة الدم O+

تاريخ الاصدار ١٤٤٠/١٠/٢٩

النوع خاصة

القبود بدون قبود

الجنسية المملكة العربية السعودية

