

CREDIT ADVICE

اشعار دائن

To : مشفى سعيد يحي عسيري

: الى

Address :

: العنوان

Department : Motor

: الدائرة

Branch : UCA Web

: الفرع

Advice No : 29948

: رقم الإشعار

Advice Date : 27/12/2017

: تاريخ الإشعار

Account No : 20300137

: رقم الحساب

Particulars	البيان	Amount	المبلغ
Insured Name : السعيد محمد عبدالرحيم نوفل	: المؤمن له		
Policy No. : Motor Private -95/1/48506/2017	: رقم البوليصة		
Policy Type : Third Party	: الفئة		
Claim No. : 107997/2017	: رقم المطالبة		
Payment No. : 30368/2017	: رقم الدفعة		
Amount Credited :	: قيمة الدفعة	SR	2,318.00
The Sum of : Saudi Riyals Two Thousand Three Hundred Eighteen Only	: مبلغ وقدره		
	: فقط ألفان و ثلاثمائة و ثمانية عشر ريال سعودي		



السادة/ادارة المرور



رقم الحالة: AB24121723

نرجو منكم التكرم و الإيعاز لمن يلزم لإصدار ورقة اصلاح للمركبة الموضحة ادناه.

اسم المالك: مثنى سعيد يحي

لون المركبة: ابيض

نوع المركبة: هوندا


طراز المركبة: اكورد

رقم الهيكل: 602765

نسبة الإدانة: 0%

رقم اللوحة: 1949 م ل

مكان الضرر: الركن الخلفي الأيسر



o الضرر القديم

X الضرر الجديد

*عزيزي العميل سيتم ارسال رساله نصية على رقم الجوال الموضح في تقرير الحادث
نأمل التكرم بتسجيل تقييمكم للخدمة المقدمة لكم

2022



للاستفسار والمساعدة نجم
920000560

لشعبنا صراحة



رقم الحالة: AB24121723

الشركة المتحدة للتأمين التعاوني-UCA

رقم الاتصال: 920033222

*عزيزي العميل سيتم ارسال رساله نصية على رقم الجوال الموضح في تقرير الحادث
نأمل التكرم بتسجيل تقييمكم للخدمة المقدمة لكم



السادة/مكاتب التقديرات



رقم الحالة: AB24121723

نرجو منكم تسعير المركبة لتقديرات الورش مع تزويد بتسعيرة قطع الغيار

اسم المالك: مثنى سعيد يحي

نوع المركبة: هوندا


طراز المركبة: اكورد

رقم الهيكل: 602765

لون المركبة: ابيض

رقم اللوحة: 1949 م ل

مكان الضرر: الركن الخلفي الأيسر



شركة سعيد محي البسامي المحدودة
SAEED M. AL-BASSAMI CO.LTD.



HONDA Genuine Spare Parts

Khamis Abha Road - Al-Ma'a'ared

P.O. Box 1021 - Telefax : 2383387



قطع غيار هوندا الأصلية
طريق أبها - الخميس - المعارض
ص.ب ١٠٢١ - تليفاكس : ٢٣٨٣٣٨٧

F0000425

المحترمين

ACCORD 2014 / المادة

24/12/2017

سياسة الاستبدال والاسترجاع خلف الفاتورة

رقم الصنف Part Number	اسم الصنف Part Name	الكمية Quantity	السعر Price	المجموع Total	الصافي Net
71598-T2A-A01	SPACER RR BUMPER LH	1	66.00	66.00	66.00
					1356.00
					166.00
					1190.00

البائع : أقر أنني اطلعت على سياسة الاستبدال والاسترجاع / المستلم :

مركز آل عرقان

سمكرة - ميكانيكا

كهربائي سيارات - بوية

لصاحبها / علي محمد آل عرقان

أبها - المنطقة الصناعية

التاريخ ٦ / ٤ / ١٤٣٩ هـ

الموافق ٢٠ / /

00785

تقرير حادث

نوع السيارة هوندا الكوراموديل ٢٠١٤ رقم السيارة ٩٤٩ ل ٣١

١٧	قطع الغيار المطلوبة
١٨	١ همام جلفي
١٩	٢ كرسى همام جلفي
٢٠	٣
٢١	٤
٢٢	٥
٢٣	٦
٢٤	٧
	٨
	٩
	١٠
	١١
	١٢
	١٣
	١٤
	١٥
	١٦

مكان الصدمة :

أجرة السمكرة والبوية فقط ~~١٥~~

أجرة ميكانيكا

مبلغ وقدره ~~١٥~~

الإجمالي ~~١٥~~

الورشة غير مسئولة عن المشتريات والكهرباء والميكانيكا
والميزان وتعبئة الفريون وبدون فك وتركيب الزجاج إن وجد
الورشة غير مسئولة عن أعمال الميكانيكا بدون أخذ

تقرير الميكانيكا


مدير الورشة

ملاحظة هامة : يدفع العميل مبلغ ٣٠ ريال عن كل
يوم بعد مرور ثلاثة أيام في حالة تخزين السيارة
في الورشة من تاريخه .

قطع الغيار الموضحة والتقرير هي الظاهرة لنا وللسنا

مستولين عن قطع الغيار الغير ظاهرة بعد فك السيارة

عشرة ريالات قيمة التقرير .



مركز الأخبوين

لصيانة السيارات

ميكانيك - سمكرة

لصاحبها / مسعود بن سعيد بن دليم القحطاني

صناعية أبها

التاريخ ٦ / ٤ / ١٤٣٩ هـ

الموافق / / ٢٠١

1116

تقرير إصلاح

٠٥٥٢٦٧٤٢٩٢


اسم مالك السيارة: مستتر بن سعيد بن محمد عنوانه / تليفون:

نوع السيارة: هوندا ألور رقم اللوحة: أ. م. ن. ٩٤٩ موديل السيارة: ٢٠١٤

أقر أنا صاحب السيارة المبينة أعلاه بالإطلاع على نتيجة الفحص للسيارة وأوافق على إجراء الإصلاح الآتي:

حرقه من الركن الخلفي - بساط
قطع الضارح - حزام خلفي - بكرين حزام

خلفي بساط



سُفل يد بصمته بقيمة (١٢٠٠) ريال بدون قطع غيار

- الورشة غير مسئولة عن الأضرار الشخصية التي تترك بالسيارة.

- الورشة غير مسئولة عن السيارة بعد مضي شهر من تاريخه.

التاريخ / / ١٤

توقيع مالك السيارة

الاسم مستتر بن سعيد بن محمد

التوقيع [Signature]

مسئول المحل

[Signature]

مجمع آل عامر الصناعي للهيدرولييك

لصاحبه / متعب عامر عوضه عامر آل عامر

ورش صيانة - إصلاح - بيع قطع غيار - تشليح


المركز الرئيسي - أبها الصناعية تليفون: ٢٢٧١٨٨٩

ترخيص رقم (٥١٨) - ص.ب: (٦٩٥)

جوال / ٥٠١٣٣٩٣١٤

التاريخ ٦ / ٤ / ١٤٣٩ هـ

الموافق ٢٠ / /



تقرير

0437

المكرم رئيس مرور عسير

بعد الإطلاع على السيارة / حرنفا ماركة الكورر موديل ٢٠١٤

وجد لها صدمة في الركن الأيسر الخلفي

وتحتاج إلى قطع غيار هرام جلدنا وكرسي هرام + سا

تسجله لتسجله = # ٥٧١٠ - #

المجمع غير مسئول عن التنجيد والكهرباء والميكانيكا وقطع الغيار



لا غير

المبلغ # ١٠٠٠ ريال فقط


توقيع المسئول

توقيع صاحب السيارة



شركة مساهمة عامة
0200000000

الرجوع إلى




رقم الوثيقة : AB24121723


الشركة المتحدة " أمن التعاون UCA

رقم الوثيقة : 920033272

يرد على العميل باسم اوسان وسان نسبة على رقم الجوال الموضح في عنوان العميل
على الرقم المسجل من رقم الهاتف المخصص لكم



السادة/مكاد المارة



رقم الحالة : AB24121723

يرجى منكم تسعير المركبة لتسليم
الوثائق مع تزويدنا بتسجيدهم على النظام

اسم العميل :

بويه المركبة : هوندا

نوع المركبة : اتوب

رقم الهيكل : 602765

لون المركبة : اسود

رقم الاوحد : 949 ام ل

مكان الحود : الزمر العلفي الاسود

شركة

شركة المتحدة

رقم الوثيقة : AB24121723

الرجوع إلى رقم

بوردو الوثيقة : AB24121723

شركة المتحدة المسجلة لكم

رقم الوثيقة : AB24121723



Advice Receipt

SAMBA FINANCIAL GROUP
(Saudi Joint Stock Company)
Capital S. R. 20,000,000,000 Fully Paid up
Head Office : Riyadh, C. R. 1010035319

Transaction Date: 28-12-2017

UNITED COOPERATIVE ASSURANCE

Our Ref: 1081285

Ext Ref: 1082882450

WE DEBIT YOUR ACCOUNT AS FOLLOWS:

Your Account has been debited against the following:

Currency: SAR Amount: 2318.00 Rate: 0.0000000

SA5380000110608010800446 مثنى سعيد يحي عسيري

PV34559

/REF/ MTS00380

IBAN Account No: SA*****2455

Account No: *****2455 SAR 2,318.00

* A M O U N T *


Value Date: 28-12-2017

*This is a computer generated advice and does not require signatures

Print

Close

28-12-2017 12:47:05



التاريخ: 26/12/2017
الفرع: المناطق

نموذج تسوية مطالبة الطرف الثالث

بيانات المطالبة				
107997/2017	رقم المطالبة	مشتى صبري محمد		اسم المتضرر
٩٤٩	رقم اللوحة	٢٠١٤	الموديل	كهربا

مبالغ التسوية			
قيمة السيارة قبل الحادث		١٢٠٠	أجور الإصلاح
قيمة السيارة بعد الحادث		١٢٥٦	قيمة قطع الغيار
الفرق		٥٦	نسبة الخصم %
مصارييف		١٠٥٨	قيمة القطع بعد الخصم
أجمالي مبلغ التقييم		٦٠	مصارييف
		٢٣٨	أجمالي مبلغ الإصلاح

موافقة العميل					
٢٣٨	أجمالي مبلغ التعويض	١٠٠	نسبة مسئولية المؤمن %	٢٣٨	مبلغ التسوية
	التوقيع		التاريخ		اسم المتضرر

الملاحظات	
لا عير لي نه المتسبب القلم المستور	

عادل الصوفي			
مدقق تسوية المطالبات	أحمد هزاري	مسنول تسوية وإدخال	عادل الصوفي
التاريخ	٢٠١٧ / ١٢ / ٢٦	التاريخ	26 DEC 2017
التوقيع		التوقيع	
مدير مطالبات المناطق	أحمد هزاري	مشرف المطالبات	عادل الصوفي
التاريخ		التاريخ	٢٠١٧ / ١٢ / ٢٦
التوقيع		التوقيع	

Debit Note

No : DN-LD-7976800

Date : 25/12/2017

M/S: United Cooperative Assurance (UCA)

Please note that we have debited your account as follows:

Reference	Particulars	Amount	SR
Report No : AB24121723	Accident Date : 24/12/2017 Insured Name : السعيد محمد عبدالرحيم Your Policy No : 95/1/48506/2017 Plate No : 7362 ح ع ح LD Fees with 100 %Liability	280.00	
	Total Amount Due	SR	280.00

Total Amount (In Words) :

SR - Two hundred eighty only



Signed for and on behalf of the Company


25/12/2017	Print Date / تاريخ الطباعة	تقرير تحديد المسؤولية Liability Determination Report		
AB24121723	Case Number / رقم تحفة	تقرير نهائي Final Report		
24/12/2017 10:41:15	Accident Time / وقت الحادث	جهة التحريك جهة التحريك		
القرحة الملك عبدالعزيز // مع اليمين مقرعة الاندلس // هرتدي // هرتدي	مكان الحادث Accident Location			
18.2128062, 42.5143368	Coordinate / إحداثيات الحادث			

Party (2)	الطرف (2)	Party (1)	الطرف (1)	اسم / Name
مشتى سعيد يحيى	مشتى سعيد يحيى	محمد سعيد محمد	محمد سعيد محمد	الجنسية / Nationality
سعودي	سعودي	مصري	مصري	العمر / Age
27	27	17	17	رقم الاتصال / Mobile No.
0552674292	0552674292	0557438792	0557438792	رقم الرخصة / License No.
1095363097	1095363097	2233182456	2233182456	نوع الرخصة / License Type
				رخصة مؤقتة


اسم المالك / Owner Name	أحمد محمد عبدالرحيم	اسم المالك / Owner Name	مشتى سعيد يحيى
طراز المركبة / Make/Model	هيونداي / هوندا	طراز المركبة / Make/Model	هوندا / هوندا
سنة ولون / year & color	2014 / خضري	سنة ولون / year & color	2014 / خضري
رقم اللوحة / Plate No	ح ح ح 7362	رقم اللوحة / Plate No	ح ح ح 949

اسم الشركة / Company Name	UCA - الشركة المتحدة للتأمين التعاوني	اسم الشركة / Company Name	
رقم الوثيقة / Policy No.	95/1/48506/2017	رقم الوثيقة / Policy No.	
تاريخ الانتهاء / Expiry Date	22/05/2018	تاريخ الانتهاء / Expiry Date	

عدد الأطراف الحادث : 2 عدد الإصابات : 0 عدد الوفيات : 0			
سبب الحادث / Cause of Acc.	العرقلة / sudden change of lane	سبب الحادث / Cause of Acc.	العرقلة / sudden change of lane
الأنظمة المخالفة / Laws Violated		الأنظمة المخالفة / Laws Violated	
نسبة المسؤولية / LD%	100%	نسبة المسؤولية / LD%	0%
المؤشرات / indicators	1/1-149NHFF	المؤشرات / indicators	1/1-0NHFF
جهة الصدمة / Damage Area	الركن الأمامي الأيمن / Front Right	جهة الصدمة / Damage Area	الركن الخلفي الأيسر / Rear Left
الممتلكات / Properties		الممتلكات / Properties	
استجابة حتى الرجوع / Recovery	نعم / Yes	استجابة حتى الرجوع / Recovery	
Recover Reason / سبب استجابة حتى الرجوع	عس السائق كان من سنة 24	Recover Reason / سبب استجابة حتى الرجوع	

رقم المحقق / Surveyor ID	3629	رقم المحقق / Surveyor ID	3629
Accident Description / وصف الحادث	بعد المعاينة والإطلاع والاستماع إلى أقوال الطرفين تبين لي ان الطرف الأول كان يسير على طريق رئيسي والطرف الثاني كان واقف وقرب تم ولعب الانقباض من قبل الطرف الأول انحراف على الطرف الثاني مما نتج عن ذلك أضرار مادية لكلا الطرفين الطرف الأول الركن الأمامي يمين والطرف الثاني الركن الخلفي يسار وعلى ذلك % تكون نسبة الإثبات على الطرف الأول 100%	Accident Description / وصف الحادث	
			

Via Najm Information System.



1	رقم الحادث: AB24121723	
رقم اللوحة	ح ع ح 7362	
اسم المالك	السعيد محمد عبدالرحيم نوفل	
شركة التأمين	UCA الشركة المتحدة للتأمين	
التصنيف	تأمين طرف ثالث	
الموديل	130	
تاريخ الصنع	2014	
تاريخ افعالية	23/05/2017	
تاريخ الانتهاء	22/05/2018	
رقم الوثيقة	95/1/48506/2017	
رقم الهيكل		
الرقم التسلسلي	515297310	
هوية المالك	2109477121	24 Dec 2017





مركز آل عرقان

سمكرة - ميكانيكا

كهربائي سيارات - بوية

لصاحبها / علي محمد آل عرقان

أبها - المنطقة الصناعية

التاريخ ١٤٣٩ / ٤ / ٢٠

الموافق ٢٠ / / ٢٠

00785

تقرير حادث

رقم السيارة ٩٤٩

تووع السيارة كونسال كوراموديل ٢٠١٤

قطع الغيار المطلوبة

١ هيدام جلي
٢ كرسى هيدام جلي

مكان الصدمة :

أجرة السمكرة والبوية فقط #١٥٠-

أجرة ميكانيكا

مبلغ وقدره تحفل ليد

الإجمالي #١٥٠-

الورشة غير مسؤولة عن المشتريات والكهرباء والميكانيكا
والميزان وتعبئة الزيوت وبدون فك وتركيب الزجاج إن وجد
الورشة غير مسؤولة عن أعمال الميكانيكا بدون أخذ

تقرير الميكانيكا

مدير الورشة :

ملاحظة هامة : يدفع العميل مبلغ ٣٠ ريال عن كل
يوم بعد مرور ثلاثة أيام في حالة تخزين السيارة
في الورشة من تاريخه .


قطع الغيار الموضحة والتقرير هي الظاهرة لنا ولنا
مسؤولين عن قطع الغيار الغير ظاهرة بعد فك السيارة
عشرة ريالات قيمة التقرير .

مركز الأخرين
لصيانة السيارات
ميكانيك - سمكرة
لصاحبها / مسعود بن سعيد بن سليم القحطاني
صناعية أبها

التاريخ ٦ / ٤ / ١٤٣٩ هـ
الموافق / / ٢٠١١ م
1116

تقرير إصلاح

اسم مالك السيارة: عبدالله بن محمد بن علي عنوانه / تليفون: ٠٥٥٢٧٤٢٩٢
نوع السيارة: كاديلاك رقم اللوحة: ٩٤٩٤٩٤ موديل السيارة: ٢٠١٤
أقر أنا صاحب السيارة المينة أعلاه بالإطلاع على نتيجة الفحص للسيارة وأوافق على إجراء الإصلاح الآتي:
حرق عوادم الكرن المثلج - إصلاح قطع الغيار - حرق حلقف زيت + كرنج حزام حلقف زيت



توقيع عبدالله بن محمد بن علي بقيمة (١٢٠٠) ريال بدون قطع غيار
- الورشة غير مسئولة عن الأضرار الشخصية التي تترك بالسيارة .
- الورشة غير مسئولة عن السيارة بعد مضي شهر من تاريخه .
التاريخ ١٤ / / ١٤٣٩ هـ


توقيع مالك السيارة

الاسم عبدالله بن محمد بن علي
التوقيع [Signature]

مسئول الحاقم

[Signature]

التاريخ ١٩٠٤٠٦
الوقت



مجمع آل عامر الصناعي للهندسة والبناء
لمصاحبه / متعب عامر عوضه عامر آل عامر
ورش صيانة - اصلاح - بيع قطع غيار - تشخيص
المركز الرئيسي - أبها الصناعية تليفون: ٢٢٧١٨٨٩
ترخيص رقم (٥١٨) - ص.ب. (٦٩٥)
جوال / ٥٠١٢٣٩٣١٤

0437


تقرير

المكرم رئيس مرور صعيد

بعد الإطلاع على السيارة / حرنما ماركة أكرور موديل ٢٠١٤

وجد لها صدمة في المكنون اليسرى العلف
وتحتاج إلى قطع غيار صدام خلفي وشخصي صدام يسار

تصغير لشفرة = # ٥٠٠٠٠٠



المجمع غير مسئول عن التجهيز والكهرباء والميكانيكا وقطع الغيار

لا غير


المبلغ # ١٠٠٠٠٠ رسال فقط


توقيع المسئول


[Signature]


توقيع صاحب السيارة


[Signature]











24 Dec 2017 1108

