

عدم وجود تغطية تأمينية

باشر  
Basher

رقم الحادث: 6000875313



١٦/١١/٢٠٢٠

المملكة العربية السعودية  
وزارة الداخلية  
الأمن العام  
الإدارة العامة للمرور  
شعبة مرور ظهران الجلوب

### معلومات الحادث

فرع المرور: شعبة مرور ظهران الجلوب

تاريخ التسجيل في النظام: 2020-07-07 15:00	وقت الحادث: 12:51	تاريخ الحادث: 16/11/1441
نوع الحادث: صدم مركبة متحركة	سبب الحادث: انشغال عن القيادة	حالة الحادث: تدبير
نوع الموقع: مستقيم	اسم الشارع: العشة	اتجاه سير الطريق: شمال
حالة الطقس: صحو	تلفيات عامة: لا يوجد	تلفيات خاصة: سيارات
حالة سطح الطريق: جاف	حالة الإضاءة: واضح	لطاق العمران: خارج المدينة

وصف الحادث: صدم خلفي المركبتين في نفس المسار اصطدم الطرف الاول من الخلف في الطرف الثاني

### معلومات المركبات

#### المركبة الأولى:

رقم اللوحة: أ د أ 5300

مكان الضرر:	موديل السيارة	نوع اللوحة	نوع التسجيل
<p>X للضرر المتعلقة بالحادث O للضرر الغير المتعلقة بالحادث</p>	2011	جديدة	نقل عام
	اللون الأساسي	بلد اللوحة	اسم المالك
	ابيض	هوية المالك	شركة مصنع دهانات المملكة
	اتجاه سير المركبة	7001454888	صانع السيارة
	شمال	رقم الهيكل	ايسوزو
	حالة السيارة	JAMKP34H0B7P07089	حالة الضرر
	غير تالفة	وصف نقطة التصادم	وجها لوجه
		صدم خلفي	تاريخ انتهاء الاستمارة
		رقم بوليصة التأمين	1438/07/07
	تاريخ إنتهاء التأمين	شركة التأمين	




## معلومات المركبات

### المركبة الثانية :

رقم اللوحة: ب ر س 4199

مكان الضرر:



X للضرر المتعلقة بالحادث O للضرر الغير المتعلقة بالحادث

نوع التسجيل	نوع اللوحة	موديل السيارة
نقل خاص	جديدة	2019
اسم المالك	بلد اللوحة	اللون الاساسي
شركة الجميع لتاجير السيارات		ابيض
صانع السيارة	هوية المالك	اتجاه سير المركبة
ايسوزو	7001751069	شمال
حالة الضرر	رقم الهيكل	حالة السيارة
خلفي	MPAEL3316KT001472	غير تالفة
تاريخ انتهاء الاستمارة	وصف نقطة التصادم	
1443/08/12	صدم خلفي	
شركة التأمين	رقم بوليصة التأمين	تاريخ إنتهاء التأمين
شركة طوكيو مارين السعودية	P/10211/31/13101/2019/00	5/4/1442

## معلومات الأشخاص

### الشخص الأول :

اسم الشخص: MOHAMMAD SHARFUDDIN



النوع: ذكر	رقم الهوية: 2367799927	الجنسية: الهند
تاريخ الميلاد: 1397/03/15	لوحة السيارة: أ د أ 5300	نوع المشاركة: سائق
نسبة المسؤولية: 100%	هل الشخص معترض على النسبة: لا	الحالة الصحية: سليم
الجوال: 966534714760	رقم الايبان:	البنك:
الايمل:	تاريخ انتهاء الرخصة: 1445/11/01	نوع الرخصة: نقل خفيف

### الشخص الثاني :

اسم الشخص: SHAHBAZ BHATTI MASIH GEORGE





النوع: ذكر	رقم الهوية: 2194924805	الجنسية: باكستان
تاريخ الميلاد: 1399/02/03	لوحة السيارة: ب ر س 4199	نوع المشاركة: سائق
نسبة المسؤولية: 0%	هل الشخص معترض على النسبة: لا	الحالة الصحية: سليم
الجوال: 966540829236	رقم الايبان:	البنك:
الايمل:	تاريخ انتهاء الرخصة: 1444/03/01	نوع الرخصة: خاصة

## صور الحادث



صفحة 2 3

رقم الحادث: 6000875313









التاريخ : 2020-10-13

السادة : مرور ظهران الجنوب .

اسم الشركة : شركة الجميح لتأجير السيارات .

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد،،،

الموضوع: مركبة تم ألغائها

رقم اللوحة	رقم التسلسلي	طراز المركبة	ماركة المركبة
ب ر س 4199	749111710	ديماكس	ايسوزو

نفيدكم بأن المركبة المبين بياناتها اعلاه قدتم ألغائها بتاريخ 30/04/2020 من وثيقة رقم (P/10211/31/13101/2019/00138) ولا يوجد لها اي تأمين ساري لدى الانماء طوكيو مارين وبناء على طلب صاحب الوثيقة تم اعطاء هذا الخطاب دون ادنى مسؤولية علي الشركة.

شركة الانماء طوكيو مارين



www.atmc.com.sa

شركة سعودية مساهمة تعمل في نشاط التأمين ، تخضع للإشراف والرقابة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي  
A Saudi Joint Stock Company, transacting in Insurance Business, Controlled and Supervised by SAMA

رقم اللوحة : ٩ ٣ ٩ ٥٣٠٠ التسجيل ٠٢ النوع : بكب نصف نقل السنة : ٢٠١١  
رقم البطاقة : ٧٠٠١٤٥٤٨٨٨٨ : اللون : ابيض

الا سطر ١ الى ١ من ١

رقم الوثيقة : P٠٩٢٠-MTI-INWS-٠٦٤٦١٥٨٤ : الحالة : سارية المفعول  
نوع التامين : طرف ثالث  
اسم الشركة : شركة الراجحي للتأمين التعاوني  
تاريخ الاصدار : ١٤٤٢/٠١/١٤ تاريخ البداية : ١٤٤٢/٠١/١٥ تاريخ النهاية : ١٤٤٣/٠١/٢٤

رقم الوثيقة :  
نوع التامين :  
اسم الشركة :  
تاريخ الاصدار :  
الحالة :  
تاريخ البداية :  
تاريخ النهاية :

رقم الوثيقة :  
نوع التامين :  
اسم الشركة :  
تاريخ الاصدار :  
الحالة :  
تاريخ البداية :  
تاريخ النهاية :

محمد شرف الدين

MOHAMMAD SHARFUDDIN

No. 2367799927 الرقم  
DOB 05/03/1977 تاريخ الميلاد  
Exp 09/05/2024 تاريخ الانتهاء  
AB+ فصيلة الدم  
النوع نقل خفيف  
الجنسية الهند  
القبيل بدون قبيل



KINGDOM OF SAUDI,  
MINISTRY OF INTE

المالك شركة مصنع دهانات المماعة

المستخدم

هوية المستخدم ٧٠٠١٤٥٤٨٨٨ هوية المالك

JAMKP:4H0B7P07089 رقم الهيكل

٥٣٠٠ أ د أ رقم اللوحة

5300 A D A

نوع التسجيل نقل عام

طراز المركبة بكب نصف نقل

حمولة المركبة ٣

سنة الصنع ٢٠١١

تاريخ الإتمام ١٤٣٨/٠٧/٠٧

مärke المركبة ايسوزو

وزن المركبة ٢١٠٠

اللون ابيض

الرقم التسلسلي ٩٢٩١٨٩٠١٠



صوره بلم الإيد





2579

**تقرير اصلاح**

التاريخ ١٥/٩/٢٠١٥ م

سيارة السيد محمد السليمان

الى السادة / ادارة مرور

نحيطكم انه بالاطلاع على الصدمة في السيارات ذات المواصفات التالية

نوع السيارة: أحد رقم اللوحة: ١٩٩ والموديل: ٢٠١٩

مكان الصدمة: الضربة من اليمين من مقدمة المزم تقريبا من

تقرير عليها شغل يد مبلغ: قطع فئار وعكاز متروك طابله وكس المحرك

على ان تغير قطع الغيار التالية:

١- الخليط من اعمدة وسند المزم لصرك

٢- ٣  
٤- باب متحرك صنف ٥- مقصلات باب حقة ٦- باب صنف صنف

٧- مزم صنف طابله ٨- مزم صنف ٩- مزم صنف

١٠- عالم عمارة حيسر ١١- قالم عمارة صنف

١٣- صخرة مزم صنف ١٤- بواب صنف ١٥- ١٥

١٦- نكلمر مع بوزة الكون وتووع ائارة حيسر

١٩- مزم صنف حقة ٢٠- ٢٠

٢٢- ٢٢ ٢٣- ٢٣

٢٥- ٢٥ ٢٦- ٢٦

٢٨- ٢٨ ٢٩- ٢٩

٢٨- ٢٨ ٢٩- ٢٩

ملاحظات:

مسؤول الورشة

هذا خلاف ما يظهر بعد الفك

# مركز الحياة

لصيانة السيارات

سبكرة - بوية - ميكانيكا - كهرباء

وزن شاصات - تعديل بدون بوية

٠٥٤ ٨٩١ ٧٧٨٣ - ٠٥٥١٢٣٤٩٧٣

0210

خميس مشيط - الصناعية الجديدة - مدخل رقم ١ - بجوار مركز الفرسان

الرقم الضريبي/٢١٠٥٦٤٦٠٤٩٠٠٠٠٢

تقرير إصلاح سيارة

DATE 15/ 9 /20٢٠

التاريخ ١٤ / / ١٤

المطلوب من المكرم: شركة الجمع  
نحيطكم أنه بالإطلاع على الصدمة في السيارة ذات المواصفات التالية:

نوع السيارة: اسرير رقم اللوحة: ب ر ١٩٩

والموديل: ٢٠١٩ اللون: اسود

مكان الصدمة: اطراف خلية تعديل مقارن خلية مع الوب وديوبه الصدمات

تقرر عليها شغل يد بمبلغ: ١٠٠٠ ريال سعودي

على أن تغير قطع الغيار التالية:

١: باب صندوق خلف ٢: منبهات باب خلفية ٣: اسب خلفي

٤: صدمات خلفي لامل ٥: حزام امان ٦: حزام امان خلفي

٧: حاتم فناء بين ٨: حاتم خارجي باب ٩: حبل حزام امان خلفي

١٠: يد باب صندوق ١١: ١٢:

١٣: ١٤: ١٥:

١٦: ١٧: ١٨:

١٩: ٢٠: ٢١:

٢٢: ٢٣: ٢٤:

٢٥: ٢٦: ٢٧:

ملاحظات:



المركز غير مسؤل عن قطع الغيار نهائياً

هذا خلاف ما يظهر بعد الفك

# AL - ATTAFF CENTER

Car Maintenance  
Denting - Painting - Mechanics - Electricity

Mob : 0552252657

Vat : 300640564400003

07503



# مركز العتاف

لصيانة السيارات  
سمكرة - بوية - ميكانيكا - كهرباء

جوال : ٥٥٢٢٥٢٦٥٧

الرقم الضريبي : ٣٠٠٦٤٠٥٦٤٤٠٠٠٠٣

الموافق ٥ / ٩ / ٢٠٢٠ م

تقرير إصلاح مبدئي

التاريخ / / ١٤

اسم صاحب السيارة شركة الصنيع  
نوع السيارة اس جرم موديلها ٢٠١٩ اللون ابيض رقم اللوحة يد ٤٩٩٤  
نوع الإصلاح المودرن و بوية صكوت قلبه و رفعها في كاسه  
القطع المطلوبة يا ب صندوق قلبين و صلم صلات يا ب صكوت و في سكب قلبه  
صدام قلبه كامل و في صدام قلبه و في كراس صدام قلبه  
قائم عياره بعد في قائم عياره في قلبه و حديد صدام قلبه  
يا ب صكوت

شغل اليد: ٦٠٠٠ ريال و ٢٠٠٠ ريال

ملحوظة :



- المركز غير مسئول عن قطع الفيار المطلوبة
- القطع تسعر من الوكالات
- بالنسبة للقطع هذا بخلاف ما يظهر بعد الفك والتركيب

# Ahduthaladeeth Trading Est.

The Latest Modern Est.

For Spare Parts

C.R.: 5855058560

P.O. Box: 62465 - 4227 - New Industrial Area

KSA - Khamis Mushayt - Main Br.

Tel.: 0172227772 - Fax: 2382848

E-mail: ahduthaladeethtradingestksa@outlook.com

VAT: 300754575300003

## ISUZU



ISUZU  
GENUINE PARTS

عرض اسعار

## مؤسسة أحدث الحديثة التجارية

لقطع الفيهار

س.ت: ٥٨٥٥٠٥٨٥٦٠

ص.ب: ٦٢٤٦٥ - ٤٢٢٧ - الصناعية الجديدة  
المملكة العربية السعودية - خميس مشيط - الفرع الرئيسي

هاتف: ٠١٧٢٢٢٧٧٧٢ - فاكس: ٢٣٨٢٨٤٨

الرقم الضريبي: ٣٠٠٧٥٤٥٧٥٣٠٠٠٠٣

## ايسوزو

التاريخ 2020/09/15

ر/عرض أسعار 18050

نهاية التاريخ العرض اسعار 2020/09/22

1	Z 06 Store	DOOR RR ASM	الباب خلفي صلدوق 2 بد-2014	1	2862.00	0.00	2862.00
2	I-10	HANDLE RR	بد الباب صلدوق	2	224.00	0.00	448.00
3		HINGE ASM RR GATE RIGHTL	مفصلات الباب	1	88.00	0.00	88.00
4		HINGE ASM RR GATE LEFT	مفصلات الباب	1	90.00	0.00	90.00
5	Z 06 Store	REAR BUMPER	صدام خلفي	1	2292.00	0.00	2292.00
6	Z 06 Store	REAR BUMPER	جلدة صدام خلفي	1	522.00	0.00	522.00
7	L-03	LAMP RR LH	مصطب خلفي اليمين	1	332.00	0.00	332.00
8		STOP LAMP RR	مصطب خلفي اليمين	1	764.00	0.00	764.00
9	STORE	PANEL SIDE OUTER	PANEL SIDE OUTER	1	3820.00	0.00	3820.00
10		PANEL SIDE OUTER	PANEL SIDE OUTER	1	4095.00	0.00	4095.00

حشرة آلاف و خمسمائة و ستة و ستون ريال

الإجمالي 15313.00

الخصم 6125.00

ضريبة القيمة المضافة 15% 1378.00

المجموع 10566.00

هذا ساري المفعول لمدة أسبوع واحد ابتداء من التاريخ الفاتورة

# Capital For Cars

SENIOR OF CARS EXHIBITION

Ahmed Ali Bin Jalalah



# العاصمة للسيارات

شيخ معارض السيارات

أحمد علي بن جلالة

التاريخ : 2020/09/17 م

NO: 18,312

تقييم سيارة

المحترم

المكرم / مدير شعبة مرور ظهران الجنوب

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بتاريخ : بدون

بدون

بناء على خطابكم رقم /

2019

موديل /

ايسوزو بكب غمارتين

والمتضمن تقدير السيارة نوع /

لوحة رقم / بر س ٤١٩٩ نفيديكم أن قيمة السيارة المذكورة أعلاه

وهي سليمة حسب مثيلاتها في السوق وتقدر ( 55000 ) خمسة وخمسون ألف ريال فقط لا غير

كما نفيديكم أن قيمة السيارة بعد الحادث وتقدر ( 38000 ) ثمانية وثلاثون ألف ريال فقط لا غير

هذا والله يحفظكم،،،،

شيخ معارض السيارات

أحمد علي بن جلالة



الرقم:  
التاريخ:  
المشغوعات:  
الموضوع:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الجمهورية العربية السعودية



الجمهورية العربية السعودية  
وزارة الداخلية  
الأمن العام  
الإدارة العامة للمرور  
إدارة مرور منطقة عسير  
شعبة مرور ظهران الجنوب

### (ورقة أصل - لاج)

نوع التسجيل	رقم اللوحة	اللون	الموديل	نوع المركبة
تفليج من	٤٥٩	البرهه	٢٠١٩	تسوفزا

مالك المركبة / متركه الحبيب ..... عنوانه / .....

تاريخ ومكان الحادث / الحشم ..... مكان الصدمة بالسيارة / الحشم .....  
أسم الضابط المحقق في الحادث / الحشم .....  
( أصحاب الورش )

لامانع من اصلاح السيارة اعلاه ولمرة واحدة فقط علما بان تاريخ الصلاحية ١٥ يوم فقط من تاريخ ١٤٤٢/١١/١١ هـ

ملاحظة: .....



الختم

مدير شعبة مرور ظهران الجنوب المكف

رئيس رقباء /

قاسم سالم ال طوق



الرقم :  
التاريخ :  
المشروعات :  
الموضوع :



المملكة العربية السعودية  
وزارة الداخلية  
الأمن العام  
الإدارة العامة للمرور  
إدارة مرور منطقة عسير  
شعبة مرور ظهران الجنوب

## (تسعيرة)

للحترمين  
وبعد

أصحاب الورش وقطع الغيار  
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

١	نوع المركبة	يسوزا
٢	رقم اللوحة	دررس ٤١٩٩
٣	الموديل	٢٠١٥
٤	اللون	ايدى
٥	مكان الصدمة	المذخرة
٦	قائد المركبة	شاهاز بهاتي مسيلع مورج


نأمل تسعير المركبة الموضحة أعلاه ويمكن الصدمات مع ايضاح قطع الغيار ان وجدت  
وتزويدنا بالتسعيرات اللازمة هذا ولكم تحياتي .





ضابط خفر المناوب  
الاسم /

مسعود الهميري  
١٦


مدير شعبة مرور ظهران الجنوب المكلف  
رئيس رقباء  
قاسم سالم آل طوق








10/26/2020 08:51



10/26/2020 08:51



10/26/2020 08:51



10/26/2020 08:51

