



الهير



2

30 Sep 2021 21:19



30 Sep 2021 2104



30 Sep 2021 2104



2052 ZXD  
1051  
X  
K  
S  
A



30 Sep 2021 2105



30 Sep 2021 2105



30 Sep 2021 2105



30 Sep 2021 2105




30 Sep 2021 2105



30 Sep 2021 2105



30 Sep 2021 2105



KINGDOM OF SAUDI ARABIA  
MINISTRY OF INTERIOR

رخصة قيادة  
DRIVING LICENSE

المملكة العربية السعودية  
وزارة الداخلية

مقبب بن سعيد بن محمد آل ذهبان

MUTEB SAEED MOHAMMED AL THAHBAN



No. 1071652612

الرقم ١٠٧١٦٥٢٦١٢

Exp 02/12/2019

تاريخ الإنتهاء ١٤٤١/٠٤/٠٥

DOB 23/03/1991

تاريخ الميلاد ١٤١١/٠٩/٠٧

بدون قيود

خاصة

٢٢٢٠١١٩

هاتف

B+



بطاقة الهوية الوطنية

نسخة ٣



المملكة العربية السعودية

وزارة الداخلية

متعب بن سعيد بن محمد آل ذهبان



١٠٧١٦٥٢٦١٢

الرقم

١٤٤٣/٠٤/٢٧ هـ

تاريخ الانتهاء

خميس مشيط

جهة الإصدار

خميس مشيط

مكان الميلاد

١٤١١/٠٩/٠٧ هـ

تاريخ الميلاد



1071652612

تاريخه

جهة الحفظ

رقم الحفظ

١٤٢٧/٠٣/٠٦ هـ

خميس مشيط

٨٢٠١٤

30 Sep 2021 2119

KINGDOM OF SAUDI ARABIA  
MINISTRY OF INTERIOR

رخصة سير  
VEHICLES REGISTRATION

المملكة العربية السعودية  
وزارة الداخلية

المالك شركة الراجحي المصرفية للاستثمار المساهمة

المستخدم منعب سعيد محمد آل ذهبان

هوية المالك ٧٠٠٠١٠٢٧٤٤ هوية المستخدم ١٠٧١٦٥٢٦١٢

رقم الهيكل KMHE241G4JA471827

رقم اللوحة د من م ٢٠٥٢

نوع التسجيل خصوصي 2052 Z X D

ماركة هونداي طراز المركبة سوناتا

وزن المركبة ٢٠٠٠ حمولة المركبة ٥

اللون رصاصي سنة الصنع ٢٠١٨

٢١٧٣٠٠٧١٠



الرقم التسلسلي

رقم اللوحة	د ص د 1
اسم المالك	متعب سعيد محمد آل زهبان
شركة التأمين	الراجحي للتأمين
التصنيف	تأمين شامل
الموديل	Hyundai
تاريخ الصنع	2018
تاريخ الفاعلية	06/02/2021
تاريخ الانتهاء	05/02/2022
رقم الوثيقة	P0219-JAR-IJAR-236495/R1
رقم الهيكل	KMHE241G4JA471627
الرقم التسلسلي	217300710
هوية المالك	1071652612



Case Number:

رقم الحادث:

S/N: 2139559

Statement Form: نموذج إفادة:

الرقم التسلسلي:

Name:

الاسم: سعيد سعيد الدويكات

ID Number:

رقم الهوية: ١٠٧١٦٥٥٦١٤

Driver's name at the time of the accident:

اسم السائق وقت وقوع الحادث: سعيد سعيد الدويكات

Was it reported at the time of the accident:  Yes/No  Please mention:

هل تم الإبلاغ وقت وقوع الحادث:  نعم /لا  يرجى ذكرها:

Legal Capacity:

Witness/شاهد

Party/طرف

Mobile Number:

الجوال: ٠٥٥٣١٣٤٣٣

Any old damages:  Yes/No  Please mention:

هل يوجد أضرار قديمة بالمركبة:  نعم /لا  يرجى ذكرها:

Do you have injuries:  Yes/No

هل لديك إصابات أو احد مرافقك:  نعم /لا


Locate the damage: تحديد موقع الضرر:

Draw the Scenario:

الرسم التقريبي للحادث:

Accident Scenario:

وصف الحادث:



تحديد موقع الضرر:

ضرر قديم  ضرر جديد

Sketch of the accident:

Old damage  New damage

كنت في طريق من صفاياوات  
بسيارة

I declare:

I hereby declare that all the information given above is true and

أقر أنا:

بأن المعلومات المدونة أعلاه كاملة وصحيحة وأتحمها، كما، المسؤولة.



GMC

3033 KS 10

30 Sep 2021 2105



30 Sep 2021 2105



30 Sep 2021 2105



30 Sep 2021 2106



30 Sep 2021 2106




30 Sep 2021 2106



30 Sep 2021 2106



30 Sep 2021 2106



# رخصة سيطرة

KINGDOM OF SAUDI ARABIA  
MINISTRY OF INTERIOR

رخصة سيطرة  
DRIVING LICENSE

المملكة العربية السعودية  
وزارة الداخلية

سلمان بن حسن بن سعيد الشهراني

SALMAN HASSAN SAEED ALSHAHRANI



No. 1067768836

الرقم ١٠٦٧٧٦٨٨٣٦

DOB 26/07/1990

تاريخ الميلاد ١٤١١/٠١/٠٤

Exp 01/09/2022

تاريخ الإنتهاء ١٤٤٤/٠٢/٠٥

O+ فصيلة الدم

تاريخ الاصدار ١٤٢٩/٠٢/٠٥

القبول بالادون قيود

خاصة

النوع

سعودي

الجنسية



30 Sep 2021 2120



المملكة العربية السعودية  
وزارة الداخلية

الهوية الوطنية  
دفع النسخة ٣

سلطان بن حسن بن سعيد آل شلوان الشهراني

ALSHAHRANI, SALMAN HASSAN S



الرقم : 1067768836 : ١٠٦٧٧٦٨٨٣٦  
تاريخ الميلاد : 1411/01/04 : DOB: 26/07/1990  
تاريخ الانتهاء : 1445/02/13 : DOE: 29/08/2023  
مكان الميلاد : الهدا



1067768836

المالك  
المستخدم  
هوية المالك  
رقم الهيكل  
رقم اللوحة  
ماركة  
وزن العمر  
اللون  
الرقم الن

# رخصة سيارته

KINGDOM OF SAUDI ARABIA  
MINISTRY OF INTERIOR

رخصة سير  
VEHICLES REGISTRATION

المملكة العربية السعودية  
وزارة الداخلية

المالك  
سلمان حسن سعيد الشهراني  
المستخدم

هوية المالك ١٠٦٧٧٦٨٨٣٦ هوية المستخدم

رقم الهيكل 1GKS17E04ER124304

رقم اللوحة ح س ع ٣٠٨٩

نوع التسجيل خاص

3089 X S J

طراز المركبة يوكون

ماركة المركبة جمس

حمولة المركبة ٩

وزن المركبة ٣٠٠٠

سنة الصنع ٢٠١٤

اللون بني فاتح

٤٩٦٠٦٩٢١٠

الرقم التسلسلي



رقم اللوحة	ص س ح 3089
اسم المالك	سلمان حسن سعيد آل شلوان الشهراني
شركة التأمين	سوليدرتي السعودية للتأمين
التصنيف	تأمين طرف ثالث
الموديل	Gmc
تاريخ الصنع	2014
تاريخ الفاعلية	29/10/2020
تاريخ الانتهاء	28/10/2021
رقم الوثيقة	P/ECH/20/8007/0155612
رقم الهيكل	1GKS17E04ER124304
الرقم التسلسلي	496069210
هوية المالك	1067768836



تقرير تحديد المسؤولية  
Liability Determination Report

التقرير النهائي  
Final Report

جهة التحويل  
سحبت لنجم

30/09/2021 نسخة رقم - 1	Version Date / تاريخ الإصدار
KM30092188	Case Number / رقم الحالة
30/09/2021 20:06:12	Accident Time / وقت الحادث
خميس متبسط   غير معروف, غير معروف, خميس متبسط	مكان الحادث Accident Location
18.2414054, 42.7627285	Coordinate / أحداثيات الحادث

الاسم / Name	الطرف (1) Party (1)	الطرف (2) Party (2)
متعب سعيد محمد آل ذهيان	سلمان حسن سعيد الشهراني	
سعودي	سعودي	
31   23/03/1991	32   27/07/1990	
0551312433	0568763347	
1071652612	1067768836	
رخصة خاصة	رخصة خاصة	
05/04/1441	05/02/1444	
30/09/2021	30/09/2021	

اسم المالك / Owner Name	اسم المالك / Owner Name
شركة الراجحي المصرفية للاستثمار المساء	سلمان حسن سعيد الشهراني
هيونداي / سوناتا	جي . أم . سي / بيوكون
رماسي / 2018	بي شلق / 2014
د ص م 2052 / خصوصي	ح م ص 3089 / خصوصي

اسم الشركة / Company Name	اسم الشركة / Company Name
شركة الراجحي للتأمين التعاوني	شركة سوليديتي السعودية للتناقل
P0219-JAR-IJAR-236495/R1	P/ECH/20/8007/0155612
05/02/2022	28/10/2021
06/02/2021	29/10/2020
شامل	تأمين مسؤولية ضد الغير - مركبة

عدد اطراف الحادث : 2   عدد الاصابات : 0   عدد الوفيات : 0		
سبب الحادث / Cause of Acc.	مخالفة الانضباطية, Failed to yield	مخالفة الانضباطية, Failed to yield
الانظمة المخالفة / Laws Violated		
نسبة المسؤولية / LD%	25%	75%
جهة الصدمة / Damage Area	الركن الأمامي الأيمن, Front Right, عجلات, المقدمه	الركن الأمامي الأيسر, Front Left, المقدمه, front
الممتلكات / Properties		
احتمالية حق الرجوع / Recovery	نعم/Yes	
Recover Reason / سبب احتمالية حق الرجوع	انتهاء الرخصة	

رقم المحقق / Surveyor ID	رقم المحقق / Surveyor ID
2698	2698
وصف الحادث / Accident Description	بعد المعاينة والإطلاع والاستماع لقوال الطرفين تبين لي : ان الطرف الاول كان يسير على طريق الهرير داخل حي الهرير باتجاه غرب والطرف الثاني يسير على الطريق نفسه داخل نفس التقاطع باتجاه شمال ، وحيث انه قام كلا الطرفين بعدم التنبيه وعدم اعطاء الأفضلية تحتم الاصطدام ، وبذلك تنتج تلفيات في مركبة الطرف الاول الركن الأمامي الايمن وعجلات والمقدمه ومركبة الطرف الثاني المقدمه والركن الأمامي الايسر وبذلك يتحمل نسبة الادانه : ٧٥٪ الطرف الاول و ٢٥٪ الطرف الثاني لمخالفة المادة : ٨/١/٥٠ من نظام المرور لمخالفة المادة : ١٩/٤/٥٠ من نظام المرور لمخالفة المادة : ٢٤/١/٥٠ من نظام المرور