



15/07/2021	نسخة رقم - 1
TF15072141	رقم الحالة / Case Number
15/07/2021 17:38:10	وقت الحادث / Accident Time
المطاف   الجال. الحسين == امامم ابراج المطاف==كامري ==بكب ==سونا	مكان الحادث Accident Location
21.277902, 40.4403284	أحداثيات الحادث / Coordinate

تقرير تحديد المسؤولية Liability Determination Report
التقرير النهائي Final Report
جهة التحویل محمیت لنجم

الطرف (1) Party (1)	الطرف (2) Party (2)	الطرف (3) Party (3)	معلومات السائق Driver Info.
ماهر مصبح الزبيدي	مهتد سالم السواط	ساسى محمد الجعيد	Name / الاسم
سعودي	سعودي	سعودي	Nationality / الجنسية
23   29/04/1998	24   20/06/1997	23   30/12/1999	Age / العمر
0567052785	0505703401	0559809020	Mobile No. / رقم الاتصال
1098941964	1095302608	1123503060	ID Number / رقم الهوية
لا يوجد رخصة / لا يحمل	رخصة خاصة	رخصة خاصة	License Type / نوع الرخصة
09/05/1438	14/04/1448	15/09/1447	Expiry Date / تاريخ انتهاء الرخصة
	15/07/2021	15/07/2021	Upload Date / تاريخ إضافة الرخصة

اسم المالك / Owner Name	شركة تراجعي المصرية	محمد خلف الجعيد	معلومات المركبة Veh. Info.
طارق مصبح الزبيدي	تويوتا / تراسي	هيونداي / سوناتا	Make/Model / طراز المركبة
تويوتا / ضماره	أبيض / 2017	أبيض / 2016	year & color / سنة ولون
1087 / نقل خاص	ح ب 5916 / خصومي	ح ق هـ 1078 / خصومي	Plate No / رقم اللوحة

اسم الشركة / Company Name	شركة سلامة للتأمين التعاوني	التأمين
رقم الوثيقة / Policy No.	00000702000188813	
تاريخ الانتهاء / Expiry Date	14/02/2022	
تاريخ البداية / Start Date	15/02/2021	
نوع التأمين / Insurance type	تأمين مسؤولية ضد الغير - مركبة	

عدد أطراف الحادث : 4   عدد الإصابات : 0   عدد الوفيات : 0			معلومات الحادث Accident Info
سبب الحادث / Cause of Acc.	عدم ترك مسافة كافية no sufficient distance, كافية		
الأنظمة المخالفة / Laws Violated			
نسبة المسؤولية / LD%	100%	0%	0%
جهة الصدمة / Damage Area	المقدمة front	المقدمة front, المؤخرة Rear	المقدمة front, المؤخرة Rear
الممتلكات / Properties			
احتمالية حق الرجوع / Recovery	نعم/Yes		
سبب احتمالية حق الرجوع / Recover Reason	السائق لا يملك رخصة		

رقم المحقق / Surveyor ID	4041 <th>معلومات المحقق Surveyor Info</th>	معلومات المحقق Surveyor Info
وصف الحادث / Accident Description	بعد المعاينة والإطلاع والاستماع إلى أقوال الأطراف تبين لي أن الأطراف كالمسيرون يتسارع الـ 50 بمخطط البيعة بعد سوق تيرا مول وعند عدم ترك مسافة كافية من الطرف الأول اصطدم بالطرف الثاني والـ 50 اصطدم بالطرف الثالث والطرف الثالث اصطدم بالطرف الرابع ونتج عن ذلك اضرار الطرف الأول ومقدمة الطرف الثاني مؤخره ومقدمة الطرف الثالث مؤخره ومقدمة الطرف الرابع تتأثر قبل وصول محقق نجم وعلى ذلك تكون نسبة الادانة 100٪ على الطرف الأول عدم ترك مسافة كافية وذلك استنادا على مادة مبرورية رقم 50/ 1/ 35	 العمليات Operations

Damage Assessment Center in Al Taif	مركز التقدير - مركز التقدیر	<b>تقرير تقدير الأضرار النهائي</b> <b>Final Damage Assessment Report</b>
TAIF	مدينة المركز - Center City	
29/09/2021 01:57:54 PM	تاريخ الطباعة - Print Date	
25/07/2021 10:48:44 AM	تاريخ التقدير - DA Date	
25/07/2021 11:25:17 AM	تاريخ إكمال الحالة - DA Completed Date	
DA2507211676	رقم التقرير - DA Report No	
TF15072141	رقم الحادث - Accident No	
Najm	مباشرة الحادث عن طريق - Accident Attended by	
2/2	الجهة المباشرة للحادث - Sub Case Type	
	رقم - Pages	

Spare parts final value القيمة النهائية لقطع الغيار	Discount for total الخصم الإجمالي	Spare parts cost تكلفة قطع الغيار	Spare part dealer تاجر قطع الغيار
4,808.25	25%	5574.78	Amal Tamm Co For service, call us at 920010431

السعر بعد خصم الاستهلاك Price after deduction of consumption	نسبة الاستهلاك Consumption Ratio	نسبة الخصم Discount	السعر Price	العدد Quantity	القطعة Spare part
883.00	0%	0%	883.00	1	صدام خلفي 521590X908
227.00	0%	0%	227.00	1	قاعدة صدام خلفي (يسار) 5257606150
227.00	0%	0%	227.00	1	قاعدة صدام خلفي (يمين) 5257606150
511.00	0%	0%	511.00	1	جسر صدام خلفي 5217106150
693.00	0%	0%	693.00	1	صاجرة نقل شنطة 5830733160
1643.00	0%	0%	1643.00	1	باب شنطة 6440106B80
485.00	0%	0%	485.00	1	اسطبل رفرغ خلفي يسار 8156106700
485.00	0%	0%	485.00	1	اسطبل رفرغ خلفي يمين 8155106700
710.00	0%	0%	710.00	1	صدام أمامي 521190X924
97.00	0%	0%	97.00	1	قاعدة صدام أمامي (يسار) 5253506200
97.00	0%	0%	97.00	1	قاعدة صدام أمامي (يمين) 5253506200
353.00	0%	0%	353.00	1	دقن صدام خلفي 5216906100

الهوية الوطنية  
رقم السحة

المملكة العربية السعودية  
وزارة الداخلية

سالم بن طريم بن عوض السواط

ALSUWAT, SALEM TURAYKHIM A



No: 1010903761      الرقم : ١٠١٠٩٠٣٧٦١  
DOB: 28/11/1962      تاريخ الميلاد : ١٣٨٢/٠٧/٠١  
DOE: 06/08/2039      تاريخ الانتهاء : ١٤٦١/٠٧/١٦  
مكان الميلاد : السر



1010903761

KINGDOM OF SAUDI ARABIA MINISTRY OF INTERIOR	رخصة سير VEHICLES REGISTRATION	المملكة العربية السعودية وزارة الداخلية
	شركة الراجحي المصرفية للاستثمار	المالك
هوية المستخدم ١٠١٠٩٠٣٧٦١	مسلم طريخم عوض السواط	المستخدم
	هوية المستخدم ٧٠٠٠١٠٢٧٤٤	هوية المالك
	<b>6T1BF9FK2HX705826</b>	رقم الهيكل
	د ح ب ٥٩١٦	رقم اللوحة
نوع التسجيل خاص	5916 B J D	ماركة
طراز المركبة كلفري	تويوتا	وزن المركبة
حمولة المركبة ٥	١٩٩٥	اللون
سنة الصنع ٢٠١٧	ابيض	الرقم التسلسلي
	٢٩٩٠١٦١٠	

Damage Assessment Center in Al Taif	مركز التقدير - مركز	<b>تقرير تقدير الأضرار النهائي</b> <b>Final Damage Assessment Report</b>
TAIF	مدينة المركز - Center City	
29/09/2021 01:57:54 PM	تاريخ الطباعة - Print Date	
25/07/2021 10:48:44 AM	تاريخ التقدير - DA Date	
25/07/2021 11:25:17 AM	تاريخ إكمال الحالة - DA Completed Date	
DA2507211676	رقم التقرير - DA Report No	
TF15072141	رقم الحادث - Accident No	
Najm	مباشرة الحادث عن طريق - Accident Attended by	
1/2	رقم - Pages	

شركة الراجحي المصرفية	اسم مالك المركبة / Vehicle Owner Name	المالك	معلومات المركبة Vehicle Details
7000102744	رقم الهوية / ID	Owner	
0505703401	رقم الجوال / Mobile No		
TOYOTA	صنع المركبة / Vehicle Manufacturer		
كلمى	الموديل / Model	بيانات المركبة	معلومات التقدير Assessment Details
White 2017	اللون والسنة / Color & Year	Vehicle Info	
B J D 5916	رقم اللوحة / Plate No		
6T1BF9FK2HX705826	رقم الهيكل / Chasis No		
Vehicle damage assessment center in Taif	التقدير بواسطة / Estimated By	أجور الأيدي العاملة	معلومات التقدير Assessment Details
2500.00	التكلفة التقديرية / (A) Estimation Cost	Labor Estimation	
4,808.25	تكلفة قطع الغيار / (B) Spare Parts Cost	قطع الغيار Spare Parts	
7308.25	التكلفة الإجمالية / (A+B) Total Cost	أجمالى التكلفة Final Estimation	
غيار باب الشنطة مع الدهان غيار صاجة قفل شنطة مع الدهان غيار صدام خلفي مع الدهان غيار صدام امامي مع الدهان		ملاحظات Comments	
الدفع بواسطة	طريقة الدفع	نسبة المسؤولية (%)	
Payment By	Payment Method	Liability(%)	
SALAMA Cooperative Insurance Company	By Insurance Company	100	

# نموذج مطالبة للمستفيد (التأمين الإلزامي على المركبات)

نجم  
hajm

رقم المطالبة: [ ]  
رقم وثيقة تأمين المؤمن له: [ ]  
مبلغ المطالبة: ريال سعودي [ ]

## 1. معلومات المستفيد

نوع المطالبة:  مركبة  إصابات  حريق  ممتلكات  وفيات  أخرى   
الاسم: سالم طريخ السواط  
البريد الإلكتروني: [ ]  
صندوق البريد / الرمز: [ ]  
رقم الهوية: ١٠١٠٩٠٢٧٦١  
رقم الحوال: ١٥٠٥٧٠٢٤٠١

## 2. معلومات سائق المركبة

السائق هو المستفيد  نعم  لا  
اسم السائق: محمد سالم السواط  
رقم هوية سائق المركبة: ١٠٩٥٢٠٢٦٠٨

## 3. معلومات وتفاصيل الحادث

مدينة وموقع الحادث: الطائف  
تاريخ ووقت وقوع الحادث: ١٧/٥/٢٠٢١  
صباح مساء  
مباشرة الحادث من قبل:  نعم  أخرى  
رقم تقرير الحادث: TF 15072141  
رقم لوحة مركبة: د ج ب ٥٩١٦  
نسبة مسؤولية المستفيد / السائق:  0%  25%  50%  75%  100%  
رقم تقرير الحادث: [ ]

## 4. معلومات الحساب البنكي للمستفيد

أقر بأنه عند استلام مبلغ التعويض المستحق له نظاماً وفقاً لتقديرات المرفقة وفقاً لشروط الوثيقة وأحكامها من خلال تحويل المبلغ إلى حسابي المصرفي الموضح أدناه في بنك [ ]  
فرايتي أظني وأزري بشركة التأمين بشكل تام ونهائي من جميع المسؤوليات التي قد تترتب على هذه المطالبة حالياً أو مستقبلاً. كما أقر بأنه قد تم تعويضني عن جميع المطالبات المتعلقة بهذه الواقعة.

رقم الحساب البنكي الخاص بالمستفيد (IBAN): SA8580000075608010006414  
أي خطأ في خانة رقم الحساب (IBAN) تكون من مسؤولية مقدم المطالبة.

## 5. إقرار وقبول

وفق قواعد جمع وتبادل المعلومات التأمينية للمركبات، أوافق على منح شركة التأمين الحق في الاستعلام والإفصاح وتبادل المعلومات التأمينية مع شركة نجم لتخدمات التأمين فيما يخص المطالبة التأمينية المقدمة أو المطالبات السابقة وذلك للحصول على السجل التأميني، وكذلك أوافق على منح شركة نجم لتخدمات التأمين الحق بالإفصاح والاستعلام وتبادل المعلومات التأمينية على كافة المعلومات التأمينية الخاصة بي مع الأعضاء.

## أقر أنا الموقع أدناه أن البيانات المدونة أعلاه صحيحة

المستفيد:  شخص آخر   
اسم مقدم المطالبة: سالم طريخ السواط  
الصفة النظامية: المشعشع  
رقم هوية مقدم المطالبة: ١٠١٠٩٠٢٧٦١  
رقم حوال مقدم المطالبة: ١٥٠٥٧٠٢٤٠١  
تاريخ التوقيع: ١٤٤٣/٣/١٨

## 6. لاستعمال شركة التأمين

المستندات مكملة  نعم  لا  
رقم / الاسم / التاريخ: [ ] / [ ] / [ ]  
المستندات الناقصة: [ ]  
التوقيع: [ ]  
(تكون المعالجة خلال ٣ أيام من استلام المطالبة مكملة المستندات)

KINGDOM OF SAUDI ARABIA  
MINISTRY OF INTERIOR

رخصة قيادة  
DRIVING LICENSE

المملكة العربية السعودية  
وزارة الداخلية

مهند بن سالم بن طريخيم السواط

MUHANNAD SALEM TURAYKHIM ALSUWAT

No. 1095302608 الرقم ١٠٩٥٣٠٢٦٠٨

DOB 18/06/ 997 تاريخ الميلاد ١٤١٨/٠٦/١٣

Exp 25/09/2026 تاريخ الإنتهاء ١٤٤٨/٠٩/٢٥

O+ فصيلة الدم تاريخ الاصدار ١٤٣٦/٠٤/١٤

بدون قيود القيادة النوع خاصة

سعودي الجنسية



الموضوع : تفويض مطالبية و تحويل مبلغ التعويض باسم المصرف

التاريخ : 14 / 10 / 2021 م

المحترمين

المكرمين :  
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :

نفيدكم بأننا قد فوضنا المكرم / سالم طريخم السواط رقم الهوية / 1010903761  
جوال رقم / 0505703401

لفتح مطالبه للمركبه التابعه لشركة الراجحي المصرفية للاستثمار ببياناتها ادناه :

رقم التعاقد	رقم اللوحة	الموديل	نوع السيارة
	د ح ب 5916	2017	كامري

وهذا تفويض منا بذلك على ان يتم تحويل قيمه التعويض على الأيبنان :

SA8580000075608010006414 تحصيل شيكات عملاء التمويل وشركات التأمين



شركة الراجحي المصرفية للاستثمار

توقيع العميل

ملاحظة للعميل

بعد تحويل مبلغ التعويض من قبل شركة التأمين إلى الحساب المشار إليه وفي حال رغبة العميل في اكمال إجراءات استلام مبلغ التعويض

يتم رفع طلب من خلال الفرع او صالات المتاجرة بتصنيف ( تعويض الحوادث ) على ان يتم أرفاق المستندات التالية

- صورة من خطاب الرفض الصادر من شركة تكافل الراجحي
- صورة من أشعار الحولة
- تقرير المرور
- تقديرات المرور
- خطاب خطي من العميل يلتزم فيه بإصلاح الضرر الواقع على المركبة نتيجة الحادث

الرقم الموحد: 920003344

البريد الإلكتروني: Claim\_insurance\_Operations@alrajhibank.com.sa

15/07/2021	نسخة رقم - 1	تاريخ الإصدار / Version Date
TF15072141	رقم الحادثة / Case Number	
15/07/2021 17:38:10	وقت الحادث / Accident Time	
المطافئ   الجال. الحسين ==امام ابراج المطافئ==كامري ==بكب ==سورنكا	مكان الحادث Accident Location	
21.277902, 40.4403284	أحداثيات الحادث / Coordinate	

تقرير تحديد المسؤولية Liability Determination Report
التقرير النهائي Final Report
جهة التحويل محميت لنجم



معلومات السائق Driver Info.	Party (4) الطرف	
	Name / الاسم	
	Nationality / الجنسية	
	Age / العمر	0
	Mobile No. / رقم الاتصال	
	ID Number / رقم الهوية	
	License Type / نوع الرخصة	لا يوجد رخصة / لا يحمل
	Expiry Date / تاريخ انتهاء الرخصة	
	Upload Date / تاريخ إضافة الرخصة	

معلومات المركبة Ven. Info.	Owner Name / اسم المالك	
	Make/Model / طراز المركبة	/
	year & color / سنة و لون	/
	Plate No / رقم اللوحة	

التأمين Ins. Info.	Company Name / اسم الشركة	
	Policy No. / رقم الوثيقة	
	Expiry Date / تاريخ الانتهاء	
	Start Date / تاريخ البداية	
	Insurance type / نوع التأمين	

معلومات الحادث Accident Info	عدد أطراف الحادث : 4   عدد الإصابات : 0   عدد الوفيات : 0	
	Cause of Acc. / سبب الحادث	
	Laws Violated / الأنظمة المخالفة	
	نسبة المسؤولية / LD%	0%
	جهة الصدمة / Damage Area	
	الممتلكات / Properties	
	احتمالية حق الرجوع / Recovery	
Recover Reason / سبب احتمالية حق الرجوع		

معلومات المحقق Surveyor Info	رقم المحقق / Surveyor ID	4041
	Accident Description / وصف الحادث	بعد المعاينة والإطلاع والاستماع إلى أقوال الأطراف تبين لي أن الأطراف كانوا يسيرون بتقاطع الـ 50 بمخطط البيعة بعد سوق تيرا مول وعند عدم ترك مسافة كافية من الطرف الأول اصطدم بالطرف الثاني والطرف الثالث اصطدم بالطرف الثالث والثالث اصطدم بالطرف الرابع ونتج عن ذلك أضرار الطرف الأول ومقمة الطرف الثاني مؤخره ومقمة الطرف الثالث مؤخره ومقمة الطرف الرابع تنازل قبل وصول محقق نجم وعلى ذلك تكون نسبة الادانة 100٪ على الطرف الأول عدم ترك مسافة كافية وذلك استنادا على مادة مرورية رقم 50/ 1/ 35
نجم najm العمليات Operations		