

16/08/2020	نسخة رقم - 1	Version Date / تاريخ الإصدار
RD160820601	رقم الحالة / Case Number	
16/08/2020 15:43:16	وقت الحادث / Accident Time	
الرياض منقوحه, ثمان جوار شركة اسفل لاسفل والمباحه والبيت ثيسان وانيت	مكان الحادث Accident Location	
24.6070596, 46.7263719	أحداثيات الحادث / Coordinate	

تقرير تحديد المسؤولية Liability Determination Report
التقرير النهائي Final Report
جهة التحويل سحبت لنجم



معلومات السائق Driver Info.	الطرف (1) Party (1)	الطرف (2) Party (2)
Name / الاسم	عظيه محمود عبدالعزیز	احمد علي العياشي
Nationality / الجنسية	مصري	يعني
Age / العمر	24 29/07/1996	43 23/08/1978
Mobile No. / رقم الاتصال	0545869593	0556541315
ID Number / رقم الهوية	2444266429	2193246798
License Type / نوع الرخصة	لا يوجد رخصة / ٧ يحمل	
Expiry Date / تاريخ انتهاء الرخصة		15/01/1443
Upload Date / تاريخ إضافة الرخصة		16/08/2020

معلومات المركبة Veh. Info.	اسم المالك / Owner Name	نهد عبدالله العسر	مهدي ثواب السبيعي
Make/Model / طراز المركبة	ثيسان / بيبك ثمارتين	ثيوبوتا / بيبك ثمارتين	
year & color / سنة و لون	2000 / أبيض	2002 / أبيض	
Plate No / رقم اللوحة	ا ر س 9813 / نقل خاص	ا ق ط 5228 / نقل خاص	

التأمين Ins. Info.	اسم الشركة / Company Name	شركة سلامة للتأمين التعاوني	شركة ولاء للتأمين التعاوني
Policy No. / رقم الوثيقة	00000602000031805	P01-20-300-00082338	
Expiry Date / تاريخ الانتهاء	10/05/2021	29/07/2021	
Start Date / تاريخ البداية	11/03/2020	30/07/2020	
Insurance type / نوع التأمين	تأمين مسؤولية ضد الغير - مركبة	تأمين مسؤولية ضد الغير - مركبة	

معلومات الحادث Accident Info	عدد أطراف الحادث : 2 عدد الإصابات : 0 عدد الوفيات : 0
Cause of Acc. / سبب الحادث	مخالفة الأفضلية, Failed to yield
Laws Violated / الأنظمة المخالفة	
LD% / نسبة المسؤولية	100%
Damage Area / جهة الصدمة	المنطقة, front
Properties / الممتلكات	
Recovery / احتمالية حق الرجوع	نعم/Yes
Recover Reason / سبب احتمالية حق الرجوع	السائق لا يملك رخصة

معلومات المحقق Surveyor Info	رقم المحقق / Surveyor ID	2225
Accident Description / وصف الحادث	<p>بعد المعاينة والاطلاع والإستماع وأخذ أقوال الطرفين تبين لي أن الطرفين إلتزموا بالسير باتجاه الجلوب على معر حرة بن بسلا والثاني يسير على شارع لثمان باتجاه الشرق حيث قام الطرف الأول بمخالفة الأفضلية حرف تي مما حتم التصادم ونتج عن ذلك أضرار الطرف الأول المقدمة يمين والطرف الثاني المقدمة الركن الأمامي يسار كما هو موضح بالصور والرسم والكروكي وبذلك يتحمل نسبة الإذانة الطرف الأول 100% مخالفة الأفضلية حرف تي حسب نظام المرور المادة رقم 50\4\14</p>	
	<p>العمليات Operations</p>	



KINGDOM OF SAUDI ARABIA
MINISTRY OF INTERIOR

رخصة سير
VEHICLES REGISTRATION

المملكة العربية السعودية

وزارة الداخلية

المالك مهدي ثواب بن عبدالله السبيعي

المستخدم احمد علي احمد العباسي

هوية المالك ١٠٦٩٤٦٩٦٠٧ هوية المستخدم ٢١٩٣٢٤٥٧٩٨

رقم الهيكل JTFEM426520098214

رقم اللوحة أ ق ط ٥٢٢٨

5228 T G A

نوع التسجيل نقل خاص

طراز المركبة بكب غمارتين

حمولة المركبة

سنة الصنع ٢٠٠٢

ماركة المركبة تويوتا

وزن المركبة

اللون ابيض

١٤١٩٨٦٥٠٠



الرقم التسلسلي

مصرف الراجحي
Al Rajhi Bank



بطاقة حساب جاري
Current Account Card

مهدي ثواب عبدالله ال وندان العبيعي

25400 - الخرمه

رقم العميل: 6543594

ح/ج: 254608010290198

ايبان: SA21 8000 0254 6080 1029 0198

بطاقة الهوية الوطنية
نسخة ٤



المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية

مهدي بن ثواب بن عبدالله الوندان السبيعي



١٠٦٩٤٦٩٦٠٧

الرقم

١٤٤٣/١٠/٢٢ هـ

تاريخ الانتهاء

الخزعة

جهة الإصدار

الخزعة

مكان الميلاد

١٤١٠/٠٣/٢٧ هـ

تاريخ الميلاد



تاريخه

جهة الحفظ

رقم الحفظ

1069469607

١٤٢٦/٠٧/١٦ هـ

الخزعة

١٤٨٢٤

Taqdeer International Company	مركز التقدير - DA Center	<p>تقرير تقدير الأضرار النهائي Final Damage Assessment Report</p>
Riyadh	مدينة المركز - Center City	
18/08/2020 10:12:56 AM	تاريخ الطباعة - Print Date	
18/08/2020 09:38:17 AM	تاريخ التقدير - DA Date	
18/08/2020 10:03:05 AM	تاريخ إكمال الحالة - DA Completed Date	
DA180820439	رقم التقرير - DA Report No	
RD160820601	رقم الحادث - Accident No	
Najm	مباشرة الحادث عن طريق - Accident Attended by	
	الجهة المباشرة للحادث - Sub Case Type	
1/2	رقم - Pages	

اسم مالك المركبة / Vehicle Owner Name	رقم الهوية / ID	المالك Owner	معلومات المركبة Vehicle Details
1069469607	0556541315	رقم الجوال / Mobile No	
TOYOTA	بكب غمارتين	صنع المركبة / Vehicle Manufacturer الموديل / Model	
White 2002	T G A 5228	اللون والسنة / Color & Year رقم اللوحة / Plate No	
JTFEM426520098214	Taqdeer Co	رقم الهيكل / Chasis No التقدير بواسطة / Estimated By	معلومات التقدير Assessment Details
1700.00	(A) Estimation Cost / التكلفة التقديرية	أجور الأيدي العاملة Labor Estimation	
1,346.60	(B) Spare Parts Cost / تكلفة قطع الغيار	قطع الغيار Spare Parts	
3046.60	(A+B) Total Cost / التكلفة الإجمالية	أجمالي التكلفة Final Estimation	
			ملاحظات Comments

الدفع بواسطة Payment By	طريقة الدفع Payment Method	نسبة المسؤولية (%) Liability(%)
SALAMA Cooperative Insurance Company	By Insurance Company	100

Taqdeer International Company	مركز التقدير - DA Center	تقرير تقدير الأضرار النهائي Final Damage Assessment Report
Riyadh	مدينة المركز - Center City	
18/08/2020 10:12:56 AM	تاريخ الطباعة - Print Date	
18/08/2020 09:38:17 AM	تاريخ التقدير - DA Date	
18/08/2020 10:03:05 AM	تاريخ إكمال الحالة - DA Completed Date	
DA180820439	رقم التقرير - DA Report No	
RD160820601	رقم الحادث - Accident No	
Najm	مباشرة الحادث عن طريق - Accident Attended by	
	الجهة المباشرة للحادث - Sub Case Type	
2/2	رقم - Pages	

Spare parts final value القيمة النهائية لقطع الغيار	Discount for total الخصم الإجمالي	Spare parts cost تكلفة قطع الغيار	Spare part dealer تاجر قطع الغيار
1,346.60	0%	1346.60	Manif Al Nahdi Trading Group

السعر بعد خصم الاستهلاك Price after deduction of consumption	نسبة الاستهلاك Consumption Ratio	نسبة الخصم Discount	السعر Price	العدد Quantity	القطعة Spare part
300.00	75%	20%	1500.00	1	صدام امامي نيكل 52101-35640
244.00	75%	20%	1220.00	1	شبكة امامي رئيسي 53111-35520
202.00	75%	20%	1010.00	1	شمعة نور يسار عادي 81170-35350
70.40	75%	20%	352.00	1	اسطبة ركن امامي يسار 81521-35280
67.20	75%	20%	336.00	1	صاجه تحت الشبكة الامامي حديد 53931-35010
234.40	75%	20%	1172.00	1	رفرف امامي يسار 53802-35470
93.60	75%	20%	468.00	1	شطرن طون رفراف امامي يسار 75982-35330
135.00	75%	20%	675.00	1	لحبة صدام امامي 53911-35360