

نيسان



م / فهد عاتق المطرفي
لقطع غيار السيارات
يوجد لدينا خدمة التوصيل إلى الورش
مجانياً - جوال: ٥٣٣١٥٨٦٦٧

() تقدير قطع الغيار)
() فرع شارع الجزائر : ت)
() تشليح السيف تليفون:)

عرض اسعار

INVOICE



14/02/2021

التاريخ



50337

رقم المستند



السعر صالح لمدة شهر من تاريخ الفاتورة

سبي ام , 2016 و_د_ص 888

999 00000-00076 باب خلقي يمين 1 10562.00 10562.00



10562.00
742.00
9820.00

فقط تسعة آلاف وثمانمائة وعشرون ريالاً لاغير

ملحوظة / لشراء قطع الغيار الاتصال ٥٣٣١٥٨٦٦٧

مركز الأهله لصيانة السيارات

للسمكرة البوية الميكانيكا الكهربياء 3
مكة المكرمة - الشهداء - جوار السجن
ورشة رقم (44) - ت
5491327

فاتورة



التاريخ: 1442/06/08

الموافق: 2021/01/21 رقم الهيكل:

نوع السيارة: BMW - 730 Li رقم اللوحة: و ر ص 888 اللون: اسود الموديل: 2016

نوع الاصلاح	قطع الغيار
-	باب خلفي يمين
تركيب باب خلفي يمين رش بويه	



المبلغ : 1,300.00 ريال : ألف وثلاث مائة ريال لا غير

توقيع المسئول

pc1

14-Feb-2021 12:19 PM

الختم الرسمي



تقرير تحديد المسؤولية
Liability Determination Report
التقرير النهائي
Final Report

20/01/2021	20/01/2021	نسخة رقم - 1
MC20012195	رقد الحادثة / Case Number	رقد الحادثة / Case Number
20/01/2021 20 36 53	وقت الحادث / Accident Time	وقت الحادث / Accident Time
مكنة حنيقة الملك عبدالله على اليمين ومواقف جامع الراجحي على اليسار - حيوداي	مكان الحادث / Accident Location	مكان الحادث / Accident Location
21 3807157 39 8719925	تفاصيل الحادث / Coordinate	تفاصيل الحادث / Coordinate

جهة شعوب
مخيم لتجيد

المعلومات السائق Driver Info.	الطرف (1) Party (1)	الطرف (2) Party (2)
الاسم / Name	عظمه مريس سفر السعودي	عبد الطول محمد عبدالله
الجنسية / Nationality	سعودي	سعودي
العمر / Age	32 04/09/1989	30 17/02/1991
رقد الاتصال / Mobile No.	0553726898	0556051234
رقد الهوية / ID Number	1072585563	1072858911
نوع الرخصة / License Type	لا يوجد رخصة / لا يعمل	رخصة خاصة
تاريخ انتهاء الرخصة / Expiry Date		04/12/1449
تاريخ إضافة الرخصة / Upload Date		20/01/2021

معلومات المركبة Veh. Info.	اسم المالك / Owner Name	نوع المركبة / Make/Model
رقد المركبة / Plate No	د ب ب 7368 / خصوصي	جيتااي / كست
سنة و لون / year & color	2017 / اسود	بي ايه دايجي / بي ال 730
رقد الشركة / Company Name	شركة سلامة للتأمين السعودي	رقد الوثيقة / Policy No.

التأمين Ins. Info.	رقد الوثيقة / Policy No.	تاريخ الانتهاء / Expiry Date
رقد الوثيقة / Policy No.	00000702000154657	05/12/2021
تاريخ البداية / Start Date	06/12/2020	نوع التأمين / Insurance type
نوع التأمين / Insurance type	تأمين مسؤولية ضد شفر - مركبة	

عدد اطراف الحادث : 2 عدد الاصطبات : 0 عدد الرقيات : 0	
سبب الحادث / Cause of Acc.	عدم الانتباه و عدم حذركم Not to take caution, عدم حذركم فقد حذركم والحذر
القانونية المخالفة / Laws Violated	
نسبة المسؤولية / LD%	100%
جهة الصدمة / Damage Area	الركن اليمين اليمين Front Right
الممتلكات / Properties	
استرجاع حتى الرجوع / Recovery	نعم/Yes
سبب احتمالية حتى الرجوع / Recover Reason	السيارة لا يمتلك رخصة

معلومات المحقق Surveyor Info	رقد المحقق / Surveyor ID
رقد المحقق / Surveyor ID	2283
وصف الحادث / Accident Description	بعد التحويص والمعينة والاصلاح والاستماع لأقوال الطرفين تبين أن الطرف 2 متوقف في التسيير مواقف مسجد الراجحي اتجه الشرق وقدم الطرف 1 أثناء محاولته التحول إلى المواقف في عدم الانتباه بالاصطدام بالطرف 2 المتوقف في الجانب الأيمن مما حتم هذا التصادم ونتج عن ذلك أضرار مادية للمركبات مركبة الطرف 1 الركن الأيمن الأيمن ومركبة الطرف 2 الباب الخلفي الأيمن كما مرافق في الصور والرسم التكريري ولذا يتحمل الطرف 1 نسبة المسؤولية 100% في عدم الانتباه وعدم أخذ الحذركم والاعتذار من موجب مادة المرور السعودي 8/1/50 ملاحظة الطرف 2 لا يحمل استمارة للمركبة



نيسان



م / فهد عاتق المطرفي
لقطع غيار السيارات
يوجد لدينا خدمة التوصيل إلى الورش
مجانياً - جوال: ٥٣٣١٥٨٦٦٧

() تقدير قطع الغيار)
() فرع شارع الجزائر : ت)
() تشليح السيف تليفون:)

عرض اسعار
INVOICE



نوع الطلب



LEXUS

14/02/2021
التاريخ




رقم المستند
50337



السعر صالح لمدة شهر من تاريخ الفاتورة

سبب ام 2016 و 888

999 00000-00076 باب خلقي يمين 1 10562.00 10562.00



10562.00
742.00
9820.00

فقط تسعة آلاف وثمانمائة وعشرون ريالاً لا غير

ملحوظة / لشراء قطع الغيار الاتصال ٥٣٣١٥٨٦٦٧

مركز الأهله لصيانة السيارات

للسمكرة البوية الميكانيكا الكهربياء 3
مكة المكرمة - الشهداء - جوار السجن
ورشة رقم (44) - ت
5491327

فاتورة



التاريخ: 1442/06/08

الموافق: 2021/01/21 رقم الهيكل:

نوع السيارة: BMW - 730 Li رقم اللوحة: و ر ص 888 اللون: اسود الموديل: 2016

نوع الاصلاح	قطع الغيار
-	باب خلفي يمين
تركيب باب خلفي يمين رش بويه	



المبلغ : 1,300.00 ريال : ألف وثلاث مائة ريال لا غير

توقيع المسئول

pc1

14-Feb-2021 12:19 PM

الختم الرسمي

ك: الخيمي

ترخيص رقم 8/1351ع
تلفون - 5491382



مركز البوابة والميكانيكا والكهرباء
مكة المكرمة - الشهداء - خلف السجن العام

فاتورة

التاريخ: 1442/06/08

الموافق: 2021/01/21

نوع السيارة: BMW - 730 Li رقم اللوحة: ورقص 888 اللون: اسود الموديل: 2016

رقم الهيكل:

نوع الاصلاح	قطع الغيار
-	باب خلفي يمين
تركيب باب خلفي يمين رش بويه	



المبلغ: 1,200.00	ريال: ألف ومئتا ريال لا غير
------------------	-----------------------------

توقيع المسئول

pc1

14-Feb-2021 12:19 PM

الختم الرسمي



تقرير تحديد المسؤولية
Liability Determination Report
التقرير النهائي
Final Report

20/01/2021	20/01/2021	نسخة رقم - 1
MC20012195	رقد الحادثة / Case Number	رقد الحادثة / Case Number
20/01/2021 20 36 53	وقت الحادث / Accident Time	وقت الحادث / Accident Time
مكنة حنيقة الملك عبدالله على اليمين ومواقف جامع الراجحي على اليسار - حيرواني	مكان الحادث / Accident Location	مكان الحادث / Accident Location
21 3807157 39 8719925	تفاصيل الحادث / Coordinate	تفاصيل الحادث / Coordinate

معلومات السائق / Driver Info.	الطرف (1) Party (1)	الطرف (2) Party (2)
الاسم / Name	عظمه مريس سفر التهامدي	عبد الطول محمد عبدالله
الجنسية / Nationality	سعودي	سعودي
العمر / Age	32 04/09/1989	30 17/02/1991
رقد الاتصال / Mobile No.	0553726898	0556051234
رقد الهوية / ID Number	1072585563	10725858911
نوع الرخصة / License Type	لا يوجد رخصة / لا يعمل	رخصة خاصة
تاريخ انتهاء الرخصة / Expiry Date		04/12/1449
تاريخ إضافة الرخصة / Upload Date		20/01/2021

معلومات المركبة / Veh. Info.	اسم المالك / Owner Name
نوع المركبة / Make/Model	عظمه مريس سفر التهامدي
سنة و لون / year & color	جيتا دي / كستنت
رقد الترخيص / Plate No	د ب ب 7368 / خصوصي

التأمين / Ins. Info.	اسم الشركة / Company Name
رقد الوثيقة / Policy No.	شركة سلامة للتأمين السعودي
تاريخ الانتهاء / Expiry Date	00000702000154657
تاريخ البداية / Start Date	05/12/2021
نوع التأمين / Insurance type	تأمين مسؤولية ضد ثغر - مركبة

معلومات الحادث / Accident Info	
عدد اطراف الحادث : 2 عدد الاصطبات : 0 عدد الرافيات : 0	
سبب الحادث / Cause of Acc.	عدم الانتباه و عدم Hot to take caution, عدم الحيطة والحذر
النقطة المخالفة / Laws Violated	
نسبة المسؤولية / LD%	100%
جهة الصدمة / Damage Area	الركن اليمين اليمين Front Right
الممتلكات / Properties	
استرجاع حتى الرجوع / Recovery	نعم/Yes
سبب احتمالية حتى الرجوع / Recover Reason	السيئ لا يمتلك رخصة

معلومات السائق / Surveyor Info	معلومات الحادث / Accident Description
رقد المحقق / Surveyor ID	2283
وصف الحادث / Accident Description	بعد التحويص والمعينة والاصلاح والاستماع لأقوال الطرفين تبين أن الطرف 2 متوقف في التسيير مواقف مسجد الراجحي اتجه الشرق وقدم الطرف 1 أثناء محاولته التحول إلى المواقف في عدم الانتباه بالاصطدام بالطرف 2 المتوقف في الجانب الأيمن مما حتم هذا التصادم ونتج عن ذلك أضرار مادية للمركبات مركبة الطرف 1 الركن الأمامي الأيمن ومركبة الطرف 2 الباب الخلفي الأيمن كما مرافق في الصور والرسم التكريري ولذا يتحمل الطرف 1 نسبة المسؤولية 100% في عدم الانتباه وعدم أخذ الحيطة والحذر بي موجب مادة المرور السعودي 8/1/50 ملاحظة الطرف 2 لا يحمل استمارة للمركبة



نيسان



م / فهد عاتق المطرفي
لقطع غيار السيارات
يوجد لدينا خدمة التوصيل إلى الورش
مجانياً - جوال: ٥٣٣١٥٨٦٦٧

() تقدير قطع الغيار)
() فرع شارع الجزائر : ت)
() تشليح السيف تليفون:)

عرض اسعار

INVOICE



14/02/2021

التاريخ



50337

رقم المستند



السعر صالح لمدة شهر من تاريخ الفاتورة

سبي ام , 2016 و_د_ص 888

999 00000-00076 باب خلقي يمين 1 10562.00 10562.00



10562.00
742.00
9820.00

فقط تسعة آلاف وثمانمائة وعشرون ريالاً لاغير

ملحوظة / لشراء قطع الغيار الاتصال ٥٣٣١٥٨٦٦٧



فاتورة

مركز الجنوب

للمسكرة والبوية والميكانيكا والكهرباء
منه المكرمة - الشهداء - خلف السجن العام

ترخيص رقم ٢١٦٠٦ / هـ

الموافق: 2021/01/21

التاريخ: 1442/06/08

نوع السيارة: BMW - 730 Li رقم اللوحة: ورص 888 اللون: اسود الموديل: 2016

رقم الهيكل:

نوع الاصلاح	قطع الغيار
-	باب خلفي يمين
تركيب باب خلفي يمين رش بويه	



	المبلغ: 1,200.00 ريال: ألف و مئتا ريال لا غير
--	---

توقيع المسئول

pc1

14-Feb-2021 12:19 PM

الختم الرسمي



فاتورة

مركز الجنوب

للمسكرة والبوية والميكانيكا والكهرباء
منه المكرمة - الشهداء - خلف السجن العام

ترخيص رقم ٢١٦٠٦ / هـ

الموافق: 2021/01/21

التاريخ: 1442/06/08

نوع السيارة: BMW - 730 Li رقم اللوحة: ورص 888 اللون: اسود الموديل: 2016

رقم الهيكل:

نوع الاصلاح	قطع الغيار
-	باب خلفي يمين
تركيب باب خلفي يمين رش بويه	



	المبلغ: 1,200.00 ريال: ألف و مئتا ريال لا غير
--	---

توقيع المسئول

pc1

14-Feb-2021 12:19 PM

الختم الرسمي

مركز الأهله لصيانة السيارات

للسمكرة البوية الميكانيكا الكهربياء 3
مكة المكرمة - الشهداء - جوار السجن
ورشة رقم (44) - ت
5491327

فاتورة



التاريخ: 1442/06/08

الموافق: 2021/01/21 رقم الهيكل:

نوع السيارة: BMW - 730 Li رقم اللوحة: و ر ص 888 اللون: اسود الموديل: 2016

نوع الاصلاح	قطع الغيار
-	باب خلفي يمين
تركيب باب خلفي يمين رش بويه	



المبلغ : 1,300.00 ريال : ألف وثلاث مائة ريال لا غير

توقيع المسئول

pc1

14-Feb-2021 12:19 PM

الختم الرسمي



تقرير تحديد المسؤولية
Liability Determination Report
التقرير النهائي
Final Report

20/01/2021	20/01/2021	نسخة رقم - 1
MC20012195	رقد الحادثة / Case Number	رقد الحادثة / Case Number
20/01/2021 20 36 53	وقت الحادث / Accident Time	وقت الحادث / Accident Time
مكنة حنيقة الملك عبدالله على اليمين ومواقف جامع الراجحي على اليسار - حيرواني	مكان الحادث / Accident Location	مكان الحادث / Accident Location
21 3807157 39 8719925	تفاصيل الحادث / Coordinate	تفاصيل الحادث / Coordinate

معلومات السائق / Driver Info.	الطرف (1) Party (1)	الطرف (2) Party (2)
الاسم / Name	عظمه مريس سفر السعودي	عبد الطول محمد عبدالله
جنسية / Nationality	سعودي	سعودي
العمر / Age	32 04/09/1989	30 17/02/1991
رقد اتصال / Mobile No.	0553726898	0556051234
رقد الهوية / ID Number	107258563	1072585911
نوع الرخصة / License Type	لا يوجد رخصة / لا يعمل	رخصة خاصة
تاريخ انتهاء الرخصة / Expiry Date		04/12/1449
تاريخ إضافة الرخصة / Upload Date		20/01/2021

معلومات المركبة / Veh. Info.	عظمه مريس سفر السعودي	عبد الطول محمد عبدالله
اسم المالك / Owner Name	عظمه مريس سفر السعودي	عبد الطول محمد عبدالله
نوع المركبة / Make/Model	جيتااي / كستنت	بي. بي. دي. بي. اي. ال 730
سنة و لون / year & color	فضي / 2017	سود /
رقد الترخية / Plate No	د ب ب 7368 / خصوصي	و ر ص 888 / خصوصي

التأمين / Ins. Info.	شركة سلامة للتأمين السعودي
اسم الشركة / Company Name	شركة سلامة للتأمين السعودي
رقد الوثيقة / Policy No.	00000702000154657
تاريخ الانتهاء / Expiry Date	05/12/2021
تاريخ البداية / Start Date	06/12/2020
نوع التأمين / Insurance type	تأمين مسؤولية ضد ثغر - مركبة

عدد اطراف الحادث : 2 عدد الاصطبات : 0 عدد الرقيات : 0	
سبب الحادث / Cause of Acc.	عدم الانتباه و عدم حذركم Not to take caution, عدم حذركم فقد حذركم والحذر
القانونية المخالفة / Laws Violated	
نسبة المسؤولية / LD%	100%
جهة الصدمة / Damage Area	الركن اليمين اليمين Front Right
الممتلكات / Properties	
استرجاع حتى الرجوع / Recovery	نعم/Yes
سبب احتمالية حتى الرجوع / Recover Reason	السيارة لا يمتلك رخصة

معلومات المحقق / Surveyor Info	معلومات الحادث / Accident Description
رقد المحقق / Surveyor ID	2283
وصف الحادث / Accident Description	بعد التحويص والمعينة والاصلاح والاستماع لأقوال الطرفين تبين أن الطرف 2 متوقف في التسيير مواقف مسجد الراجحي اتجه الشرق وقدم الطرف 1 أثناء محاولته التحول إلى المواقف في عدم الانتباه بالاصطدام بالطرف 2 المتوقف في الجانب الأيمن مما حتم هذا التصادم ونتج عن ذلك أضرار مادية للمركبات مركبة الطرف 1 الركن الأمامي الأيمن ومركبة الطرف 2 الباب الخلفي الأيمن كما مرافق في الصور والرسم التكريري ولذا يتحمل الطرف 1 نسبة المسؤولية 100% في عدم الانتباه وعدم أخذ الحذركم والاعتذار من موجب مادة المرور السعودي 8/1/50 ملاحظة الطرف 2 لا يحمل استمارة للمركبة

ك: الخيمي

ترخيص رقم 8/1351ع
تلفون - 5491382



مركز البوابة والميكانيكا والكهرباء
مكة المكرمة - الشهداء - خلف السجن العام

فاتورة

التاريخ: 1442/06/08

الموافق: 2021/01/21

نوع السيارة: BMW - 730 Li رقم اللوحة: ورقص 888 اللون: اسود الموديل: 2016

رقم الهيكل:

نوع الاصلاح	قطع الغيار
-	باب خلفي يمين
تركيب باب خلفي يمين رش بويه	



المبلغ: 1,200.00	ريال: ألف ومئتا ريال لا غير
------------------	-----------------------------

توقيع المسئول

pc1

14-Feb-2021 12:19 PM

الختم الرسمي

نموذج مطالبة للمستفيد (التأمين الإلزامي على المركبات)

نجم
najm

رقم المطالبة ٣٢٥٥١٢١٩٥ رقم النموذج بشكل كامل
رقم وثيقة تأمين المؤمن له ١١١٤٠ ريال سعودي مبلغ المطالبة

١. معلومات المستفيد

نوع المطالبة مركبة إصابات حريق ممتلكات وفيات أخرى
الاسم عبد اللطيف محمد عبد الله
البريد الإلكتروني
صندوق البريد / الرمز
رقم الهوية ١٠٧٤٨٥٨٩١١
رقم الحوال ٥٥٥٥٠٥١٢٤٤

٢. معلومات سائق المركبة

السائق هو المستفيد نعم لا
الاسم السائق عبد اللطيف محمد عبد الله
رقم هوية سائق المركبة ١٠٧٤٨٥٨٩١١

٣. معلومات وتفاصيل الحادث

مدينة وموقع الحادث مكة المكرمة
تاريخ ووقت وقوع الحادث ٢٠١٧/٠١/٣٠ 20:36:53 مساءً صباحاً
رقم تقرير الحادث ٣٢٥٥١٢١٩٥
مناشئة الحادث من قبل نعم أخرى
نسبة مسؤولية المستفيد / السائق 0% 25% 50% 75%
رقم لوحة مركبة المستفيد ٨٨٤

٤. معلومات الحساب البنكي للمستفيد

أمر بأنه عند استلام مبلغ التعويض المستحق لي نظاماً وفقاً لتقديرات المرفقة ووفقاً لشروط الوثيقة وأحكامها من خلال تحويل المبلغ إلى حسابي المصرفي الموضح أدناه في بنك فرايزي أختي والرئى لشركة التأمين بشكل تام ونهائي من جميع المسؤوليات التي قد تترتب على هذه المطالبة حالاً أو مستقبلاً. كما أمر بأنه قد تم تعويضني عن جميع المطالبات المتعلقة بهذه الواقعة.
رقم الحساب البنكي 5A518000232607010320449
الخاص بالمستفيد (IBAN) أي خطأ في كتابة رقم الحساب (IBAN) تكون من مسؤولية مقدم المطالبة

٥. إقرار وقبول

وفق فواعد صمغ وبتبادل المعلومات الأمانة للمركبات، أوافق على منح شركة التأمين الحق في الاستعلام والإفصاح وتبادل المعلومات الأمانة مع شركة نجم لخدمات التأمين فيما يخص المطالبة الأمانة المقدمة أو المطالبات السابقة وذلك للحصول على السجل التأميني، وكذلك أوافق على منح شركة نجم لخدمات التأمين الحق بالإفصاح والاستعلام وتبادل المعلومات الأمانة عن كافة المعلومات الأمانة الخاصة بي مع الأعضاء.

أمر أنا الموقع أدناه أن البيانات المدونة أعلاه صحيحة

المستفيد شخصاً آخر
الاسم مقدم المطالبة عبد اللطيف محمد عبد الله
الصفة الطامية المستفيد
رقم هوية مقدم المطالبة ١٠٧٤٨٥٨٩١١
رقم حوال مقدم المطالبة ٥٥٥٥٠٥١٢٤٤
تاريخ التوقيع ٢٠١٧/٠١/٣٠

٦. لاستعمال شركة التأمين

المستندات مكملة نعم لا
المستندات الأامصة
تاريخ / / رقم / الاسم / الموظف
(تكون المعينة خلال ٣ أيام من استلام المطالبة مكملة المستندات)

*خاص بأضرار المركبات



فاتورة

مركز الجنوب

للمسكرة والبوية والميكانيكا والكهرباء
منه المكرمة - الشهداء - خلف السجن العام

ترخيص رقم ٢١٦٠٦ / هـ

الموافق: 2021/01/21

التاريخ: 1442/06/08

نوع السيارة: BMW - 730 Li رقم اللوحة: ورص 888 اللون: اسود الموديل: 2016

رقم الهيكل:

نوع الاصلاح	قطع الغيار
-	باب خلفي يمين
تركيب باب خلفي يمين رش بويه	



	المبلغ: 1,200.00 ريال: ألف و مئتا ريال لا غير
--	---

توقيع المسئول

pc1

14-Feb-2021 12:19 PM

الختم الرسمي

ك: الخيمي

ترخيص رقم 8/1351ع
تلفون - 5491382



مركز البوابة والميكانيكا والكهرباء
مكة المكرمة - الشهداء - خلف السجن العام

فاتورة

التاريخ: 1442/06/08

الموافق: 2021/01/21

نوع السيارة: BMW - 730 Li رقم اللوحة: ورقص 888 اللون: اسود الموديل: 2016

رقم الهيكل:

نوع الاصلاح	قطع الغيار
-	باب خلفي يمين
تركيب باب خلفي يمين رش بويه	



المبلغ: 1,200.00	ريال: ألف ومئتا ريال لا غير
------------------	-----------------------------

توقيع المسئول

pc1

14-Feb-2021 12:19 PM

الختم الرسمي

نيسان



م / فهد عاتق المطرفي
لقطع غيار السيارات
يوجد لدينا خدمة التوصيل إلى الورش
مجانياً - جوال: ٥٣٣١٥٨٦٦٧

() تقدير قطع الغيار)
() فرع شارع الجزائر : ت)
() تشليح السيف تليفون:)

عرض اسعار

INVOICE



14/02/2021

التاريخ



50337


رقم المستند



السعر صالح لمدة شهر من تاريخ الفاتورة

سبي ام , 2016 و_د_ص 888

999 00000-00076 باب خلقي يمين 1 10562.00 10562.00



10562.00
742.00
9820.00

فقط تسعة آلاف وثمانمائة وعشرون ريالاً لاغير

ملحوظة / لشراء قطع الغيار الاتصال ٥٣٣١٥٨٦٦٧



تقرير تحديد المسؤولية
Liability Determination Report
التقرير النهائي
Final Report

20/01/2021	20/01/2021	نسخة رقم - 1
MC20012195	رقد الحادثة / Case Number	رقد الحادثة / Case Number
20/01/2021 20 36 53	وقت الحادث / Accident Time	وقت الحادث / Accident Time
مكنة حنيقة الملك عبدالله على اليمين ومواقف جامع الراجحي على اليسار - حيرواني	مكان الحادث / Accident Location	مكان الحادث / Accident Location
21 3807157 39 8719925	تفاصيل الحادث / Coordinate	تفاصيل الحادث / Coordinate

معلومات السائق / Driver Info.	الطرف (1) Party (1)	الطرف (2) Party (2)
الاسم / Name	عقلمه مريص سفر السعودي	عبد الطول محمد عبدالله
الجنسية / Nationality	سعودي	سعودي
العمر / Age	32 04/09/1989	30 17/02/1991
رقد الاتصال / Mobile No.	0553726898	0556051234
رقد الهوية / ID Number	107258563	1072585911
نوع الرخصة / License Type	لا يوجد رخصة / لا يعمل	رخصة خاصة
تاريخ انتهاء الرخصة / Expiry Date		04/12/1449
تاريخ إضافة الرخصة / Upload Date		20/01/2021

معلومات المركبة / Veh. Info.	عقلمه مريص سفر السعودي	بي. آه دايفينس / بي. آه ال 730
اسم المالك / Owner Name	عقلمه مريص سفر السعودي	بي. آه دايفينس / بي. آه ال 730
نوع المركبة / Make/Model	جيتااي / كاست	بي. آه دايفينس / بي. آه ال 730
سنة و لون / year & color	فضي / 2017	سود /
رقد الترخيص / Plate No	د ب ب 7368 / خصوصي	و ر ص 888 / خصوصي

التأمين / Ins. Info.	شركة سلامة للتأمين السعودي	رقد الشركة / Company Name
رقد الوثيقة / Policy No.	00000702000154657	رقد الشركة / Company Name
تاريخ الانتهاء / Expiry Date	05/12/2021	تاريخ الوثيقة / Policy No.
تاريخ البداية / Start Date	06/12/2020	تاريخ الانتهاء / Expiry Date
نوع التأمين / Insurance type	تأمين مسؤولية ضد ثغر - مركبة	تاريخ البداية / Start Date

عدد اطراف الحادث : 2 عدد الاصطبات : 0 عدد الرافيات : 0	
سبب الحادث / Cause of Acc.	عدم الانتباه و عدم Hot to take caution, عدم الحيطة والحذر
القانونية المخالفة / Laws Violated	
نسبة المسؤولية / LD%	100%
جهة الصدمة / Damage Area	الركن اليمين اليمين Front Right
الممتلكات / Properties	
استرجاع حتى الرجوع / Recovery	نعم/Yes
سبب احتمالية حتى الرجوع / Recover Reason	الاستحقاق لا يمتلك رخصة

معلومات المحقق / Surveyor Info	رقد المحقق / Surveyor ID
وصف الحادث / Accident Description	2283
بعد التحويص والمعينة والاصلاح والاستماع لأقوال الطرفين تبين أن الطرف 2 متوقف في التسيير مواقف مسجد الراجحي اتجه الشرق وقدم الطرف 1 أثناء محاولته التحول إلى المواقف في عدم الانتباه بالاصطدام بالطرف 2 المتوقف في الجانب الأيمن مما حتم هذا التصادم ونتج عن ذلك أضرار مادية للمركبات مركبة الطرف 1 الركن الأمامي الأيمن ومركبة الطرف 2 الباب الخلفي الأيمن كما مرافق في الصور والرسم التكريري ولذا يتحمل الطرف 1 نسبة المسؤولية 100% في عدم الانتباه وعدم أخذ الحيطة والحذر بي موجب مادة المرور السعودي 8/1/50 ملاحظة الطرف 2 لا يحمل استمارة للمركبة	



عزيزى العميل

1-0728-5891-1-1

رقم الهوية: بطاقة الهوية الوطنية

العميل/ عبد اللطيف محمد عبد الله السلومي

حسب طلبكم تم طباعة هذا النموذج و ستجدون ادناه رقم الحساب الدولي الخاص بكم على النحو التالى:

23200-001-0006080310449

رقم حسابك لدى مصرف الراجحي:

رقم حسابك الدولي-ايبان IBAN: SA5180000232608010310449

و نود ان نلفت نظرکم بأن رقم الحساب الدولي ايبان يتم استخدامه في العمليات المصرفية التالية:

في حال استلامكم حوالة, ارباح اسهم, ايداع الراتب من خلال بنوك محلية او دولية - يتم تزويد الجهة المنفذة

في حال اردتم حفظ بعض ارقام حسابات المستفيدين لدى البنوك المحلية او الدولية عن طريق القنوات الالكترونية مباشر افراد, صراف, الهاتف المصرفي

اعطي العميل هذه الافادة بناء على طلبه دون أدنى مسؤولية مترتبة على المصرف.



شركة الراجحي المصرفية للاستثمار
شركة سعودية مساهمة برأس مال 16,250,000,000 ريال س.ت رقم 96
الإدارة العامة ص ب 28 الرياض 11411 المملكة العربية السعودية
هاتف 406317 تلکس +966 11 2116000

Al-Rajhi Banking & Investment Corp.
Saudi Joint Stock Corp. With a Capital of S.R.16,250,000,000 C.R. No. 96
Head Office P. O. Box 28 Riyadh 11411 Kingdom of Saudi Arabia
Tel +966 11 2116000 Tlx 406317
www.alrajhibank.com.sa



فاتورة

مركز الجنوب

للمسكرة والبوية والميكانيكا والكهرباء
منه المكرمة - الشهداء - خلف السجن العام

ترخيص رقم ٢١٦٠٦ / هـ

الموافق: 2021/01/21

التاريخ: 1442/06/08

نوع السيارة: BMW - 730 Li رقم اللوحة: 888 و رص اللون: اسود الموديل: 2016

رقم الهيكل:

نوع الاصلاح	قطع الغيار
-	باب خلفي يمين
تركيب باب خلفي يمين رش بويه	



	المبلغ: 1,200.00 ريال: ألف و مئتا ريال لا غير
--	---

توقيع المسئول

pc1

14-Feb-2021 12:19 PM

الختم الرسمي



تقرير تحديد المسؤولية
Liability Determination Report
التقرير النهائي
Final Report

20/01/2021	20/01/2021	نسخة رقم - 1
MC20012195	رقد الحادثة / Case Number	رقد الحادثة / Case Number
20/01/2021 20 36 53	وقت الحادث / Accident Time	وقت الحادث / Accident Time
مكنة حنيقة الملك عبدالله على اليمين ومواقف جامع الراجحي على اليسار - حيرواني	مكان الحادث / Accident Location	مكان الحادث / Accident Location
21 3807157 39 8719925	تفاصيل الحادث / Coordinate	تفاصيل الحادث / Coordinate

معلومات السائق / Driver Info.	الطرف (1) Party (1)	الطرف (2) Party (2)
الاسم / Name	عظمه مريس سفر السعودي	عبد الطول محمد عبدالله
الجنسية / Nationality	سعودي	سعودي
العمر / Age	32 04/09/1989	30 17/02/1991
رقد الاتصال / Mobile No.	0553726898	0556051234
رقد الهوية / ID Number	1072585563	10725858911
نوع الرخصة / License Type	لا يوجد رخصة / لا يعمل	رخصة خاصة
تاريخ انتهاء الرخصة / Expiry Date		04/12/1449
تاريخ إضافة الرخصة / Upload Date		20/01/2021

معلومات المركبة / Veh. Info.	عظمه مريس سفر السعودي	عبد الطول محمد عبدالله
اسم المالك / Owner Name	عظمه مريس سفر السعودي	عبد الطول محمد عبدالله
نوع المركبة / Make/Model	جيتااي / كاست	بي. بي. دايهليج / بي. ال 730
سنة و لون / year & color	فضي / 2017	سود /
رقد الترخية / Plate No	د ب ب 7368 / خصوصي	و ر ص 888 / خصوصي

التأمين / Ins. Info.	شركة سلامة للتأمين السعودي
اسم الشركة / Company Name	شركة سلامة للتأمين السعودي
رقد الوثيقة / Policy No.	00000702000154657
تاريخ الانتهاء / Expiry Date	05/12/2021
تاريخ البداية / Start Date	06/12/2020
نوع التأمين / Insurance type	تأمين مسؤولية ضد ثغر - مركبة

عدد اطراف الحادث : 2 عدد الاصطبات : 0 عدد الرقيات : 0	
سبب الحادث / Cause of Acc.	عدم الانتباه و عدم حذركم Not to take caution, عدم حذركم
القانونية المخالفة / Laws Violated	
نسبة المسؤولية / LD%	100%
جهة الصدمة / Damage Area	الركن اليمين اليمين Front Right
الممتلكات / Properties	
استرجاع حتى الرجوع / Recovery	نعم/Yes
سبب احتمالية حتى الرجوع / Recover Reason	السيئ لا يمتلك رخصة

معلومات المحقق / Surveyor Info	معلومات الحادث / Accident Description
رقد المحقق / Surveyor ID	2283
وصف الحادث / Accident Description	بعد التحويص والمعينة والاصلاح والاستماع لأقوال الطرفين تبين أن الطرف 2 متوقف في التسيير مواقف مسجد الراجحي اتجه الشرق وقدم الطرف 1 أثناء محاولته التحول إلى المواقف في عدم الانتباه بالاصطدام بالطرف 2 المتوقف في الجانب الأيمن مما حتم هذا التصادم ونتج عن ذلك أضرار مادية للمركبات مركبة الطرف 1 الركن الأمامي الأيمن ومركبة الطرف 2 الباب الخلفي الأيمن كما مرافق في الصور والرسم التكريري ولذا يتحمل الطرف 1 نسبة المسؤولية 100% لي عدم الانتباه وعدم أخذ الحظية والاعتز بي موجب مادة المرور السعودي 8/1/50 ملاحظة الطرف 2 لا يحمل استمارة للمركبة

مركز الأهله لصيانة السيارات

للسمكرة البوية الميكانيكا الكهربياء 3
مكة المكرمة - الشهداء - جوار السجن
ورشة رقم (44) - ت
5491327

فاتورة



التاريخ: 1442/06/08

الموافق: 2021/01/21 رقم الهيكل:

نوع السيارة: BMW - 730 Li رقم اللوحة: و ر ص 888 اللون: اسود الموديل: 2016

نوع الاصلاح	قطع الغيار
-	باب خلفي يمين
تركيب باب خلفي يمين رش بويه	



المبلغ : 1,300.00 ريال : ألف وثلاث مائة ريال لا غير

توقيع المسئول

pc1

14-Feb-2021 12:19 PM

الختم الرسمي

ك: الخيمي

ترخيص رقم 8/1351ع
تلفون - 5491382



مركز البوابة والميكانيكا والكهرباء
مكة المكرمة - الشهداء - خلف السجن العام

فاتورة

التاريخ: 1442/06/08

الموافق: 2021/01/21

نوع السيارة: BMW - 730 Li رقم اللوحة: ورقص 888 اللون: اسود الموديل: 2016

رقم الهيكل:

نوع الاصلاح	قطع الغيار
-	باب خلفي يمين
تركيب باب خلفي يمين رش بويه	



المبلغ: 1,200.00	ريال: ألف ومئتا ريال لا غير
------------------	-----------------------------

توقيع المسئول

pc1

14-Feb-2021 12:19 PM

الختم الرسمي

نيسان



م / فهد عاتق المطرفي
لقطع غيار السيارات
يوجد لدينا خدمة التوصيل إلى الورش
مجانياً - جوال: ٥٣٣١٥٨٦٦٧

() تقدير قطع الغيار)
() فرع شارع الجزائر : ت)
() تشليح السيف تليفون:)

عرض اسعار

INVOICE



14/02/2021

التاريخ



50337


رقم المستند



السعر صالح لمدة شهر من تاريخ الفاتورة

سبي ام , 2016 و_د_ص 888

999 00000-00076 باب خلقي يمين 1 10562.00 10562.00



10562.00
742.00
9820.00

فقط تسعة آلاف وثمانمائة وعشرون ريالاً لاغير

ملحوظة / لشراء قطع الغيار الاتصال ٥٣٣١٥٨٦٦٧



تقرير تحديد المسؤولية
Liability Determination Report
التقرير النهائي
Final Report

20/01/2021	20/01/2021	نسخة رقم - 1
MC20012195	رقد الحادثة / Case Number	رقد الحادثة / Case Number
20/01/2021 20 36 53	وقت الحادث / Accident Time	وقت الحادث / Accident Time
مكنة حنيقة الملك عبدالله على اليمين ومواقف جامع الراجحي على اليسار - حيوداي	مكان الحادث / Accident Location	مكان الحادث / Accident Location
21 3807157 39 8719925	تفاصيل الحادث / Coordinate	تفاصيل الحادث / Coordinate

معلومات السائق / Driver Info.	الطرف (1) Party (1)	الطرف (2) Party (2)
الاسم / Name	عقلمه مريص سفر السعودي	عبد الطول محمد عبدالله
الجنسية / Nationality	سعودي	سعودي
العمر / Age	32 04/09/1989	30 17/02/1991
رقد الاتصال / Mobile No.	0553726898	0556051234
رقد الهوية / ID Number	1072585563	10725858911
نوع الرخصة / License Type	لا يوجد رخصة / لا يعمل	رخصة خاصة
تاريخ انتهاء الرخصة / Expiry Date		04/12/1449
تاريخ إضافة الرخصة / Upload Date		20/01/2021

معلومات المركبة / Veh. Info.	اسم المالك / Owner Name
نوع المركبة / Make/Model	عقلمه مريص سفر السعودي
سنة و لون / year & color	جيتااي / كستنت
رقد الترخية / Plate No	د ب ب 7368 / خصوصي

التأمين / Ins. Info.	اسم الشركة / Company Name
رقد الوثيقة / Policy No.	شركة سلامة للتأمين السعودي
تاريخ الانتهاء / Expiry Date	00000702000154657
تاريخ البداية / Start Date	05/12/2021
نوع التأمين / Insurance type	تأمين مسؤولية ضد ثغر - مركبة

معلومات الحادث / Accident Info	
عدد اطراف الحادث : 2 عدد الاصطبات : 0 عدد الرقيات : 0	
سبب الحادث / Cause of Acc.	عدم الانتباه و عدم Hot to take caution, عدم الحيطة والحذر
النقطة المخالفة / Laws Violated	
نسبة المسؤولية / LD%	100%
جهة الصدمة / Damage Area	الركن اليمين اليمين Front Right
الممتلكات / Properties	
استرجاع حتى الرجوع / Recovery	نعم/Yes
سبب احتمالية حتى الرجوع / Recover Reason	السائق لا يمتلك رخصة

معلومات السائق / Surveyor Info	رقد المحقق / Surveyor ID
2283	
وصف الحادث / Accident Description	بعد التحويص والمعينة والاصلاح والاستماع لأقوال الطرفين تبين أن الطرف 2 متوقف في التسيير مواقف مسجد الراجحي اتجه الشرق وقدم الطرف 1 أثناء محاولته التحول إلى المواقف في عدم الانتباه بالاصطدام بالطرف 2 المتوقف في الجانب الأيمن مما حتم هذا التصادم ونتج عن ذلك أضرار مادية للمركبات مركبة الطرف 1 الركن الأمامي الأيمن ومركبة الطرف 2 الباب الخلفي الأيمن كما مرافق في الصور والرسم التكريري ولذا يتحمل الطرف 1 نسبة المسؤولية 100% لي عدم الانتباه وعدم أخذ الحيطة والحذر بي موجب مادة المرور السعودي 8/1/50 ملاحظة الطرف 2 لا يحمل استمارة للمركبة



KINGDOM OF SAUDI ARABIA
MINISTRY OF INTERIOR

رخصة سيمر

VEHICLES REGISTRATION

المملكة العربية السعودية

وزارة الداخلية

عبد اللطيف محمد بن عبد الله السطوي

المالك

المستخدم

هوية المستخدم

١٠٧٢٨٥٨٩١١

هوية المالك

WBA7E0106GG653638

رقم الهيكل

٨٨٨

٧ و

رقم الأضحة

888

X R T

نوع التسجيل خاص

ملاحة المركبة بني أم جيلو

طراز المركبة ٧٣٠ ال اي

وزن المركبة ٧٤٠٠

حمولة المركبة ٥

اللون

اللون

سنة الصنع ٢٠١٦

الاسود

الرقم التسلسلي



٢٩١٥٢٤٥١٠

الرقم التسلسلي

بطاقة الهوية الوطنية

نسخة ٣



المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية

عبداللطيف بن محمد بن عبدالله السلومي



١٠٧٢٨٥٨٩١١

الرقم

١٤٤٤/٠١/١٣ هـ

تاريخ الانتهاء

مكة المكرمة 2

جهة الإصدار

الطائف

مكان الميلاد

١٤١١/٠٨/٠٣ هـ

تاريخ الميلاد



1072858911

تاريخه

جهة الحفظ

رقم الحفظ

١٤٢٧/٠٤/١٥ هـ

الرياض

٤٥٨٤٤١



فاتورة

مركز الجنوب

للمسكرة والبوية والميكانيكا والكهرباء
منه المكرمة - الشهداء - خلف السجن العام

ترخيص رقم ٢١٦٠٦ / هـ

الموافق: 2021/01/21

التاريخ: 1442/06/08

نوع السيارة: BMW - 730 Li رقم اللوحة: ورص 888 اللون: اسود الموديل: 2016

رقم الهيكل:

نوع الاصلاح	قطع الغيار
-	باب خلفي يمين
تركيب باب خلفي يمين رش بويه	



	المبلغ: 1,200.00 ريال: ألف و مئتا ريال لا غير
--	---

توقيع المسئول

pc1

14-Feb-2021 12:19 PM

الختم الرسمي

ك: الخيمي

ترخيص رقم 8/1351ع
تلفون - 5491382



مركز البوابة والميكانيكا والكهرباء
مكة المكرمة - الشهداء - خلف السجن العام

فاتورة

التاريخ: 1442/06/08

الموافق: 2021/01/21

نوع السيارة: BMW - 730 Li رقم اللوحة: ورقص 888 اللون: اسود الموديل: 2016

رقم الهيكل:

نوع الاصلاح	قطع الغيار
-	باب خلفي يمين
تركيب باب خلفي يمين رش بويه	



المبلغ: 1,200.00	ريال: ألف ومئتا ريال لا غير
------------------	-----------------------------

توقيع المسئول

pc1

14-Feb-2021 12:19 PM

الختم الرسمي

نيسان



م / فهد عاتق المطرفي
لقطع غيار السيارات
يوجد لدينا خدمة التوصيل إلى الورش
مجانياً - جوال: ٥٣٣١٥٨٦٦٧

() تقدير قطع الغيار)
() فرع شارع الجزائر : ت)
() تشليح السيف تليفون:)

عرض اسعار

INVOICE



14/02/2021

التاريخ



50337


رقم المستند



السعر صالح لمدة شهر من تاريخ الفاتورة

سبي ام , 2016 و_د_ص 888

999 00000-00076 باب خلقي يمين 1 10562.00 10562.00



10562.00
742.00
9820.00

فقط تسعة آلاف وثمانمائة وعشرون ريالاً لاغير

ملحوظة / لشراء قطع الغيار الاتصال ٥٣٣١٥٨٦٦٧

مركز الأهلة لصيانة السيارات

للمسكرة البوية الميكانيكا الكهربائية 3
مكة المكرمة - الشهداء - جوار السجن
ورشة رقم (44) - ت
5491327

فاتورة



التاريخ: 1442/06/08

الموافق: 2021/01/21 رقم الهيكل:

نوع السيارة: BMW - 730 Li رقم اللوحة: و ر ص 888 اللون: اسود الموديل: 2016

نوع الاصلاح	قطع الغيار
-	باب خلفي يمين
تركيب باب خلفي يمين رش بويه	



المبلغ : 1,300.00 ريال : ألف وثلاث مائة ريال لا غير

توقيع المسئول

pc1

14-Feb-2021 12:19 PM

الختم الرسمي



فاتورة

مركز الجنوب

للمسكرة والبوية والميكانيكا والكهرباء
منه المكرمة - الشهداء - خلف السجن العام

ترخيص رقم ٢١٦٠٦ / هـ

الموافق: 2021/01/21

التاريخ: 1442/06/08

نوع السيارة: BMW - 730 Li رقم اللوحة: ورص 888 اللون: اسود الموديل: 2016

رقم الهيكل:

نوع الاصلاح	قطع الغيار
-	باب خلفي يمين
تركيب باب خلفي يمين رش بويه	



	المبلغ: 1,200.00 ريال: ألف و مئتا ريال لا غير
--	---

توقيع المسئول

pc1

14-Feb-2021 12:19 PM

الختم الرسمي

ك: الخيمي

ترخيص رقم 8/1351ع
تلفون - 5491382



مركز البوابة والميكانيكا والكهرباء
مكة المكرمة - الشهداء - خلف السجن العام

فاتورة

التاريخ: 1442/06/08

الموافق: 2021/01/21

نوع السيارة: BMW - 730 Li رقم اللوحة: ورقص 888 اللون: اسود الموديل: 2016

رقم الهيكل:

نوع الاصلاح	قطع الغيار
-	باب خلفي يمين
تركيب باب خلفي يمين رش بويه	



المبلغ: 1,200.00	ريال: ألف ومئتا ريال لا غير
------------------	-----------------------------

توقيع المسئول

pc1

14-Feb-2021 12:19 PM

الختم الرسمي

مركز الأهله لصيانة السيارات

للسمكرة البوية الميكانيكا الكهربياء 3
مكة المكرمة - الشهداء - جوار السجن
ورشة رقم (44) - ت
5491327

فاتورة



التاريخ: 1442/06/08

الموافق: 2021/01/21 رقم الهيكل:

نوع السيارة: BMW - 730 Li رقم اللوحة: و ر ص 888 اللون: اسود الموديل: 2016

نوع الاصلاح	قطع الغيار
-	باب خلفي يمين
تركيب باب خلفي يمين رش بويه	



المبلغ : 1,300.00 ريال : ألف وثلاث مائة ريال لا غير

توقيع المسئول

pc1

14-Feb-2021 12:19 PM

الختم الرسمي