

REPUBLIC OF SAUDI ARABIA
MINISTRY OF INTERIOR



جمهورية المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية

المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية

IDENTITY

الهوية الوطنية

طالب علم / طالب

KHAJOUR ABDELHAM AHMED GHILAN MUDDHISH

رقم الهوية: ٤٠٤٤٣١٩١٨٢

مكان الميلاد: المملكة العربية السعودية

تاريخ الميلاد: ١٩٧٤/٠٤/١٥

الجنسية: السعودية

الجنس: ذكر

اللقب: محمد بن عبد الله بن محمد



KINGDOM OF SAUDI ARABIA
MINISTRY OF INTERIOR

رخصة سير
VEHICLES REGISTRATION

المملكة العربية السعودية

وزارة الداخلية

المالك شركة اجل للخدمات التمويلية

المستخدم خالد عبدالله احمد غيلان مدهش

٢٠٥٤٣١٦١٨٣

هوية المالك هوية المستخدم ٧٠٠١٤٥٧٨٧٣

رقم الهيكل KMHCT41B9JU356299

رقم اللوحة ٣٩٨٨ د ر د

نوع التسجيل خاص

3988 D R D

طراز المركبة أكسنت

ماركة المركبة هونداي

حمولة المركبة ٥

وزن المركبة ١١٨٨



سنة الصنع ٢٠١٨

اللون رمادي


٥٦٣٦٠٥٦١٠

الرقم التسلسلي





09 Jan 2022 2323



Mekdar Center for Vehicle Damage Assessment	مركز التقدير - DA Center	تقرير تقدير الأضرار النهائي Final Damage Assessment Report
Jeddah	مدينة المركز - Center City	
10/01/2022 08:05:59 PM	تاريخ الطباعة - Print Date	
10/01/2022 05:56:57 PM	تاريخ التقدير - DA Date	
10/01/2022 08:05:22 PM	تاريخ إكمال الحالة - DA Completed Date	
DA1001223645	رقم التقرير - DA Report No	
JD090122652	رقم الحادث - Accident No	
Najm	مباشرة الحادث عن طريق - Accident Attended by	
	الجهة المباشرة للحادث - Sub Case Type	

القيمة النهائية مع ضريبة القيمة المضافة Sparepart Final value with VAT (15%)	ضريبة القيمة المضافة (15%)	القيمة النهائية لقطع الغيار بعد الخصم الإجمالي Parts Final Value After Overall Discount %	نسبة الخصم على الإجمالي Overall Discount	التكلفة الإجمالية Total cost	مورد قطع الغيار Spare part dealer
2410.40	314.40	2096.00	0%	2620.00	My vehicle for car spare parts

الاجملي بعد الخصم والاستهلاك Total After Discount & Consumption	نسبة الاستهلاك Consumption%	نسبة الخصم Discount %	الاجملي Total	سعر الوحدة Unit price	الكمية Quantity	قطع الغيار Spare part
643.20	0%	20%	804.00	804.00	1	عداد خلقي 86611-1R000
36.80	0%	20%	46.00	46.00	1	قاعده بسار لعداد خلقي 86614-1R000
56.80	0%	20%	71.00	71.00	1	اسطخ خلقي بسار 92405-1R000
1359.20	0%	20%	1699.00	1699.00	1	رفرف خلقي بسار 71503-1RC00

09/01/2022 نسخة رقم - 1	Version Date / تاريخ الإصدار
JD090122652	Case Number / رقم الحالة
09/01/2022 23:14:06	Accident Time / وقت الحادث
حدا 7780 عبدالله بن نجيم، حي الهنادوية، حدا 3197 22323، السعودية	مكان الحادث Accident Location
21.4748417, 39.1884293	Coordinate / إحداثيات الحادث

تقرير تحديد المسؤولية
Liability Determination Report

التقرير النهائي
Final Report

جهة التعويض
جانب حدا



Party (2)	Party (1)	الاسم / Name
عبدك خالد عبدك	عمر إبراهيم محمد	
بشي	بشي	Nationality / الجنسية
20 16/09/2001	24 03/01/1998	Age / العمر
0531290928	0547794729	Mobile No. / رقم الاتصال
2180101954	2453791036	ID Number / رقم الهوية
رخصة خاصة	لا يوجد رخصة / T يحمل	License Type / نوع الرخصة
06/07/1450		Expiry Date / تاريخ انتهاء الرخصة
09/01/2022		Upload Date / تاريخ إضافة الرخصة

Owner Name / اسم المالك	رمان سعير مروهش
Make/Model / طراز السيارة	تويوتا / تويوتا
year & color / سنة و لون	2016 / أبيض
Plate No / رقم الترخيص	ح 3130 / سعودي

Company Name / اسم الشركة	شركة التأمين العربية للتأمين
Policy No. / رقم الوثيقة	P/210/5501/21/000096
Expiry Date / تاريخ الانتهاء	28/02/2022
Start Date / تاريخ البداية	01/03/2021
Insurance type / نوع التأمين	شامل

عدد أطراف الحادث : 2 عدد الإصابات : 0 عدد الوفيات : 0	
Cause of Acc. / سبب الحادث	سudden change of lane, انحراف مفاجئ
Laws Violated / الأخطاء المسجلة	
LD% / نسبة المسؤولية	0%
Damage Area / جهة التهمة	Right Side, الجانب الأيمن, Rear Right, الرقن خلف الأيمن
Properties / المستلزمات	
Recovery / استعادة	
Recover Reason / سبب استعادة	




Surveyor ID / رقم المحقق: 1058892819 / 2591

Accident Description / وصف الحادث

بعد المعاينة والإطلاع والاستماع لأقوال الطرفين تبين لي ان الطرف الأول كان يسير في شارع فرعي داخل حي الهنادوية باتجاه الشمال والطرف الثاني كان متوقفاً وعندما أقم الطرف الأول على الانحراف لتجاوز الطرف الثاني حتم التصادم وتقع عن تلك الاضرار وتلفيات للطرفين وعليه تم تحميل الطرف الأول نسبة خطأ 100% انحراف ملحق

Surveyor Info

العمليات
Operations



Mekdar Center for Vehicle Damage Assessment	مركز التقدير - DA Center	<p>تقرير تقدير الأضرار النهائي Final Damage Assessment Report</p>
Jeddah	مدينة المركز - Center City	
10/01/2022 08:05:59 PM	تاريخ الطباعة - Print Date	
10/01/2022 05:56:57 PM	تاريخ التقدير - DA Date	
10/01/2022 08:05:22 PM	تاريخ اكتمال الحالة - DA Completed Date	
DA1001223645	رقم التقرير - DA Report No	
JD090122652	رقم الحادث - Accident No	
Najm	مباشرة الحادث عن طريق - Accident Attended by	
	الجهة المباشرة للحادث - Sub Case Type	


معلومات المركبة		المالك Owner	معلومات التقدير
شركة اجل التمويلية	اسم مالك المركبة / Vehicle Owner Name	رقم الهوية / ID	
7001457873	رقم الهوية / ID	رقم الجوال / Mobile No	
0531290928	رقم الجوال / Mobile No	صنع المركبة / Vehicle Manufacturer	
Hyundai	صنع المركبة / Vehicle Manufacturer	الموديل / Model	
اكسنت	الموديل / Model	اللون والسنة / Color & Year	
Gray 2018	اللون والسنة / Color & Year	رقم اللوحة / Plate No	
D R D 3988	رقم اللوحة / Plate No	رقم الهيكل / Chassis No	
KMHCT41B9JU356299	رقم الهيكل / Chassis No	التكلفة التقديرية / Estimated By	
Mekdar Center for Vehicle Damage Assessment	التكلفة التقديرية / Estimated By	أجور الأيدي العاملة Labor Estimation	
2500.00	التكلفة التقديرية / (A) Estimation Cost	ضريبة القيمة المضافة / VAT (15%)	
375.00	ضريبة القيمة المضافة / VAT (15%)	تكلفة قطع الغيار / (B) Spare Parts Cost	
2096.00	تكلفة قطع الغيار / (B) Spare Parts Cost	ضريبة القيمة المضافة / VAT (15%)	
314.40	ضريبة القيمة المضافة / VAT (15%)	التكلفة الإجمالية / (A+B) Total Cost	
4596.00	التكلفة الإجمالية / (A+B) Total Cost	أجمالي التكلفة Final Estimation	
5285.40	التكلفة الإجمالية شاملة ضريبة القيمة المضافة / (A+B+VAT) Total Cost including VAT	ملاحظات Comments	
	ملاحظات Comments		
الدفع بواسطة Payment By	طريقة الدفع Payment Method	نسبة المسؤولية (%) Liability (%)	
شركة اجل التمويلية	POS		

معلومات المركبات

المركبة الثانية :

رقم اللوحة: ج م ر 3130

مكان الضرر:



X للضرر المنعطفة بالحدث 0 للضرر الغير المنعطفة بالحدث

نوع التسجيل	نوع اللوحة	موديل السيارة
خصوصي	جديدة	2016
اسم المالك	بلد اللوحة	اللون الأساسي
ريان سمير بن كنج درويش		ابيض
صانع السيارة	هوية المالك	اتجاه سير المركبة
تويوتا	1108354927	شرق
حالة الضرر	رقم الهيكل	حالة السيارة
وجها لوجه	6T1BF9FK9GX605916	غير تالفة
تاريخ انتهاء الاستمارة	وصف نقطة التصادم	
1439/11/29	تصادم بين طرفين	
شركة التأمين	رقم بوليصة التأمين	تاريخ إنتهاء التأمين

معلومات الأشخاص


الشخص الأول :

اسم الشخص: عبدالله خالد عبدالله غيلان	النوع: ذكر
الجنسية: اليمن	رقم الهوية: 2180101954
نوع المشاركة: سائق	تاريخ الميلاد: 1422/06/27
الحالة الصحية: سليم	نسبة المسؤولية: 0%
البنك:	الحوال: 966532204220
نوع الرخصة: خاصة	رقم الايبان:
	تاريخ إنتهاء الرخصة: 1450/07/06

الشخص الثاني :

اسم الشخص: عمر ابراهيم محمد عسيلي	النوع: ذكر
الجنسية: اليمن	رقم الهوية: 2453791036
نوع المشاركة: سائق	لوحة السيارة: ج م ر 3130
الحالة الصحية: سليم	هل الشخص معترض على النسبة: لا
البنك:	رقم الايبان:
نوع الرخصة:	تاريخ إنتهاء الرخصة:

صور الحادث



رقم الحادث: 6001481668



JD090122652

نجم
najm

06/06/1443	التاريخ
1/10/2022 5:53:15 PM	الموافق
JD090122652	المرجع
تمت الطباعة من خلال موقع نجم	تمت الطباعة بواسطة

المحترمين

إدارة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته و بعد ,,

الموضوع : حادث مروري رقم JD090122652

نفيد سعادتكم بأنه قد تم إستلام بلاغ عن حادث مروري بتاريخ 06/06/1443 الموافق 09/01/2022 في تمام الساعة 11:14 PM على النحو التالي :

#	إسم السائق	رقم الهوية	إسم المالك	نوع المركبة	رقم اللوحة	نسبة المسؤولية
1	عمر إبراهيم محمد	2453791036	ريان سمير درويش	تويوتا/كامري	ح م ر 3130	%100
2	عبدالله خالد عبدالله	2180101954	شركة أجل التمويلية	هيونداي/اكسنت	د ر د 3988	%0

تمت مباشره الحادث من قبل محقق الحوادث ببلاغ رقم JD090122652 و الذي أفاد بتقريره على الموضح بالجدول التالي:

#	نوع المركبة	طراز المركبة	رقم اللوحة	نسبة المسؤولية	المخالفة
1	تويوتا	كامري	ح م ر 3130	%100	انحراف مفاجئ

تفاصيل الحادث

تم إحالة الحادث إلى إدارة المرور ميدانيا بسبب الطرف المدان لا يحمل تأمين



معلومات ترحيل الحادث إلى مركز المعلومات الوطني إلكترونيا بموجب الموضح ادناه.

رقم الحالة	تاريخ الإرسال	رقم المرجع لدى علم
JD090122652	1/9/2022 11:14:06 PM	وجود عائق تقني عند رفع بيانات الحادث عبر أنظمة علم

وبناء على طلب 2 لإنهاء إجراءات الحادث من قبلكم نرفق لكم التقرير النهائي للحادث.



وفي الختام ، نفضلوا منا فائق الإحترام



باشر
Basher



المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية
الأمن العام
الإدارة العامة للمرور
قسم مرور جنوب جده

رقم الحادث: 6001481668

معلومات الحادث

فرع المرور: قسم مرور جنوب جده

تاريخ الحادث: 8/6/1443	وقت الحادث: 13:8	تاريخ التسجيل في النظام: 2022-01-11 13:26
حالة الحادث: تقدير	سبب الحادث: انشغال عن القيادة	نوع الحادث: صدم مركبة واقفة
اتجاه سير الطريق: شرق	اسم الشارع: حي الهنداوية	نوع الموقع: مستقيم
تلفيات خاصة: سيارات	تلفيات عامة: لا يوجد	حالة الطقس: صحو
نطاق العمران: داخل المدينة	حالة الإضاءة: واضح	حالة سطح الطريق: جاف


وصف الحادث: تصادم طرفين حسب تقرير نجم المرفق وقوع الحادث بتاريخ 6/6 ميلادي

معلومات المركبات

المركبة الأولى:

رقم اللوحة: د ر د 3988

مكان الضرر:



X للضرر المتعلقة بالحادث O للضرر الغير المتعلقة بالحادث

نوع التسجيل	نوع اللوحة	موديل السيارة
خصوصي	جديدة	2018
اسم المالك	بلد اللوحة	اللون الأساسي
شركة اجل للخدمات التمويلية	رمادي	رمادي
صانع السيارة	هوية المالك	اتجاه سير المركبة
هونداي	7001457873	شرق
حالة الضرر	رقم الهيكل	حالة السيارة
زاويه	KMHCT41B9JU356299	غير تالفة
تاريخ انتهاء الاستمارة	وصف نقطة التصادم	
1445/06/19	تصادم طرفين	
شركة التأمين	رقم بوليصة التأمين	تاريخ إنتهاء التأمين
شركة التأمين العربية التعاونية	P/210/5501/21/000096	26/7/1443



رقم التوجة	3988
اسم المالك	M/s. Aji Financial Services Company - 106
شركة التأمين	شركة التأمين العربية التعاونية
التصنيف	لاصين شامل
الموديل	Hyundai
تاريخ التصع	2018
تاريخ الفاعلية	01/03/2021
تاريخ الانتهاء	28/02/2022
رقم الوثيقة	P/210/5501/21/000096
رقم الهيكل	KMHCT41B9JUG56299
الرقم التسلسلي	563605610
هوية المالك	7001457873



No Insurance

لا يوجد تأمين

