



20/08/2021 نسخة رقم - 1	Version Date / تاريخ الإصدار
RD200821700	Case Number / رقم الحالة
20/08/2021 20:32:45	Accident Time / وقت الحادث
الرياض   4235 محمد طلي جناح, عرداة، الرياض 13242 7608 - السعودية	مكان الحادث Accident Location
24.7981391, 46.7625915	أحداثيات الحادث / Coordinate

تقرير تحديد المسؤولية Liability Determination Report
التقرير النهائي Final Report
جهة التحويل مرور الرمال



Party (2) الطرف	Party (1) الطرف	Name / الاسم
نوره ناصر محيبيد	سامي الله عناية الله عناية الله	
سعودي	باكستاني	Nationality / الجنسية
23   07/11/1998	42   02/01/1980	Age / العمر
0552062550	0599711479	Mobile No. / رقم الاتصال
1104382492	2260018565	ID Number / رقم الهوية
رخصة خاصة	رخصة خاصة	License Type / نوع الرخصة
20/06/1444	14/08/1444	Expiry Date / تاريخ انتهاء الرخصة
20/08/2021	20/08/2021	Upload Date / تاريخ إضافة الرخصة

Owner Name / اسم المالك	Make/Model / طراز المركبة	Year & color / سنة و لون	Plate No / رقم اللوحة
ناصر محيبيد عبيد	ميرسيدس / راس	أخضر / 2021	5665 نقل خاص
ناصر محيبيد عبيد	مازدا / 6	رمادي / 2021	5597 خصوصي

Company Name / اسم الشركة	Policy No. / رقم الوثيقة	Expiry Date / تاريخ الانتهاء	Start Date / تاريخ البداية	Insurance type / نوع التأمين
شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني - ميد خلف	MIL/4304259-2021-1	12/07/2022	12/07/2021	شامل

Cause of Acc. / سبب الحادث	Laws Violated / الانتهاك المخالف	Damage Area / جهة الضربة
sudden change of lane, التحرف مفاجئ	sudden change of lane, التحرف مفاجئ	Left Side الأيسر, Rear Left, زعن الأيسر
50%	50%	LD% نسبة المسؤولية
Front Right, الزعن الأيمن الأيمن, الأمامية		Damage Area / جهة الضربة
		Properties / الممتلكات
		Recovery / احتمالية حق الرجوع
		Recover Reason / سبب احتمالية حق الرجوع

Surveyor ID / رقم المحقق	Accident Description / وصف الحادث
1085336780 / 3423	بعد المعاينة والإطلاع والاستماع لقوال الضرفين والشخص بوقوع الحادث تبين لي انه الضرفين اختلفت بلاكوال وانه الضرفين يسيران بطريق ممزج من واحد باتجاه الشمال طرف الاول مسار الاوسط وطرف الثاني مسار الايمن وعلى القوال الطرف الاول انه لم يتحرف وطرف الثاني كذلك على القواله لم يتحرف حتى التصادم ونتج عن ذلك اضرار للطرف الاول الجانب الايمن وطرف الثاني الجانب الايسر كما هو موضح بالمصور وتخطيط وبيان الضرفين نشية 50% بسبب اختلاف بلاكوال حسب ماده رقم ٦٠/٦



rd200821700

نجم  
najm

12/01/1443	التاريخ
9/28/2021 1:10:49 PM	الموافق
rd200821700	المرجع
تمت الطباعة من خلال موقع نجم	تمت الطباعة بواسطة

المحترمين

إدارة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته و بعد ,,

**الموضوع : حادث مروري رقم rd200821700**

نفيد سعادتكم بأنه قد تم إستلام بلاغ عن حادث مروري بتاريخ 12/01/1443 الموافق 20/08/2021 في تمام الساعة 08:32 PM على النحو التالي :

#	إسم السائق	رقم الهوية	إسم المالك	نوع المركبة	رقم اللوحة	نسبة المسؤولية
1	سامي الله عناية الله	2260018565		مرسيدس/راس	ا ط ط 5665	%50
2	نوره ناصر محميد	1104382492	ناصر محميد عبيد	6مازدا/	د ي د 5597	%50

تمت مباشره الحادث من قبل محقق الحوادث ببلاغ رقم rd200821700 و الذي أفاد بتقريره على الموضح بالجدول التالي:

#	نوع المركبة	طراز المركبة	رقم اللوحة	نسبة المسؤولية	المخالفة
1	مرسيدس	راس	ا ط ط 5665	%50	انحراف مفاجئ
2	مازدا	6	د ي د 5597	%50	انحراف مفاجئ

تفاصيل الحادث

تم إحاله الحادث إلى إدارة المرور ميدانيا بسبب الطرف المدان لا يحمل استمارة

معلومات ترحيل الحادث إلى مركز المعلومات الوطني إلكترونيا بموجب الموضح ادناه.

رقم الحالة	تاريخ الإرسال	رقم المرجع لدى علم
rd200821700	8/20/2021 8:32:45 PM	4006705872

وبناءً على طلب 2 لإنهاء إجراءات الحادث من قبلكم نرفق لكم التقرير النهائي للحادث.



وفي الختام ، تقبلوا منا فائق الإحترام ،،،،

# نظام الحوادث المرورية

## تقرير حادث مروري



تاريخ الحادث : ١٤٤٣/٠١/١٢ الموافق : ٢٠٢١/٠٨/٢٠ في يوم : الجمعة تمام الساعة : ٠٨:٣٢:٠٠ م  
المدينة : مدينة الرياض مكان الحادث : غير معروف

نوع الحادث : صدم مركبة متحركة  
عدد الوفيات : ٠  
عدد الإصابات : ٠

عدد أطراف الحادث : ٢

وصف الحادث : بعد المعاينة والإطلاع والاستماع لقوال الطرفين والشخص بموقع الحادث تبين لي انه الطرفين اختلفت بلاقوال وانه الطرفين يسيران بطريق ممر حي رقم واحد باتجاه الشمال طرف الاول مسار الاوسط وطرف الثاني مسار الايمن وعلى اقوال الطرف الاول انه لم ينحرف وطرف الثاني كذلك على اقواله لم ينحرف حتم التصادم ونتج عن ذلك اضرار للطرف الاول الجانب الايمن وطرف الثاني الجانب الايسر كما هو موضح بالصورة وتخطيط وبدان الطرفين نشبة 50% بسبب اختلاف بلاقوال حسب مادة رقم 6/60

### المركبة رقم (٠١)

السائق : SAMI ULLAH INYAT رقم السجل : ٢٢٦٠٠١٨٥٦٥ تاريخ الميلاد : ١٤٠٠/٠٢/١٣ الجنس : ذكر الجنسية : باكستان  
الحالة الصحية : سليم مالك المركبة وقت الحادث : محمد العرجاني رقم السجل : ١٠٨٥٤٥٢١٩٩  
نوع الرخصة : خاصة تاريخ الاصدار : ١٤٣٩/٠٨/١٤ تاريخ التجديد : - تاريخ الانتهاء : ١٤٤٤/٠٨/١٤

اسم البنك : رقم الحساب :  
الماركة : الطراز : اللون : نوع الهيكل : رقم اللوحة : نوع التسجيل : # التسلسلي  
مان : رأس : أزرق : نقل أكثر من ٣.٥ طن : أ ط ط ٥٦٦٥ : نقل خاص : ٢٢٢٠٨٦٩٠٠

شركة التأمين : الشركة التأمين الوطنية للتأمين التعاوني (سنيك) تاريخ إنتهاء التأمين : ١٤٤٤/٠١/٢٠ نوع التأمين : تأمين شامل  
مكان الصدمة : جانبي نسبة المسؤولية في الحادث : ٥٠% التكلفة : ٠

بيانات الركاب :  
الاسم :  
رقم البطاقة :  
الحالة الصحية :

### المركبة رقم (٠٢)

السائق : نوره العربي رقم السجل : ١١٠٤٣٨٢٤٩٢ تاريخ الميلاد : ١٤١٩/٠٧/١٧ الجنس : انثى الجنسية : العربية السعودية  
الحالة الصحية : سليم مالك المركبة وقت الحادث : شركة الراجحي المصرفية للاستثمار رقم السجل : ٧٠٠٠١٠٢٧٤٤٤  
نوع الرخصة : خاصة تاريخ الاصدار : ١٤٤٢/٠٦/٢٠ تاريخ التجديد : - تاريخ الانتهاء : ١٤٤٤/٠٦/٢٠

اسم البنك : رقم الحساب :  
الماركة : الطراز : اللون : نوع الهيكل : رقم اللوحة : نوع التسجيل : # التسلسلي  
مازدا : 6 سيدان : رمادي : ٩ راكب فأقل : د ي د ٥٥٩٧ : خاص : ٤٤٤٣٥٨١٠

شركة التأمين : شركة المتوسط والخليج للتأمين واعادة التأمين التعاوني تاريخ إنتهاء التأمين : ١٤٤٣/١٢/١٣ نوع التأمين : تأمين شامل  
مكان الصدمة : جانبي نسبة المسؤولية في الحادث : ٥٠% التكلفة : ٠

بيانات الركاب :  
الاسم :  
رقم البطاقة :  
الحالة الصحية :

نتج عن الحادث : أخرى أخرى

مسئولية الحادث والأسباب : انحراف مفاجيء

انتهى الحادث :

الضابط المحقق

الاسم : عبدالله الشهري

الرتبة :

التوقيع :

الختم الرسمي

مدير الإدارة



rd2008217008614

نجم  
najm

التاريخ : 28/09/2021 01:11:16 PM

المستخدم : تمت الطباعة من خلال موقع نجم

## نموذج طلب تقدير اضرار ( بدل فاقد )

رقم الحادث : rd200821700

تاريخ الحادث : 20/08/2021 08:32:45 PM


السادة / مراكز تقدير اضرار المركبات نرجو منكم تقدير اضرار المركبة الموضحة بياناتها ادناه:

عزيزنا العميل لمعرفة أقرب مركز لتقدير اضرار المركبات يرجى الدخول على الرابط أقرب-مركز/ <https://taqdeer.sa>

وللإطلاع على مزيد من التفاصيل يرجى زيارة موقع تقدير [www.taqdeer.sa](http://www.taqdeer.sa)

ناصر محييميد عبيد	اسم مالك المركبة / Owner Name
2021	سنة الصنع / Manu. Year
رمادي	لون المركبة / Vehicle Color
6	طراز المركبة / Vehicle Model
مازدا	نوع المركبة / Vehicle Type
55395	رقم الهيكل / Chassis NO
5597 دى د	رقم اللوحة / Plate Number

: الرسم التوضيحي لمكان الضرر




: مكان الضرر بالمركبة  
الجانب الأيسر، الركن الخلفي الأيسر



## رسم كروكي الحادث / Accident Sketch

rd200821700	رقم الحالة / CaseNumber
8/20/2021 8:32:45 PM	وقت الحادث / Accident Time
محمد علي جناح، غرناطة، الرياض 4235 السعودية، 7608 13242 غرناطة: المنطقة	مكان الحادث / Accident Location



الشركة السعودية للمختبرات الخاصة	مركز التقدير - DA Center	<b>تقرير تقدير الأضرار النهائي</b> <b>Final Damage Assessment Report</b>
الرياض	مدينة المركز - Center City	
30/09/2021 02:43:40 PM	تاريخ الطباعة - Print Date	
05/09/2021 01:41:01 PM	تاريخ التقدير - DA Date	
05/09/2021 01:45:24 PM	تاريخ إكمال الحالة - DA Completed Date	
DA0509212702	رقم التقرير - DA Report No	
RD200821700	رقم الحادث - Accident No	
نجم	مباشرة الحادث عن طريق - Accident Attended by	
	الجهة المباشرة للحادث - Sub Case Type	
1/1	رقم - Pages	

معلومات المركبة		المالك	معلومات التقدير
ناصر محييد عبيد	اسم مالك المركبة / Vehicle Owner Name	المالك	
7000102744	رقم الهوية / ID	Owner	
0554449573	رقم الجوال / Mobile No		معلومات التقدير
مازدا	صنع المركبة / Vehicle Manufacturer		
6	الموديل / Model	بيانات المركبة	
2021 رمادي	اللون والسنة / Color & Year	Vehicle Info	
د ي د 5597	رقم اللوحة / Plate No		
JGNFC16J88G191561	رقم الهيكل / Chasis No		
الشركة السعودية للمختبرات الخاصة	التقدير بواسطة / Estimated By	أجور الأيدي العاملة	معلومات التقدير
2500.00	التكلفة التقديرية / (A) Estimation Cost	Labor Estimation	
0.00	تكلفة قطع الغيار / (B) Spare Parts Cost	قطع الغيار	
2500.00	التكلفة الإجمالية / (A+B) Total Cost	أجمالي التكلفة	معلومات التقدير
		Final Estimation	
		ملاحظات	
		Comments	

الدفع بواسطة	طريقة الدفع	نسبة المسؤولية (%)
Payment By	Payment Method	Liability (%)
ناصر محييد عبيد	نقاط البيع	50


KINGDOM OF SAUDI ARABIA  
MINISTRY OF INTERIOR

رخصة قيادة  
DRIVING LICENSE

المملكة العربية السعودية  
وزارة الداخلية

نوره بنت ناصر بن محميد العريني

NOARAH NASSER M ALORAINI



النسخة 1	الرقم ١١٠٤٣٨٤٤٩٦
6/11/1998	تاريخ الميلاد ١٤١٩/٠٧/١٧
2/02/2021	تاريخ الإصدار ١٤٤٢/٠٦/٢٠
3/01/2023	تاريخ الانتهاء ١٤٤٤/٠٦/٢٠
RIVATE	النوع خاصة
AUDI	الجنسية سعودية
0 القيود	فئة الم B-G A

11