

Rowad Center for Vehicle Damage Assessment	مركز التقدير - DA Center	تقرير تقدير الأضرار النهائي Final Damage Assessment Report
Dammam	مدينة المركز - Center City	
19/02/2021 09:49:43 AM	تاريخ الطباعة - Print Date	
18/02/2021 09:04:11 AM	تاريخ التقدير - DA Date	
18/02/2021 02:19:39 PM	تاريخ إكمال الحالة - DA Completed Date	
DA180221242	رقم التقرير - DA Report No	
6001084063	رقم الحادث - Accident No	
Maroor	مباشرة الحادث عن طريق - Accident Attended by	
Maroor	الجهة المباشرة للحادث - Sub Case Type	

عدنان باسل حميده	اسم مالك المركبة / Vehicle Owner Name	المالك Owner	معلومات المركبة Vehicle Details	
2121600171	رقم الهوية / ID			
0550482036	رقم الجوال / Mobile No			
فورد	صنع المركبة / Vehicle Manufacturer	بيانات المركبة Vehicle Info		
ايكو سيورت	الموديل / Model			
2015 رمادي	اللون والسنة / Color & Year			
Z L J 8546	رقم اللوحة / Plate No			
MAJHK2BA9FAL43736	رقم الهيكل / Chasis No			
Rowad Center for Vehicle Damage Assessment	التقدير بواسطة / Estimated By	أجور الأيدي العاملة Labor Estimation		معلومات التقدير Assessment Details
3000.00	التكلفة التقديرية / (A) Estimation Cost			
2,285.40	تكلفة قطع الغيار / (B) Spare Parts Cost	قطع الغيار Spare Parts		
5285.40	التكلفة الإجمالية / (A+B) Total Cost	أجمالي التكلفة Final Estimation		
. شامل اصلاح الصدام الامامي		ملاحظات Comments		

الدفع بواسطة Payment By	طريقة الدفع Payment Method	نسبة المسؤولية (%) Liability(%)
عدنان باسل حميده	POS	

Rowad Center for Vehicle Damage Assessment	مركز التقدير - DA Center	تقرير تقدير الأضرار النهائي Final Damage Assessment Report
Dammam	مدينة المركز - Center City	
19/02/2021 09:49:43 AM	تاريخ الطباعة - Print Date	
18/02/2021 09:04:11 AM	تاريخ التقدير - DA Date	
18/02/2021 02:19:39 PM	تاريخ إكمال الحالة - DA Completed Date	
DA180221242	رقم التقرير - DA Report No	
6001084063	رقم الحادث - Accident No	
Maroor	مباشرة الحادث عن طريق - Accident Attended by	
Maroor	الجهة المباشرة للحادث - Sub Case Type	

Spare parts final value القيمة النهائية لقطع الغيار	Discount for total الخصم الإجمالي	Spare parts cost تكلفة قطع الغيار	Spare part dealer تاجر قطع الغيار
2,285.40	35%	3516.00	White Astronomy Co. Ltd.

السعر بعد خصم الاستهلاك Price after deduction of consumption	نسبة الاستهلاك Consumption Ratio	نسبة الخصم Discount	السعر Price	العدد Quantity	القطعة Spare part
1295.00	0%	0%	1295.00	1	باب شنطة FE1907136
445.00	0%	0%	445.00	1	صدام خلفي FE1751573
945.00	0%	0%	945.00	1	ديكور باب شنطة داخلي FE2041294
17.00	0%	0%	17.00	1	عظمة ديكور صدام خلفي يسار FE2120957
129.00	0%	0%	129.00	1	عاكس صدام خلفي يسار FE1832955
685.00	0%	0%	685.00	1	مفصلات باب شنطة عدد 2 FE1808348