

الشركة السعودية للمختبرات الخاصة	مركز التقدير - DA Center	<b>تقرير تقدير الأضرار النهائي</b> <b>Final Damage Assessment Report</b>
الرياض	مدينة المركز - Center City	
23/06/2021 01:18:50 PM	تاريخ الطباعة - Print Date	
19/06/2021 09:53:45 AM	تاريخ التقدير - DA Date	
19/06/2021 12:43:50 PM	تاريخ إكمال الحالة - DA Completed Date	
DA190621457	رقم التقرير - DA Report No	
RD1506211292	رقم الحادث - Accident No	
نجم	مباشرة الحادث عن طريق - Accident Attended by	
	الجهة المباشرة للحادث - Sub Case Type	
1/2	رقم - Pages	


معلومات المركبة		المالك	معلومات التقدير
رميز رضا انصاري	اسم مالك المركبة / Vehicle Owner Name	Owner	
2432029201	رقم الهوية / ID		
0508313851	رقم الجوال / Mobile No		
تويوتا	صنع المركبة / Vehicle Manufacturer	بيانات المركبة Vehicle Info	
انوفافاغن	الموديل / Model		
2012 أبيض	اللون والسنة / Color & Year		
ب ن د 2427	رقم اللوحة / Plate No		
MHFXX43G4C0038169	رقم الهيكل / Chasis No		
الشركة السعودية للمختبرات الخاصة	التقدير بواسطة / Estimated By	أجور الأيدي العاملة Labor Estimation	معلومات التقدير Assessment Details
1700.00	التكلفة التقديرية / (A) Estimation Cost	قطع الغيار Spare Parts	
555.80	تكلفة قطع الغيار / (B) Spare Parts Cost	أجمالي التكلفة Final Estimation	
2255.80	التكلفة الإجمالية / (A+B) Total Cost		
ملاحظات Comments			

الدفع بواسطة Payment By	طريقة الدفع Payment Method	نسبة المسؤولية (%) Liability(%)
الوطنية للتأمين	عن طريق شركة التأمين	100

الشركة السعودية للمختبرات الخاصه	مركز التقدير - DA Center	<b>تقرير تقدير الأضرار النهائي</b> <b>Final Damage Assessment Report</b>
الرياض	مدينة المركز - Center City	
23/06/2021 01:18:50 PM	تاريخ الطباعة - Print Date	
19/06/2021 09:53:45 AM	تاريخ التقدير - DA Date	
19/06/2021 12:43:50 PM	تاريخ إكمال الحالة - DA Completed Date	
DA190621457	رقم التقرير - DA Report No	
RD1506211292	رقم الحادث - Accident No	
نجم	مباشرة الحادث عن طريق - Accident Attended by	
	الجهة المباشرة للحادث - Sub Case Type	
2/2	رقم - Pages	

Spare parts final value القيمة النهائية لقطع الغيار	Discount for total الخصم الإجمالي	Spare parts cost تكلفة قطع الغيار	Spare part dealer تاجر قطع الغيار
555.80	30%	690.43	شركة أبتكار للتجارة والتسويق شركة شخص واحد

السعر بعد خصم الاستهلاك Price after deduction of consumption	نسبة الاستهلاك Consumption Ratio	نسبة الخصم Discount	السعر Price	العدد Quantity	القطعة Spare part
794.00	0%	0%	794.00	1	شبكة أمامي 531110K530







15 Jun 2021 19:29



15 Jun 2021 19:29





Case Number:

S.N: 1454855

Statement Form: تقرير

تاريخ الحادث

Name

ID Number

Driver's name at the time of the accident

Was it reported at the time of the accident?

Legal Capacity

Any old damages?

Do you have injuries?

Locate the damaged area on the scene

Location of the accident

تاريخ الحادث

محمد بن عبد الله


00702047000

محمد بن عبد الله

0549043224

لا يوجد

لا يوجد



تاريخ الحادث: 15/06/2021  
موقع الحادث: شارع الملك سعود  
الجهة المتجهة إليها: الرياض  
الجهة المتجهة منها: الرياض  
الوقت: 14:30  
الطقس: مشمس  
السرعة: 40 كم/ساعة  
الظروف: جيدة

I hereby declare that all the information given above is true and complete and I undertake the responsibility if proven otherwise.  
Date: \_\_\_\_\_  
Signature: \_\_\_\_\_



15 Jun 2021 1930











15 Jun 2021 1930






15 Jun 2021 1930



15 Jun 2021 1930



15 Jun 2021 1930



KINGDOM OF SAUDI ARABIA  
MINISTRY OF INTERIOR

رخصة سائقة  
DRIVING LICENSE

المملكة العربية السعودية  
وزارة الداخلية



مصطفى احمد حسني متولي

MOUSTAFA AHMED HOSNY METWALLY

No. 2265249322

الرقم ٢٢٦٥٢٤٩٣٢٢

Exp 20/03/2019

تاريخ الانتهاء ١٤٤٠/٠٧/١٣

DOB 23/01/1977

تاريخ الميلاد ١٣٩٧/٠٢/٠٤

النوع: بدون قيود

اللون: خاصة

الفئة: A+



15 Jun 2021 1932

KINGDOM OF SAUDI ARABIA  
MINISTRY OF INTERIOR

رخصة سيار  
VEHICLES REGISTRATION

شركة فرينته السعودية للتريه

المملكة العربية السعودية  
وزارة الداخلية

المالك

المستخدم

هوية المالك

رقم البينك

رقم الترخية

نوع التسجيل خصوصي

هوية المستخدم  
700050049

6412 H Z D

3 5 2 1 4

طراز المركبة باجورو 4 باب

حمولة المركبة 7

سنة التصع 2020

مشاركة

بقتوبيش

472

وزن المركبة

اللون

الرقم التسلسلي

481101810



15 Jun 2021 1932

1

رقم الحادث: RD1506211292

رقم اللوحة	د م هـ 6412
اسم المالك	Freyssinet Saudi Arabia Co. Ltd.
شركة التأمين	الوطنية للتأمين
التصنيف	تأمين شامل
الموديل	Mitsubishi
تاريخ الصنع	2020
تاريخ الفاعلية	01/05/2021
تاريخ الانتهاء	30/04/2022
رقم الوثيقة	P-01-2021-4-411-036190
رقم الهيكل	JE4MR52N3LJ717395
الرقم 1935	481101810
15 Jun 2021	

.

15 Jun 2021 1942



Case Number:

S/N: 1454853

Statement Form: اقرار بالحادثة

الرقم التسلسلي

Name: RAMEEL RAZA ANSARI

الاسم

ID Number: 2432029201

رقم الهوية

Driver's name at the time of the accident: RAMEEL RAZA ANSARI

اسم السائق وقت الحادث

Was it reported at the time of the accident?  Yes  No

هل تم الإبلاغ عن الحادث وقت وقوعه؟

Legal Capacity:  Witness  Participant  Motor Number

القدرة القانونية

Any other damage:  Yes  No Please mention:  Driver's Side  Right Side  Left Side  Front  Rear  Other



هل يوجد أي ضرر آخر؟

Do you have injuries:  Yes  No

هل لديك إصابات؟

Locate the damaged area:  Front  Rear  Side  Other

موقع التلف



The vehicle in the front took a reverse and hit my vehicle (PNS-2929) when I parked behind the vehicle (HZD-6412).

Old damage:  New damage:

Sketch of the accident:

أذكر

I hereby declare that all the information given above is true and complete and undertake the responsibility if proven otherwise.

أقر بذلك وأتخذ المسؤولية في حال ثبت خلاف ذلك.

Date: 15th June 2021

Signature: Rameel

التوقيع





15 Jun 2021 1930



15 Jun 2021 1930



15 Jun 2021 1930



15 Jun 2021 1930



15 Jun 2021 1931






15 Jun 2021 19:31




15 Jun 2021 1931



15 Jun 2021 19:31



2



15 Jun 2021 1938

KINGDOM OF SAUDI ARABIA  
MINISTRY OF INTERIOR

رخصة سائق  
DRIVING LICENSE

المملكة العربية السعودية  
وزارة الداخلية



No. 2432029201  
DOB 14/12/1984  
Exp 07/03/2022  
فصيلة الدم O+  
النوع بدون قيود

راميز رضا انصاري

RAMEEZ RAZA ANSARI

الرقم ٢٤٣٢٠٢٩٢٠١

تاريخ الميلاد ١٤٠٥/٠٣/٢٢


تاريخ الانتهاء ١٤٤٣/٠٨/٠٤

تاريخ الاصدار ١٤٢٨/٠٨/٠٤

السنة خاصة

النوع الهند

KINGDOM OF SAUDI ARABIA



15 Jun 2021 1932

KINGDOM OF SAUDI ARABIA  
MINISTRY OF INTERIOR

رخصة سيار

VEHICLES REGISTRATION

المملكة العربية السعودية

وزارة الداخلية

RAMEEZ RAZA ANSARI

المستخدم

هوية المستخدم ٢٤٣٢٠٢٩٢٠١

هوية المالك

MHFXX43G4C0038169

رقم الهيكل

٢٤٢٧ د ن ب

رقم الترخيص

2427 D N B

نوع التسجيل خاص


مشاركة المركبة تويوتا

طراز المركبة النورفا فاغن

وزن المركبة ١٥٦٠

سنة التصنيع ٢٠١٢

اللون ابيض



الرقم التسلسلي

15 Jun 2021 1932



2

نجم  
najm

# No Insurance

لا يوجد تأمين

15 Jun 2021 1932

-



15/06/2021 15/06/2021 نسخة رقم - 1	تاريخ الإصدار / Version Date	تقرير تحديده المسؤولية Liability Determination Report
RD1506211292	رقم الحالة / Case Number	التقرير النهائي Final Report
15/06/2021 19:07:06	وقت الحادث / Accident Time	جهة التحويل سحبت لنجم
الرياض   قرطبة, 65 الرياض	مكان الحادث Accident Location	
24.806456, 46.7461941	أحداثيات الحادث / Coordinate	

معلومات السائق Driver Info.	الطرف (1) Party (1)	الطرف (2) Party (2)
الاسم / Name	مصطفى احمد حسنى متولى	ريمز رضا الصاري ا
الجنسية / Nationality	مصري	هندي
العمر / Age	23/01/1977   45	14/12/1984   37
رقم الاتصال / Mobile No.	0549043227	0508313851
رقم الهوية / ID Number	2265249322	2432029201
نوع الرخصة / License Type	رخصة خاصة	رخصة خاصة
تاريخ انتهاء الرخصة / Expiry Date	20/03/2019	07/03/2022
تاريخ إضافة الرخصة / Upload Date	15/06/2021	15/06/2021

معلومات المركبة Veh. Info.	اسم المالك / Owner Name	شركة ترينسيه السعودية العربية
طراز المركبة / Make/Model	مشويشي / باجيري 4 باب	تويوتا / التوتاقن
سنة ولون / year & color	ابيض / 2020	ابيض / 2012
رقم اللوحة / Plate No	د م هـ 6412 / خصوصي	ب ن د 2427 / خصوصي

التأمين Ins. Info.	اسم الشركة / Company Name	الوطنية للتأمين	شركة الراجحي للتأمين التعاوني
رقم الوثيقة / Policy No.	P-01-2021-4-411-036190	P0517-KFL-INWS-475255/R3	
تاريخ الانتهاء / Expiry Date	30/04/2022	19/07/2021	
تاريخ البداية / Start Date	01/05/2021	20/05/2020	
نوع التأمين / Insurance type	شامل	تأمين مسؤولية ضد الغير - مركبة	

معلومات الحادث Accident Info	عدد اطراف الحادث : 2   عدد الاصابات : 0   عدد الوفيات : 0
سبب الحادث / Cause of Acc.	رجوع للظف, go back
الاقطعة المخالفة / Laws Violated	
نسبة المسؤولية / LD%	100%
جهة الصدمة / Damage Area	المؤخرة, Rear
الممتلكات / Properties	المقدمة, front
احتمالية حق الرجوع / Recovery	نعم/Yes
Recover Reason / سبب احتمالية حق الرجوع	انتهاء الرخصة

معلومات المحقق Surveyor Info	رقم المحقق / Surveyor ID	3192
وصف الحادث / Accident Description	معاينة الرجوع للظف	بعد المعاينة والإطلاع والاستماع لأقوال الطرفين تبين لي ان كلا الطرفين كاتا على شارع (رايه) بتجاه (العرب) ولرجوع الطرف الاول للخلف حتم التصادم بين الطرفين ونتج عن ذلك اضرار مادية بالمركبات الطرف الاول (المؤخره) والطرف الثاني (المقدمه) وبذلك تكون نسبة الادانه على الطرف الاول بنسبة 100% لرجوعه للخلف ..... بموجب المادة 50/2/13 من نظام المرور السعودي
نجم العمليات Operations		

Via Najm Information System.

CR. 1010229751