





مركز التقدير - DA Center	مؤسسة يوسف احمد المالكي للتقييم
مدينة المركز - Center City	الرياض
تاريخ الطباعة - Print Date	12/07/2021 02:14:09 PM
تاريخ التقدير - DA Date	11/07/2021 06:56:15 PM
تاريخ إكمال الحالة - DA Completed Date	11/07/2021 11:30:20 PM
رقم التقرير - DA Report No	DA1107214042
رقم الحادث - Accident No	RD110721828
مباشرة الحادث عن طريق - Accident Attended by	نجم
الجهة المباشرة للحادث - Sub Case Type	
رقم - Pages	1/2

تقرير تقدير الأضرار النهائي  
Final Damage  
Assessment Report

اسم مالك المركبة / Vehicle Owner Name	سلطان ناصر عبدالله	المالك Owner	معلومات المركبة Vehicle Details	
رقم الهوية / ID	1022521668			
رقم الجوال / Mobile No	0505488165			
صنع المركبة / Vehicle Manufacturer	تويوتا	بيانات المركبة Vehicle Info		
الموديل / Model	انوفافاغن			
اللون والسنة / Color & Year	2018 فضي			
رقم اللوحة / Plate No	د ص هـ 8129			
رقم الهيكل / Chasis No	MHFCX8EM5J0112124			
التقدير بواسطة / Estimated By	مؤسسة يوسف احمد المالكي للتقييم	أجور الأيدي العاملة Labor Estimation		معلومات التقدير Assessment Details
(A) Estimation Cost / التكلفة التقديرية	2500.00			
(B) Spare Parts Cost / تكلفة قطع الغيار	3,548.00			
(A+B) Total Cost / التكلفة الإجمالية	6048.00	أجمالي التكلفة Final Estimation		
			ملاحظات Comments	

الدفع بواسطة Payment By	طريقة الدفع Payment Method	نسبة المسؤولية (%) Liability(%)
الوطنية للتأمين	عن طريق شركة التأمين	100



مركز التقدير - DA Center	مؤسسة يوسف احمد المالكي للتقييم
مدينة المركز - Center City	الرياض
تاريخ الطباعة - Print Date	12/07/2021 02:14:09 PM
تاريخ التقدير - DA Date	11/07/2021 06:56:15 PM
تاريخ إكمال الحالة - DA Completed Date	11/07/2021 11:30:20 PM
رقم التقرير - DA Report No	DA1107214042
رقم الحادث - Accident No	RD110721828
مباشرة الحادث عن طريق - Accident Attended by	نجم
الجهة المباشرة للحادث - Sub Case Type	
رقم - Pages	2/2

**تقرير تقدير الأضرار النهائي**  
**Final Damage Assessment Report**

Spare parts final value القيمة النهائية لقطع الغيار	Discount for total الخصم الإجمالي	Spare parts cost تكلفة قطع الغيار	Spare part dealer تاجر قطع الغيار
3,548.00	20%	3856.52	مؤسسة دار اديم التجارية

السعر بعد خصم الاستهلاك Price after deduction of consumption	نسبة الاستهلاك Consumption Ratio	نسبة الخصم Discount	السعر Price	العدد Quantity	القطعة Spare part
686.00	0%	0%	686.00	1	صدام خلفي 52159
336.00	0%	0%	336.00	1	عظمه صدام خلفي يمين 52575
324.00	0%	0%	324.00	1	عظمه صدام خلفي يسار 52576
592.00	0%	0%	592.00	1	حساس صدام خلفي عدد واحد 89341
2497.00	0%	0%	2497.00	1	باب شنته خلفي 67005



11 Jul 2021 1715

تقرير تحديد المسؤولية  
Liability Determination Report

التقرير النهائي  
Final Report

جهة التحويل  
سحبت لنجم

11/07/2021	تاريخ الإصدار / Version Date
RD110721828	رقم الحالة / Case Number
11/07/2021 16:46:40	وقت الحادث / Accident Time
الرياض   السفارات، الملك خالد==بتجاه طريق مكة يمين حي السفارات == تويوتا 2	مكان الحادث / Accident Location
24.6781589, 46.6393831	أحداثيات الحادث / Coordinate

معلومات السائق / Driver Info.	الطرف (1) Party (1)	الطرف (2) Party (2)
Name / الاسم	هاني جفين العتيبي	ويويك شاندا شاندلا
Nationality / الجنسية	سعودي	هندي
Age / العمر	27   12/03/1995	27   22/02/1995
Mobile No. / رقم الاتصال	0000000000	0505488165
ID Number / رقم الهوية	1115077594	2462196433
License Type / نوع الرخصة	رخصة خاصة	رخصة خاصة
Expiry Date / تاريخ إنتهاء الرخصة	16/02/1441	06/06/1444
Upload Date / تاريخ إضافة الرخصة	11/07/2021	11/07/2021

معلومات المركبة / Veh. Info.	المالك / Owner Name	الملك الاطفي التجاري
Make/Model / طراز المركبة	تويوتا / كاسري	تويوتا / الوفاش
year & color / سنة ولون	2018 / فضي	2018 / فضي
Plate No / رقم اللوحة	د س ب 7107 / خصوصي	د ص هـ 8129 / خصوصي

التأمين / Ins. Info.	اسم الشركة / Company Name	الوطنية للتأمين	التعاونية للتأمين
Policy No. / رقم الوثيقة	P-01-2018-4-411-000792/R3	18498171	
Expiry Date / تاريخ الانتهاء	31/03/2022	19/03/2022	
Start Date / تاريخ البداية	01/04/2021	20/03/2021	
Insurance type / نوع التأمين	شامل	شامل	

معلومات الحادث / Accident Info	عدد اطراف الحادث : 2   عدد الاصابات : 0   عدد الوفيات : 0
Cause of Acc. / سبب الحادث	عدم ترك مسافة كافية no sufficient distance, كفاية
Laws Violated / الأخطاء المخالفة	
LD% / نسبة المسؤولية	100%
Damage Area / جهة الصدمة	المقدمة front
Properties / الممتلكات	
Recovery / احتمالية حق الرجوع	نعم/Yes
Recover Reason / سبب احتمالية حق الرجوع	انتهاء الرخصة

معلومات المحقق / Surveyor Info	رقم المحقق / Surveyor ID
3475	
Accident Description / وصف الحادث	
<p>بعد المعاينة والإطلاع والاستماع لأقوال الطرفين تبين لي بأن كلا الطرفين كانا يسيران بطريق مكة باتجاه الغرب بالمسار الاوسط وبسبب عدم ترك مسافة كافية من الطرف الاول حتم التصادم بين المركبتين ونتج عن ذلك اضرار مادية لكلا المركبتين مركبة الطرف الاول المقدمة ومركبة الطرف الثاني المؤخرة وبذلك تقع كامل النسبة على الطرف الاول 100% عدم ترك مسافة كافية اعتمادا على المادة رقم ١/٣٧/١٥٠</p>	
 <p>العمليات Operations</p>	



طريق مكة باتجاه الغرب



٢٠



١٠



بعد التصادم

المالك	البنك الاهلي التجاري
المستخدم	هاني جفين شنيف الشيباني العتيبي
هوية المالك	٧٠٠٠٠٢٥٨٨٧
هوية المستخدم	١١١٥٠٧٧٥٩٤
رقم الهيكل	JTNB19HK8J3057736
رقم اللوحة	٧١٠٧ د س ب
نوع التسجيل	7107 B S D
ماركة	تويوتا
وزن المركبة	١٤٨٥
اللون	فضي
سنة الصنع	٢٠١٨
طراز المركبة	كليري
حمولة المركبة	٥

٥٣٧٨٧٥٦١٠



الرقم التسلسلي

رقم اللوحة	د س ب 7107
اسم المالك	National Commercial Bank (Auto Lease)
شركة التأمين	الوطنية للتأمين
التصنيف	تأمين شامل
الموديل	Toyota
تاريخ الصنع	2018
تاريخ الفاعلية	01/04/2021
تاريخ الانتهاء	31/03/2022
رقم الوثيقة	P-01-2018-4-411-000792/R3
رقم الهيكل	JTNB19HK8J3057736
الرقم التسلسلي	537875610
هوية المالك	7000025887



11 Jul 2021 1714

8129 HXD  
دعمه ٨١٢٩  
KSA

27

11 Jul 2021 1714