

مركز باركود لتقدير اضرار المركبات	مركز التقدير - DA Center	تقرير تقدير الأضرار النهائي Final Damage Assessment Report
الرياض	مدينة المركز - Center City	
16/01/2022 02:21:58 PM	تاريخ الطباعة - Print Date	
08/12/2021 09:59:05 AM	تاريخ التقدير - DA Date	
08/12/2021 11:32:10 AM	تاريخ إكمال الحالة - DA Completed Date	
DA081221860	رقم التقرير - DA Report No	
RD0712211811	رقم الحادث - Accident No	
نجم	مباشرة الحادث عن طريق - Accident Attended by	
	الجهة المباشرة للحادث - Sub Case Type	
1/2	رقم - Pages	

اسم مالك المركبة / Vehicle Owner Name		المالك Owner	معلومات المركبة Vehicle Details
اسعد باني هياف	رقم الهوية / ID		
	رقم الجوال / Mobile No	0503414046	
تويوتا	صنع المركبة / Vehicle Manufacturer		بيانات المركبة Vehicle Info
آخر	الموديل / Model		
2016 أبيض	اللون والسنة / Color & Year		
ح هـ 4114	رقم اللوحة / Plate No		
JTMHY05J8G5023195	رقم الهيكل / Chasis No		
شركة الرياض المتخصصة وشركاه لتقييم أضرار حوادث المركبات	التقدير بواسطة / Estimated By	أجور الأيدي العاملة Labor Estimation	معلومات التقدير Assessment Details
2500.00	التكلفة التقديرية / (A) Estimation Cost	قطع الغيار Spare Parts	
7,783.20	تكلفة قطع الغيار / (B) Spare Parts Cost	أجمالي التكلفة Final Estimation	
10283.20	التكلفة الإجمالية / (A+B) Total Cost		
		ملاحظات Comments	

الدفع بواسطة Payment By	طريقة الدفع Payment Method	نسبة المسؤولية (%) Liability(%)
الوطنية للتأمين	عن طريق شركة التأمين	100


مركز باركود لتقدير اضرار المركبات	DA Center - مركز التقدير	تقرير تقدير الأضرار النهائي Final Damage Assessment Report
الرياض	Center City - مدينة المركز	
16/01/2022 02:21:58 PM	Print Date - تاريخ الطباعة	
08/12/2021 09:59:05 AM	DA Date - تاريخ التقدير	
08/12/2021 11:32:10 AM	DA Completed Date - تاريخ إكمال الحالة	
DA081221860	DA Report No - رقم التقرير	
RD0712211811	Accident No - رقم الحادث	
نجم	Accident Attended by - مياشرة الحادث عن طريق	
	Sub Case Type - الجهة المباشرة للحادث	
2/2	Pages - رقم	

القيمة النهائية لقطع الغيار بعد الخصم الإجمالي Parts Final Value After Overall Discount %	نسبة الخصم على الإجمالي Overall Discount	التكلفة الإجمالية Total cost	مورد قطع الغيار Spare part dealer
7,783.20	0%	9729.00	شركة مجموعة منيف النهدي التجارية

الأجمالي بعد الخصم والاستهلاك Total After Discount & Consumption	نسبة الاستهلاك Consumption%	نسبة الخصم Discount %	الإجمالي Total	سعر الوحدة Unit price	العدد Quantity	قطع الغيار Spare part
965.60	0%	20%	1207.00	1207.00	1	ريله صدام خلفي 52159-6A927
2573.60	0%	20%	3217.00	3217.00	1	لحيه صدام خلفي PZ322-60047-A1
1046.40	0%	20%	1308.00	1308.00	1	إسطب ركن خلفي إيمين 81551-60B70
280.80	0%	20%	351.00	351.00	1	عاكس صدام خلفي إيمين 81480-60080
585.60	0%	20%	732.00	732.00	1	دعامة صدام خلفي فوق 52162-60040
515.20	0%	20%	644.00	644.00	1	حساس صدام خلفي عدد واحد 89341-60050-A1
1666.40	0%	20%	2083.00	2083.00	1	جرم غطاء شنتطه خلفي سفلي 65061-60350
149.60	0%	20%	187.00	187.00	1	قاعده صدام خلفي إيمين 52155-60070



↑ شارع أحمد بن خطاب باتجاه الجنوب



الطرف الأول لم يترك مسافه كافيه

07 Dec 2021 2004

KINGDOM OF SAUDI ARABIA
MINISTRY OF INTERIOR

رخصة سير
VEHICLES REGISTRATION

المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية

المالك مفوز شارع عوض المطيري

المستخدم

هوية المستخدم

١٠٣٤٨٥٦٠٢٩

هوية المالك

6T1BF9FK5GX621790

رقم الهيكل

٦٢١٤

ح ه ر

رقم اللوحة

نوع التسجيل خصوصي

6214

3 R H

طراز المركبة كامري

مركبة المركبة تويوتا

حمولة المركبة ٥

وزن المركبة ٩٩٥

سنة الانع ٢٠١٦

اللون ابيض

تاريخ الإنتهاء ١٤٤٠/٠٤/٣٠

٨١٢٣٦٠٥١٠

ING



الرقم التسلسلي



سكوت
4114 HHJ

v8 57

LAND CRUISER

07 Dec 2021 1958



07 Dec 2021 1958



٤١١٤
٤١١٤ HHJ

07 Dec 2021 1958

KINGDOM OF SAUDI ARABIA
MINISTRY OF INTERIOR

رخصة سيطرة
DRIVING LICENSE

المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية

مفوز بن شارع بن عوض المطيري

MAFWZ SHARA A ALMUTAIRI



No. 1034856029 الرقم ١٠٣٤٨٥٦٠٢٩

DOB 09/05/1980 تاريخ الميلاد ١٤٠٠/٠٦/٢٤

Exp 13/11/2018 تاريخ الإنتهاء ١٤٤٠/٠٣/٠٥

AB+ فصيلة الدم تاريخ الاصدار ١٤٢٠/٠٣/٠٥

النوع خاصة القيادة بدون قيود

الجنسية سعودي





07 Dec 2021 1958



07 Dec 2021 1959



2021-12-07

19:59:43

KINGDOM OF SAUDI ARABIA
MINISTRY OF INTERIOR

رخصة سير
VEHICLES REGISTRATION

المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية

X

الملك سعود بن بلي بن هيف ال محمد السبيعي

المستخدم

هوية المستخدم ١٠٦٧٤٥٣١١٦ هوية الملك

رقم الهيكل JTMHY05J8G5023195

رقم اللوحة ح د د ٤١١٤

4114 H H J

نوع التسجيل خاص

طراز المركبة فني اكس ار

ماركة المركبة تويوتا

حمولة المركبة ٨

وزن المركبة ٢٣٠٠

سنة الصنع ٢٠١٦

اللون ابيض

٢٧٢٨٤٢٥١٠

رقم التتالي



07 Dec 2021 2001



2

نجم
najm

No Insurance

لا يوجد تأمين

Case Number:

Statement Form: نموذج إيصال

رقم الحادث:

S/N: 3898577

الرقم التسلسلي:

Name:

الاسم: حيا سينا لستيا

ID Number:

رقم الهوية: ١٠١٢٦٠٤٤٩٩١٣

Driver's name at the time of the accident:

اسم السائق وقت وقوع الحادث: حيا سينا لستيا

Was it reported at the time of the accident: Yes/No Please mention:

هل تم الإبلاغ وقت وقوع الحادث: نعم لا يرجى ذكرها

Legal Capacity: Witness/ شاهد Party/ طرف Mobile Number:

الجنس: شاهد طرف رقم الهاتف: ٠٥١٤٤١٤٠٤٦

Any old damages: Yes/No Please mention:

هل يوجد أضرار قديمة للحادث: نعم لا يرجى ذكرها



Do you have injuries: Yes/No

هل لديك إصابات أو أذى من الحادث: نعم لا

Locate the damage: احدد موقع الضرر:

Draw the Scenario: الرسم التقني للحادث

Accident Scenario: وصف الحادث:



يحدد موقع الضرر:

ضرر قديم ضرر جديد

Sketch of the accident:

Old damage New damage

الطريقين صوّتوا
و صوّتوا صناديق الكائن
حيا سينا لستيا
حيا سينا لستيا

Declare:

I hereby declare that all the information given above is true and accurate and I undertake the responsibility if proven otherwise.

أنا ألتزم بالتصريحات المذكورة أعلاه وأتخذها مسؤولة على المسوقين

أذا ثبت خلاف ذلك

التراجع

Samay

6214	7112
RHJ	جاء
K S A	

GL

07 Dec 2021 1959

The image shows the rear bumper of a white vehicle, likely a Land Cruiser. The bumper is white with a black plastic trim piece in the center that has the words "LAND CRUISER" printed on it in white capital letters. There is a significant amount of damage to the white paint on the right side of the bumper, where the paint is cracked and peeling away, revealing a darker material underneath. The vehicle is parked on a dark, textured surface, possibly asphalt or gravel. A red taillight is visible on the far left edge of the frame.

LAND CRUISER

07 Dec 2021 1958

تقرير تحديد المسؤولية
Liability Determination Report
التقرير النهائي
Final Report
جهة التحويل
سحبت لنجم

07/12/2021	تاريخ الإصدار / Version Date
RD0712211811	رقم الحالة / Case Number
07/12/2021 19:45:46	وقت الحادث / Accident Time
الرياض طويق, أحمد بن الخطاب, الرياض	مكان الحادث Accident Location
24.5603414, 46.5553955	أحداثيات الحادث / Coordinate

الطرف (2) Party (2)	الطرف (1) Party (1)	الاسم / Name
حزام سيار سعد	مفوز شارع عوض	الجنسية / Nationality
سعودي	سعودي	العمر / Age
48 21/07/1974	42 10/05/1980	رقم الاتصال / Mobile No.
0503414046	0561313822	رقم الهوية / ID Number
1036042313	1034856029	نوع الرخصة / License Type
رخصة خاصة	رخصة خاصة	تاريخ انتهاء الرخصة / Expiry Date
20/02/1443	05/03/1441	تاريخ إضافة الرخصة / Upload Date
07/12/2021	07/12/2021	

اسم المالك / Owner Name	طراز المركبة / Make/Model	سنة ولون / year & color	رقم اللوحة / Plate No
مفوز شارع عوض	تويوتا / كامري	أبيض / 2016	ح د ر 6214 / خصوصي
سعود ياني هياق	تويوتا / جي اكس ار	أبيض / 2016	ح د ه 4114 / خصوصي

اسم الشركة / Company Name	رقم الوثيقة / Policy No.	تاريخ الانتهاء / Expiry Date	تاريخ البداية / Start Date	نوع التأمين / Insurance type
الوطنية للتأمين	P-01-2021-4-416-065576	22/09/2022	23/09/2021	تأمين مسؤولية ضد الغير - مركبة

عدد اطراف الحادث : 2 عدد الاصابات : 0 عدد الوفيات : 0	سبب الحادث / Cause of Acc.	الأنظمة المخالفة / Laws Violated	نسبة المسؤولية / LD%	جهة الصدمة / Damage Area	المتلكات / Properties	احتمالية حق الرجوع / Recovery	سبب احتمالية حق الرجوع / Recover Reason
	عدم ترك مسافة كافية no sufficient distance, كافية		100%	المقدمة front		نعم/Yes	انتهاء الرخصة
			0%	المؤخرة Rear			

رقم المحقق / Surveyor ID	وصف الحادث / Accident Description
4442	بعد المعاينة والاطلاع والاستماع الى اقوال الاطراف تبين لي ان كلا الطرفين يسيرون على شارع أحمد بن خطاب باتجاه الجنوب في المسار الاوسط ولعدم ترك مسافة كافية من قبل الطرف الأول حتم التصادم مع الطرف الثاني ونتج عن ذلك اضرار مادية للطرف الأول المقدمة والطرف الثاني المؤخرة وبذلك يتحمل الطرف الأول كامل النسبة 100% استنادا للمادة رقم 50/1/37 من نظام المرور





07 Dec 2021 1958