

Technical car company for car services	مركز التقدير - DA Center	تقرير تقدير الأضرار النهائي Final Damage Assessment Report
Riyadh	مدينة المركز - Center City	
31/05/2021 07:24:05 PM	تاريخ الطباعة - Print Date	
26/05/2021 02:17:24 PM	تاريخ التقدير - DA Date	
27/05/2021 11:23:43 AM	تاريخ إكمال الحالة - DA Completed Date	
DA2605212359	رقم التقرير - DA Report No	
RD250521156	رقم الحادث - Accident No	
Najm	مباشرة الحادث عن طريق - Accident Attended by	
	الجهة المباشرة للحادث - Sub Case Type	
1/2	رقم - Pages	


معلومات المركبة		المالك	معلومات التقدير
عبدالله جواد يوسف	اسم مالك المركبة / Vehicle Owner Name	Owner	
1024583062	رقم الهوية / ID		
0504844812	رقم الجوال / Mobile No		
MERCEDES	صنع المركبة / Vehicle Manufacturer	بيانات المركبة Vehicle Info	
صالون	الموديل / Model		
Black 2019	اللون والسنة / Color & Year		
J E D 5827	رقم اللوحة / Plate No		
WDCDF5GE7KB232224	رقم الهيكل / Chasis No		
Technical car company for car services	التقدير بواسطة / Estimated By	أجور الأيدي العاملة Labor Estimation	معلومات التقدير
1200.00	التكلفة التقديرية / (A) Estimation Cost	قطع الغيار Spare Parts	
657.60	تكلفة قطع الغيار / (B) Spare Parts Cost	أجمالي التكلفة Final Estimation	
1857.60	التكلفة الإجمالية / (A+B) Total Cost		
تم تعويض مسبقا عن صدام خلفي لم يتم الاستبدال اکتفي الأصلح		ملاحظات Comments	

الدفع بواسطة Payment By	طريقة الدفع Payment Method	نسبة المسؤولية (%) Liability(%)
Wataniya Insurance Company	By Insurance Company	100

Technical car company for car services	DA Center - مركز التقدير	تقرير تقدير الأضرار النهائي Final Damage Assessment Report
Riyadh	Center City - مدينة المركز	
31/05/2021 07:24:05 PM	Print Date - تاريخ الطباعة	
26/05/2021 02:17:24 PM	DA Date - تاريخ التقدير	
27/05/2021 11:23:43 AM	DA Completed Date - تاريخ إكمال الحالة	
DA2605212359	DA Report No - رقم التقرير	
RD250521156	Accident No - رقم الحادث	
Najm	Accident Attended by - مباشرة الحادث عن طريق	
	Sub Case Type - الجهة المباشرة للحادث	
2/2	Pages - رقم	

Spare parts final value القيمة النهائية لقطع الغيار	Discount for total الخصم الإجمالي	Spare parts cost تكلفة قطع الغيار	Spare part dealer تاجر قطع الغيار
657.60	20%	714.78	White Astronomy Co. Ltd.


السعر بعد خصم الاستهلاك Price after deduction of consumption	نسبة الاستهلاك Consumption Ratio	نسبة الخصم Discount	السعر Price	العدد Quantity	القطعة Spare part
453.00	0%	0%	453.00	1	عظمة صدام خلفي يسار 3Y88912
369.00	0%	0%	369.00	1	عاكس صدام خلفي يسار 3Y90441



25 May 2021 0809



25 May 2021 0809




25 May 2021 0810



شارع صلاح الدين

↓
الشمال



الجنوب





2691 MSD
KAZAKHSTAN
KAZAKHSTAN



25 May 2021 0814



25 May 2021 0813



25 May 2021 0813



25 May 2021 0813



25 May 2021 0813



25 May 2021 0813



25 May 2021 0813




25 May 2021 0814



25 May 2021 0814



25 May 2021 0814



Form:

99

نجم
hajm

KINGDOM OF SAUDI ARABIA
MINISTRY OF INTERIOR

رخصة سيار
VEHICLES REGISTRATION

المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية
قطر مشعل بن احمد بن

المستخدم

هوية المستخدم

١٠٩٠٨٦٥٦٣٣

KNALB4127J5106669

٢٦٩١ ن ن

2691 N S D

نوع التسجيل خاص
طراز المركبة كمينزا
حصول المركبة ٥
سنة الصنع ٢٠١٨

مشاركة المركبة كيا

وزن المركبة ٢١٤٠

اللون اسود

الرقم التسلسلي ٦١٣٨١٦٦١٠



KINGDOM OF SAUDI ARABIA
MINISTRY OF INTERIOR

رخصة سياقة
DRIVING LICENSE

المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية

مشعل بن سعيد بن مشعل الاحمري

MESHAL SAEED MESHAL ALAHMARI

No. 1065176842

١٠٦٥١٧٦٨٤٢

DOB 06/02/1968

١٢٨٧/١١/٠٨

Exp 30/09/2019

١٤٤١/٠٩/٠١

Q+

١٤٢٩/٠٧/٢٠

تصنيف الدم

١٤٢٩/٠٧/٢٠

المجموعة

خامسة

سعودي

الجنسية



25 May 2021 0820

1

رقم الحادث: RD250521156

رقم اللوحة	دس ن 2691
اسم المالك	FAHAD MESHAL ALAHMARI
شركة التأمين	الوطنية للتأمين
التصنيف	تأمين طرف ثالث
الموديل	Kia
تاريخ الصنع	2018
تاريخ الفاعلية	07/12/2020
تاريخ الانتهاء	06/12/2021
رقم الوثيقة	P-01-2020-4-416-049830
رقم الهيكل	KNALB4127J5106669
الرقم	613816610
التاريخ	25 May 2021

GLS 400



٥٨٢٧	٢٤٧	 المملكة العربية KSA SAUDI ARABIA	JED
5827	JED		


25 May 2021 0814




25 May 2021 0814



25 May 2021 0814



25 May 2021 0814



25 May 2021 0814



25 May 2021 0814




25 May 2021 0814



25 May 2021 0814



25 May 2021 0814



رقم اللوحة	د ع ح 5827
اسم المالك	عبدالله ابن جواد بوعلي
شركة التأمين	المتوسط والخليج للتأمين - ميدغلف
التصنيف	تأمين شامل
الموديل	Mercedes-Benz
تاريخ الصنع	2019
تاريخ الفاعلية	16/12/2020
تاريخ الانتهاء	16/12/2021
رقم الوثيقة	IMC/3954195-2020-1
رقم الهيكل	WDCDF5GE7KB232224
الرقم 17/08/2021 25 May 2021	656323710

.

1 - نسخة رقم -	25/05/2021	Version Date / تاريخ الإصدار
RD250521156		Case Number / رقم الحادثة
25/05/2021 08:00:55		Accident Time / وقت الحادث
الرياض الصفاة صلاح الدين الابوي // قبل مستشفى قوى الامن على اليمن // مرسيس // كيا		Accident Location / مكان الحادث
24.6809769, 46.7257718		Coordinate / إحداثيات الحادث

تقرير تحديد المسؤولية Liability Determination Report
التقرير النهائي Final Report
جهة التحميل سحبت لتحميل

معلومات السائق Driver Info.	
الاسم / Name	Party (1) طرف (1)
الجنسية / Nationality	مشعل سعيد مشعل الاحمري سعودي
العمر / Age	54 07/02/1968
رقم الاتصال / Mobile No.	0502272873
رقم الهوية / ID Number	1065176842
نوع الرخصة / License Type	رخصة خاصة
تاريخ انتهاء الرخصة / Expiry Date	01/02/1441
تاريخ بضاعة الرخصة / Upload Date	25/05/2021

معلومات المركبة Veh. Info.	
اسم المالك / Owner Name	ثهد مشعل سعيد الاحمري
نموذج المركبة / Make/Model	كيا / كاتينا
لون و لون / year & color	أسود / 2018
رقم اللوحة / Plate No	د س ن 2691 / شخصي

التأمين Ins. Info.	
اسم الشركة / Company Name	الوطنية للتأمين
رقم الوثيقة / Policy No.	P-01-2020-4-416-049830
تاريخ الانتهاء / Expiry Date	06/12/2021
تاريخ البداية / Start Date	07/12/2020
نوع التأمين / Insurance type	تأمين مسؤولية ضد الغير - مرتبة

معلومات الحادث Accident Info	
عدد أطراف الحادث : 2 عدد الإصابات : 0	عدد طرف الحادث / Cause of Acc.
سبب الحادث / Cause of Acc.	عدم ترك مسافة كافية no sufficient distance, كفاية
القانون المخالف / Laws Violated	100%
نسبة المسؤولية / LD%	0%
جهة الضرر / Damage Area	الخلفية / Rear
السمات / Properties	المضغطة / front
استعادة حتى الرجوع / Recovery	Yes/نعم
سبب استعادة حتى الرجوع / Recover Reason	انتهاء الرخصة

معلومات المحقق Surveyor Info	
رقم المحقق / Surveyor ID	3573
وصف الحادث / Accident Description	بعد المعالجة والإطلاع والاستماع قول الطرفين تبين لي ان كلا الطرفين على شارع صلاح الدين بجهد الجنوب وكلاهما في المسار الأوسط والمخالفة عدم ترك مسافة كافية من قبل الطرف الأول وقع التصادم ونتج عن ذلك استمرار مادية الطرف الأول مقدمة والطرف الثاني مؤخرًا وبعد ذلك يتم إبادة الطرف الأول بنسبة إبادة ١٠٠ % من قبل نظام المرور حسب المادة 24/2/50



CR. 1010229751