



17 Mar 2021 2139



17 Mar 2021 2139



17 Mar 2021 2139



17 Mar 2021 2139

17 Mar 2021 2139



4629	2129
GLJ	حلق
KSA	





3106 UZD
٣١٠٦ ٩٢٥
K A

17 Mar 2021 2140



17 Mar 2021 2139



EXPEDITION



٤٦٢٩	حرق	كس ا
4629	GLJ	KSA

17 Mar 2021 2139



17 Mar 2021 2139



EXPEDITION

17 Mar 2021 2140



EXPEDITION

17 Mar 2021 2140

EXPEDITION

17 Mar 2021 2140



17 Mar 2021 2140



17 Mar 2021 2140



17 Mar 2021 2140



17 Mar 2021 2140



17 Mar 2021 2140



٣١٠٦	٥٢٥	KSA
3106	UZD	

17 Mar 2021 2140



17 Mar 2021 2140



۳۱۰۶ ۹۲۵
3106 UZD

17 Mar 2021 2140



17 Mar 2021 2140



17 Mar 2021 2141



17 Mar 2021 2141



17 Mar 2021 2141



17 Mar 2021 2141




17 Mar 2021 2141




17 Mar 2021 2141



17 Mar 2021 2141





KINGDOM OF SAUDI ARABIA
MINISTRY OF INTERIOR

رخصة قيادة
DRIVING LICENSE

المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية

ابوبكر ازهرى الصافى حبيب الله

ABUBAKAR AZHARI ELSAFI HABIBALLA



VER 1 النسخة ٢٤٨٥٠٣٣١٣٤ الرقم

DOB 16/08/1996 ١٤١٧/٠٤/٠٢ تاريخ الميلاد

ISS 14/12/2020 ١٤٤٢/٠٤/٢٩ تاريخ الإصدار

EXP 21/10/2025 ١٤٤٧/٠٤/٢٩ تاريخ الانتهاء

CAT PRIVATE النوع خاصة

NAL SUDAN الجنسية السودان

2485033134



RESTR 0 الفيوز

B-G A- فصيلة الدم

الهوية الوطنية
نسخة ١



المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية

مبارك بن منصور بن مبارك جيلاني العنزي

ALENEZI, MUBARAK MANSSOUR M



No: 1133345643 الرقم : ١١٣٣٣٤٥٦٤٣
DOB: 27/03/2006 تاريخ الميلاد : ١٤٢٧/٠٣/٢٧
DOE: 23/07/2025 تاريخ الانتهاء : ١٤٤٧/٠١/٢٨



1133345643

مكان الميلاد : الرياض

KINGDOM OF SAUDI ARABIA
MINISTRY OF INTERIOR

رخصة سير
VEHICLES REGISTRATION

المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية
الملك
بنك البلاد

المستخدم عبدالله سعد بن فهد الحقباني

هوية الملك ٧٠٠١٤٧٣١٠٢ هوية المستخدم ١٠٩٩٣٦٠١٨٠

رقم الهيكل MHKEF8BF6LK015511

رقم التوحة ٣١٠٦ د م و

نوع التسجيل خاص 3106 U Z D

طراز المركبة واجن ماركة المركبة تويوتا

حمولة المركبة ٧ وزن المركبة ١٣٠٠

سنة الصنع ٢٠٢٠ اللون فضي

الرقم التسلسلي ١٨٢٦٦٩٧١٠



KINGDOM OF SAUDI ARABIA
MINISTRY OF INTERIOR

رخصة سير
VEHICLES REGISTRATION

المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية
المالك

منصور مبارك عبدالله العنزي

المستخدم

هوية المالك ١٠١١١٥٤١٨٢ هوية المستخدم

رقم الهيكل 1FMJK1G50EEF38502

رقم اللوحة ح ل ق ٤٦٢٩

نوع التسجيل خاص 4629 G L J

ماركة المركبة فورد طراز المركبة اكسبيديشن

وزن المركبة ٢٦٢٥ حمولة المركبة ٧

اللون اخضر سنة الصنع ٢٠١٤

الرقم التسلسلي ٣١٩٨٩٤٤١٠



2

RD1703211428 رقم الحادث

رقم اللوحة

اسم المالك

بنك البلاد

شركة التأمين

شركة ملاذ للتأمين

التصنيف

تأمين شامل

الموديل

Toyota

تاريخ الصنع

2020

تاريخ الفاعلية

01/11/2020

تاريخ الانتهاء

31/10/2021

رقم الوثيقة

4002753

رقم الهيكل

MHKEF8BF6LK015511

الرقم 21491717 17 Mar 2021

182669710

1

رقم الحادث: RD1703211428

رقم اللوحة	حل ق 4629
اسم المالك	MANSSOUR MOBARK ALENEZI
شركة التأمين	الوطنية للتأمين
التصنيف	تأمين طرف ثالث
الموديل	Ford
تاريخ الصنع	2014
تاريخ الفاعلية	09/07/2020
تاريخ الانتهاء	08/07/2021
رقم الوثيقة	P-01-2020-4-416-029042
رقم الهيكل	1FMJK1G50EEF38502
الرقم 55211428	319894410
17 Mar 2021	

Case Number:

SIN: 1022965

Statement Form: نموذج ائتمنة

رقم الحادث:

Name:

ابوبكر ازهري الصافي حبيب الله

ID Number:

الاسم:

٤٤/١٥٠٣٣١٢٤

Driver's name at the time of the accident:

رقم الهوية:

ابوبكر ازهري الصافي

Was it reported at the time of the accident:

Yes No

Please mention:

اسم السائق وقت وقوع الحادث

هل تم الإبلاغ وقت وقوع الحادث:

Legal Capacity:

Witness/ شاهد

Party/ طرف

Please mention:

اسم الـ يرجى ذكره

الحوال:

Any old damages:

Yes/No Please mention:

هل يوجد اضرار قديمة للسيارة

Do you have injuries:

Yes/No

اسم الـ

هل يوجد اضرار جراحات أو تدبيرات طبية



Locate the damage: تحديد موقع الضرر

Draw the Scenario:

الرسم التوضيحي للحادث

Accident Scenario:

وقت الحادث:



اصطدمت ورجع على بالافان
و ٤٤٥٧٥٦٦

تحديد موقع الضرر:

هل اضرار هل اضرار

Sketch of the accident:

Old damage New damage

I declare:

I hereby declare that all the information given above is true and complete, and undertake the responsibility if proven otherwise.

أنا اذيعر ان جميع المعلومات المذكورة اعلاه كاملة وصحيحة وانفسر كامل المسؤولية

ابوبكر ازهري الصافي

Date:

١٣/١٧/٢٠٢١

بإنيت طابك ذلك

Signature:

ابوبكر



مواقف على كيفك



طرف ٢

طرف ١
رجوع



طرف ٢

الحسن بن حسين إتجاه الجنوب

17/03/2021	نسخة رقم - 1	Version Date / تاريخ الإصدار
RD1703211428	رقم الحادثة / Case Number	
17/03/2021 21:29:12	وقت الحادث / Accident Time	
الرياض قرطبة، الشيخ حسن بن حسين بن علي -مركز حلي كينك-فور-دراش	مكان الحادث / Accident Location	
24.808231, 46.7573202	أحداثيات الحادث / Coordinate	

تقرير تحديد المسؤولية Liability Determination Report
التقرير النهائي Final Report
جهة التحويل سحبت لتجد



المعلومات الشخصية Driver Info.	الطرف (1) Party (1)	الطرف (2) Party (2)
الاسم / Name	مبارك منصور العزبي	ابوبكر ازهرى الصافي
الجنسية / Nationality	سعودي	سعودي
العمر / Age	15 27/03/2006	25 16/08/1996
رقم الاتصال / Mobile No.	0555263214	0555822364
رقم الهوية / ID Number	1133345643	2485033134
نوع الرخصة / License Type	لا يوجد رخصة / لا يحمل	رخصة خاصة
تاريخ انتهاء الرخصة / Expiry Date		29/04/1447
تاريخ إضافة الرخصة / Upload Date		17/03/2021

معلومات المركبة Veh. Info.	اسم المالك / Owner Name	منصور مبارك العزبي
طراز المركبة / Make/Model	تويوتا / تويوتا	بنك البلاد البلاد
سنة اللون / year & color	أخضر / 2014	أخضر / 2020
رقم اللوحة / Plate No	ح ل ق 4629 / خصومي	د و 3106 / خصومي

التأمين Ins. Info.	اسم الشركة / Company Name	الوطنية للتأمين
رقم الوثيقة / Policy No.	P-01-2020-4-416-029042	شركة ملاة للتأمين وإعادة التأمين التعاوني
تاريخ الانتهاء / Expiry Date	08/07/2021	4002753
تاريخ البداية / Start Date	09/07/2020	31/10/2021
نوع التأمين / Insurance type	تأمين مسؤولية ضد الغير - مركبة	01/11/2020
		شامل

معلومات الحادث Accident Info	عدد اطراف الحادث : 2 عدد الاصابات : 0 عدد الوفيات : 0
سبب الحادث / Cause of Acc.	رجوع للخلف, go back
الأنظمة المخالفة / Laws Violated	
نسبة المسؤولية / LD%	100%
جهة الصدمة / Damage Area	المؤخرة, Rear
الممتلكات / Properties	الجانب الأيمن, Right Side
احتمالية حق الرجوع / Recovery	نعم/Yes
Recover Reason / سبب احتمالية حق الرجوع	عمر السائق اقل من 21 سنة , السائق لا يمتلك رخصة

معلومات المحقق Surveyor Info	رقم المحقق / Surveyor ID
وصف الحادث / Accident Description	3204
بعد المعاينة والاطلاع والاستماع لأقوال الطرفين تبين لي أن الطرف الاول كان متوقف بمواقف مجمع تجاري بطريق الحسن بن حسين إتجاه الجنوب والطرف الثاني كان يسير داخل المواقف ولرجوع الطرف الأول للخلف حتم التصادم مسبب أضرار كما هو موضح بالصور والرسم الكروكي وبذلك يتحمل الطرف الأول كامل النسبه ١٠٠% لرجوع للخلف حسب المادة ٣٨/١/٥٠	
العمليات Operations	

2 of 2



Technical car company for car services	DA Center - مركز التقدير	تقرير تقدير الأضرار النهائي Final Damage Assessment Report
Riyadh	Center City - مدينة المركز	
08/04/2021 12:03:21 PM	Print Date - تاريخ الطباعة	
18/03/2021 09:04:04 PM	DA Date - تاريخ التقدير	
19/03/2021 02:13:21 PM	DA Completed Date - تاريخ اكمال الحدة	
DA1803212692	DA Report No - رقم التقرير	
RD1703211428	Accident No - رقم الحادث	
Najm	Accident Attended by - مياطرة الحادث عن طريق	
	Sub Case Type - الجهة المباشرة للحادث	
2/2	Pages - رقم	

Spare parts final value القيمة النهائية لقطع الغيار	Discount for total الخصم الإجمالي	Spare parts cost تكلفة قطع الغيار	Spare part dealer تاجر قطع الغيار
1,652.00	20%	2065.00	Foundation Falhan MUSAAT Subale

السعر بعد خصم الاستهلاك Price after deduction of consumption	نسبة الاستهلاك Consumption Ratio	نسبة الخصم Discount	السعر Price	العدد Quantity	القطعة Spare part
1847.00	0%	0%	1847.00	1	باب خلفي يمين 67114BZ410
218.00	0%	0%	218.00	1	نيكور زخرف خلفي يمين دائري 61682BZ030

1 of 2



Technical car company for car services	DA Center - مركز التقدير	تقرير تقدير الأضرار النهائي Final Damage Assessment Report
Riyadh	Center City - مدينة المركز	
08/04/2021 12:03:21 PM	Print Date - تاريخ الطباعة	
18/03/2021 09:04:04 PM	DA Date - تاريخ التقدير	
19/03/2021 02:13:21 PM	DA Completed Date - تاريخ اكمال الحدة	
DA1803212692	DA Report No - رقم التقرير	
RD1703211428	Accident No - رقم الحادث	
Najm	Accident Attended by - ميثارة الحادث عن طريق	
	Sub Case Type - الجهة المباشرة للحادث	
1/2	Pages - رقم	

معلومات المالك		معلومات المالك	
بنك البلاد الجاز	Vehicle Owner Name / اسم مالك المركبة	المالك	معلومات المركبة Vehicle Details
7001473102	ID / رقم الهوية	Owner	
0555822364	Mobile No / رقم الجوال		
TOYOTA	Vehicle Manufacturer / صنع المركبة	بيانات المركبة	معلومات التقدير Assessment Details
WAGON	Model / الموديل	Vehicle Info	
Silver 2020	Color & Year / اللون والسنة		
U Z D 3106	Plate No / رقم التوحة		
MHKEF8BF6LK015511	Chasis No / رقم الهيكل		
Technical car company for car services	Estimated By / التقدير بواسطة	أجور الأيدي العاملة	ملاحظات Comments
1700.00	(A) Estimation Cost / التكلفة التقديرية	Labor Estimation	
1,652.00	(B) Spare Parts Cost / تكلفة قطع الغيار	Spare Parts	
3352.00	(A+B) Total Cost / التكلفة الإجمالية	أجمالي التكلفة	Final Estimation
التفيع بواسطة Payment By		طريقة التفيع Payment Method	نسبة المسؤولية (%) Liability(%)
Wataniya Insurance Company		By Insurance Company	100