



Riyadh Specialized Co And Partner Assess Damages	مركز التقدير - DA Center	تقرير تقدير الأضرار النهائي Final Damage Assessment Report
Riyadh	مدينة المركز - Center City	
01/06/2021 07:33:53 PM	تاريخ الطباعة - Print Date	
01/06/2021 10:04:59 AM	تاريخ التقدير - DA Date	
01/06/2021 07:33:30 PM	تاريخ اكتمال العملية - DA Completed Date	
DA010621771	رقم التقرير - DA Report No	
RD310521790	رقم الحادث - Accident No	
Najm	مباشرة الحادث عن طريق - Accident Attended by	
	تجهة المباشرة للحادث - Sub Case Type	

معلومات المركبة		المالك	معلومات التقدير
Vehicle Details		Owner	
عبدالله محمد التويشد	اسم مالك المركبة / Vehicle Owner Name		معلومات المركبة
1002426714	رقم الهوية / ID		
0554255773	رقم الجوال / Mobile No		
TOYOTA	صنع المركبة / Vehicle Manufacturer		
فورتنشر	النموذج / Model		
Silver 2012	اللون والسنة / Color & Year		
G Z B 4396	رقم اللوحة / Plate No		
MHFYX59GXC8031245	رقم الشاسي / Chasis No		
Riyadh Specialized Company and its partners to assess vehicle accidents	التقدير بواسطة / Estimated By	اجور الادي العاملة Labor Estimation	معلومات التقدير
900.00	التكلفة التقديرية / (A) Estimation Cost	قطع الغيار Spare Parts	
287.20	تكلفة قطع الغيار / (B) Spare Parts Cost	اجملي التكلفة Final Estimation	
1187.20	التكلفة الاجمالية / (A+B) Total Cost		
ملاحظات Comments			
تم تعويضه على تصادم في حادث سير ولم يفره منه فلف			
البيع بواسطة Payment By	طريقة الدفع Payment Method	نسبة المسؤولية (%) Liability(%)	
Wataniya Insurance Company	By Insurance Company	100	



Riyadh Specialized Co And Partner Assess Damages	DA Center - مركز التقدير	تقرير تقدير الأضرار النهائي Final Damage Assessment Report
Riyadh	Center City - مدينة المركز	
01/06/2021 07:33:53 PM	Print Date - تاريخ الطباعة	
01/06/2021 10:04:50 AM	DA Date - تاريخ التقدير	
01/06/2021 07:33:30 PM	DA Completed Date - تاريخ إكمال الحالة	
DA010621771	DA Report No - رقم التقرير	
RD310521790	Accident No - رقم الحادث	
Najm	Accident Attended by - مباشرة الحادث عن طريق	
	Sub Case Type - الجهة المباشرة للحادث	

Spare parts final value القيمة النهائية لقطع الغيار	Discount for total الخصم الإجمالي	Spare parts cost تكلفة قطع الغيار	Spare part dealer تاجر قطع الغيار
287.20	20%	312.17	ALSarmini Trading Est

Price after deduction of consumption السعر بعد خصم الاستهلاك	Consumption Ratio نسبة الاستهلاك	Discount نسبة الخصم	Price السعر	Quantity العدد	Spare part القطعة
202.00	0%	0%	202.00	1	فاندة صناد حلقى ليم 52575-0K030
157.00	0%	0%	157.00	1	مفاتيح زهور حلقى ليم 76647-0K120

31/05/2021	تاريخ الإصدار / Version Date
RD310521790	رقم الحالة / Case Number
31/05/2021 16:13:55	وقت الحادث / Accident Time
الرياض السويدي، البلد الأمين.. يمينه مسجد ..الصالح.. هوندا.. تويوتا	مكان الحادث Accident Location
24.5905987, 46.6627076	أحداثيات الحادث / Coordinate

تقرير تحديد المسؤولية Liability Determination Report
التقرير النهائي Final Report
جهة التحویل سحبت لنجم



المعلومات السائق Driver Info.	الطرف (1) Party (1)	الطرف (2) Party (2)
Name / الاسم	موسی عائش علي	زبير احمد شيخ
Nationality / الجنسية	سعودي	هندي
Age / العمر	21 06/04/2000	32 01/07/1989
Mobile No. / رقم الاتصال	0500652239	0509196554
ID Number / رقم الهوية	1197641986	2381719356
License Type / نوع الرخصة	لا يوجد رخصة / لا يحمل	لا يوجد رخصة / لا يحمل
Expiry Date / تاريخ انتهاء الرخصة		
Upload Date / تاريخ إضافة الرخصة		

معلومات المركبة Veh. Info.	الطرف (1) Party (1)	الطرف (2) Party (2)
Owner Name / اسم المالك	موسی عائش علي	
Make/Model / طراز المركبة	هوندا / التورد	تويوتا / فورتنشر
year & color / سنة و لون	2005 / أبيض	قضي /
Plate No / رقم اللوحة	ا و ط 6140 / خصوصي	ب د ق 4396 / خصوصي

التأمين Ins. Info.	الطرف (1) Party (1)	الطرف (2) Party (2)
Company Name / اسم الشركة	الوظيفية للتأمين	
Policy No. / رقم الوثيقة	P-01-2020-4-416-038691	
Expiry Date / تاريخ الانتهاء	11/10/2021	
Start Date / تاريخ البداية	12/10/2020	
Insurance type / نوع التأمين	تأمين مسؤولية ضد الغير - مركبة	

معلومات الحادث Accident Info	الطرف (1) Party (1)	الطرف (2) Party (2)
عدد اطراف الحادث : 2 عدد الاصابات : 0 عدد الوفيات : 0		
Cause of Acc. / سبب الحادث	عدم ترك مسافة, no sufficient distance, كفيّة	
Laws Violated / الأنظمة المخالفة		
LD% / نسبة المسؤولية	100%	0%
Damage Area / جهة الصدمة	الركن الأمامي, Front Left, المقدمّة, front الأيسر	المؤخرة, Rear
Properties / الممتلكات		
Recovery / احتمالية حق الرجوع	نعم/Yes	
Recover Reason / سبب احتمالية حق الرجوع	السائق لا يملك رخصة	

معلومات المحقق Surveyor Info	الطرف (1) Party (1)	الطرف (2) Party (2)
رقم المحقق / Surveyor ID	4443	
Accident Description / وصف الحادث	<p>بعد المعاينة والإطلاع والاستماع إلى أقوال الطرفين تبين لي ان كلا الطرفين يسران علي (شارع كعب بن زهير اتجاه الشرق) كلا الطرفين بالمسار الأوسط وعند عدم ترك مسافة كافيّة من الطرف الاوّل حتّم التصادم اضطرار الطرف الاوّل مقدمه وركن امامي يسار والطرف الثاني مؤخره ويتحمل نسبة المسؤولية الطرف الاوّل نسبة 100% لمخالفته عدم ترك مسافة كافيّة المادة ٥٠/١/٣٧/١ ملاحظته تحرك الاطراف من موقع الحادث بسبب زحمة السير</p>	



2

نجم
najm

No Insurance

لا يوجد تأمين

31 May 2021 1644

KINGDOM OF SAUDI ARABIA
MINISTRY OF INTERIOR



2381719356

المملكة العربية السعودية
الوزارة الداخلية

المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية

RESIDENT IDENTITY

SUBER AHAMED SHEIK ABDHUL KHADER

زيد احمد شيخ عبد الحضر

رقم ٢٣٨١٧١٩٣٥٦ نسخة ٢

عكر الأصهار الرياض

الانتهاء ١٤٤٣/٠٦/٢٧ الميلاد ١٤٠٧/٠٧/١٤

الجنسية سابق خاص

المسببة الهند المدينة الاسلام



صاحب العمر عبدالله محمد راشد الترويض

31 May 2021 1644

KINGDOM OF SAUDI ARABIA
MINISTRY OF INTERIOR



2381719356



RESIDENT IDENTITY

SUBER AHAMED SHEIK ABDHUL KHADER

زيد أحمد شيخ عبد الحضر

الرقم ٢٣٨١٧١٩٣٥٦ نسخة ٢

عكر الاصدار الرياض

الانتهاء ١٤٤٣/٠٦/٢٧ الميلاد ١٤٤٣/٠٧/١٤

الهيئة سائق خاص

المهنة الهيئة الديانة الاسلام


صاحب العمر عبدالله محمد راشد البروش

31 May 2021 1637

اسم الصانع وبلد الصنع : شركة تويوتا لصناعة السيارات، إندونيسيا
سنة وشهر الإنتاج :
تفاصيل هذه السيارة : جميع المواصفات القياسية المحلية
والسعودية للسيارات والتي صدرت حتى تاريخ الإنتاج.
رقم المميز :
مصنف : سيارة ركاب متعددة الأغراض
MHFYX59GXC8031245

71020

31 May 2021 1635



31 May 2021 1644









31 May 2021 1633



31 May 2021 1633







31 May 2021 1632



31 May 2021 1632



31 May 2021 1632





31 May 2021 1632




31 May 2021 1633

1

رقم الحادث: RD310521790

رقم اللوحة	ا و ط 6140
اسم المالك	MOUSA AISH ALJEZANI
شركة التأمين	الوطنية للتأمين
التصنيف	تأمين طرف ثالث
الموديل	Honda
تاريخ الصنع	2005
تاريخ الفاعلية	12/10/2020
تاريخ الانتهاء	11/10/2021
رقم الوثيقة	P-01-2020-4-416-038691
رقم الهيكل	JHMCM55545C414440
الرقم التسلسلي	51761700
هوية المالك	1197641986

31 May 2021 1642



2021-05-31
16:40:07

KINGDOM OF SAUDI ARABIA
MINISTRY OF INTERIOR

رخصة سير
VEHICLE REGISTRATION

السلطة العامة السعودية
وزارة الداخلية

موسى عيسى علي الخزاز

موية السائق ١١٩٧٩٤٩٨٦

JHMCM55545C414440

أرط ١١٤٠

6140 T U A

نوع السجل
بلد الشركة
موتور الشركة
سنة السجل

رقم الترخيص
بلد الشركة
موتور الشركة
نوع السجل



31 May 2021 16:40



2021-05-31
16:38:01

MOUSA ASH A ALFZANI

الهوية الوطنية
رقم الهوية ١

المنطقة العربية السعودية
وزارة الداخلية

موسى عايش علي الفوزاني





NO: 1197641986
DOB: 04/05/2000
DOE: 29/05/2023

الرقم : ١١٩٧٦٤١٩٨٦
تاريخ الميلاد : ٠٤/٠٥/٢٠٠٠
تاريخ الانتهاء : ٢٩/٠٥/٢٠٢٣
مكان الميلاد : الرياض

15743888

31 May 2021 16:40



31 May 2021 1643



31 May 2021 1634



31 May 2021 1634



31 May 2021 1634





31 May 2021 1634



31 May 2021 1634










31 May 2021 1635



شارع كعب بن زهير تجاه الشرق



31 May 2021 1639



31 May 2021 1631



31 May 2021 1631



31 May 2021 1631