

تقرير تحديد المسؤولية Liability Determination Report
التقرير النهائي Final Report
جهة التحميل محميت لنجم

تاريخ الإصدار / Version Date	05/05/2021
رقم الحالة / Case Number	DM0304216
وقت الحدث / Accident Time	03/04/2021 01:53:15
مكان الحادث Accident Location	الدمام   القاسمية   الأمير نايف بن عبدالعزيز - معظم الظلمة = هوندا
تفاصيل الحادث / Coordinate	26.4179555, 50.0758634

معلومات السائق Driver Info.	
الاسم / Name	Party (1) طرف 1
الجنسية / Nationality	سليمان محمد علي
العمر / Age	سعودي
رقم الاتصال / Mobile No.	40   01/01/1982
رقم الهوية / ID Number	0550766624
نوع الرخصة / License Type	1070073752
تاريخ انتهاء الرخصة / Expiry Date	رخصة خاصة
تاريخ إصدار الرخصة / Upload Date	01/01/2023
	03/04/2021

معلومات المركبة Veh. Info.	
اسم المالك / Owner Name	سليمان محمد علي
نموذج المركبة / Make/Model	تويوتا / تويوتا
لون و لون / year & color	رمادي / رمادي
رقم اللوحة / Plate No	ح ص ج 1639 / خصومي

التأمين Ins. Info.	
اسم الشركة / Company Name	
رقم الوثيقة / Policy No.	P-01-2021-4-411-019252
تاريخ الانتهاء / Expiry Date	16/03/2022
تاريخ البداية / Start Date	17/03/2021
نوع التأمين / Insurance type	شامل

معلومات الحادث Accident Info	
عدد أطراف الحادث : 3   عدد الإصابات : 0	عدد ترك مسافة، كفاية
سبب الحادث / Cause of Acc.	no sufficient distance, كفاية
القواعد المخالفة / Laws Violated	0%
نسبة المسؤولية / LD%	100%
جهة الصدمة / Damage Area	الركن الأمامي الأيمن، الأيمن الأمامي، المرايا الأمامية يسار وبناك Wheels, عجلات
السمات / Properties	Yes/نعم
استعادة حتى الرجوع / Recover Reason / سبب استعادة حتى الرجوع	شامل لا يملك رخصة

معلومات المحقق Surveyor Info	
رقم المحقق / Surveyor ID	3021
وصف الحادث / Accident Description	بعد المعالجة والإطلاع والاستماع إلى أقوال الطرفين تبين لي أن الطرف الأول اعترف لتبنيار على طريق الأمير نايف والطرف الثاني في مساره وحتم التصادم مما أدى إلى فقدان السيطرة لمركبة الطرف الثاني وصدم الجسم الثقيل طرف ثالث مبرح الطريق و نتج عن ذلك أضرار مادية لدى المركبات الطرف الأول في الركن الخلفي الأيسر والعجل الخلفي الأيسر والطرف الثاني في الركن الأمامي الأيمن والعجل الأمامي الأيمن والأيسر والمرايا الأمامية يسار وبناك تكون نسبة الإزالة على الطرف الثاني 100% عدم ترك مسافة كافية ملاحظة تم تمرير المركبات من قبلهم بسبب الزحام السير



CR. 1010229751


Via Najm Information System.
























COROLLA

١٦٣٩	ح ص ح	KSA
1639	JXJ	



03 Apr 2021 0218




03 Apr 2021 0219



03 Apr 2021 0219



03 Apr 2021 0222



03 Apr 2021 0222






ج.ع.ج  
١٦٣٩  
JXJ  
1639

03 Apr 2021 0224

AKLEB29HEBF5031860  
5-09

03 Apr 2021 0224



03 Apr 2021 0223




03 Apr 2021 0223



03 Apr 2021 0223



03 Apr 2021 0223



03 Apr 2021 0223




03 Apr 2021 0223




03 Apr 2021 0223



03 Apr 2021 0224




03 Apr 2021 0224



03 Apr 2021 0224



03 Apr 2021 0224



03 Apr 2021 0224



03 Apr 2021 0224



KINGDOM OF SAUDI ARABIA  
MINISTRY OF INTERIOR

رخصة سياقة  
DRIVING LICENSE

المملكة العربية السعودية  
وزارة الداخلية

سليمان بن محمد بن علي سحاري

SULAIMAN BIN MOHAMMED BINALI SAHHARI



No. 1070073752 ١٠٧٠٠٧٣٧٥٢ رقم

DOB 22/03/1982 ١٤٠٢/٠٥/٢٧ تاريخ الميلاد

Exp 08/11/2023 ١٤٤٥/٠٤/٢٤ تاريخ الانتهاء

O+ فصيلة الدم ١٤٢٥/٠٤/٢٤ تاريخ الاصدار

القبول بدون قيود خاصة النوع

سعودي الجنسية

KINGDOM



MINISTRY OF INTERIOR

رخصة سير  
VEHICLES REGISTRATION

الجمهورية العربية السورية  
وزارة الداخلية

سليمان بن محمد بن علي سخاري

المالك

المستخدم

هوية المستخدم

١٠٧٠٠٧٣٧٥٢

هوية المالك

RKLBB9HE8F5031860

رقم الهيكل

١٦٣٩ ج ص ج

رقم اللوحة

نوع التسجيل خصوصي

1639 J X J

طراز المركبة كورولا

تويوتا

ماركة

حمولة المركبة ٥

١٦٤٠

وزن المركبة

سنة الصنع ٢٠١٥

رصاصي

اللون

٤٤٣٠٥٤٣١٠

الرقم التسلسلي



03 Apr 2021 0247

MINISTRY OF INTERIOR

رخصة سير  
VEHICLES REGISTRATION

الجمهورية العربية السعودية  
وزارة الداخلية

المالك سليمان بن محمد بن علي سحاري

المستخدم

هوية المالك ١٠٧٠٠٧٣٧٥٢ هوية المستخدم

رقم الهيكل RKLBB9HE8F5031860

رقم اللوحة ١٦٢٩ ح ص ح

نوع التسجيل خصوصي 1639 J X J

ماركة تويوتا طراز المركبة كورولا

وزن المركبة ١٦٤٠ حمولة المركبة ٥

النون رصاصي سنة الصنع ٢٠١٥

٤٤٣٠٥٤٣١٠



الرقم التلسطي



03 Apr 2021 0247





# Not Signed

رفض التوقيع

5364 HN J  
0912 2021  
H  
K  
S  
A

03 Apr 2021 0221

2015-10  
LUGCR364863401282  
T2W G VCS - NH788PX - T - 3



03 Apr 2021 0219



03 Apr 2021 0219



03 Apr 2021 0219




03 Apr 2021 0219




03 Apr 2021 0219




03 Apr 2021 0219




03 Apr 2021 0219



03 Apr 2021 0219



03 Apr 2021 0219



03 Apr 2021 0220




03 Apr 2021 0220



03 Apr 2021 0221



03 Apr 2021 0221



الهوية الوطنية  
رقم النسخة ٢



المملكة العربية السعودية  
وزارة الداخلية

مناويس بن احمد بن هادي عيسى

ABSI, MUNAWIS AHMED H



No: 1093136941

الرقم : ١٠٩٣١٣٦٩٤١

DOB: 28/08/1989

تاريخ الميلاد : ١٤١٠/٠١/٢٧

DOE: 02/08/2023

تاريخ الانتهاء : ١٤٤٥/٠١/١٥



1093136941

مكان الميلاد : عيسى

KINGDOM OF SAUDI ARABIA  
MINISTRY OF INTERIOR

رخصة سير  
VEHICLES REGISTRATION

المملكة العربية السعودية  
وزارة الداخلية

المالك	البنك الاهلي التجاري
المستخدم	احمد ناصر بن علي عيس
هوية المالك	٧٠٠٠٠٢٥٨٨٧
هوية المستخدم	١٠٧٧٤٧٤٨٠٥
رقم الهيكل	LUCCR3648G3401282
رقم اللوحة	ح ن ه ٥٢٦٤
نوع التسجيل	5364 H N J
ماركة	هوندا
وزن المركبة	١٦٦٥
اللون	ابيض
رقم التسلسلي	١٥٧٧٠٥١٠
نوع المركبة	مركبة اكورد
حمولة المركبة	٥
سنة الصنع	٢٠١٦
تاريخ الانتهاء	١٤٤٠/٠٥/٠٦



رقم اللوحة	ح ن ه 5364
اسم المالك	National Commercial Bank (Auto Lease)
شركة التأمين	الوطنية للتأمين
التصنيف	تأمين شامل
الموديل	Honda
تاريخ الصنع	2016
تاريخ الفاعلية	17/03/2021
تاريخ الانتهاء	16/03/2022
رقم الوثيقة	P-01-2021-4-411-019252
رقم الهيكل	LUCCR3648G3401282
الرقم التسلسلي	15770510
هوية المالك	7000025887

S/N: 945545  
رقم السلسلي



Statement Form  
نموذج ائفدة

Case Number: رقم الئفدة

Name: الاسم  
الاسم: هادي بن عيسى

Mobile Number: رقم الهاتف  
رقم الهاتف: 0571141510


Legal Capacity: الصفة القانونية للمدعي الئفدة  
Witness/State: شاهد/الئفدة  
لا طرف/الئفدة

Any old damages: يوجد أضرار قديمة الئفدة  
 Yes/No  Please mention  
نعم/لا نعم/لا

Sketch of the accident/ Old damage X New damage 0  
توجد عورة للمدعي/ عورة قديمة X عورة جديدة 0

Do you have injuries: هل لديك ائفدة أو جرح  
 Yes/No  No/الئفدة

Describe the damage/ Draw the Scenario: وصف الئفدة



Accident Scenario: وصف الئفدة  
موجود ماطح ارض المسير  
والسيارة الئفدة هادي بن عيسى  
بجانب المسير اى الئفدة فوجدت الئفدة  
وجرح الئفدة على سيارته.

I declare: ائفدة

All the data and information herein above stated are valid.  
بان الئفدة الئفدة الئفدة

Date: التاريخ  
Signature: التوقيع

التاريخ	1442 / 09 / 23 هـ
الموافق	2021 / 05 / 05 م
رقم البلاغ	T-0804211069
رقم الحادث	DM0304216

**نجم**  
najm

### تقرير لجنة الاعتراضات

تم عقد اللجنة بناءً على اعتراض ( الطرف الاول ) بخصوص ( نسبة ) عن الحادث:  
الى من يهيمه الامر....

بيانات أطراف الحادث حسب التقرير تحديد المسؤولية	الطرف 1	الطرف 2	الطرف 3
البيانات			
الاسم	سليمان محمد علي	عبدالله محمد عبدالعزيز	جسم ثابت
رقم الهوية	1070073752	1026257525	---
نوع المركبة	تويوتا/ كورولا	مازدا/ سيدان	---
رقم اللوحة	ح ص ح 1639	ح ن هـ 5364	---
نسبة المسؤولية في تقرير المحقق	%75	%25	%0

### قرار اللجنة النهائي

في يوم الأربعاء الموافق 2021/05/05 م اجتمعت اللجنة المركزية بشركة نجم، وبعد دراسة أوراق الحادث ومناقشة أطرافه والإطلاع على تقرير أخصائي تحديد المسؤولية قررت الآتي: -

- إدانة الطرف الثاني بنسبة 100% بسبب عدم ترك مسافة كافية بموجب المادة رقم : 19/2/50 - على سائقى المركبات التي تسير في اتجاه واحد أن يتركوا فيما بينهم مسافة كافية تتناسب مع سرعة تلك المركبات بحيث تتسع المسافة كلما زادت السرعة منعاً للحوادث .

وذلك للأسباب التالية:

1. عدم أخذ الحيطة والحذر أثناء السير .
2. اعدم ترك مسافة كافية بين المركبات أثناء السير.
3. عدم التأكد من حلو المسار بشكل كامل قبل التجاوز.
4. استنادا لتسجيل الفيديو الذي يوضح كيفية وقوع الحادث.

الأطراف	الطرف 1	الطرف 2	الطرف 3
نسبة المسؤولية وفق قرار اللجنة	%0	%100	%0
التوقيع / الإبلاغ	(تم الإبلاغ برسالة نصية)	(تم الإبلاغ برسالة نصية)	---



رئيس اللجنة  
عامر خيري


عضو لجنة  
ماجد الربوب

عضو لجنة  
عبدالله قيسي

2116

على الرابط "في حال عدم القناعة يمكن تقديم اعتراض على نسبة المسؤولية لدى المحكمة المختصة (المحكمة العامة - الدوائر المرورية)"  
(. https://www.moj.gov.sa/ar/eServices/Pages/Details.aspx?itemId=11)






03 Apr 2021 0223



03 Apr 2021 0223



03 Apr 2021 0223

مركز التقدير - مركز رواد لتقدير اضرار المركبات	DA Center	<b>تقرير تقدير الأضرار النهائي</b> <b>Final Damage Assessment Report</b>
الدمام	Center City - مدينة المركز	
10/05/2021 01:18:56 PM	Print Date - تاريخ الطباعة	
06/05/2021 01:50:36 PM	DA Date - تاريخ التقدير	
07/05/2021 06:03:19 AM	DA Completed Date - تاريخ إكمال الحالة	
DA0605211393	DA Report No - رقم التقرير	
DM0304216	Accident No - رقم الحادث	
نجم	Accident Attended by - مياشرة الحادث عن طريق	
	Sub Case Type - الجهة المباشرة للحادث	
1/2	Pages - رقم	

معلومات المركبة		معلومات التقدير	
اسم مالك المركبة / Vehicle Owner Name	سليمان محمد علي	أجور الأيدي العاملة	معلومات التقدير
رقم الهوية / ID	1070073752	Labor Estimation	
رقم الجوال / Mobile No	0550766624	تقدير بواسطة / Estimated By	
صنع المركبة / Vehicle Manufacturer	تويوتا	تكاليف قطع الغيار / (B) Spare Parts Cost	معلومات التقدير
الموديل / Model	كورولا	3,243.80	
اللون والسنة / Color & Year	2015 رصاصي	التكلفة الإجمالية / (A+B) Total Cost	
رقم اللوحة / Plate No	ح ص ح 1639	5943.80	
رقم الهيكل / Chassis No	RKLBB9HE8F5031860	ملاحظات	معلومات التقدير
رقم الهيكل / Chassis No	RKLBB9HE8F5031860	Comments	
رقم الهيكل / Chassis No	RKLBB9HE8F5031860	% يوجد اصلاح سابق بالصدام50 تم وضع نسبة استهلاك	

الدفع بواسطة	طريقة الدفع	نسبة المسؤولية (%)
Payment By	Payment Method	Liability (%)
الوطنية للتأمين	عن طريق شركة التأمين	100

مركز رواد لتقدير اضرار المركبات	DA Center - مركز التقدير	<b>تقرير تقدير الأضرار النهائي</b> <b>Final Damage Assessment Report</b>
الدمام	Center City - مدينة المركز	
10/05/2021 01:18:56 PM	Print Date - تاريخ الطباعة	
06/05/2021 01:50:36 PM	DA Date - تاريخ التقدير	
07/05/2021 06:03:19 AM	DA Completed Date - تاريخ إكمال الحالة	
DA0605211393	DA Report No - رقم التقرير	
DM0304216	Accident No - رقم الحادث	
نجم	Accident Attended by - مياشرة الحادث عن طريق	
	Sub Case Type - الجهة المباشرة للحادث	
2/2	Pages - رقم	

Spare parts final value القيمة النهائية لقطع الغيار	Discount for total الخصم الإجمالي	Spare parts cost تكلفة قطع الغيار	Spare part dealer تاجر قطع الغيار
3,243.80	30%	4029.57	شركة الفلك الابيض المحدودة

السعر بعد خصم الاستهلاك Price after deduction of consumption	نسبة الاستهلاك Consumption Ratio	نسبة الخصم Discount	السعر Price	العدد Quantity	القطعة Spare part
2225.00	0%	0%	2225.00	1	رفر خلفي يسار 61602-02220
198.00	0%	0%	198.00	1	عظمة صدام خلفي يسار 52576-02241
998.00	0%	0%	998.00	1	1 عدد 15 جنط مقاس 42611-26302
445.00	50%	0%	890.00	1	195/65/15 كفر مقاس 22222
492.00	50%	0%	984.00	1	صدام خلفي 52159-0Z909
276.00	0%	0%	276.00	1	عاكس صدام خلفي يسار 81920-48012

Automobile's Compulsory Insurance  
Claim Form (Third Party).

نموذج مطالبة التأمين الإلزامي  
للمركبات (الطرف الثالث)

Claimant Information (Third Party)

please fill out all the below fields (Compulsory)

معلومات مقدم المطالبة (الطرف الثالث)

الرجاء تعبئة النموذج بشكل كامل لإلزامية جميع الخانات أدناه

Policy Number of the Insured Client		رقم وثيقة تأمين المؤمن له
Amount of Indemnity	٥٩٤٣ SAR	مبلغ التعويض
Claim Type	Vehicle <input checked="" type="checkbox"/> مركبة Injuries <input type="checkbox"/> إصابات Fire <input type="checkbox"/> حريق Properties <input type="checkbox"/> ممتلكات Deaths <input type="checkbox"/> وفيات Other <input type="checkbox"/> أخرى	نوع المطالبة
Owner Name	سليمان محمد علي ساري	إسم المالك
Owner ID No.	١٠٧٠٠٧٢٧٥٤	رقم هوية المالك
Owner phone No.	١٥٥١٧٦٦٤٤	رقم الجوال / المالك
P O Box (Postal Code)		صندوق البريد / الرمز
E-mail		البريد الإلكتروني
Driver ID No.	١٠٧٠٠٧٢٧٥٤	رقم هوية سائق المركبة
Driver Name	سليمان محمد علي ساري	إسم السائق
Driver is the Automobile Owner	No <input type="checkbox"/> لا Yes <input checked="" type="checkbox"/> نعم	السائق هو مالك المركبة
Driver's Date of Birth	١٤٢٩ / ٥ / ٢٧	تاريخ ميلاد السائق

Accident Information and Description

معلومات ووصف تفاصيل الحادث

City/ location of the Accident	الدمام	مدينة/ موقع الحادث
Date of the Accident	٢٠١٩ / ٥ / ٢	تاريخ وقوع الحادث
Time of the Accident	AM <input type="checkbox"/> PM <input type="checkbox"/> صباحا <input checked="" type="checkbox"/> مساءً <input type="checkbox"/> ١٥:٠٠	وقت وقوع الحادث
Accident Commencement by	Other <input type="checkbox"/> أخرى Najm <input checked="" type="checkbox"/> نجم	مباشرة الحادث من قبل
Accident's report No.	DA ٦٠٥٥١١ ٢٩٢	رقم تقرير الحادث
Third party's license plate No.	١٦٢٩٤٥٥	رقم لوحة مركبة الطرف الثالث
Claimant Responsibility Percentage	<input checked="" type="checkbox"/> 0% <input type="checkbox"/> 25% <input type="checkbox"/> 50% <input type="checkbox"/> 75%	نسبة مسؤولية مقدم المطالبة
Please describe how accident occurred	عدم الالتزام وعدم ترك صافيه كامليه وسرعه وعدم الصدام اثناء غيابه بافتح الخط	

Tick the area of the damage in the automobile caused by the accident

حدد الأجزاء المتضررة بالحادثة على الرسم

Automobile Owner Bank Account Number (IBAN)

SA ٤٨٨١١١١٤٩٦١٨١٠٤٩٩٥٤٣

رقم الحساب البنكي الخاص بمالك المركبة (IBAN)

Any mistake in writing account number (IBAN) is the responsibility of the claimant

أي خطأ في كتابة رقم الحساب (IBAN) يكون من مسؤولية مقدم المطالبة.

I declare that when I received the due indemnity amount, due to the attached evaluations following the policy conditions and articles, through transferring the amount to the above (IBAN) account number in ..... bank, or through a chic, I completely and conclusively acquit and clear out the insurance company of any current or future of the claim entailing responsibilities, as I declare that I have been indemnified with all claims related to this accident.

أقر بأنه عند استلامي لمبلغ التعويض المستحق لي نظاماً وفقاً للتقديرات المرفقة ووفقاً لشروط الوثيقة وأحكامها من خلال تحويل المبلغ إلي حسابي المصرفي الموضح أعلاه في بنك..... أو بواسطة شيك، فإنني أخلي وأبرئ شركة التأمين بشكل تام ونهائي من جميع المسؤوليات التي قد تترتب على هذه المطالبة حالياً أو مستقبلاً. كما أقر بأنه قد تم تعويضني عن جميع المطالبات المتعلقة بهذه الواقعة.

I accept to provide the insurance company for study purpose the right to enquire all the information related to this accident, from Najm company for insurance services or the authorized actors or any licensed company from the Saudi Central Bank, and due to the mandated labor rules related to information exchange, the information shall be related to this accident or previous accidents weather it's related to the automobile or the driver. As I accept to give the insurance company the right to provide the governmental authorities or any other company licensed from the Saudi Central Bank, the information and claims related to the accident.

أوافق على منح شركة التأمين: ولغرض دراسة المطالبة، الحق في الاستفسار من شركة نجم لخدمات التأمين أو الجهات المختصة الأخرى أو أي شركة مرخصة/معتمدة من قبل البنك المركزي السعودي ووفقاً لقواعد العمل المقررة الخاصة بتبادل المعلومات: عن جميع المعلومات المتعلقة بهذا الحادث أو حوادث سابقة سواء تعلقت بالمركبة أو سائقها. كما أوافق على منح شركة التأمين الحق في تزويد تلك المعلومات والمطالبات الخاصة بي إلى الجهات الحكومية أو الشركات الأخرى المرخصة من قبل البنك المركزي السعودي

I'm the below signed person, declare that the above provided information are totally correct.

أقر أنا الموقع أدناه أن البيانات المدونة أعلاه صحيحة

Claimant

Other Person  شخص آخر Automobile Owner  مالك المركبة

مقدم المطالبة

Claimant Name

علياء محمد حجاب

إسم مقدم المطالبة

Claimant ID No.

١٠٧٠٠٧٢٧٥٩

رقم هوية مقدم المطالبة

Claimant Phone No.

٠٥٥١٧٦٦٦٤٤

رقم جوال مقدم المطالبة

Signature:.....

التوقيع:.....

Date: / /

التاريخ: ١٥ / ١٠ / ٢٠١٤

For Official Use Only

للاستعمال الرسمي فقط

Documents are complete

No  لا Yes  نعم

المستندات مكتملة

Incomplete Documents

المستندات الناقصة

Does the automobile requires an inspection

No  لا Yes  نعم

هل يتطلب معاينة المركبة

التوقيع:.....

التاريخ: ١٠ / ٥ / ٢٠١٤

رقم الموظف:.....

Officer Number:.....

Date: / /

Signature:.....

The inspection shall be within 3 days from receiving the fully documented claim

تكون المعاينة خلال 3 أيام من استلام المطالبة مكتملة المستندات

