

25/01/2022 نسخة رقم - 1	تاريخ الإصدار / Version Date
JD25012254	رقم الحالة / Case Number
25/01/2022 07:46:03	وقت الحادث / Accident Time
جدد مشرفه, 12 جدد	مكان الحادث Accident Location
21.5364163, 39.1901765	أحداثيات الحادث / Coordinate

تقرير تحديد المسؤولية Liability Determination Report
التقرير النهائي Final Report
جهة التحويل سحبت لنجم


الطرف (2) Party (2)	الطرف (1) Party (1)	الاسم / Name
احمد زين العابدین	محمد موسى حسين	
سوري	اردني	الجنسية / Nationality
52 03/02/1971	46 19/04/1977	العمر / Age
0532838649	0581377131	رقم الاتصال / Mobile No.
2254591189	2299363974	رقم الهوية / ID Number
رخصة خاصة	رخصة خاصة	نوع الرخصة / License Type
12/02/2023	05/10/2020	تاريخ انتهاء الرخصة / Expiry Date
25/01/2022	25/01/2022	تاريخ إضافة الرخصة / Upload Date

اسم المالك / Owner Name	نوع المركبة / Make/Model	سنة ولون / year & color	رقم اللوحة / Plate No
احمد زين العابدین	بنك الريانتي ١	كيا / سول	ب د ت 2402 / خصوصي
نيسان / النيم		2011 / أسود	
بيج / 2014			
ح د ي 2433 / خصوصي			

اسم الشركة / Company Name	رقم الوثيقة / Policy No.	تاريخ الانتهاء / Expiry Date	تاريخ البداية / Start Date	نوع التأمين / Insurance type
شركة سلامة للتأمين التعاوني	P-02-2021-4-416-070618	31/10/2022	01/11/2021	تأمين مسؤولية ضد الغير - مركبة
	00000602000210072	26/02/2022	27/02/2021	تأمين مسؤولية ضد الغير - مركبة

سبب الحادث / Cause of Acc.	الأخطاء المخالفة / Laws Violated	نسبة المسؤولية / LD%	جهة الصدمة / Damage Area	الممتلكات / Properties	احتمالية حق الرجوع / Recovery	سبب احتمالية حق الرجوع / Recover Reason
مخالفة الأفضلية, Failed to yield		100%	المنطقة الأمامية, front		نعم/Yes	انتهاء الرخصة
		0%	Wheels, الركن الخلفي الأيسر, Rear Left, عجلات			

رقم المحقق / Surveyor ID	وصف الحادث / Accident Description
3897	بعد المعاينة والإطلاع والاستماع الى أقوال الطرفين تبين لي ان الطرفين كنا يسيران في حي مشرفه وكان الطرف ١ يسير باتجاه الجنوب والطرف ٢ يسير باتجاه الشرق وعند التقاطع تحتم التصادم وكانت نسبة الادانه على الطرف (١) ١٠٠% بسبب مخالفة الأفضلية وتنتج عن الحادث اضرار مادية.



25 Jan 2022 0807

25 Jan 2022 0816



جنس: B
تاريخ الميلاد: 19/04/1977
تاريخ انتهاء: 05/10/2020
رقم الترخيص: 2299363974

MAHAMMAD MOSA HOSSEIN
No. 2299363974
Exp 05/10/2020
DOB 19/04/1977



محمد موسى حسي ابو دلو

وزارة الداخلية
3/5/19

رخصة قيادة
DRIVING LICENSE

KINGDOM OF SAUDI ARABIA
MINISTRY OF INTERIOR

25 Jan 2022 0811



٣٣٦٨١٣١٠

١٥٠٠

٢٤٣٣ V D ٥

١٤٣٣ ٥ ٢

1N4AL3A90EC140314

٢٣٥٥٩١١٨٩

٢٣٥٥٩١١٨٩

٢٣٥٥٩١١٨٩

VEHICLES REGISTRATION

KINGDOM OF SAUDI ARABIA
MINISTRY OF INTERIOR

٢٠١٤
٥
٥
٥

١٥٠٠

٢٤٣٣ V D ٥

١٤٣٣ ٥ ٢

1N4AL3A90EC140314

٢٣٥٥٩١١٨٩

٢٣٥٥٩١١٨٩

٢٣٥٥٩١١٨٩

VEHICLES REGISTRATION

KINGDOM OF SAUDI ARABIA
MINISTRY OF INTERIOR

25 Jan 2022 0811



رقم الترخيص: ٢٥٤٥٩١١٨٩
 الاسم: AHMAD ZEN ALABDEEN HAG HAMD
 رقم الهوية: ١٢٩٠١٢٠٨
 تاريخ الميلاد: 03/02/1971
 تاريخ انتهاء الصلاحية: 12/02/2023
 فئة الترخيص: A+



أحمد زين العبدن حاج حمد

وزارة الداخلية
السعودية

رخصة قيادة
DRIVING LICENSE

KINGDOM OF SAUDI ARABIA
MINISTRY OF INTERIOR







مركز مقدار لتقدير اضرار المركبات	مركز التقدير - DA Center	تقرير تقدير الأضرار النهائي Final Damage Assessment Report
جدة	مدينة المركز - Center City	
26/01/2022 11:19:06 AM	تاريخ الطباعة - Print Date	
25/01/2022 01:51:58 PM	تاريخ التقدير - DA Date	
25/01/2022 03:18:48 PM	تاريخ إكمال الحالة - DA Completed Date	
DA2501222595	رقم التقرير - DA Report No	
JD25012254	رقم الحادث - Accident No	
نجم	مباشرة الحادث عن طريق - Accident Attended by	
	الجهة المباشرة للحادث - Sub Case Type	
1/1	رقم - Pages	

اسم مالك المركبة / Vehicle Owner Name		المالك Owner	معلومات المركبة Vehicle Details
احمد زين العابدين			
2254591189	رقم الهوية / ID		
0532838649	رقم الجوال / Mobile No		
نيسان	صنع المركبة / Vehicle Manufacturer		
التيما	الموديل / Model	بيانات المركبة Vehicle Info	
2014بيج	اللون والسنة / Color & Year		
ح د ي 2433	رقم اللوحة / Plate No		
1N4AL3A90EC140314	رقم الهيكل / Chasis No		
مركز مقدار لتقدير اضرار المركبات	التكلفة التقديرية / Estimated By	أجور الأيدي العاملة Labor Estimation	معلومات التقدير Assessment Details
1500.00	التكلفة التقديرية / (A) Estimation Cost		
225.00	ضريبة القيمة المضافة / VAT (15%)	قطع الغيار Spare Parts	
0.00	تكلفة قطع الغيار / (B) Spare Parts Cost		
0.00	ضريبة القيمة المضافة / VAT (15%)	أجمالي التكلفة Final Estimation	
1500.00	التكلفة الإجمالية / (A+B) Total Cost		
1725.00	التكلفة الإجمالية شاملة ضريبة القيمة المضافة / (A+B+VAT) Total Cost including VAT		
		ملاحظات Comments	

التمويل بواسطة Payment By	طريقة الدفع Payment Method	نسبة المسؤولية (%) Liability (%)
الوطنية للتأمين	عن طريق شركة التأمين	100