

تقرير تحديد المسؤولية
Liability Determination Report

التقرير النهائي
Final Report

جهة التحويل
سحبت لتجم

12/09/2021 نسخة رقم - 1	تاريخ الإصدار / Version Date
HA12092154	رقم الحالة / Case Number
12/09/2021 11:07:44	وقت الحادث / Accident Time
الأحساء السلامة مشي أمانة الأحساء الأحساء	مكان الحادث Accident Location
25.3911654, 49.5629321	أحداثيات الحادث / Coordinate

معلومات السائق Driver Info.	الطرف (1) Party (1)	الطرف (2) Party (2)
Name / الاسم	محمد علي محمد الجمعان	محمد علي محمد الشعلان
Nationality / الجنسية	سعودي	سعودي
Age / العمر	24 15/06/1997	30 10/03/1991
Mobile No. / رقم الاتصال	0547225996	0561771120
ID Number / رقم الهوية	1095387781	1070954571
License Type / نوع الرخصة	رخصة خاصة	رخصة خاصة
Expiry Date / تاريخ إنتهاء الرخصة	02/11/1441	09/03/1452
Upload Date / تاريخ إضافة الرخصة	12/09/2021	12/09/2021

معلومات المركبة Veh. Info.	علي محمد عبدالله الجمعان	محمد علي محمد الشعلان
Owner Name / اسم المالك	علي محمد عبدالله الجمعان	محمد علي محمد الشعلان
Make/Model / طراز المركبة	هيونداي / أكسنت	هيونداي / سانتافيه
year & color / سنة ولون	2012 / أبيض	2019 / أبيض
Plate No / رقم اللوحة	ب ل ح 2128 / خصوصي	د ص د 7481 / خصوصي

التأمين Ins. Info.	الوطنية للتأمين	التعاونية للتأمين
Company Name / اسم الشركة	الوطنية للتأمين	التعاونية للتأمين
Policy No. / رقم الوثيقة	P-01-2021-4-416-060898	17774711
Expiry Date / تاريخ الانتهاء	31/08/2022	29/12/2021
Start Date / تاريخ البداية	01/09/2021	30/12/2020
Insurance type / نوع التأمين	تأمين مسؤولية ضد الغير - مركبة	شامل

معلومات الحادث Accident Info	عدد أطراف الحادث : 2 عدد الإصابات : 0 عدد الوفيات : 0
Cause of Acc. / سبب الحادث	عدم ترك مسافة كافية no sufficient distance, كفاية
Laws Violated / الأنظمة المخالفة	
LD% / نسبة المسؤولية	100%
Damage Area / جهة الصدمة	المقدمة front
Properties / المستلكات	
Recovery / احتمالية حق الرجوع	Yes/نعم
Recover Reason / سبب احتمالية حق الرجوع	انتهاء الرخصة

معلومات المحقق Surveyor Info	رقم المحقق / Surveyor ID
Accident Description / وصف الحادث	2552
بعد المعاينة والإطلاع والاستماع الى الطرفين تبين لبيادهم على طريق الملك فيد بالقرب من البابه العامه ولعدم ترك مسافه كافيه من الطرف الأول وعدم الانتباه تم حتم التصادم مما أدى إلى وجود اضرار ماديه للمركبات وحمل الطرف الأول نسيه ١٠٠% حسب ماده ٥٠/٢/١٩	
 العمليات Operations	

رخصة القيادة

KINGDOM OF SAUDI ARABIA
MINISTRY OF INTERIOR

رخصة سياقة
DRIVING LICENSE

المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية

محمد علي بن محمد الشملان

MOHAMMED ALI MOHAMMED ALSHAMLAN



VER	2	النسخة	١٠٧٠٩٥٤٥٧١	الرقم
DOB	09/03/1991	تاريخ الميلاد	١٤١١/٠٨/٢٣	تاريخ الميلاد
ISS	12/02/2011	تاريخ الإصدار	١٤٣٢/٠٣/٠٩	تاريخ الإصدار
EXP	10/07/2030	تاريخ الانتهاء	١٤٥٢/٠٣/٠٩	تاريخ الانتهاء
CAT	PRIVATE	النوع	خاصة	النوع
NAL	SAUDI	الجنسية	سعودي	الجنسية
RESTR	0	القيود	B-G	فصيلة الدم

1070954571

وثيقة التأمين

رخصة السياير

KINGDOM OF SAUDI ARABIA
MINISTRY OF INTERIOR

رخصة سياير
VEHICLES REGISTRATION

المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية

محمد علي بن محمد الشمالان

المالك

المستخدم

هوية المستخدم

١٠٧٠٩٥٤٥٧١

هوية المالك

KMHS381FXKKU032480

رقم الهيكل

٧٤٨١ د ص د

رقم اللوحة

نوع التسجيل

7481 D X D

طراز المركبة

هونداي

ماركة

حمولة المركبة

١٨٢٠

وزن المركبة

سنة الصنع

ابيض

اللون

٦٠٠٠٤٨٦١٠

الرقم التسلسلي



مركز تسهيل لتقدير اضرار المركبات	مركز التقدير - DA Center	تقرير تقدير الأضرار النهائي Final Damage Assessment Report
الخبر	مدينة المركز - Center City	
26/09/2021 02:39:33 PM	تاريخ الطباعة - Print Date	
25/09/2021 11:59:21 AM	تاريخ التقدير - DA Date	
25/09/2021 01:12:18 PM	تاريخ إكمال الحالة - DA Completed Date	
DA2509211153	رقم التقرير - DA Report No	
HA12092154	رقم الحادث - Accident No	
نجم	مباشرة الحادث عن طريق - Accident Attended by	
	الجهة المباشرة للحادث - Sub Case Type	
1/2	رقم - Pages	

اسم مالك المركبة / Vehicle Owner Name		المالك Owner	معلومات المركبة Vehicle Details
محمد علي محمد	رقم الهوية / ID		
1070954571	رقم الجوال / Mobile No		
0561771120	صنع المركبة / Vehicle Manufacturer		
هيونداي	الموديل / Model		
ساتنافيه	اللون والسنة / Color & Year	بيانات المركبة Vehicle Info	
2019 أبيض	رقم اللوحة / Plate No		
د ص د 7481	رقم الهيكل / Chasis No		
KMHS381FXKU032480	التقدير بواسطة / Estimated By	أجور الأيدي العاملة Labor Estimation	معلومات التقدير Assessment Details
مركز نايف لتقدير اضرار المركبات	التكلفة التقديرية / (A) Estimation Cost	1800.00	
891.75	تكلفة قطع الغيار / (B) Spare Parts Cost	891.75	
2691.75	التكلفة الإجمالية / (A+B) Total Cost	2691.75	أجمالي التكلفة Final Estimation
			ملاحظات Comments

الدفع بواسطة Payment By	طريقة الدفع Payment Method	نسبة المسؤولية (%) Liability(%)
الوطنية للتأمين	عن طريق شركة التأمين	100

مركز تسهيل لتقدير اضرار المركبات	مركز التقدير - DA Center	تقرير تقدير الأضرار النهائي Final Damage Assessment Report
الخبر	مدينة المركز - Center City	
26/09/2021 02:39:33 PM	تاريخ الطباعة - Print Date	
25/09/2021 11:59:21 AM	تاريخ التقدير - DA Date	
25/09/2021 01:12:18 PM	تاريخ إكمال الحالة - DA Completed Date	
DA2509211153	رقم التقرير - DA Report No	
HA12092154	رقم الحادث - Accident No	
نجم	مباشرة الحادث عن طريق - Accident Attended by	
	الجهة المباشرة للحادث - Sub Case Type	
2/2	رقم - Pages	

Spare parts final value القيمة النهائية لقطع الغيار	Discount for total الخصم الإجمالي	Spare parts cost تكلفة قطع الغيار	Spare part dealer تاجر قطع الغيار
891.75	25%	1033.91	شركة الفلك الابيض المحدودة

السعر بعد خصم الاستهلاك Price after deduction of consumption	نسبة الاستهلاك Consumption Ratio	نسبة الخصم Discount	السعر Price	العدد Quantity	القطعة Spare part
1189.00	0%	0%	1189.00	1	لحية صدام خلفي 86650-S1000