

# رخصة القيادة

ALJOMAAH, MALAK SAAD M

الملكة التيمية السعودية  
وزارة الداخلية

ملاك بنت سعد بن محمد الجيمية

الرقم: 1090599633  
DOB: 18/04/1996  
MOE: 13/02/2024

الرقم: ١٢٠٠٥٩٩٦٣٣  
تاريخ الميلاد: ١٨/٠٤/١٩٩٦  
تاريخ الانتهاء: ١٣/٠٢/٢٠٢٤  
مكان الميلاد: الزيمبابوي

1090599633

# وثيقة التأمين

# قيادة

KINGDOM OF SAUDI ARABIA  
MINISTRY OF INTERIOR

ABDULQADER ABDULRA

السنة 4  
VER

DOB 01/01/1982

ISS 21/10/2002

EXP 07/03/2023

CAT PRIVATE

MAJ YEMEN

RESTR 0

2075752127

05 May 2021 1605

أمين

# رخصة القيادة

ALJOMALAH, MALIK SAAD M

الملكة العربية السعودية  
وزارة الداخلية  
ملاك بنته سعد بن سعد الجنيبه

الرقم: 10905598533  
DOB: 18/04/1998  
MOB: 13/02/2024

الجنس: ذكر  
تاريخ الميلاد: 18/04/1998  
تاريخ انتهاء: 13/02/2024  
مكان الميلاد: الرياض

10905598533

# وثيقة التأمين

KINGDOM OF SAUDI ARABIA  
MINISTRY OF INTERIOR

ABOULQADER ABDULR

DRIVING LIC

VER 4  
DOB 01/01/1982  
ISS 21/10/2002  
EXP 07/03/2023  
CAT PRIVATE  
NAL YEMEN  
RESTR 0

200752127

# قيادة

05 May 2021 1605

# أمين

رخصة القيادة

رخصة القيادة

KINGDOM OF SAUDI ARABIA  
MINISTRY OF INTERIOR

الجمهورية العربية السعودية  
وزارة الداخلية

رخصة قيادة  
DRIVING LICENSE

هاني راشد عبدالعزيز الرشيدان  
HANI RASHED A ALRSHEDAN

الرقم 1001501319  
DOB 09/06/1978  
ISS 09/07/1996  
EXP 24/06/2030

التاريخ 1417/07/03  
تاريخ الاصدار 1417/07/03  
تاريخ الانتهاء 1452/06/23

VER 2  
السمة

CAT PRIVATE  
NAL SAUDI

النوع  
الجنسية سعودي

RESTR 0  
النسبة

B-G 04  
فئة الدم

1001501319



وثيقة التأمين

وثيقة التأمين

05 May 2021 1606

رخصة القيادة

رخصة القيادة

KINGDOM OF SAUDI ARABIA  
MINISTRY OF INTERIOR

رخصة قيادة  
DRIVING LICENSE

الملكة العربية السعودية  
وزارة الداخلية

هانى راشد عبدالعزيز الرشيدان  
HANII RASHED A. ALRSHEDAN

الرقم 2 ١٠٠١٥٠١٣١٩  
التصحة ٢

DOB 09/06/1978 تاريخ الميلاد ١٣٩٨/٠٧/٠٣

ISS 09/07/1996 تاريخ الإصدار ١٤١٧/٠٩/٢٣

EXP 24/06/2030 تاريخ الانتهاء ١٤٥٢/٠٦/٢٣

CAT PRIVATE النوع خاصة

NAI SAUDI المملكة سعودي

RESTR 0 الطيور

٢٠٠١٥٠١٣١٩

B-6 O٤ لخصلة الدم



وثيقة التأمين

وثيقة التأمين

05 May 2021 1606





3

نجم  
hajm

# No Insurance

لا يوجد تأمين

05 May 2021 1606





05/05/2021 نسخة رقم - 1	تاريخ الإصدار / Version Date	تقرير تحديد المسؤولية Liability Determination Report
RD050521672	رقم الحالة / Case Number	التقرير النهائي Final Report
05/05/2021 15:36:53	وقت الحادث / Accident Time	جهة التحویل سحبت لنجم
الرياض   المصيف، الدائري الشمالي ع مين مستوصف المهييب == خصوصي 3	مكان الحادث Accident Location	
24.7686257, 46.6666126	أحداثيات الحادث / Coordinate	

الطرف (3) Party (3)	الطرف (2) Party (2)	الطرف (1) Party (1)	معلومات السائق Driver Info.
هاني راشد عبدالعزيز الرشيدان	عبدالقادر عبدالرحمن محمد	ملاك سعد الجميعة	Name / الاسم
سعودي	يمني	سعودي	Nationality / الجنسية
44   09/06/1978	40   01/01/1982	25   19/04/1996	Age / العمر
0555276497	0533225540	0594275531	Mobile No. / رقم الاتصال
1001501319	2075752127	1090559533	ID Number / رقم الهوية
رخصة خاصة	رخصة خاصة	لا يوجد رخصة / لا يحمل	License Type / نوع الرخصة
24/06/2030	07/03/2023		Expiry Date / تاريخ انتهاء الرخصة
05/05/2021	05/05/2021		Upload Date / تاريخ إضافة الرخصة

معلومات المركبة Veh. Info.	اسم المالك / Owner Name	اسم المالك / Owner Name	اسم المالك / Owner Name
تويوتا / تويوتا	مشاري عبدالرحمن العصيلان	ملاك سعد الجميعة	جيني / ايكرا
2014 / أبيض	سوزوكي / سيدان	رعدى / 2021	رعدى / 2021
ح ط م 6041 / خصوصي	د ه ص 9745 / خصوصي	د هن 3893 / خصوصي	رقم اللوحة / Plate No

التأمين Ins. Info.	اسم الشركة / Company Name	الوطنية للتأمين	اسم الشركة / Company Name
P0421-MTI-TMNM-01958999	رقم الوثيقة / Policy No.	P-01-2021-4-416-021937	رقم الوثيقة / Policy No.
15/04/2022	تاريخ الانتهاء / Expiry Date	24/03/2022	تاريخ الانتهاء / Expiry Date
16/04/2021	تاريخ البداية / Start Date	25/03/2021	تاريخ البداية / Start Date
تأمين مسؤولية ضد الغير - مركبة	نوع التأمين / Insurance type	تأمين مسؤولية ضد الغير - مركبة	نوع التأمين / Insurance type

معلومات الحادث Accident Info	عدد اطراف الحادث : 3   عدد الاصابات : 0   عدد الوفيات : 0	سبب الحادث / Cause of Acc.	الاحتمالية من الرجوع / Recovery
		sudden change of lane, الحراف مفاجئ	احتمالية من الرجوع / Recovery
		الأخطاء المخالفة / Laws Violated	احتمالية من الرجوع / Recovery
		نسبة المسؤولية / LD%	احتمالية من الرجوع / Recovery
		جهة الصدمة / Damage Area	احتمالية من الرجوع / Recovery
		الممتلكات / Properties	احتمالية من الرجوع / Recovery
		سبب احتسالية من الرجوع / Recover Reason	احتمالية من الرجوع / Recovery

معلومات المحقق Surveyor Info	رقم المحقق / Surveyor ID	وصف الحادث / Accident Description
	3856	بعد المعاينة والإطلاع والاستماع لأقوال الطرفين تبين لي أن كلا الطرفين يسيرون على طريق الإمام سعود بتجاه الغرب الطرف الأول بالمسار الأيسر والطرف الثاني بالمسار الأيمن ولانحراف الطرف الأول على الطرف الثاني تحت التصادم بين الطرفين مما أدى إلى فقدان السيطرة الطرف الثاني واصطدم بطرف ثالث ونتج عن ذلك اضرار مادية الطرف الأول الجانب الأيمن والطرف الثاني الركن الامامي الأيسر والركن الأمامي الأيمن والطرف الثالث الركن الخلفي الأيسر وبذلك تكون نسبة الادانه على الطرف الأول نسبة 100% انحراف مفاجئ حسب نظام المرور بموجب المادة، 36/1/50 ملاحظة تم تحريك المركبات من قبل الأطراف بموجب المادة 63/1/1

لشركة التقدير العالمية التجارية	مركز التقدير - DA Center	<b>تقرير تقدير الأضرار النهائي</b> <b>Final Damage Assessment Report</b>
الرياض	مدينة المركز - Center City	
18/05/2021 04:13:24 PM	تاريخ الطباعة - Print Date	
06/05/2021 09:21:36 PM	تاريخ التقدير - DA Date	
06/05/2021 10:32:42 PM	تاريخ إكمال الحالة - DA Completed Date	
DA0605212032	رقم التقرير - DA Report No	
RD050521672	رقم الحادث - Accident No	
نجم	مباشرة الحادث عن طريق - Accident Attended by	
	الجهة المباشرة للحادث - Sub Case Type	
1/2	رقم - Pages	

معلومات المركبة		معلومات التقدير	
مشاري عبدالرحمن العسيلان	اسم مالك المركبة / Vehicle Owner Name	أجور الأيدي العاملة	معلومات التقدير
1008033456	رقم الهوية / ID	Labor Estimation	
0533225540	رقم الجوال / Mobile No	تكاليف التقديرية / (A) Estimation Cost	
سوزوكي	صنع المركبة / Vehicle Manufacturer	قطع الغيار	معلومات التقدير
سيدان	الموديل / Model	Spare Parts	
2021 أزرق	اللون والسنة / Color & Year	أجمالي التكلفة	
د هـ ص 9745	رقم اللوحة / Plate No	Final Estimation	
MA3ZF6C19MA746781	رقم الهيكل / Chasis No	(A+B) Total Cost / التكلفة الإجمالية	
شركة التقدير العالمية التجارية	التقدير بواسطة / Estimated By	ملاحظات	ملاحظات
4800.00	تكاليف التقديرية / (A) Estimation Cost	اصلاح الباب الامامي الايسر والباب الامامي الايمن والميزان ضمن الاجور	
2,897.10	تكلفة قطع الغيار / (B) Spare Parts Cost		
7697.10	(A+B) Total Cost / التكلفة الإجمالية		

الدفع بواسطة	طريقة الدفع	نسبة المسؤولية (%)
Payment By	Payment Method	Liability(%)
الوطنية للتأمين	عن طريق شركة التأمين	100

لشركة التقدير العالمية التجارية	مركز التقدير - DA Center	<b>تقرير تقدير الأضرار النهائي</b> <b>Final Damage Assessment Report</b>
الرياض	مدينة المركز - Center City	
18/05/2021 04:13:24 PM	تاريخ الطباعة - Print Date	
06/05/2021 09:21:36 PM	تاريخ التقدير - DA Date	
06/05/2021 10:32:42 PM	تاريخ إكمال الحالة - DA Completed Date	
DA0605212032	رقم التقرير - DA Report No	
RD050521672	رقم الحادث - Accident No	
نجم	مباشرة الحادث عن طريق - Accident Attended by	
	الجهة المباشرة للحادث - Sub Case Type	
2/2	رقم - Pages	

سواء الأجزاء النهائية لقيمة القطع الأجزاء	الخصم الإجمالي	تكاليف قطع الأجزاء	تاجر قطع الأجزاء
2,897.10	10%	2799.13	مؤسسة اريج الوادي التجارية

السعر بعد خصم الاستهلاك	نسبة الاستهلاك	نسبة الخصم	السعر	العدد	القطعة
Price after deduction of consumption	Consumption Ratio	Discount	Price	Quantity	Spare part
871.00	0%	0%	871.00	1	رفرف امامي يسار 11111
226.00	0%	0%	226.00	1	حشوة رفرف امامي يسار 11111
65.00	0%	0%	65.00	1	عظمة صدام امامي يسار 11111
877.00	0%	0%	877.00	1	رفرف امامي يمين 11111
223.00	0%	0%	223.00	1	حشوة رفرف امامي يمين 11111
957.00	0%	0%	957.00	1	صدام امامي 11111