

تقرير تحديد المسؤولية
Liability Determination Report

التقرير النهائي
Final Report

جهة التحويل
مرور الرمال

15/01/2022	تاريخ الإصدار / Version Date
RD150122542	رقم الحالة / Case Number
15/01/2022 14:20:32	وقت الحادث / Accident Time
الرياض الحمراء, 65, الرياض	مكان الحادث Accident Location
24.7792059, 46.7401783	أحداثيات الحادث / Coordinate

الطرف (1) Party (1)	الطرف (2) Party (2)	معلومات السائق Driver Info.
ياسر علي سعيد	غدير طاهر علي	Name / الاسم
سعودي	سعودي	Nationality / الجنسية
43 21/10/1979	36 17/01/1987	Age / العمر
0598878766	0542999606	Mobile No. / رقم الاتصال
1057093518	1069738308	ID Number / رقم الهوية
رخصة خاصة	رخصة خاصة	License Type / نوع الرخصة
22/04/1448	29/02/1450	Expiry Date / تاريخ إنتهاء الرخصة
15/01/2022	15/01/2022	Upload Date / تاريخ إضافة الرخصة

اسم المالك / Owner Name	ياسر علي سعيد	معلومات المركبة Veh. Info.
بنك الرياض الرياض	بنك الرياض الرياض	Make/Model / طراز المركبة
ماتيراتي / سيدان	لكرس / جي اس 300	year & color / سنة ولون
2019	2020	رقم اللوحة / Plate No
د ل ا 3223 / خصوصي	د ك ن 7555 / خصوصي	

اسم الشركة / Company Name	الوطنية للتأمين	التأمين Ins. Info.
		رقم الوثيقة / Policy No.
	P-02-2021-4-411-070617	تاريخ الإنتهاء / Expiry Date
		تاريخ البداية / Start Date
		نوع التأمين / Insurance type
		شامل

عدد اطراف الحادث : 2 عدد الاصابات : 0 عدد الوفيات : 0		
سبب الحادث / Cause of Acc.	انحراف, sudden change of lane, مفاجئ	معلومات الحادث Accident Info
الأقضية المخالفة / Laws Violated		
نسبة المسؤولية / LD%	100%	
جهة الصدمة / Damage Area	الجانب الأيمن, Right Side	
الممتلكات / Properties		
احتمالية حق الرجوع / Recovery		
سبب احتمالية حق الرجوع / Recover Reason		

رقم المحقق / Surveyor ID	1128358452 / 5004	معلومات المحقق Surveyor Info
وصف الحادث / Accident Description	<p>بعد المعاينة والإطلاع والاستماع لأقوال الطرفين تبين لي ان كلا الطرفين كانا يسيران على شارع (فرعي غير معروف) باتجاه (الجنوب) الطرف الأول في المسار (الأوسط) والطرف الثاني في المسار (الايمن) ولانحراف الطرف الأول على الطرف الثاني حتم التصادم بين الطرفين وتنتج عن ذلك أضرار مادية بالمركبات الطرف الاول (الجانب الايمن) والطرف الثاني (الركن الأمامي الايسر) وبذلك تكون الادائه على الطرف الاول بنسبة 100 .. % لانحرافه المفاجئ وفق للمادة 50/2/24 من نظام المرور السعودي</p> <p>تم تحريك المركبات من قبل الأطراف</p>	
	 العمليات Operations	



شارعة غير معروف اتجاه الجنوب

بعد الحادث



مستشفى سند

قبل الحادث



KINGDOM OF SAUDI ARABIA
MINISTRY OF INTERIOR

رخصة سير
VEHICLES REGISTRATION

المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية

المالك بنك الرياض

المستخدم غدير ظافر علي الشهري

هوية المالك ٧٠٠٠٠٢٢٨٦٨ هوية المستخدم ١٠٦٩٧٣٨٣٠٨

رقم الهيكل JTHY35BH4L2022665

رقم اللوحة د ك ن ٧٥٥٥

نوع التسجيل خاص

7555 N K D

طراز المركبة يو اكس ٢٠٠

ماركة المركبة لكزس

حمولة المركبة ٥

وزن المركبة ١٤٨٥

سنة الصنع ٢٠٢٠

اللون اسود

٧٥٧١٣٦٧١٠

الرقم التسلسلي



15 Jan 2022 1445

KINGDOM OF SAUDI ARABIA
MINISTRY OF INTERIOR

رخصة سير
VEHICLES REGISTRATION

المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية

المالك بنك الرياض

المستخدم غدير ظافر علي الشهري

هوية المالك ٧٠٠٠٠٢٢٨٦٨ هوية المستخدم ١٠٦٩٧٣٨٣٠٨

رقم الهيكل JTHY35BH4L2022665

رقم اللوحة د ك ن ٧٥٥٥

نوع التسجيل خاص 7555 N K D

طراز المركبة يو اكس ٢٠٠ ماركة المركبة لكزس

حمولة المركبة ٥ وزن المركبة ١٤٨٥

سنة الصنع ٢٠٢٠ اللون اسود

الرقم التسلسلي ٧٥٧١٣٦٧١٠



15 Jan 2022 1445

مركز كارتك لتقدير اضرار المركبات	مركز التقدير - DA Center	تقرير تقدير الأضرار النهائي Final Damage Assessment Report
الرياض	مدينة المركز - Center City	
19/01/2022 09:47:05 AM	تاريخ الطباعة - Print Date	
16/01/2022 06:41:10 PM	تاريخ التقدير - DA Date	
17/01/2022 09:49:47 AM	تاريخ إكمال الحالة - DA Completed Date	
DA1601224267	رقم التقرير - DA Report No	
RD150122542	رقم الحادث - Accident No	
نجم	مباشرة الحادث عن طريق - Accident Attended by	
	الجهة المباشرة للحادث - Sub Case Type	
1/2	رقم - Pages	

اسم مالك المركبة / Vehicle Owner Name		المالك	معلومات المركبة Vehicle Details
بنك الرياض الرياض		Owner	
7000022868	رقم الهوية / ID		
0542999606	رقم الجوال / Mobile No		
لكزس	صنع المركبة / Vehicle Manufacturer		بيانات المركبة Vehicle Info
300 جي اس	الموديل / Model		
2020 أسود	اللون والسنة / Color & Year		
د ك ن 7555	رقم اللوحة / Plate No		
JTHY35BH4L2022665	رقم الهيكل / Chasis No		
مركز كارتك لتقدير اضرار المركبات	التكلفة التقديرية / Estimated By		معلومات التقدير Assessment Details
5500.00	التكلفة التقديرية / (A) Estimation Cost	أجور الأيدي العاملة Labor Estimation	
825.00	ضريبة القيمة المضافة / VAT (15%)		
14171.40	تكلفة قطع الغيار / (B) Spare Parts Cost	قطع الغيار Spare Parts	
2125.71	ضريبة القيمة المضافة / VAT (15 %)		
19671.40	التكلفة الإجمالية / (A+B) Total Cost	أجمالي التكلفة Final Estimation	
22622.11	التكلفة الإجمالية شاملة ضريبة القيمة المضافة / (A+B+VAT) Total Cost including VAT		
		ملاحظات Comments	

الدفع بواسطة Payment By	طريقة الدفع Payment Method	نسبة المسؤولية (%) Liability(%)
بنك الرياض الرياض	نقاط البيع	0

مركز كارتك لتقدير اضرار المركبات	مركز التقدير - DA Center	تقرير تقدير الأضرار النهائي Final Damage Assessment Report
الرياض	مدينة المركز - Center City	
19/01/2022 09:47:05 AM	تاريخ الطباعة - Print Date	
16/01/2022 06:41:10 PM	تاريخ التقدير - DA Date	
17/01/2022 09:49:47 AM	تاريخ إكمال الحالة - DA Completed Date	
DA1601224267	رقم التقرير - DA Report No	
RD150122542	رقم الحادث - Accident No	
نجم	مباشرة الحادث عن طريق - Accident Attended by	
	الجهة المباشرة للحادث - Sub Case Type	
2/2	رقم - Pages	

القيمة النهائية مع ضريبه القيمة المضافة Sparepart Final value with VAT (15%)	ضريبة القيمة المضافة (15%)	القيمة النهائية لقطع الغيار بعد الخصم الإجمالي Parts Final Value After Overall Discount %	نسبة الخصم على الإجمالي Overall Discount	التكلفة الإجمالية Total cost	مورد قطع الغيار Spare part dealer
16297.11	2125.71	14171.40	0%	15746.00	شركة أبتكار للتجارة والتسويق شركة شخص واحد

الاجمالي بعد الخصم والاستهلاك Total After Discount & Consumption	نسبة الاستهلاك Consumption%	نسبة الخصم Discount %	الإجمالي Total	سعر الوحدة Unit price	العدد Quantity	قطع الغيار Spare part
567.00	0%	10%	630.00	630.00	1	صدام أمامي 5211276908
69.30	0%	10%	77.00	77.00	1	عظمة صدام أمامي يسار 5211576020
69.30	0%	10%	77.00	77.00	1	عظمة صدام أمامي يمين 5211676020
1185.30	0%	10%	1317.00	1317.00	1	كبوت أمامي 5330176900
10545.30	0%	10%	11717.00	11717.00	1	شمعة نور أمامي يسار 8118576310
270.00	0%	10%	300.00	300.00	1	عازل شمعة نور أمامي يسار 2222
768.60	0%	10%	854.00	854.00	1	رفرف أمامي يسار 5380176030
318.60	0%	10%	354.00	354.00	1	ديكور رفرف أمامي يسار 5241176010
378.00	0%	10%	420.00	420.00	1	حشوه رفرف أمامي يسار 5380676030



نظام الحوادث المرورية

تقرير حادث مروري

تاريخ التقرير : ١٤٤٣/٠٦/١٦
رقم الحادث : ٤٠٠٧١٩٣٥٠٥E٩

تاريخ الحادث : ١٤٤٣/٠٦/١٦ والموافق : ٢٠٢٢/٠١/١٥ في يوم : السبت تمام الساعة : ٠٢:٢٠:٠٠ م
المدينة : مدينة الرياض مكان الحادث : غير معروف

نوع الحادث : صدم مركبة متحركة
عدد الوفيات : ٠
عدد الإصابات : ٠
عدد أطراف الحادث : ٢

وصف الحادث : بعد المعالجة والإطلاع والاستماع لاقوال الطرفين تبين لي ان كلا الطرفين كانا يسيران على شارع (فرعي غير معروف) باتجاه (الجنوب) الطرف الأول في المسار (الأوسط) والطرف الثاني في المسار (الأيمن) والاتجاه الطرف الأول على الطرف الثاني حتم التصادم بين الطرفين ونتج عن ذلك أضرار مادية بالمركبات الطرف الأول (الجانب الأيمن) والطرف الثاني (الركن الأمامي الأيسر) وبذلك تكون الأضرار على الطرف الأول بنسبة 100% واتجاهه المعاكس وفق المادة 24/2/50 من نظام المرور السعودي . تبين تورط المركبات من قبل الأطراف

المركبة رقم (٠١)

السايق : بامر الفادي
رقم السجل : ١٠٥٧٠٩٣٥١٨ تاريخ الميلاد : ١٣٩٩/١١/٢٩ الجنس : ذكر الجنسية : العربية السعودية
الحالة الصحية : سليم مالك المركبة وقت الحادث : بامر الفادي رقم السجل : ١٠٥٧٠٩٣٥١٨
نوع الرخصة : خاصة تاريخ الاصدار : ١٤١٨/٠٤/٢٢ تاريخ التجديد : ١٤٣٩/٠١/٢٩ تاريخ الانتهاء : ١٤٤٨/٠٤/٢٢

اسم البنك :
الماركة : مازدا اللون : اسود
الطراز : سيدان نوع الهيكل : ١ ركب لقل
رقم الحساب :
رقم اللوحة : ٣٢٢٣ ا د # التسلسلي : ٤٤٥٤٢٦٧١
نوع التسجيل : خاص

شركة التأمين : شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني (سج) تاريخ إنتهاء التأمين : ١٤٤٢/٠٨/٠٩ نوع التأمين : تأمين شامل
مكان الصدمة : جسي نسبة المسؤولية في الحادث : ١٠٠% التكلفة : ٠

بيانات الركاب :
الاسم :
رقم البطاقة :
الحالة الصحية :

المركبة رقم (٠٢)

السايق : محير الشهري
رقم السجل : ١٠٦٩٧٣٨٣٠٨ تاريخ الميلاد : ١٤٠٧/٠٥/١٦ الجنس : اناث الجنسية : العربية السعودية
الحالة الصحية : سليم مالك المركبة وقت الحادث : بنك الرياض رقم السجل : ٧٠٠٠٠٢٣٨٦٨
نوع الرخصة : خاصة تاريخ الاصدار : ١٤٤٠/٠٢/٢٩ تاريخ التجديد : تاريخ الانتهاء : ١٤٥٠/٠٢/٢٩

اسم البنك :
الماركة : تويوتا اللون : اسود
الطراز : يو تكس 002 نوع الهيكل : ١ ركب لقل
رقم الحساب :
رقم اللوحة : ٧٥٥٥ ن د # التسلسلي : ٧٥٧١٣٦٧١
نوع التسجيل : خاص

شركة التأمين : شركة التأمين الوطنية للتأمين التعاوني (سج) تاريخ إنتهاء التأمين : ١٤٤١/٠٤/٠٦ نوع التأمين : تأمين شامل
مكان الصدمة : جسي نسبة المسؤولية في الحادث : ٠% التكلفة : ٠

بيانات الركاب :
الاسم :
رقم البطاقة :
الحالة الصحية :

نتج عن الحادث : اخرى اخرى

مسئولية الحادث والأسباب : تعريف مفاهيم

انتهى الحادث :

الضابط المحقق

الاسم : عبدالعزيز العزي

الرتبة :

التوقيع :



مدير الإدارة

تاريخ التسجيل في النظام: 2022-01-15 14:51

فرع المرور:


معلومات الحادث



تاريخ وقوع الحادث	وقت الحادث	المدينة	اسم الشارع
1443-06-12	02:20	مدينة الرياض	غير معروف
خط الطول	خط العرض	اتجاه سير الطريق	سبب الحادث
46.7401783	24.7792059	شرق	انحراف مفاجيء
نوع الحادث	حالة الطقس	نطاق العمران	نوع الطريق
صدم مركبة متحركة	صحو	داخل المدينة	مستقيم
حالة الإضاءة	حالة سطح الطريق	عدد الأطراف المشاركة بالحادث	عدد الأشخاص المصابين
واضح	جاف	2	0
تلفيات عامة	تلفيات خاصة	اسم المحقق	
أخرى	أخرى		
وصف الحادث			

معلومات المركبات



اسم المالك	هوية المالك	نوع اللوحة	رقم اللوحة
1	1057093518	خصوصي	دل أ 3223 A L D
نوع التسجيل	صانع المركبة	فئة المركبة	مكان الضرر
مسجله	ميزراتي	سيارة ركوب	
نوع الهيكل	طرز المركبة	سنة الصنع	
		2019	
رقم الهيكل	الرقم التسلسلي	سعة المركبة	
445426710	ZAMXP56F7K1323389	5	
اللون الأساسي	اللون الفرعي	تاريخ انتهاء الاستمارة	
اسود		1444-05-28	
شركة التأمين	رقم بوليصة التأمين	تاريخ انتهاء التأمين	
		0	
عدد الملاك السابقين	عدد الركاب	اتجاه سير المركبة	حالة الضرر
1	1	شرق	
نقطة التصادم	وصف نقطة التصادم		
جانبي			

المركبة الثانية

2

اسم المالك	هوية المالك	نوع اللوحة	رقم اللوحة
	7000022868	خصوصي	د ك ن 7555 N K D
نوع التسجيل	صانع المركبة	مكان الضرر	رقم الهيكل
مسجله	لكزس		
نوع الهيكل	طراز المركبة	فئة المركبة	رقم الهيكل
		اخرى	757136710
رقم الهيكل	الرقم التسلسلي	سنة الصنع	رقم الهيكل
	JTHY35BH4L2022665	2020	757136710
اللون الأساسي	اللون الفرعي	سعة المركبة	اللون الأساسي
اسود		5	اسود
شركة التأمين	رقم بوليصة التأمين	تاريخ انتهاء الاستمارة	شركة التأمين
الشركة التأمين الوطنية للتأمين التعاوني (P-02-2021-4-411-070617	1444-06-03	الشركة التأمين الوطنية للتأمين التعاوني (
عدد الملاك السابقين	عدد الركاب	تاريخ انتهاء التأمين	عدد الملاك السابقين
1	1	1444-04-06	1
نقطة التصادم	وصف نقطة التصادم	حالة الضرر	نقطة التصادم
جانبي		اتجاه سير المركبة	جانبي
		شرق	

معلومات الأشخاص

1

نوع الشخص	رقم الهوية	تاريخ الميلاد	الجنس
مسجل	1057093518	1979-10-21	ذكر
الاسم الأول	اسم الاب	اسم الجد	اسم العائلة
الجنسية	نوع المشاركة	المركبة ذات الصلة	رقم الجوال
المملكة العربية السعودية	سائق	دلأ-3223-1	
نوع رخصة القيادة	انتهاء تاريخ الرخصة	نسبة المسؤولية	حالة الاعتراض
		100	غير معترض
الحالة الصحية			
سليم			

الشخص الثاني

2

نوع الشخص	رقم الهوية	تاريخ الميلاد	الجنس
مسجل	1069738308	1987-01-16	انثى
الاسم الأول	اسم الاب	اسم الجد	اسم العائلة
الجنسية	نوع المشاركة	المركبة ذات الصلة	رقم الجوال
المملكة العربية السعودية	سائق	دكن-7555-1	
نوع رخصة القيادة	انتهاء تاريخ الرخصة	نسبة المسؤولية	حالة الاعتراض
		0	غير معترض
الحالة الصحية			
سليم			

صور الحادث



معلومات الشخص	معلومات المركبة	معلومات الحادث
<p>الاسم: Basher</p> <p>رقم الهوية: 1069738308</p> <p>تاريخ الميلاد: 1987-01-16</p> <p>الجنس: انثى</p> <p>الاسم الأول: اسم الاب</p> <p>الاسم الأخير: اسم الجد</p>	<p>نوع المركبة: دكن-7555-1</p> <p>رقم المركبة: 1069738308</p> <p>نوع المشاركة: سائق</p> <p>نسبة المسؤولية: 0</p>	<p>رقم الحادث: 4007193505</p> <p>تاريخ الحادث: 2023-08-25</p> <p>موقع الحادث: [Location]</p>
<p>الهاتف: [Phone Number]</p> <p>البريد الإلكتروني: [Email]</p>	<p>معلومات إضافية عن المركبة</p>	<p>معلومات إضافية عن الحادث</p>

تاريخ التقرير : ١٤٤٣/٠٦/١٦
رقم الحادث : ٤٠٠٧١٩٣٥٠٥E٩

نظام الحوادث المرورية تقرير حادث مروري

المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية
الامن العام
الإدارة العامة للمرور
مرور الرياض - مزاد للسيارات



تاريخ الحادث : ١٤٤٣/٠٦/١٦ الموافق : ٢٠٢٢/٠١/١٥ في يوم : السبت تمام الساعة : ٠٢:٢٠:٠٠ م
المدينة : مدينة الرياض مكان الحادث : غير معروف

نوع الحادث : صدم مركبة متحركة
عدد الوفيات : ٠
عدد الإصابات : ٠
عدد أطراف الحادث : ٢

وصف الحادث : بعد المعالجة والإطلاع والاستماع لاقوال الطرفين تبين لي ان كلا الطرفين كانا يسيران على شارع (فرعي غير معروف) باتجاه (الجنوب) الطرف الأول في المسار (الأوسط) والطرف الثاني في المسار (الأيمن) والاتجاه الطرف الأول على الطرف الثاني حتم التصادم بين الطرفين ونتج عن ذلك أضرار مادية بالمركبات الطرف الأول (الجانب الأيمن) والطرف الثاني (الركن الأمامي الأيسر) وبذلك تكون الأضرار على الطرف الأول بنسبة 100% واتجاهه المواجه وفق المادة 24/2/50 من نظام المرور السعودي - يتم تعريب المركبات من قبل الأطراف

المركبة رقم (٠١)

السنائق : بامر الفادي
رقم السجل : ١٠٥٧٠٩٣٥١٨ تاريخ الميلاد : ١٣٩٩/١١/٢٩ الجنس : ذكر الجنسية : العربية السعودية
الحالة الصحية : سليم مالك المركبة وقت الحادث : بامر الفادي رقم السجل : ١٠٥٧٠٩٣٥١٨
نوع الرخصة : خاصة تاريخ الاصدار : ١٤١٨/٠٤/٢٢ تاريخ التجديد : ١٤٣٩/٠١/٢٩ تاريخ الانتهاء : ١٤٤٨/٠٤/٢٢

اسم البنك :
المرارة : مزلزلي الطراز : سيدان اللون : اسود نوع الهيكل : ١ ركب لفلان رقم الحساب :
رقم التسلسلي : ٤٤٥٤٢٦٧١ نوع التسجيل : خاص رقم اللوحة : ٣٢٢٣ ا د ل

شركة التأمين : شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني (سبح)
مكان الصدمة : جاني نسبة المسؤولية في الحادث : ١٠٠% نوع التأمين : تأمين شامل
التكلفة : ٠

بيانات الركاب :
الاسم : رقم البطاقة : الحالة الصحية :

المركبة رقم (٠٢)

السنائق : محير الشهري
رقم السجل : ١٠٦٩٧٣٨٣٠٨ تاريخ الميلاد : ١٤٠٧/٠٥/١٦ الجنس : اناث الجنسية : العربية السعودية
الحالة الصحية : سليم مالك المركبة وقت الحادث : بنك الرياض رقم السجل : ٧٠٠٠٠٢٣٨٦٨
نوع الرخصة : خاصة تاريخ الاصدار : ١٤٤٠/٠٢/٢٩ تاريخ التجديد : تاريخ الانتهاء : ١٤٥٠/٠٢/٢٩

اسم البنك :
المرارة : تكريم الطراز : يو تكس 002 اللون : اسود نوع الهيكل : ١ ركب لفلان رقم الحساب :
رقم التسلسلي : ٧٥٧١٣٦٧١ نوع التسجيل : خاص رقم اللوحة : ٧٥٥٥ ن د ك

شركة التأمين : شركة التأمين الوطنية للتأمين التعاوني (سبح)
مكان الصدمة : جاني نسبة المسؤولية في الحادث : ٠% نوع التأمين : تأمين شامل
التكلفة : ٠

بيانات الركاب :
الاسم : رقم البطاقة : الحالة الصحية :

نتج عن الحادث : اخرى اخرى
مسئولية الحادث والأسباب : تعريف مفاهيم

انتهى الحادث :
الضابط المحقق :

الاسم : عبدالعزيز العزي

الرتبة :

التوقيع :



مدير الإدارة




























































































Checklist for the Approval of Damaged Parts and Components

الجزء المتضرر

Vehicle Brand
Model
Year of Manufacture
VIN

Make & Type
Color
Engine Type
Year of Manufacture

Make & Type
Color
Engine Type
Year of Manufacture

Make & Type
Color
Engine Type
Year of Manufacture

Make & Type
Color
Engine Type
Year of Manufacture



And send them to the following email:
Ministry of Transport
Type of Address



Ministry of Transport
P.O. Box 10000
Riyadh 11161
Saudi Arabia
Tel: +966 11 500 0000
Fax: +966 11 500 0001

Ministry of Transport
P.O. Box 10000
Riyadh 11161
Saudi Arabia
Tel: +966 11 500 0000
Fax: +966 11 500 0001

www.mot.gov.sa

