

معلومات المركبات

المركبة المرشحة

رقم اللوحة: أ ك ق 5620

نوع التسجيل

نقل خاص

اسم المالك

عوافظ مرزوق الدويب الدبحاني المطيري

صانع السيارة

مرسيدس

حالة الضرر

جانبي

تاريخ انتهاء الاستمارة

1435/05/22

شركة التأمين

نوع اللوحة

جديدة

بلد اللوحة

هوية المالك

1052654629

رقم الهيكل

WDB61904915460144


وصف نقطة التصادم

حادث مروري تصادم مركبتين تلعبات دخول أثناء الدوار وتم اصدام

رقم بوليصة التأمين

تاريخ إنتهاء التأمين

مكان الضرر:



X للضرر المتعلقة بالحادث X للضرر العر المتعلقة بالحادث

موديل السيارة

1990

اللون الأساسي

ابيض

اتجاه سير المركبة

عرب

حالة السيارة

غير تالفة

معلومات الأشخاص

الشخص الأول

اسم الشخص: زياد منير صنيح المطيري

الجنسية: سعودي

نوع المشاركة: سائق

الحالة الصحية: سليم

البنك:

نوع الرخصة: خاصة

النوع: ذكر

تاريخ الميلاد: 1411/08/29

رقم الهوية: 1071083859

لوحة السيارة: ب س م 2376

نسبة المسؤولية: 75%

الجوال: 966501800373

هل الشخص معترض على النسبة: لا

الايمل:

رقم الايبان:

تاريخ انتهاء الرخصة: 1445/01/23

الشخص الثاني

اسم الشخص: يوسف هادي علي طفيان

الجنسية: اليمن

نوع المشاركة: سائق

الحالة الصحية: سليم

البنك:

نوع الرخصة:

النوع: ذكر

تاريخ الميلاد: 1405/09/26

رقم الهوية: 2387294362

لوحة السيارة: أ ك ق 5620

نسبة المسؤولية: 25%

الجوال: 966535462954

هل الشخص معترض على النسبة: لا

الايمل:

رقم الايبان:

تاريخ انتهاء الرخصة:

صور الحادث



رقم الحادث: 6001491260

معلومات المركبات

المركبة المرصدة

رقم اللوحة: أ ك ق 5620

نوع التسجيل

نقل خاص

اسم المالك

عوافظ مرزوق الدويب الدبحاني المطيري

صانع السيارة

مرسيدس

حالة الضرر

جانبي

تاريخ انتهاء الاستمارة

1435/05/22

شركة التأمين

نوع اللوحة

جديدة

بلد اللوحة

هوية المالك

1052654629

رقم الهيكل

WDB61904915460144


وصف نقطة التصادم

حادث مروري تصادم مركبتين تلعبات دخول أثناء الدوار وتم اصدام

تاريخ إنتهاء التأمين

رقم بوليصة التأمين

مكان الضرر:



X للضرار المتعلقة بالحادث X للضرار الغير المتعلقة بالحادث

معلومات الأشخاص

الشخص الأول

اسم الشخص: زياد منير صنيح المطيري

الجنسية: سعودي

نوع المشاركة: سائق

الحالة الصحية: سليم

البنك:

نوع الرخصة: خاصة

النوع: ذكر

تاريخ الميلاد: 1411/08/29

رقم الهوية: 1071083859

لوحة السيارة: ب س م 2376

نسبة المسؤولية: 75%

الجوال: 966501800373

هل الشخص معترض على النسبة: لا

الايمل:

رقم الايبان:

تاريخ انتهاء الرخصة: 1445/01/23

الشخص الثاني

اسم الشخص: يوسف هادي علي طفيان

الجنسية: اليمن

نوع المشاركة: سائق

الحالة الصحية: سليم

البنك:

نوع الرخصة:

النوع: ذكر

تاريخ الميلاد: 1405/09/26

رقم الهوية: 2387294362

لوحة السيارة: أ ك ق 5620

نسبة المسؤولية: 25%

الجوال: 966535462954

هل الشخص معترض على النسبة: لا

الايمل:



رقم الايبان:

تاريخ انتهاء الرخصة:

صور الحادث



رقم الحادث: 6001491260



رقم الحادث: 6001491260

KINGDOM OF SAUDI ARABIA
MINISTRY OF INTERIOR

رخصة سيطرة
DRIVING LICENSE

المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية

زياد منير صنيديح المطيري

ZIYAD MUNEER SUNAYDIH ALMUTAIRI



الرقم ١٠٧١٠٨٣٨٥٩ نسخة 2 VER

تاريخ الميلاد ١٤١١/٠٨/٢٩ DOB 15/03/1991

تاريخ الإصدار ١٤٣٥/٠١/٢٣ ISS 26/11/2013

تاريخ الإنتهاء ١٤٤٥/٠١/٢٣ EXP 10/08/2023

النوع خاصة CAT PRIVATE

الجنسية سعودي NAL SAUDI

1071083859



القبود RESTR 0

فصيلة الدم B-G O+

KINGDOM OF SAUDI ARABIA
MINISTRY OF INTERIOR

رخصة سير
VEHICLES REGISTRATION

المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية

شركة السعودي الفرنسي للتمويل والتأجير

زياد منير صنيديح العضيله المطيري

هوية المستخدم ١٠٧١٠٨٣٨٥٩ هوية المالك ٧٠٠١٦٨٩٩١٣

AFAFP4MP0NJR23445

ب تن م ٢٣٧٦

نوع التسجيل نقل خاص

2376 Z S B

طراز المركبة رينجر ٢ خضراء

فورد

حمولة المركبة ٥

٣٢٠٠

سنة الصنع ٢٠٢٢

رصاصي

٢١٩٧٢٧٨١٠



الرقم التسلسلي



KINGDOM OF SAUDI ARABIA
MINISTRY OF INTERIOR

رخصة سيطرة
DRIVING LICENSE

المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية

زياد منير صنيديح المطيري

ZIYAD MUNEER SUNAYDIH ALMUTAIRI



الرقم ١٠٧١٠٨٣٨٥٩ نسخة 2 VER

تاريخ الميلاد ١٤١١/٠٨/٢٩ DOB 15/03/1991

تاريخ الإصدار ١٤٣٥/٠١/٢٣ ISS 26/11/2013

تاريخ الإنتهاء ١٤٤٥/٠١/٢٣ EXP 10/08/2023

النوع خاصة CAT PRIVATE

الجنسية سعودي NAL SAUDI

1071083859



فصيلة الدم B-G O+

القيود RESTR 0

KINGDOM OF SAUDI ARABIA
MINISTRY OF INTERIOR

رخصة سير
VEHICLES REGISTRATION

المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية

شركة السعودي الفرنسي للتمويل والتأجير

المستخدم زياد منير صنيديح العضيله المطيري

هوية المالك ٧٠٠١٦٨٩٩١٣ هوية المستخدم ١٠٧١٠٨٣٨٥٩

رقم الهيكل AFAFP4MP0NJR23445

رقم اللوحة ب تن م ٢٣٧٦

نوع التسجيل نقل خاص 2376 Z S B

مركبة فورد طراز للمركبة رينجر ٢ خضراء

وزن المركبة ٣٢٠٠ حمولة المركبة ٥

اللون رصاصي سنة الصنع ٢٠٢٢

٢١٩٧٢٧٨١٠



الرقم التسلسلي





DAFinalReport_DA230122 1041.pdf



Damage Assessment Center in Medina	مركز التقدير - DA Center	تقرير تقدير الأضرار النهائي Final Damage Assessment Report
MEDINA	مدينة المركز - Center City	
23/01/2022 07:24:49 PM	تاريخ الطباعة - Print Date	
23/01/2022 10:29:51 AM	تاريخ التقدير - DA Date	
23/01/2022 02:23:52 PM	تاريخ إكمال الحالة - DA Completed Date	
DA2301221041	رقم التقرير - DA Report No	
6001491260	رقم الحادث - Accident No	
Maroor	مباشرة الحادث عن طريق - Accident Attended by	
Maroor	الجهة المباشرة للحادث - Sub Case Type	
1/2	رقم - Pages	

المالك Owner	اسم مالك المركبة / Vehicle Owner Name	معلومات المركبة Vehicle Details
	شركة السعودي الفرنسي	
	7001689913	رقم الهوية / ID
	0501800373	رقم الجوال / Mobile No
	فورد	صنع المركبة / Vehicle Manufacturer
	غمارة 2رينجر	الموديل / Model
	2022رصاصي	اللون والسنة / Color & Year
	Z S B 2376	رقم اللوحة / Plate No
	AFAFP4MP0NJR23445	رقم الهيكل / Chasis No
	Zaki Ibrahim Ahmed Fallatah Auto Mechanica Workshop	التكلفة التقديرية / Estimated By
	2000.00	أجور الأيدي العاملة / Labor Estimation
	300.00	ضريبة القيمة المضافة (15%) / VAT (15%)
	6050.90	تكلفة قطع الغيار / (B) Spare Parts Cost
	907.64	ضريبة القيمة المضافة (15 %) / VAT (15 %)
	8050.90	التكلفة الإجمالية / (A+B) Total Cost
	9258.54	التكلفة الإجمالية شاملة ضريبة القيمة المضافة / (A+B+VAT) Total Cost including VAT
		ملاحظات / Comments

الدفع بواسطة Payment By	طريقة الدفع Payment Method	نسبة المسؤولية (%) Liability(%)
شركة السعودي الفرنسي	POS	



المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية
الامن العام
الإدارة العامة للمرور
قسم مرور مهد الذهب



رقم الحادث: 6001491260

معلومات الحادث

فرع المرور: إدارة مرور منطقة المدينة المنورة

تاريخ الحادث: 16/6/1443	وقت الحادث: 11:4	تاريخ التسجيل في النظام: 2022-01-19 11:46
حالة الحادث: تقدير	سبب الحادث: انشغال عن القيادة	نوع الحادث: صدم مركبة متحركة
اتجاه سير الطريق: غرب	اسم الشارع: خليفة أبو بكر الصديق رضي الله	نوع الموقع: دوار
تلفيات خاصة: سيارات	تلفيات عامة: لا يوجد	حالة الطقس: صحو
نطاق العمران: داخل المدينة	حالة الإضاءة: واضح	حالة سطح الطريق: جاف
وصف الحادث: حادث مروري تصادم مركبتين تلفيات تدخل في الدوار وتم أصددم دخل الدوار		

معلومات المركبات

المركبة الأولى

رقم اللوحة: ب س م 2376

نوع التسجيل	نوع اللوحة	مكان الضرر:
نقل خاص	جديدة	
اسم المالك	بلد اللوحة	
شركة السعودي الفرنسي للتأمين والتأجير		
صانع السيارة	هوية المالك	
فورد	7001689913	
حالة الضرر	رقم الهيكل	
زاويه	AFAFP4MP0NJR23445	
تاريخ انتهاء الاستمارة	وصف نقطة التصادم	
1446/03/20	حادث مروري تصادم مركبتين تلفيات دخول أثناء الدوار وتم اصتدام	
شركة التأمين	رقم بوليصة التأمين	تاريخ إنتهاء التأمين





Damage Assessment Center in Medina	مركز التقدير - DA Center	تقرير تقدير الأضرار النهائي Final Damage Assessment Report
MEDINA	مدينة المركز - Center City	
23/01/2022 07:24:49 PM	تاريخ الطباعة - Print Date	
23/01/2022 10:29:51 AM	تاريخ التقدير - DA Date	
23/01/2022 02:23:52 PM	تاريخ إكمال الحالة - DA Completed Date	
DA2301221041	رقم التقرير - DA Report No	
6001491260	رقم الحادث - Accident No	
Maroor	مباشرة الحادث عن طريق - Accident Attended by	
Maroor	الجهة المباشرة للحادث - Sub Case Type	
2/2	رقم - Pages	

القيمة النهائية مع ضريبة القيمة المضافة Sparepart Final value with VAT (15%)	ضريبة القيمة المضافة (15%)	القيمة النهائية لقطع الغيار بعد الخصم الإجمالي Parts Final Value After Overall Discount %	نسبة الخصم على الإجمالي Overall Discount	التكلفة الإجمالية Total cost	مورد قطع الغيار Spare part dealer
6958.54	907.64	6050.90	0%	7360.00	Commercial Vehicle Solutions Corporation

الاجمالي بعد الخصم والاستهلاك Total After Discount & Consumption	نسبة الاستهلاك Consumption%	نسبة الخصم Discount %	الاجمالي Total	سعر الوحدة Unit price	العدد Quantity	قطع الغيار Spare part
122.40	0%	20%	153.00	153.00	1	نسافة رفرغ خلفي يمين 1732198
219.30	0%	15%	258.00	258.00	1	بطانة رفرغ خلفي يمين 1740578
2397.60	0%	20%	2997.00	2997.00	1	رفرغ خلفي يمين 1920182
1102.40	0%	20%	1378.00	1378.00	1	اسطخب خلفي يمين 2386703
750.00	0%	0%	750.00	750.00	1	١ عدد ١٨ كفر مقاس 1
1099.20	0%	20%	1374.00	1374.00	1	قشرة قليم خلفي يمين 2415398
360.00	0%	20%	450.00	450.00	1	عازل باب خلفي يمين 1



المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية
الامن العام
الإدارة العامة للمرور
قسم مرور موهب الذهب



رقم الحادث: 6001491260

معلومات الحادث


فرع المرور: إدارة مرور منطقة المدينة المنورة

تاريخ الحادث: 16/6/1443	وقت الحادث: 11:4	تاريخ التسجيل في النظام: 2022-01-19 11:46
حالة الحادث: تقدير	سبب الحادث: انشغال عن القيادة	نوع الحادث: صدم مركبة متحركة
اتجاه سير الطريق: غرب	اسم الشارع: خليفة أبو بكر الصديق رضي الله	نوع الموقع: دوار
تلفيات خاصة: سيارات	تلفيات عامة: لا يوجد	حالة الطقس: صحو
نطاق العمران: داخل المدينة	حالة الإضاءة: واضح	حالة سطح الطريق: جاف
وصف الحادث: حادث مروري تصادم مركبتين تلفيات تدخل في الدوار وتم أصددم دخل الدوار		

معلومات المركبات

المركبة الأولى

رقم اللوحة: ب س م 2376

نوع التسجيل	نوع اللوحة	مодيل السيارة	مكان الضرر:
نقل خاص	جديدة	2022	
اسم المالك	بلد اللوحة	اللون الأساسي	
شركة السعودي الفرنسي للتمويل والتأجير		رمادي	
صانع السيارة	هوية المالك	اتجاه سير المركبة	
فورد	7001689913	غرب	
حالة الضرر	رقم الهيكل	حالة السيارة	
زاويه	AFAFP4MP0NJR23445	غير تالفة	
تاريخ انتهاء الاستمارة	وصف نقطة التصادم		
1446/03/20	حادث مروري تصادم مركبتين تلفيات دخول أثناء الدوار وتم اصتدام		
شركة التأمين	رقم بوليصة التأمين	تاريخ إنتهاء التأمين	



X للضرر المتعلقة بالحادث للضرر الغير المتعلقة بالحادث


































ت ٨٦٨١٣٤٧

جوال ٠٥٥٣٢٢١٢٧

التاريخ ١٧ / ٦ / ١٤٤٣ هـ

الموافق / / ٢٠٠٠ م

سعادة مدير وحدة مرور المرشد المحترم

تحية طيبة وبعد

إشارة الحية فطابكم رقم وتاريخ ١٧ / ٦ / ١٤٤٣ المتضمن تقدير

السيارة فورد عديلة رقم الموحدة به مع ١٩٣٧٦ العائده

والتي سرك الحية البنك السعودي الفرئيسي

تقديركم كان السيارة تعرضت لحادث صدم مع طرف آخر مما ادى الى


الحية اطلاق الرصاص الايمن المزدوق

لذا تقدر قيمة التلافيات مع القطعة بمبلغ وقدره ١٠٠٠٠٠

والتم اُعلم

١٧ / ٦ / ١٤٤٣ م





رقم الحادث: 6001491260