

Mekdar Center for Vehicle Damage Assessment	DA Center - مركز التقدير	تقرير تقدير الأضرار النهائي Final Damage Assessment Report
Jeddah	Center City - مدينة المركز	
07/10/2021 05:30:45 PM	Print Date - تاريخ الطباعة	
07/10/2021 01:34:10 PM	DA Date - تاريخ التقدير	
07/10/2021 02:37:43 PM	DA Completed Date - تاريخ إكمال الحالة	
DA0710212285	DA Report No - رقم التقرير	
JD031021106	Accident No - رقم الحادث	
Najm	Accident Attended by - مباشرة الحادث عن طريق	
	Sub Case Type - الجهة المباشرة للحادث	

Spare parts final value القيمة النهائية لقطع الغيار	Discount for total الخصم الإجمالي	Spare parts cost تكلفة قطع الغيار	Spare part dealer تاجر قطع الغيار
2,500.80	20%	2718.26	Commercial Vehicle Solutions Corporation

السعر بعد خصم الاستهلاك Price after deduction of consumption	نسبة الاستهلاك Consumption Ratio	نسبة الخصم Discount	السعر Price	العدد Quantity	القطعة Spare part
968.00	0%	0%	968.00	1	صدام امامي 52119-0X924
129.00	0%	0%	129.00	1	قاعده يسار 52536-06200
952.00	0%	0%	952.00	1	شمعه نور امامي يسار 81170-06B70
599.00	0%	0%	599.00	1	رفرف امامي يسار 53812-06230
478.00	0%	0%	478.00	1	بطانه رفرف امامي يسار 53876-06230

KINGDOM OF SAUDI ARABIA
MINISTRY OF INTERIOR

رخصة سيار
VEHICLES REGISTRATION

المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية

المالك شركة عبداللطيف جميل للمعدات الصناعية المحدودة

المستخدم علي مهدي مثنى الحسني

هوية المالك ٧٠١٠٤٧٤١٦٦ هوية المستخدم ٢٠٥٢١٢٨٧٢١

رقم الهيكل 6T1BF9FK9HX680861

رقم اللوحة د ب أ ٦١٠٢

6102 A B D

نوع التسجيل خاص

طراز المركبة كامري

حمولة المركبة ٥

سنة الصنع ٢٠١٧

ماركة المركبة تويوتا

وزن المركبة ١٩٩٥

اللون اسود

٦٨١١٩٧٥١٠



الرقم التتبعي

Mekdar Center for Vehicle Damage Assessment	مركز التقدير - DA Center	تقرير تقدير الأضرار النهائي Final Damage Assessment Report
Jeddah	مدينة المركز - Center City	
07/10/2021 05:30:45 PM	تاريخ الطباعة - Print Date	
07/10/2021 01:34:10 PM	تاريخ التقدير - DA Date	
07/10/2021 02:37:43 PM	تاريخ إكمال الحالة - DA Completed Date	
DA0710212285	رقم التقرير - DA Report No	
JD031021106	رقم الحادث - Accident No	
Najm	مباشرة الحادث عن طريق - Accident Attended by	
	الجهة المباشرة للحادث - Sub Case Type	

معلومات المركبة		المالك	معلومات التقدير
شركة عبداللطيف جميل	اسم مالك المركبة / Vehicle Owner Name	المالك	
7010474166	رقم الهوية / ID	Owner	
0508790964	رقم الجوال / Mobile No		معلومات المركبة
TOYOTA	صنع المركبة / Vehicle Manufacturer		
كامري	الموديل / Model	بيانات المركبة	
Black 2017	اللون والسنة / Color & Year	Vehicle Info	
A B D 6102	رقم اللوحة / Plate No		
6T1BF9FK9HX680861	رقم الهيكل / Chasis No		
Mekdar Center for Vehicle Damage Assessment	التقدير بواسطة / Estimated By	أجور الأيدي العاملة	معلومات التقدير
1700.00	(A) Estimation Cost / التكلفة التقديرية	Labor Estimation	
2,500.80	(B) Spare Parts Cost / تكلفة قطع الغيار	Spare Parts	
4200.80	(A+B) Total Cost / التكلفة الإجمالية	أجمالي التكلفة	معلومات التقدير
		Final Estimation	
		ملاحظات	
		Comments	

الدفع بواسطة	طريقة الدفع	نسبة المسؤولية (%)
Payment By	Payment Method	Liability (%)
شركة عبداللطيف جميل	POS	0

تاريخ التسجيل في النظام: 2021-10-03 09:33

فرع المرور:

معلومات الحادث




تاريخ وقوع الحادث	وقت الحادث	المدينة	اسم الشارع
1443-02-26	08:54	مدينة جدة	غير معروف
خط الطول	خط العرض	اتجاه سير الطريق	سبب الحادث
39.2611505	21.460042	شمال	انحراف مفاجيء
نوع الحادث	حالة الطقس	نطاق العمران	نوع الطريق
صدم مركبة متحركة	صحو	داخل المدينة	مستقيم
حالة الإضاءة	حالة سطح الطريق	عدد الأطراف المشاركة بالحادث	عدد الأشخاص المصابين
واضح	جاف	2	0
تلفيات عامة	تلفيات خاصة	اسم المحقق	
أخرى	أخرى		

وصف الحادث

بعد المعاينة والإطلاع والاستماع لأقوال طرفين تبين لي بأن طرفين يسيران على شارع الإستاد الرياضي إتجاه شمال وقام طرف الأول بالانحراف على طرف ثاني


معلومات المركبات



اسم المالك	هوية المالك	نوع اللوحة	رقم اللوحة
1	1043178431	نقل خاص	أ م ب B Z A ٢٨٤٦ 3846
نوع التسجيل	صانع المركبة	فئة المركبة	مكان الضرر
مسجله	ديهاتسو	نقل	
نوع الهيكل	طرز المركبة	سنة الصنع	
رقم الهيكل	958766110	2013	
اللون الأساسي	الرقم التسلسلي	سعة المركبة	
ابيض	MHKTC31E0DK011791	3	
شركة التأمين	رقم بوليصة التأمين	تاريخ انتهاء الاستمارة	
		1442-09-02	
عدد الملاك السابقين	عدد الركاب	اتجاه سير المركبة	حالة الضرر
2	1	شمال	
نقطة التصادم	وصف نقطة التصادم		
جانبي			

المركبة الثانية

2

اسم المالك	هوية المالك	نوع اللوحة	رقم اللوحة
	7010474166	خصوصي	دب أ 6102 ABD
نوع التسجيل	صانع المركبة	فئة المركبة	مكان الضرر
مسجله	تويوتا	سيارة ركوب	
نوع الهيكل	طراز المركبة	سنة الصنع	
		2017	
رقم الهيكل	الرقم التسلسلي	سعة المركبة	
681197510	6T1BF9FK9HX680861	5	
اللون الأساسي	اللون الفرعي	تاريخ انتهاء الاستمارة	
اسود		1444-04-19	
شركة التأمين	رقم بوليصة التأمين	تاريخ انتهاء التأمين	
الشركة التأمين الوطنية للتأمين التعاوني	P-01-2019-4-411-009188/R1	1443-05-27	
عدد الملاك السابقين	عدد الركاب	اتجاه سير المركبة	حالة الضرر
2	1	شمال	
نقطة التصادم	وصف نقطة التصادم		
جانبي			

معلومات الأشخاص



الشخص الأول

1

نوع الشخص	رقم الهوية	تاريخ الميلاد	الجنس
مسجل	2361769322	1990-07-23	ذكر
الاسم الأول	اسم الاب	اسم الجد	اسم العائلة
الجنسية	نوع المشاركة	المركبة ذات الصلة	رقم الجوال
ميانمار/مقيم	سائق	أمب-3846-3	
نوع رخصة القيادة	انتهاء تاريخ الرخصة	نسبة المسؤولية	حالة الاعتراض
		100	غير معترض
الحالة الصحية			
سليم			

الشخص الثاني

2

نوع الشخص	رقم الهوية	تاريخ الميلاد	الجنس
مسجل	2052128721	1979-11-25	ذكر
الاسم الأول	اسم الاب	اسم الجد	اسم العائلة
الجنسية	نوع المشاركة	المركبة ذات الصلة	رقم الجوال
اليمن	سائق	دبأ-6102-1	
نوع رخصة القيادة	انتهاء تاريخ الرخصة	نسبة المسؤولية	حالة الاعتراض
		0	غير معترض
الحالة الصحية			
سليم			

صور الحادث





نظام الحوادث المرورية

تقرير حادث مروري

تاريخ التقرير : ١٤٤٣/٠٣/١٢
رقم الحادث : ٤٠٠٦٨٦٩٤٢١

تاريخ الحادث : ١٤٤٣/٠٢/٢٦ الموافق : ٢٠٢١/١٠/٠٣ في يوم : الاحد تمام الساعة : ٠٨:٥٤:٠٠ ص
المدينة : مدينة جدة مكان الحادث : غير معروف

نوع الحادث : صدم مركبة متحركة
عدد الوفيات : ٠
عدد الإصابات : ٠
عدد أطراف الحادث : ٢

وصف الحادث : بعد المعاينة والاطلاع والاستماع لأقوال طرفين تبين لي بأن طرفين يسيران على شارع الاستاد الرياضي اتجاه شمال وقام طرف الأول بالانحراف على طرف ثاني مما حتم التصادم بين المركبات ونتج عن الحادث تلفيات للمركبات كما هو موضح في الرسم والصور وحمل طرف الأول نسبة 100% لانحرافه

المركبة رقم (٠١)

السايق : محمود الحسن ابو الحسين رقم السجل : ٢٣٦١٧٦٩٣٢٢ تاريخ الميلاد : ١٤١١/٠١/٠١ الجنس : ذكر الجنسية : ميانمار/مقيم
الحالة الصحية : سليم مالك المركبة وقت الحادث : طارق شرف رقم السجل : ١٠٤٣١٧٨٤٣١
نوع الرخصة : خاصة تاريخ الاصدار : ١٤٣٥/٠٨/٢٧ تاريخ التجديد : - تاريخ الانتهاء : ١٤٤٥/٠٨/٢٧

اسم البنك : رقم الحساب :
الماركة : الطراز : اللون : نوع الهيكل : رقم اللوحة : نوع التسجيل : # التسلسلي
ديهاتسو بكب ابيض نقل ٣.٥ طن فأقل أ م ب ٣٨٤٦ نقل خاص ٩٥٨٧٦٦١١٠

شركة التأمين : الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني (ولاء) تاريخ إنتهاء التأمين : ١٤٤٠/٠٨/١٣ نوع التأمين : طرف ثالث
مكان الصدمة : جانبي نسبة المسؤولية في الحادث : ١٠٠% التكلفة : ٠

بيانات الركاب :
الاسم :
رقم البطاقة :
الحالة الصحية :

المركبة رقم (٠٢)

السايق : علي الحسين رقم السجل : ٢٠٥٢١٢٨٧٢١ تاريخ الميلاد : ١٤٠٠/٠١/٠٦ الجنس : ذكر الجنسية : اليمن
الحالة الصحية : سليم مالك المركبة وقت الحادث : شركة عبداللطيف جميل للمعدات الصناعية المحدودة رقم السجل : ٧٠١٠٤٧٤١٦٦
نوع الرخصة : خاصة تاريخ الاصدار : ١٤١٨/١١/٢٦ تاريخ التجديد : ١٤٣٨/١١/١٠ تاريخ الانتهاء : ١٤٤٣/١١/٢٦

اسم البنك : رقم الحساب :
الماركة : الطراز : اللون : نوع الهيكل : رقم اللوحة : نوع التسجيل : # التسلسلي
تويوتا كامري اسود ٩ راكب فأقل ب ا ٦١٠٢ خاص ٦٨١١٩٧٥١٠

شركة التأمين : الشركة الوطنية للتأمين التعاوني (سنيك) تاريخ إنتهاء التأمين : ١٤٤٣/٠٥/٢٧ نوع التأمين : تأمين شامل
مكان الصدمة : جانبي نسبة المسؤولية في الحادث : ٠% التكلفة : ٠

بيانات الركاب :
الاسم :
رقم البطاقة :
الحالة الصحية :

نتج عن الحادث : أخرى أخرى

مسئولية الحادث والأسباب : انحراف مفاجئ

انتهى الحادث :

الضابط المحقق

الاسم

الرتبة

التوقيع



عبد الرحمن الحائلي