

Youssef Ahmed Almalkey for Valuation	مركز التقدير - DA Center	<p>تقرير تقدير الأضرار النهائي</p> <p><b>Final Damage Assessment Report</b></p>
Riyadh	مدينة المركز - Center City	
24/05/2021 04:34:57 PM	تاريخ الطباعة - Print Date	
24/05/2021 02:44:13 PM	تاريخ التقدير - DA Date	
24/05/2021 04:32:18 PM	تاريخ إكمال الحالة - DA Completed Date	
DA2405212566	رقم التقرير - DA Report No	
RD240521534	رقم الحادث - Accident No	
Najm	مباشرة الحادث عن طريق - Accident Attended by	
	الجهة المباشرة للحادث - Sub Case Type	
1/2	رقم - Pages	

معلومات المركبة		معلومات التقدير	
اسم مالك المركبة / Vehicle Owner Name	شركة الراجحي المصرفية	أجور الأيدي العاملة	معلومات التقدير
رقم الهوية / ID	7000102744	Labor Estimation	
رقم الجوال / Mobile No	0547444765	تقدير بواسطة / Estimated By	
صنع المركبة / Vehicle Manufacturer	Hyundai	تكاليف قطع الغيار / (B) Spare Parts Cost	معلومات التقدير
الموديل / Model	توسان	6,468.75	
اللون والسنة / Color & Year	Gray 2019	التكلفة الإجمالية / (A+B) Total Cost	
رقم اللوحة / Plate No	V T D 9963	9968.75	
رقم الهيكل / Chasis No	TMAJ28132KJ833239	ملاحظات	ملاحظات
رقم الهيكل / Chasis No	TMAJ28132KJ833239	وزن الباب الامامي الايمن من ضمن اجور اليد	
رقم الهيكل / Chasis No	TMAJ28132KJ833239		

الدفع بواسطة	طريقة الدفع	نسبة المسؤولية (%)
Payment By	Payment Method	Liability(%)
Wataniya Insurance Company	By Insurance Company	100

Youssef Ahmed Almalkey for Valuation	مركز التقدير - DA Center	<b>تقرير تقدير الأضرار النهائي</b> <b>Final Damage Assessment Report</b>
Riyadh	مدينة المركز - Center City	
24/05/2021 04:34:57 PM	تاريخ الطباعة - Print Date	
24/05/2021 02:44:13 PM	تاريخ التقدير - DA Date	
24/05/2021 04:32:18 PM	تاريخ إكمال الحالة - DA Completed Date	
DA2405212566	رقم التقرير - DA Report No	
RD240521534	رقم الحادث - Accident No	
Najm	مباشرة الحادث عن طريق - Accident Attended by	
	الجهة المباشرة للحادث - Sub Case Type	
2/2	رقم - Pages	

سعة الأجزاء النهائية القيمة النهائية لقطع الغيار	الخصم الإجمالي Discount for total	تكلفة قطع الغيار Spare parts cost	تاجر قطع الغيار Spare part dealer
6,468.75	0%	5625.00	Manif Al Nahdi Trading Group

السعر بعد خصم الاستهلاك Price after deduction of consumption	نسبة الاستهلاك Consumption Ratio	نسبة الخصم Discount	السعر Price	العدد Quantity	القطعة Spare part
2789.25	0%	25%	3719.00	1	باب خلفي يمين 77004D7000
227.25	0%	25%	303.00	1	ديكور باب خلفي يمين 87732D7000
2091.00	0%	25%	2788.00	1	رفرف خلفي يمين 71504D7C10
138.75	0%	25%	185.00	1	ديكور رفرف خلفي يمين 87742D7000
648.75	0%	25%	865.00	1	زجاج مثلث خلفي يمين 87820D3000
56.25	0%	25%	75.00	1	ديكور زجاج مثلث خلفي يمين 86190D3000
135.00	0%	25%	180.00	1	يد باب خلفي يمين 83661D7000
382.50	0%	25%	510.00	1	مكبنة زجاج باب خلفي يمين 83481D7000

تقرير تحديد المسؤولية  
Liability Determination Report

التقرير النهائي  
Final Report

جهة التحويل  
سحبت لتجم

22/04/2021 نسخة رقم - 1	تاريخ الإصدار / Version Date
RD220421959	رقم الحالة / Case Number
22/04/2021 20:33:51	وقت الحادث / Accident Time
الرياض   الخليج, الشيخ سليمان بن عبدالله محمد .. صناعيه الخليج .. بالقرب من ورشه 139 .. الوعلان اتقاء الشارع ك	مكان الحادث Accident Location
24.7680337, 46.7977829	أحداثيات الحادث / Coordinate

الطرف (2) Party	الطرف (1) Party	الاسم / Name
مينتو مولا بلال	محمد فراج فهد	
بنقالي	سعودي	الجنسية / Nationality
32   12/03/1990	25   23/02/1996	العمر / Age
0540897851	0557357626	رقم الاتصال / Mobile No.
2485009597	1095189245	رقم الهوية / ID Number
رخصة خاصة	لا يوجد رخصة / لا يحمل	نوع الرخصة / License Type
29/08/1447		تاريخ إنتهاء الرخصة / Expiry Date
22/04/2021		تاريخ اضافة الرخصة / Upload Date

اسم المالك / Owner Name	طراز المركبة / Make/Model	سنة ولون / year & color	رقم اللوحة / Plate No
فاهد فراج فهد	كيا / اوبتيما	أزرق / 2015	ح ل س 8159 / خصوصي
هيوونداي / النترا		فضي /	ب ك د 3479 / خصوصي

اسم الشركة / Company Name	رقم الوثيقة / Policy No.	تاريخ الإنتهاء / Expiry Date	تاريخ البداية / Start Date	نوع التأمين / Insurance type
الوطنية للتأمين	P-01-2020-4-416-023700	20/06/2021	21/06/2020	تأمين مسؤولية ضد الغير - مركبة

سبب الحادث / Cause of Acc.	الأظلمة المخالفة / Laws Violated	نسبة المسؤولية / LD%	جهة الصدمة / Damage Area	الممتلكات / Properties	احتمالية حق الرجوع / Recovery	السبب احتمالية حق الرجوع / Recover Reason
خروج مفاجئ, Out of the garage		100%	الركن الأمامي الأيسر, Front Left		نعم/Yes	السائق لا يملك رخصة
		0%	الجانب الأيمن, Right Side			

رقم المحقق / Surveyor ID	وصف الحادث / Accident Description
4393	بعد المعاينه والاطلال واستماع اقوال الطرفين تبين لي ان الطرفين على شارع الصناعيه 139 و لخروج الطرف الأول المفاجئ حتم التصادم بين الطرفين ونتج عن ذلك اضرار ماديه بالمركبات الطرف الاول الركن الأمامي الأيسر والطرف الثاني الجانب الأيمن وبذلك يتحمل الطرف الاول كامل نسبة الادانه 100% لخروجه المفاجئ بموجب .. المادة رقم 50/3/6/1 من نظام المرور السعودي

