

المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية

الهوية الوطنية
دفتر المسح

ابراهيم بن موسى بن علي رباح

RABAH, IBRAHIM MOUSAA

الرقم : ١٠٥٧٢٢٩٣٨٥
تاريخ الميلاد : ١٤٠٨/٠٧/٠١
تاريخ الانتهاء : ١٤٥١/٠٦/٠٣
مكان الميلاد : صيباء

No: 1057229385
DOB: 18/02/1988
DOE: 11/10/2029

1057229385

المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية

KINGDOM OF SAUDI ARABIA
MINISTRY OF INTERIOR

رخصة سير
VEHICLES REGISTRATION

ابراهيم بن موسى بن علي رباح

المستخدم
هوية المستخدم : ١٠٥٧٢٢٩٣٨٥
رقم الهيكل : JTNB24HKXL3060611
رقم اللوحة : د ك ن ٣٢٧٧
نوع التسجيل : 3277 N K D
مركبة : تويوتا
وزن المركبة : ١٥٨٥
اللون : ابيض
سنة الصنع : ٢٠٢٠

رقم التسلسلي : ٣٧٥٨٠٦٧١٠

| | |
|--|----------------------------------|
| 15/03/2021 08:29:59 | وقت الحادث / Accident Time |
| الرياض الإسكان المروج - سوق الازهار - قبل الياسمين مول - اكسنت كامري | مكان الحادث Accident Location |
| 24.5604075, 46.847949 | أحداثيات الحادث / Coordinate |

| |
|---------------------------------|
| التقرير النهائي Final Report |
| جهة التحویل سحبت لنجم |



| الطرف (2) Party (2) | الطرف (1) Party (1) | معلومات السائق Driver Info. | |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|--|
| ابراهيم موسى علي | محمد احمد محمد | Name / الاسم | |
| سعودي | سعودي | Nationality / الجنسية | |
| 34 19/02/1988 | 18 31/10/2002 | Age / العمر | |
| 0500731300 | 0501494224 | Mobile No. / رقم الاتصال | |
| 1057229385 | 1118295607 | ID Number / رقم الهوية | |
| رخصة خاصة | رخصة خاصة | License Type / نوع الرخصة | |
| 07/08/1445 | 12/05/1452 | Expiry Date / تاريخ انتهاء الرخصة | |
| 15/03/2021 | 15/03/2021 | Upload Date / تاريخ إضافة الرخصة | |

| معلومات المركبة Veh. Info. | | اسم المالك / Owner Name |
|-------------------------------|--------------------|---------------------------|
| تويوتا / كامري | هيونداي / اكسنت | احمد محمد علي |
| 2020 / أبيض | أزرق فاتح / 2016 | Make/Model / طراز المركبة |
| ه ك ن 3277 / خصوصي | ح ي ل 6385 / خصوصي | year & color / سنة ولون |
| | | Plate No / رقم اللوحة |

| معلومات التأمين Ins. Info. | | اسم الشركة / Company Name |
|-------------------------------|--|--------------------------------|
| | | شركة سلامة للتأمين التعاوني |
| | | 00000702000047945 |
| | | 13/06/2021 |
| | | 14/06/2020 |
| | | تأمين مسؤولية ضد الغير - مركبة |
| | | Policy No. / رقم الوثيقة |
| | | Expiry Date / تاريخ الانتهاء |
| | | Start Date / تاريخ البداية |
| | | Insurance type / نوع التأمين |




| عدد أطراف الحادث : 2 عدد الإصابات : 0 عدد الوفيات : 0 | | |
|---|---|--|
| no sufficient distance, عدم ترك مسافة كافية | Cause of Acc. / سبب الحادث | |
| | Laws Violated / الأنظمة المخالفة | |
| 0% | LD% / نسبة المسؤولية | 100% |
| Rear Left, الركن الخلفي الأيسر, مؤخرة | Damage Area / جهة الصدمة | Front Right, الركن الأمامي الأيمن, مقدمة |
| | Properties / الممتلكات | |
| | Recovery / احتمالية حق الرجوع | |
| | Recover Reason / سبب احتمالية حق الرجوع | |

| رقم المحقق / Surveyor ID | 4595 |
|---|---|
| بعد المعاينة والإطلاع والاستماع إلى أقوال الطرفين تبين لي بأن كلا الطرفين يسيران بتسارع (فرعي تقاطع طريق المروج القديم الفرعي) وباتجاه () وفي المسار (الوسط) وبسبب (عدم ترك الطرف الأول مسافة كافية وعدم الانتباه) حتم التصادم ونتج عن ذلك أضرار مادية لكلا الطرفين *الطرف الأول* (مقدمة والركن الأمامي الأيمن المركبة) و*الطرف الثاني* (مؤخرة والركن الخلفي الأيسر المركبة) وبذلك يدان الطرف الأول بنسبة 100% وذلك بسبب عدم تركه مسافة كافية وعدم الانتباه وذلك حسب المادة المرورية رقم 1/37/1/50 | Accident Description / وصف الحادث العمليات Operations |

1

رقم الحادث: RD150321164

| | |
|----------------|--------------------------------|
| رقم اللوحة | ح ي ل 6385 |
| اسم المالك | AHMAD MOHAMMED A ALDOSHAN |
| شركة التأمين | إيماك السعودية للتأمين - سلامة |
| التصنيف | تأمين طرف ثالث |
| الموديل | 130 |
| تاريخ الصنع | 2016 |
| تاريخ الفاعلية | 14/06/2020 |
| تاريخ الانتهاء | 13/06/2021 |
| رقم الوثيقة | 00000702000047945 |
| رقم الهيكل | KMHCT41D7GU940226 |
| الرقم التسلسلي | 931935510 |
| هوية المالك | 1042129286 |



| | | |
|-------------------------------|--|---|
| Taqdeer International Company | مركز التقدير - DA Center | تقرير تقدير الأضرار النهائي Final Damage Assessment Report |
| Riyadh | مدينة المركز - Center City | |
| 15/03/2021 01:55:26 PM | تاريخ الطباعة - Print Date | |
| 15/03/2021 11:04:11 AM | تاريخ التقدير - DA Date | |
| 15/03/2021 01:55:03 PM | تاريخ إكمال الحالة - DA Completed Date | |
| DA1503211043 | رقم التقرير - DA Report No | |
| RD150321164 | رقم الحادث - Accident No | |
| Najm | مباشرة الحادث عن طريق - Accident Attended by | |
| | الجهة المباشرة للحادث - Sub Case Type | |
| 1/2 | رقم - Pages | |

| معلومات المركبة | | المالك | معلومات التقدير |
|---|-------------------|---------------------|---|
| اسم مالك المركبة / Vehicle Owner Name | ابراهيم موسى علي | Owner | |
| رقم الهوية / ID | 1057229385 | | |
| رقم الجوال / Mobile No | 0500731300 | | |
| صنع المركبة / Vehicle Manufacturer | TOYOTA | بيانات المركبة | |
| الموديل / Model | كامري | Vehicle Info | |
| اللون والسنة / Color & Year | White 2020 | | |
| رقم اللوحة / Plate No | N K D 3277 | | |
| رقم الهيكل / Chasis No | JTNB24HKXL3060611 | | |
| التقدير بواسطة / Estimated By | Taqdeer Co | أجور الأيدي العاملة | معلومات التقدير Assessment Details |
| التكلفة التقديرية / (A) Estimation Cost | 2000.00 | Labor Estimation | |
| تكلفة قطع الغيار / (B) Spare Parts Cost | 1,195.20 | Spare Parts | |
| التكلفة الإجمالية / (A+B) Total Cost | 3195.20 | أجمالي التكلفة | معلومات التقدير Assessment Details |
| Final Estimation | | ملاحظات | معلومات التقدير Assessment Details |
| الرفرف الخلفي الأيسر من ارتداد الحادث وهو من ضمن الأجور | | Comments | |

| الدفع بواسطة | طريقة الدفع | نسبة المسؤولية (%) |
|--------------------------------------|----------------------|--------------------|
| Payment By | Payment Method | Liability(%) |
| SALAMA Cooperative Insurance Company | By Insurance Company | 100 |

| | | |
|-------------------------------|--|---|
| Taqdeer International Company | مركز التقدير - DA Center | تقرير تقدير الأضرار النهائي Final Damage Assessment Report |
| Riyadh | مدينة المركز - Center City | |
| 15/03/2021 01:55:26 PM | تاريخ الطباعة - Print Date | |
| 15/03/2021 11:04:11 AM | تاريخ التقدير - DA Date | |
| 15/03/2021 01:55:03 PM | تاريخ إكمال الحالة - DA Completed Date | |
| DA1503211043 | رقم التقرير - DA Report No | |
| RD150321164 | رقم الحادث - Accident No | |
| Najm | مباشرة الحادث عن طريق - Accident Attended by | |
| | الجهة المباشرة للحادث - Sub Case Type | |
| 2/2 | رقم - Pages | |

| Spare parts final value القيمة النهائية لقطع الغيار | Discount for total الخصم الإجمالي | Spare parts cost تكلفة قطع الغيار | Spare part dealer تاجر قطع الغيار |
|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 1,195.20 | 0% | 1195.20 | Afyal Information Technology |

| السعر بعد خصم الاستهلاك Price after deduction of consumption | نسبة الاستهلاك Consumption Ratio | نسبة الخصم Discount | السعر Price | العدد Quantity | القطعة Spare part |
|---|-------------------------------------|------------------------|----------------|-------------------|---|
| 580.00 | 0% | 20% | 725.00 | 1 | صدام خلفي 5215933959 |
| 156.00 | 0% | 20% | 195.00 | 1 | قاعدة صدام خلفي (يسار) 5257633130 |
| 459.20 | 0% | 20% | 574.00 | 1 | لحيه اسفل الصدام الخلفي اسود طويل 5216933030 |

