



تقرير تحديد المسؤولية
Liability Determination Report
التقرير النهائي
Final Report
جهة التحويل
سحبت لنجد

03/01/2021 نسخة رقم - 1	Version Date / تاريخ الإصدار
RD030121490	Case Number / رقم الحالة
03/01/2021 14:55:06	Accident Time / وقت الحادث
الرياض المصانع الحائر العمارات الناصري الجنوبي / امام جامع عبدالله بن عكرش / اكست البك	مكان الحادث Accident Location
24 5929069, 46.7372711	Coordinate / إحداثيات الحادث

الطرف (2) Party (2)	الطرف (1) Party (1)	الاسم / Name
X X X احمد علاء احمد	X X X احمد يحيى يانكر عثمان	
مصري	سوداني	Nationality / الجنسية
23 03/11/1997	35 11/02/1986	Age / العمر
0538041393	0539446909	Mobile No. / رقم الاتصال
2462687217	2400974925	ID Number / رقم الهوية
لا يوجد رخصة / لا يحمل	رخصة خاصة	License Type / نوع الرخصة
	01/01/2024	Expiry Date / تاريخ انتهاء الرخصة
	03/01/2021	Upload Date / تاريخ إضافة الرخصة

اسم المالك / Owner Name	اسم المالك / Owner Name	اسم المالك / Owner Name
X X X شبيب بن شبيب الدوسري	X X X احمد يحيى يانكر عثمان	
نيسان / بكب شماره	هيونداي / اكست	Make/Model / طراز المركبة
أبيض / 2013	فضي / 2016	year & color / سنة و لون
م م ا / 6921 / نقل خاص	ح م ح / 6604 / خصوصي	Plate No / رقم الترخية

اسم الشركة / Company Name	اسم الشركة / Company Name	اسم الشركة / Company Name
شركة سلامة للتأمين التعاوني	شركة سلامة للتأمين التعاوني	
00000402000041082	00000502000064335	Policy No. / رقم الوثيقة
07/12/2021	08/10/2021	Expiry Date / تاريخ الانتهاء
08/12/2020	09/10/2020	Start Date / تاريخ البداية
تأمين مسؤولية ضد الغير - مركبة	تأمين مسؤولية ضد الغير - مركبة	Insurance type / نوع التأمين

سبب الحادث / Cause of Acc.	سبب الحادث / Cause of Acc.	سبب الحادث / Cause of Acc.
الحرف, sudden change of lane, مفاجئ	الحرف, sudden change of lane, مفاجئ	الحرف, sudden change of lane, مفاجئ
الأنظمة المخالفة / Laws Violated	الأنظمة المخالفة / Laws Violated	الأنظمة المخالفة / Laws Violated
0%	100%	نسبة المسؤولية / LD%
الركن الأمامي الأيسر, Front Left	الجانب الأيمن, Front right glass, زجاج الراكب	جهة الصدمة / Damage Area
		الممتلكات / Properties
		احتمالية حق الرجوع / Recovery
		سبب احتمالية حق الرجوع / Recover Reason

رقم المحقق / Surveyor ID	رقم المحقق / Surveyor ID	رقم المحقق / Surveyor ID
1949	1949	1949
بعد المعاينة والإطلاع والاستماع لأقوال الطرفين تبين لي بأن كلا الطرفين يسيران على طريق الجنابن باتجاه الشرق والطرف الثاني يسير على المسار الأيمن والطرف الأول في المسار الأوسط حيث انحرف الطرف الأول عليه وحتم التصادم بينهما وتبع عن ذلك أضرار مادية في مركبة الطرف الأول الجانب الأيمن والطرف الثاني المقدم يسر وبذلك يتحمل الطرف الأول كامل نسبة ١٠٠% من نظام المرور السعودي ١/٣٦/١/٥٠ انحرف	وصف الحادث / Accident Description	وصف الحادث / Accident Description

KINGDOM OF SAUDI ARABIA
MINISTRY OF INTERIOR

رخصة تسجيل
VEHICLES REGISTRATION

المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية

المالك احمد يحيى بابكر عثمان
المستلم

هوية المستخدم ٢٤٠٠٩٧٤٩٢٥

رقم الهيكل KMHCT41B9GU024582

رقم اللوحة ٦٦٠٤ ج د ج

نوع التسجيل خاص

6604 J H J

طراز المركبة اكسنت

ماركة المركبة هونداي

حمولة المركبة ٥

وزن المركبة 1188

سنة الصنع ٢٠١٦

النوع فطسي

٥٧٣٠١٥١ 03 Jan 2021 1514

رخصة القيادة

KINGDOM OF SAUDI ARABIA
MINISTRY OF INTERIOR

رخصة سيطرة
DRIVING LICENSE

المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية

احمد يحيى بابكر عثمان

AHMED YAHIA BABKER OSMAN

No. 2400974925

الرقم ٢٤٠٠٩٧٤٩٢٥

DOB 11/02/1986

تاريخ الميلاد ١٤٠٦/٠٢/١٦

Exp 01/01/2024

تاريخ الانتهاء ١٤٤٥/٠١/٠١

O+ فصيلة الدم

تاريخ الاصدار ١٤٤٠/٠٦/١٩

الفيزيولوجيا بدون قيود

الجنس ثمانية

المسبب السودان



03 Jan 2021 1514

المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية

بطاقة الهوية الوطنية
نسخة ٣

شبيب بن شبيب بن معتق آل ابوزمام الدوسري

الرقم ١٠٨٧٥٣٥٩٩١

تاريخ الانتهاء ١٤٤٧/٠٥/١٣ هـ

جهة الإصدار الخرج

مكان الميلاد النويمة بالوادي

تاريخ الميلاد ١٤٠٣/٠٧/٠١ هـ

رقم الحفظ ١٩٩٥٢

جهة الحفظ وادي الدواسر

ناريخه ١٤٢٢/٠٣/٢٧ هـ

1087535991



KINGDOM OF SAUDI ARABIA
MINISTRY OF INTERIOR

المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية

رخصة سير
VEHICLES REGISTRATION

المالك شبيب بن شبيب بن معتق الدوسري

المستخدم

هوية المالك ١٠٨٧٥٣٥٩٩١

رقم الهيكل 3N6DD2AT8DK036802

رقم اللوحة ٦٩٢١ م م أ 6921 Z Z A

نوع التسجيل نقل خاص

طراز المركبة بكب غماره

حمولة المركبة ٣

سنة الصنع ٢٠١٣

ماركة المركبة نيسان

وزن المركبة ١٥٠٠

اللون ابيض

الرقم التسلسلي ٨٠٨٣٩٠٢١٠



مصرف الراجحي
Al Rajhi Bank

بطاقة حساب جاري
Current Account Card

شبيب شبيب بن معتق آل ابوزمام الدوسري

12900 - الخرج

رقم العميل: 4078112

ح/ج: 129608010427132

ايلان: SA25 8000 0129 6080 1042 7132





Riyadh Specialized Co And Partner Assess Damages	مركز التقدير - DA Center	تقرير تقدير الأضرار النهائي Final Damage Assessment Report
Riyadh	مدينة المركز - Center City	
11/01/2021 11:41:49 AM	تاريخ الطباعة - Print Date	
03/01/2021 04:10:06 PM	تاريخ التقدير - DA Date	
03/01/2021 05:11:09 PM	تاريخ إكمال الحالة - DA Completed Date	
DA0301212637	رقم التقرير - DA Report No	
RD030121490	رقم الحادث - Accident No	
Najm	مباشرة الحادث عن طريق - Accident Attended by	
	الجهة المباشرة للحادث - Sub Case Type	

المالك Owner		بيانات المركبة Vehicle Info	التقدير بواسطة / Estimated By	أجور الأيدي العاملة Labor Estimation	تقدير Spare Parts	أجمالي التكلفة Final Estimation	ملاحظات Comments						
شبيب بن شبيب	اسم مالك المركبة / Vehicle Owner Name												
1087535991	رقم الهوية / ID												
0538041393	رقم الجوال / Mobile No												
Nissan	صنع المركبة / Vehicle Manufacturer												
بكب غمارة	الموديل / Model												
White 2013	اللون والسنة / Color & Year												
Z Z A 6921	رقم اللوحة / Plate No												
3N6DD2AT8DK036802	رقم الهيكل / Chasis No												
Barcode Limited company	التقدير بواسطة / Estimated By												
869.57	(A) Estimation Cost / التكلفة التقديرية												
130.44	VAT (15%) / مقدار ضريبة القيمة المضافة												
298.26	(B) Spare Parts Cost / تكلفة قطع الغيار												
44.74	VAT (15%) / مقدار ضريبة القيمة المضافة												
1167.83	(A+B) Total Cost / التكلفة الإجمالية												
1343.00	(A+B+VAT) Total Cost / التكلفة الإجمالية												
نسبه استهلاك على صدام وسط ولحيه خمسه وسبعون بلميه يوجد اضرار سابقه يمين اصلاح رفراف امامي يسار من ضمن شغل اليد													

الدفع بواسطة Payment By	طريقة الدفع Payment Method	نسبة المسؤولية (%) Liability(%)
SALAMA Cooperative Insurance Company	By Insurance Company	100

Riyadh Specialized Co And Partner Assess Damages	مركز التقدير - DA Center
Riyadh	مدينة المركز - Center City
11/01/2021 11:41:49 AM	تاريخ الطباعة - Print Date
03/01/2021 04:10:06 PM	تاريخ التقدير - DA Date
03/01/2021 05:11:09 PM	تاريخ إكمال الحالة - DA Completed Date
DA0301212637	رقم التقرير - DA Report No
RD030121490	رقم الحادث - Accident No
Najm	مباشرة الحادث عن طريق - Accident Attended by
	الجهة المباشرة للحادث - Sub Case Type

تقرير تقدير الأضرار النهائي
Final Damage
Assessment Report

Spare parts final value with VAT (15%) القيمة النهائية لقطع الغيار مع الضريبة (15%)	Spare parts final value القيمة النهائية لقطع الغيار	Discount for total الخصم الإجمالي	Spare parts cost تكلفة قطع الغيار	Spare part dealer تاجر قطع الغيار
343	298.26	0%	298.26	Zawaya Altamayz Information Technology Co.

السعر بعد خصم الاستهلاك Price after deduction of consumption	نسبة الاستهلاك Consumption Ratio	نسبة الخصم Discount	السعر Price	العدد Quantity	القطعة Spare part
98.78	75%	20%	493.91	1	صدام أمامي وسط نيكل 62014VL30B
91.65	75%	20%	458.26	1	لحيه اسفل صدام أمامي 62026VL30A
107.83	0%	20%	134.78	1	ركن صدام أمامي يسار نيكل 62019VL30B