



نظام الحوادث المرورية

تقرير حادث مروري

تاريخ التقرير : ٢٤٤٧/٠٧/٢٣
رقم الحادث : ٦٠٠١٤٤٩٧٨٧٤٤

تاريخ الحادث : ١٤٤٧/٠٦/٢٣ والمواقي : ١٠:٢٢/٠١/٨١ في يوم : الاربعاء تمام الساعة : ١٠:٤١:٠٠ من
المدينة : مدينة الرياض
نوع الحادث : صدم مركبة متحركة
عدد الوفيات : ٠
عدد الإصابات : ٠
عدد أطراف الحادث : ٢
وصف الحادث : بعد المعالجة والإفلاج وسماع الأقرال الوضع الأطراف، تم التماس في طريق راجح حادي، والأطريق ضيق جدا وتم اختزال النسبة ٥٥% على الطرفين لعدم وجود بعض الأدلة والاختلاف أقرال الأطراف

المركبة رقم (٠١)

السائق : HOSSAIN MIDDAN رقم السجل : ٢١١٨٢٤٠٠٠١ تاريخ الميلاد : ١٣٨٧/٠٧/٠٦ الجنس : ذكر الجنسية : بنجلاديش
الحالة الصحية : سليم مالك المركبة وقت الحادث : عبدالله العتيبي
نوع الرخصة : خاصة تاريخ الإصدار : ١٤٢٠/٠٧/٢١ تاريخ التجديد : ١٤٢٥/٠٥/٢٣
اسم البنك : رقم الحساب :
الماركة : الطراز : اللون : نوع الهيكل : رقم اللوحة : نوع التسجيل : # التسلسلي :
نيسان بكب شماره أبيض نقل ٣.٥ من نقل ١ ر أ ١٢٤٧
شركة التأمين : الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني (رلا) تاريخ إنتهاء التأمين : ١٤٤٧/٠٧/١٤ نوع التأمين : طرف ثالث
مكان الصدمة : زاوية نسبة المسؤولية في الحادث : ٥٠% التكلفة :
بيانات الركاب :
الاسم : رقم البطاقة : الحالة الصحية :

المركبة رقم (٠٢)

السائق : SAHAB UDDIN رقم السجل : ٢٤٤٤٠٢٣٩١ تاريخ الميلاد : ١٣٨٧/٠٥/١١ الجنس : ذكر الجنسية : بنجلاديش
الحالة الصحية : سليم مالك المركبة وقت الحادث : SAHAB UDDIN
نوع الرخصة : خاصة تاريخ الإصدار : ١٤٤٢/٠٩/٠١ تاريخ التجديد :
اسم البنك : رقم الحساب :
الماركة : الطراز : اللون : نوع الهيكل : رقم اللوحة : نوع التسجيل : # التسلسلي :
نيسان بكبس وادين رمادي ١ راكب نقل ١ ر ب ٢١٧٧ نقل ٥٢٦١٤٧٨١٠
شركة التأمين : شركة التأمين العربية التعاونية تاريخ إنتهاء التأمين : ١٤٤٧/٠٧/٠٥ نوع التأمين : تأمين شامل
مكان الصدمة : جانبي نسبة المسؤولية في الحادث : ٥٠% التكلفة :
بيانات الركاب :
الاسم : رقم البطاقة : الحالة الصحية :



نتج عن الحادث : سيارات لا يوجد

مسئولية الحادث والأسباب : التعريف مفاجيء

انتهى الحادث :

الضابط المحقق

الاسم : ابراهيم المطيري

الرتبة :

التوقيع :

الختم الرسمي

مدير الإدارة



باشر
Basher

رقم الحادث: 6001499787

معلومات الحادث

فرع المرور: شعبة مرور شرق الرياض

تاريخ الحادث: 23/6/1443	وقت الحادث: 0:42	تاريخ التسجيل في النظام: 2022-01-26 01:01
حالة الحادث: تقدير	سبب الحادث: انحراف مفاجيء	نوع الحادث: صدم مركبة متحركة
اتجاه سير الطريق: جنوب	اسم الشارع: حي الديره	نوع الموقع: مستقيم
تلفيات خاصة: سيارات	تلفيات عامة: لا يوجد	حالة الطقس: صحو
نطاق العمران: داخل المدينة	حالة الإضاءة: واضح	حالة سطح الطريق: جاف
وصف الحادث: بعد المعاينة والاطلاع وسماع الأقوال اتضح الأطراف تصادمو في طريق رايح جاي والطريق ضيق جدا وتم اختيار النسبه 50% على الطرفين لعدم وجود بعض الأدلة واختلاف أقوال الأطراف		

معلومات المركبات

المركبة الأولى:

رقم اللوحة: أ ر أ 1347

نوع التسجيل	نوع اللوحة	موديل السيارة	مكان الضرر:
نقل خاص	جديدة	1994	<p>0 للاضرار المتعلقة بالحادث X للاضرار الغير المتعلقة بالحادث</p>
اسم المالك	بلد اللوحة	اللون الأساسي	
عبدالله هندي فيصل الشيباني العتيبي		ابيض	
صانع السيارة	هوية المالك	اتجاه سير المركبة	
نيسان	1035092582	جنوب	
حالة الضرر	رقم الهيكل	حالة السيارة	
زاويه	UNGD21509678	غير تالفة	
تاريخ انتهاء الاستمارة	وصف نقطة التصادم		
1441/10/05	التصادم الخلفي زاويه		
شركة التأمين	رقم بوليصة التأمين	تاريخ إنتهاء التأمين	



KINGDOM OF SAUDI ARABIA
MINISTRY OF INTERIOR

رخصة سير
VEHICLES REGISTRATION

المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية

المالك
صاحب الدين
المستخدم

هوية المستخدم

٢٤٦٤٤٠٢٢٩١

هوية المالك

3N1CP5C92L1496459

رقم الهيكل

رأب ٣٢٧٧

رقم اللوحة

3277 B A R

مشاركة المركبة نيسان

وزن المركبة ١١٢٥

نوع التسجيل خاص
طراز المركبة كيكس واجن
حمولة المركبة ٥
سنة الصنع ٢٠٢٠

اللون رمادي




رقم التسلسلي

معلومات المركبات

المركبة الثانية :

رقم اللوحة: ر أ ب 3277

مكان الضرر:



X للاضرار المتعلقة بالحادث O للاضرار الغير المتعلقة بالحادث

نوع التسجيل	نوع اللوحة	موديل السيارة
خاصي	حديدية	2020
اسم المالك	بلد اللوحة	اللون الأساسي
SAHAB UDDIN	رمادي	رمادي
صانع السيارة	هوية المالك	اتجاه سير المركبة
نيسان	2464402391	شمال
حالة الضرر	رقم الهيكل	حالة السيارة
جانبي	3N1CP5C92LL496459	غير تالفة
تاريخ انتهاء الاستمارة	وصف نقطة التصادم	
1446/03/26	الصدام الخلفي زاوية حدش والباب السابق والباب الخلفي حدش	
شركة التأمين	رقم بوليصة التأمين	تاريخ إنتهاء التأمين

معلومات الأشخاص

الشخص الأول :

اسم الشخص: HOSSAIN NUR MOHAMMED MIDDAN



النوع: ذكر	رقم الهوية: 2148340009	الجنسية: بنجلاديش
تاريخ الميلاد: 1382/08/06	لوحة السيارة: ر أ ب 1347	نوع المشاركة: سائق
نسبة المسؤولية: 50%	هل الشخص معترض على النسبة: لا	الحالة الصحية: سليم
الجوال: 966536390989	رقم الايبان:	البنك:
الايمل:	تاريخ انتهاء الرخصة: 1440/07/21	نوع الرخصة: خاصة

الشخص الثاني :

اسم الشخص: SAHAB UDDIN

النوع: ذكر	رقم الهوية: 2464402391	الجنسية: بنجلاديش
تاريخ الميلاد: 1388/05/11	لوحة السيارة: ر أ ب 3277	نوع المشاركة: سائق
نسبة المسؤولية: 50%	هل الشخص معترض على النسبة: لا	الحالة الصحية: سليم
الجوال: 966547228020	رقم الايبان:	البنك:
الايمل:	تاريخ انتهاء الرخصة: 1447/09/01	نوع الرخصة: خاصة

صور الحادث



وضع السيارة

صالحه

الإسم

عبد الله

هنادى

فيصل

اليعتبي

رقم البطاقة

١٠٣٥٠٩٢٥٨٢

التجسيرة سعودي

تاريخ الميلاد

١٤ / ١٠ / ٠١

العنوان

الرياض حي الفوان

٩٨٩٠١٢٤

المدينة

رمز

من

المسجل

التشابه

٥٣

المستخدم الفعلي

٢١٤٨٣٤٠٠٠٩ الاسم

HOSSAIN

MIDDAN

مكان التسجيل

٢٩٤٢ مرور الجبيل

رقم الملف ٦٦٨٦ - ٠٠٤٩ - ٤٣

بطاقة الجمرك

ميشاء الدخول الدمام

تاريخ الدخول

/ /

التاريخ القديم

/ /

الملاهيبة

٠٥ / ١٠ / ٤١

تاريخ التسجيل

٠٤ / ١٠ / ١٤١٤

الرقم التسلسلي ١٥٢٩٢٠٠

اللوحة الحرفية

أ ر أ ١٣٤٧ التسجيل

٠٢ نقل خاص

اللوحة الرقمية

٧٢٩٠٥٥٧

التسجيل

٠٢

رقم الهيكل

UNGD21509678

النوع

٠٣ نقل

١٢ نقل ٥.٣ طن فاقل

مشاركة السيارة

نيسان

طراز السيارة

يكب غماره

شهادة الفحص

سنة السيارة

١٩٩٤ وزن السيارة

حصولاً السيارة

عدد المتحدرات

اللون الرئيسي

ابيض

اللون الآخر

عدد المحاور

المعرض

معرض عيد حمد الشهران المدينة الرياض

الرياض

رقم العقد ٦٦٩٩٨٧٨

الملاحظات ٤٤/٢٨٨٣١٧٠

المستخدمين المفوضين P٥

المالكين السابقين P٦

المعلومات المعدلة P٧

العمليات على السيارة P٨

المخالفات غير المسددة

رسوم المستحقة P٩

MV٣١٥٩E :السيارة مسروقة



تقرير تقدير الأضرار النهائي
Final Damage Assessment Report

Taqdeer International Company	مركز التقدير - DA Center
Riyadh	مدينة المركز - Center City
30/01/2022 01:56:11 AM	تاريخ الطباعة - Print Date
27/01/2022 09:33:57 AM	تاريخ التقدير - DA Date
27/01/2022 12:33:22 PM	تاريخ إكمال الحالة - DA Completed Date
DA270122619	رقم التقرير - DA Report No
6001499787	رقم الحادث - Accident No
Maroor	مباشرة الحادث عن طريق - Accident Attended by
Maroor	الجهة المباشرة للحادث - Sub Case Type
1/2	رقم - Pages

معلومات المركبة		المالك	معلومات التقدير
شهاب الدين ا	اسم مالك المركبة / Vehicle Owner Name	Owner	
2464402391	رقم الهوية / ID		
0547228020	رقم الجوال / Mobile No		
نيسان	صنع المركبة / Vehicle Manufacturer	بيانات المركبة Vehicle Info	
Other	الموديل / Model		
2020 رمادي	اللون والسنة / Color & Year		
B A R 3277	رقم اللوحة / Plate No		
3N1CP5C92LL496459	رقم الهيكل / Chasis No		
Taqdeer Co	التكلفة التقديرية / Estimated By	أجور الأيدي العاملة Labor Estimation	
5000.00	التكلفة التقديرية (A) Estimation Cost		
750.00	ضريبة القيمة المضافة (15%) / VAT (15%)		
6714.50	تكلفة قطع الغيار (B) Spare Parts Cost	قطع الغيار Spare Parts	
1007.18	ضريبة القيمة المضافة (15 %) / VAT (15 %)		
11714.50	التكلفة الإجمالية (A+B) Total Cost	أجمالي التكلفة Final Estimation	
13471.68	التكلفة الإجمالية (A+B+VAT) Total Cost including VAT / التكلفة الإجمالية شاملة ضريبة القيمة المضافة		
الميزان والعجلات واصلاح الرفراف الخلفي الايسر ضمن الاجور		ملاحظات Comments	

الدفع بواسطة Payment By	طريقة الدفع Payment Method	نسبة المسؤولية (%) Liability(%)
شهاب الدين ا	POS	

Taqdeer International Company	مركز التقدير - DA Center	تقرير تقدير الأضرار النهائي Final Damage Assessment Report
Riyadh	مدينة المركز - Center City	
30/01/2022 01:56:11 AM	تاريخ الطباعة - Print Date	
27/01/2022 09:33:57 AM	تاريخ التقدير - DA Date	
27/01/2022 12:33:22 PM	تاريخ إكمال الحالة - DA Completed Date	
DA270122619	رقم التقرير - DA Report No	
6001499787	رقم الحادث - Accident No	
Maroor	مباشرة الحادث عن طريق - Accident Attended by	
Maroor	الجهة المباشرة للحادث - Sub Case Type	
2/2	رقم - Pages	

القيمة النهائية مع ضريبة القيمة المضافة Sparepart Final value with VAT (15%)	ضريبة القيمة المضافة (15%)	القيمة النهائية لقطع الغيار بعد الخصم الإجمالي Parts Final Value After Overall Discount %	نسبة الخصم على الإجمالي Overall Discount	التكلفة الإجمالية Total cost	مورد قطع الغيار Spare part dealer
7721.68	1007.18	6714.50	0%	10330.00	White Astronomy Co. Ltd.

الأجمالي بعد الخصم والاستهلاك Total After Discount & Consumption	نسبة الاستهلاك Consumption%	نسبة الخصم Discount %	الإجمالي Total	سعر الوحدة Unit price	العدد Quantity	قطع الغيار Spare part
1396.20	0%	35%	2148.00	2148.00	1	باب خلفي يسار H2101-9VBMA
1504.10	0%	35%	2314.00	2314.00	1	باب امامي يسار H0101-9VBMA
336.05	0%	35%	517.00	517.00	1	ديكور باب خلفي يسار 82871-5RB0C
348.40	0%	35%	536.00	536.00	1	ديكور باب امامي يسار 80871-5RB0C
514.15	0%	35%	791.00	791.00	1	ديكور رفوف خلفي يسار 93829-5RB0A
464.10	0%	35%	714.00	714.00	1	صدام خلفي 85022-5RB2J
89.05	0%	35%	137.00	137.00	1	عظمة صدام خلفي يسار 85221-5RB0A
2062.45	0%	35%	3173.00	3173.00	1	17جنط خلفي يسار مقاس 40300-5RC3E

KINGDOM OF SAUDI ARABIA
MINISTRY OF INTERIOR

المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية

RESIDENT IDENTITY

المملكة العربية السعودية

وزارة الداخلية

SAHAB UDDIN

صاحب الدين

الرقم ٢٤٦٤٤٠٢٣٩١ نسخة ١

مكار الإصدار الخدمات الالكترونية

الإصدار ١٩٦٨/٠٨/٠٥ الميلاد ١٤٤٠/٠٦/١٩

المهنة سائق خاص

المسببة بنجلاديش الديانة الاسلام

صاحب العمل محمد بن عبيد بن ناشر العربي



2464402391

KINGDOM OF SAUDI ARABIA
MINISTRY OF INTERIOR

رخصة سيطرة
DRIVING LICENSE

المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية

صاحب الدين

SAHAB UDDIN

الرقم ٢٤٦٤٤٠٢٣٩١

No. 2464402391

تاريخ الميلاد ١٣٨٨/٠٥/١١ هـ

DOB 05/08/1968

تاريخ الانتهاء ١٤٤٧/٠٩/٠١

Exp 18/02/2026

تاريخ الاصدار ١٤٤٢/٠٩/٠١

A+ فصيلة الدم

النوع خاصة

التبود سيارة أتماتيكا

الجنسية بنجلاديش

