



06/10/2021 نسخة رقم 1	Version Date / تاريخ الإصدار	تقرير تحديد المسؤولية Liability Determination Report
TF06102144	Case Number / رقم الحادثة	
06/10/2021 13:23:44	Accident Time / وقت الحادث	
موقوف الطائف التسميم غير معروف الطائف	مكان الحادث Accident Location	التقرير النهائي Final Report
21.2607803, 40.4597816	Coordinate / إحداثيات الحادث	جهة التحويل سحيت لنجم

معلومات السائق Driver Info.	الطرف (2)	الطرف (1)	
	Party (2)	Party (1)	Name / الاسم
	ماتن عثمان سقران النقيعي	عمر خالد عمر حبيب	Nationality / الجنسية
	سعودي	سعودي	Age / العمر
	30 21/05/1992	30 22/09/1991	Mobile No. / رقم الاتصال
	0599111742	0593419994	ID Number / رقم الهوية
	1094684758	1076054145	License Type / نوع الرخصة
	لا يوجد رخصة / لا يحمل	رخصة خاصة	Expiry Date / تاريخ انتهاء الرخصة
		04/04/2019	Upload Date / تاريخ إضافة الرخصة
		06/10/2021	

معلومات المركبة Veh. Info.	عتمان سقران مسير النقيعي	عبدالرحمن خالد عمر حبيب	Owner Name / اسم المالك
	فورد / تويوتا	دايهاتسي / بانك	Make/Model / طراز المركبة
	أحمر / 2012	أبيض / 2015	year & color / سنة ولون
	د د ط 1301 / خصومي	أ ي و 5960 / نقل خاص	Plate No / رقم اللوحة

التأمين Ins. Info.	شركة الراجحي للتأمين التعاوني	شركة سلامة للتأمين التعاوني	اسم الشركة / Company Name
	P1120-MTI-TMNK-07671683	00000602000227493	رقم الوثيقة / Policy No.
	23/11/2021	09/02/2022	تاريخ الانتهاء / Expiry Date
	24/11/2020	10/02/2021	تاريخ البداية / Start Date
	تأمين مسؤولية ضد الغير - مركبة	تأمين مسؤولية ضد الغير - مركبة	نوع التأمين / Insurance type


معلومات الحادث Accident Info	عدد اطراف الحادث : 2 عدد الإصابات : 0 عدد الوفيات : 0		
		رجوع للطلب, go back	Cause of Acc. / سبب الحادث
			Laws Violated / الأنظمة المخالفة
	0%	100%	نسبة المسؤولية / LD%
	الركن الأمامي الأيمن, Front Right	المؤخرة, Rear	Damage Area / جهة الصدمة
			Properties / الممتلكات
		نعم/Yes	Recovery / احتمالية حق الرجوع
		انتهاء الرخصة	Recover Reason / سبب احتمالية حق الرجوع

معلومات المحقق Surveyor Info	2876	Surveyor ID / رقم المحقق
	بعد المعاينة والإطلاع والاستماع لأقوال الطرفين تبين لي ان الطرف الثاني يسير بالمسار الاوسط على شارع غير مسمى في حي التسميم والطرف الاول راجع الى الخلف من شركة ام جي واصتكم بالطرف الثاني في الركن الامامي الايمن للطرف الثاني والمؤخرة من اليسار للطرف الاول وبذلك حمل الطرف الاول كامل المسؤولية ١٠٠% رجوع الى الخلف استناد للمادة رقم ٥٠ / ٢ / ٣ من نظام المرور	Accident Description / وصف الحادث  العمليات Operations

2

رقم الحادث: TF06102144

ط د ا 1301	رقم اللوحة
عثمان سفران مسيفر النفيعي	اسم المالك
الراجحي للتأمين	شركة التأمين
تأمين طرف ثالث	التصنيف
Ford	الموديل
2012	تاريخ الصنع
24/11/2020	تاريخ الفاعلية
23/11/2021	تاريخ الانتهاء
P1120-MTI-TMNK-07671683	رقم الوثيقة
1FAHP2EW8CG108844	رقم الهيكل
396593610	الرقم 1345 تاريخ 06 Oct 2021



KINGDOM OF SAUDI ARABIA
MINISTRY OF INTERIOR

رخصة مرور
REGISTRATION
المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية
عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
الملك

المستخدم
هوية المالك ١٠٠٠٥٢٢٤٣٩

رقم الهيكل 1FAHP28388CG108844

رقم الترخيص د د ط ١٣٠١

نوع التسجيل خاص

مؤلة المركبة توريد سيجان
حمولة المركبة ٥
سنة الصنع ٢٠١٢

الرقم التسلسلي ٢٩٦٥٩٣٦١٠

06 Oct 2021 1351

المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية

بطاقة الهوية الوطنية
نسخة ٣

هــ ١٠٩٤٦٨٤٧٥٨
هــ ١٤٤٤/٠٣/٠٣

الرقم تاريخ الانتهاء
جهة الإصدار
الطائف الطائف

هــ ١٤١٣/١١/١٩

تاريخ الميلاد
رقم القبط
جهة القبط
الطائف

٢٣٨٥٣٠

١٠٩٤٦٨٤٧٥٨

١٤٤٤/٠٣/٠٣

١٤١٣/١١/١٩

٢٣٨٥٣٠


١٠٩٤٦٨٤٧٥٨

١٤٤٤/٠٣/٠٣

١٤١٣/١١/١٩

٢٣٨٥٣٠

06 Oct 2021 1351










06 Oct 2021 1337



06 Oct 2021 1337



06 Oct 2021 1337



06 Oct 2021 1337



[illegible]

1

رقم الحادث: TF06102144

رقم اللوحة	اى و 5960
اسم المالك	ABDULRAHMAN KHALED HABIB
شركة التأمين	إيك السعودية للتأمين - سلامة
التصنيف	تأمين طرف ثالث
الموديل	Daihatsu
تاريخ الصنع	2015
تاريخ الفاعلية	10/02/2021
تاريخ الانتهاء	09/02/2022
رقم الوثيقة	00000602000227493
رقم الهيكل	MHKTC31E8FK027627
الرقم 1351	854104410
06 Oct 2021	



Case Number:

S/N: 2913582

Statement Form: اقرار / اقرار

Name:

ID Number:

Driver's name at the time of the accident:

Was it reported at the time of the accident? ☐ Yes/نعم ☐ No/لا

Legal Capacity:

Any old damages: ☐ Yes/نعم ☐ No/لا

Do you have injuries: ☐ Yes/نعم ☐ No/لا

Locate the damage: ادرى مكان التلف / ادرى مكان التلف

Sketch of the accident: ادرى مكان التلف

Signature: ادرى مكان التلف

Date: 06 Oct 2021 1351



أقر أنا، ابراهيم من جراح الورشة،
على التوقيع وتوقيع المراجع
طريق من من التلف في السيارة
الأيسار

06 Oct 2021 1351

KINGDOM OF SAUDI ARABIA
MINISTRY OF INTERIOR

رخصة سير
VEHICLES REGISTRATION

المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية

عبدالرحمن بن خالد بن عمر حبيب

المالك

المستخدم

هوية المستخدم

١١٠٤٣٨٦٨٣٢

هوية المالك

MHKTC31E8FK027627

رقم الهيكل

رقم اللوحة

٥٩٦٠ أي و

5960 U V A

نوع التسجيل

نقل خاص

مركز المركبة

يكي

حمولة المركبة

٣

سنة الصنع

٢٠١٥

ماركة المركبة

ديهاتسو

وزن المركبة

٢١٠٠

اللون

ابيض

رقم التسلسلي

٨٥٤١٠٤٤١٠



06 Oct 2021 1349



06 Oct 2021 1339

KINGDOM OF SAUDI ARABIA
MINISTRY OF INTERIOR

رخصة قيادة
DRIVING LICENSE

المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية



No. 1076054145

DOB 22/09/1991

Exp 04/04/2019

O+ فصيلة الدم

التبويب بدون قيود

عمر بن خالد بن عمر حبيب
HABIB, OMAR KHALID O

الرقم ١٠٧٦٠٥٤١٤٥

تاريخ الميلاد ١٤١٢/٠٣/١٤ هـ


تاريخ الانتهاء ١٤٤٠/٠٧/٢٨ هـ

تاريخ الاصدار ١٤٣٠/٠٧/٢٨ هـ

النوع خاصة

الجنسية المملكة العربية السعودية









06 Oct 2021 1338





06 Oct 2021 1338



06 Oct 2021 1338



Statement Form (إقرار)

Case Number: 2913582

Number: 2913582

Driver's name at the time of the accident: [Blank] Yes/No: [Blank] Please mention: [Blank]

Is it reported as the time of the accident: [Blank] Witness/Party: [Blank] Route Number: [Blank]

Old damages: [Blank] Yes/No: [Blank] Please mention: [Blank]

you have injuries: [Blank] Yes/No: [Blank]

State the damage: [Blank]

Draw the Scenario: [Blank]

Accident Scenario: [Blank]


أنا أنا، أحمد محمد صالح، أقر بأن المعلومات المدونة أعلاه كاملة وصحيحة وأتقبل كامل المسؤولية إذا ثبت خلاف ذلك.

التوقيع: [Signature]

06 Oct 2021 1351



06 Oct 2021 1337



06 Oct 2021 1337

Workshop ALaboor

Car Maintenance

Mechanics * Electricity * patriarchal *

Denting

ورشة العبور

لصيانة السيارات

ميكانيكا * كهرباء * سمكرة * بوية

لصاحبها/ ف.عواض الحمياني

For accompanied / V.awad Ahumaianat تقرير تقدير حادث مركبة

1443/03/01 التاريخ

2021/10/07 الموافق

02:18:03م الزمن

م	نوع السيارة	موديل	اللون	رقم اللوحة	مكان الصدمة
1	فورد توري	2012	احمر	د د ط 1301	*** الركن الامامي الايمن

فقط الف واربعمائة ريال لا غير

1400


أجور الإصلاح بدون مشتروات

القطع المطلوب تغييرها

- 1 رفرف امامي يمين
- 2 بطانة رفرف امامي يمين
- 3 شمعة نور يمين
- 4 صدام امامي
- 5 مشقبة صدام امامي يمين



الطائف - شارع المعارض خلف معرض سعيد مطلق المالك



العربي
anb

حساب العميل
Customer Account

: عثمان سفران النفيعي

: ٠١٠٠٨٥٥٨٤٢٥٠٠٠

: SA92 3030 0001 0085 5842 5000

: ٢٤٣ الشهداء / الطائف

Alshehri Car Maintenance Center
Owner / Abdullah Mohammed Alshehri

مركز الشهري لصيانة السيارات
لصاحبه / عبدالله محمد الشهري

تقرير تقدير حادث مركبة

التاريخ 1443/03/01

الموافق 2021/10/07

الزمن 02:18:04م

م	نوع السيارة	موديل	اللون	رقم اللوحة	مكان الصدمة
1	فورد توريس	2012	احمر	د د ط 1301	*** الركن الامامي الايمن

أجور الإصلاح بدون مشتروات 1500 فقط الف وخمسمائة ريال لا غير

القطع المطلوب تغييرها

- 1 رفرف امامي يمين
- 2 بطانة رفرف امامي يمين
- 3 شمعة نور يمين
- 4 صدام امامي
- 5 مشقبيية صدام امامي يمين



Alshehri Car Maintenance Center
Owner / Abdullah Mohammed Alshehri

مركز الشهري لصيانة السيارات
لصاحبه / عبدالله محمد الشهري

تقرير تقدير حادث مركبة

التاريخ 1443/03/01

الموافق 2021/10/07

الزمن 02:18:04م

م	نوع السيارة	موديل	اللون	رقم اللوحة	مكان الصدمة
1	فورد توريس	2012	احمر	د د ط 1301	*** الركن الامامي الايمن

أجور الإصلاح بدون مشتروات 1500 فقط الف وخمسمائة ريال لا غير

القطع المطلوب تغييرها

- 1 رفرف امامي يمين
- 2 بطانة رفرف امامي يمين
- 3 شمعة نور يمين
- 4 صدام امامي
- 5 مشقبية صدام امامي يمين





مركز شيخ طائفة مهندسي السيارات بالطائف
The Centre of Shekh Group Car Engineers

لصيانة السيارات

لصاحبه مصلح صالح السواط

الرقم الضريبي 300264358700003

تقرير تقدير حادث مركبة

1443/03/01

التاريخ

2021/10/07

الموافق

إلى من يهيمه الأمر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد

بالإشارة إلى طلب تقدير حادث السيارة الموضحة بياناتها أدناه

مسلسل	نوع السيارة	موديل	اللون	رقم اللوحة	مكان الصدمة
1	فورد توري	2012	احمر	د د ط 1301	*** الركن الامامي اليمين

انه قد تمت معاينة السيارة والتسعيرات كالاتي

الورشة الأولى	1400	فقط الف واربعمائة ريال لا غير
الورشة الثانية	1500	فقط الف وخمسمائة ريال لا غير
الورشة الثالثة	1600	فقط الف وستمائة ريال لا غير

الورشة الوسطى	1,500.00	فقط الف وخمسمائة ريال لا غير
إجمالي قطع الغيار	6285	فقط ستة آلاف ومئتان وخمسة وثمانون ريال لا غير
رسوم التقدير	50.00	فقط خمسون ريال لا غير
القيمة المضافة لرسوم التقدير	7.50	فقط سبعة ريال و خمسون هللة فقط
رسوم التقدير شامل القيمة المضافة	57.50	فقط سبعة وخمسون ريال و خمسون هللة فقط
الإجمالي	7,842.5	فقط سبعة آلاف وثمانمائة واثنان واربعون ريال و خمسون هللة فقط



بشهادة الهوية الوطنية
سيرة



المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية

عثمان بن سقران بن مسيفر النقيعي



١٠٠٠٥٢٣٤٣٩

الرقم

١٤٥٤/٠٣/٢٨ هـ

تاريخ الانتهاء

الطائفة

جهة الاصدار

بني سعد

مكان الميلاد

١٣٧٨/٠٧/٠١ هـ

تاريخ الميلاد



1000523439

تاريخ

سنة الخط

رقم الخط

١٣٩٦/٠٧/٠٨ هـ

الحائز

١١٢٤٥

Al Jazeera

Denting and Painting

Her / Omar Ahmed Almabbari

ورشة الجزيرة

للمسكرة و البوية

لصاحبة/عمر احمد المعبري

تقرير تقدير حادث مركبة

1443/03/01

التاريخ

2021/10/07

الموافق

02:18:04م

الزمن

م	نوع السيارة	موديل	اللون	رقم اللوحة	مكان الصدمة
1	فورد توري	2012	احمر	د د ط 1301	*** الركن الامامي الايمن

فقط الف وستمانه ريال لا غير

1600

أجور الإصلاح بدون مشتروات

القطع المطلوب تغييرها

- 1 رفرف امامي يمين
- 2 بطانة رفرف امامي يمين
- 3 شمعة نور يمين
- 4 صدام امامي
- 5 مشقبة صدام امامي يمين



Workshop ALaboor

Car Maintenance

Mechanics * Electricity * patriarchal *

Denting

ورشة العبور

لصيانة السيارات

ميكانيكا * كهرباء * سمكرة * بوية

لصاحبها/ ف.عواض الحمياني

For accompanied / V.awad Ahumaianat تقرير تقدير حادث مركبة

1443/03/01 التاريخ

2021/10/07 الموافق

02:18:03م الزمن

م	نوع السيارة	موديل	اللون	رقم اللوحة	مكان الصدمة
1	فورد توري	2012	احمر	د د ط 1301	*** الركن الامامي الايمن

فقط الف واربعمائة ريال لا غير

1400


أجور الإصلاح بدون مشتروات

القطع المطلوب تغييرها

- 1 رفرف امامي يمين
- 2 بطانة رفرف امامي يمين
- 3 شمعة نور يمين
- 4 صدام امامي
- 5 مشقبة صدام امامي يمين



الطائف - شارع المعارض خلف معرض سعيد مطلق المالك



البنك العربي
anb

بطاقة حساب العميل
Customer Account Card

الاسم : عثمان صفوان النفيعي

حساب : ٠١٠٠٨٥٥٨٤٢٥٠٠٠

آيبان : SA92 3030 0001 0085 5842 5000

الفرع : ٢٤٣ / الشهدا / الطائف

KINGDOM OF SAUDI ARABIA
MINISTRY OF INTERIOR

رخصة سير
VEHICLES REGISTRATION

المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية
المالك عثمان سفران مسيفر النقيعي

المستخدم

هوية المالك ١٠٠٠٥٢٣٤٣٩ هوية المستخدم

رقم الهيكل 1FAHP2EW8CG108844

رقم اللوحة ١٣٠١ ط د د

1301 T D D

نوع التسجيل خاص

طراز المركبة تاورس سيدان

حمولة المركبة ٥

سنة الصنع ٢٠١٢

ماركة المركبة فورد

وزن المركبة ١٤٠٠

اللون احمر

٣٩٦٥٩٣٦١٠

الرقم التسلسلي



بشهادة الهوية الوطنية
سيرة



المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية

عثمان بن سقران بن مسيفر النقيعي



١٠٠٠٥٢٣٤٣٩

الرقم

١٤٥٤/٠٣/٢٨ هـ

تاريخ الانتهاء

الطائف

جهة الاصدار

بني سعد

مكان الميلاد

١٣٧٨/٠٧/٠١ هـ

تاريخ الميلاد



1000523439

تاريخ

سيرة الخط

رقم الخط

١٣٩٦/٠٧/٠٨ هـ

الطائف

١١٢٤٥



مركز شيخ طائفة مهندسي السيارات بالطائف
The Centre of Shekh Group Car Engineers

لصيانة السيارات

لصاحبه مصلح صالح السواط

الرقم الضريبي 300264358700003

تقرير تقدير حادث مركبة

1443/03/01

التاريخ

2021/10/07

الموافق

إلى من يهمله الأمر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد

بالإشارة إلى طلب تقدير حادث السيارة الموضحة بياناتها أدناه

مسلسل	نوع السيارة	موديل	اللون	رقم اللوحة	مكان الصدمة
1	فورد توريس	2012	احمر	د د ط 1301	*** الركن الامامي اليمين

انه قد تمت معاينة السيارة والتسعيرات كالاتي

الورشة الأولى	1400	فقط الف واربعمائة ريال لا غير
الورشة الثانية	1500	فقط الف وخمسمائة ريال لا غير
الورشة الثالثة	1600	فقط الف وستمائة ريال لا غير

الورشة الوسطى	1,500.00	فقط الف وخمسمائة ريال لا غير
إجمالي قطع الغيار	6285	فقط ستة آلاف ومئتان وخمسة وثمانون ريال لا غير
رسوم التقدير	50.00	فقط خمسون ريال لا غير
القيمة المضافة لرسوم التقدير	7.50	فقط سبعة ريال و خمسون هللة فقط
رسوم التقدير شامل القيمة المضافة	57.50	فقط سبعة وخمسون ريال و خمسون هللة فقط
الإجمالي	7,842.5	فقط سبعة آلاف وثمانمائة واثنان واربعون ريال و خمسون هللة فقط





الرقم الضريبي 300264358700003

مركز شيخ طائفة مهندسي السيارات بالطائف
The Centre of Shekh Group Car Engineers

لصيانة السيارات

لصاحبه مصلح صالح السواط

تقرير تقدير حادث مركبة

1443/03/01

التاريخ

2021/10/07

الموافق

إلى من يهمله الأمر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد

بالإشارة إلى طلب تقدير حادث السيارة الموضحة بياناتها أدناه

مسلسل	نوع السيارة	موديل	اللون	رقم اللوحة	مكان الصدمة
1	فورد توريس	2012	احمر	د د ط 1301	*** الركن الامامي الايمن

انه قد تمت معاينة السيارة والتسعيرات كالاتي

الورشة الأولى	1400	فقط الف واربعمائة ريال لا غير
الورشة الثانية	1500	فقط الف وخمسمائة ريال لا غير
الورشة الثالثة	1600	فقط الف وستمائة ريال لا غير

الورشة الوسطى	1,500.00	فقط الف وخمسمائة ريال لا غير
إجمالي قطع الغيار	6285	فقط ستة آلاف ومئتان وخمسة وثمانون ريال لا غير
رسوم التقدير	50.00	فقط خمسون ريال لا غير
القيمة المضافة لرسوم التقدير	7.50	فقط سبعة ريال و خمسون هللة فقط
رسوم التقدير شامل القيمة المضافة	57.50	فقط سبعة وخمسون ريال و خمسون هللة فقط
الإجمالي	7,842.5	فقط سبعة آلاف وثمانمائة واثنان واربعون ريال و خمسون هللة فقط



Workshop ALaboor

Car Maintenance

Mechanics * Electricity * patriarchal *

Denting

ورشة العبور

لصيانة السيارات

ميكانيكا * كهرباء * سمكرة * بوية

لصاحبها/ ف.عواض الحمياني

For accompanied / V.awad Ahumaianat تقرير تقدير حادث مركبة

1443/03/01 التاريخ

2021/10/07 الموافق

02:18:03م الزمن

م	نوع السيارة	موديل	اللون	رقم اللوحة	مكان الصدمة
1	فورد توري	2012	احمر	د د ط 1301	*** الركن الامامي الايمن

فقط الف واربعمائة ريال لا غير

1400

أجور الإصلاح بدون مشتروات

القطع المطلوب تغييرها

- 1 رفرف امامي يمين
- 2 بطانة رفرف امامي يمين
- 3 شمعة نور يمين
- 4 صدام امامي
- 5 مشقبة صدام امامي يمين



الطائف - شارع المعارض خلف معرض سعيد مطلق المالك

Al Jazeera

Denting and Painting

Her / Omar Ahmed Almabbari

ورشة الجزيرة

للمسكرة و البوية

لصاحبة/عمر احمد المعبري

تقرير تقدير حادث مركبة

1443/03/01

التاريخ

2021/10/07

الموافق

02:18:04م

الزمن

م	نوع السيارة	موديل	اللون	رقم اللوحة	مكان الصدمة
1	فورد توري	2012	احمر	د د ط 1301	*** الركن الامامي الايمن

فقط الف وستمانه ريال لا غير

1600

أجور الإصلاح بدون مشتروات

القطع المطلوب تغييرها

- 1 رفرف امامي يمين
- 2 بطانة رفرف امامي يمين
- 3 شمعة نور يمين
- 4 صدام امامي
- 5 مشقبة صدام امامي يمين



Alshehri Car Maintenance Center

Owner / Abdullah Mohammed Alshehri

مركز الشهري لصيانة السيارات

لصاحبه / عبدالله محمد الشهري

تقرير تقدير حادث مركبة

التاريخ 1443/03/01

الموافق 2021/10/07

الزمن 02:18:04م

م	نوع السيارة	موديل	اللون	رقم اللوحة	مكان الصدمة
1	فورد توريس	2012	احمر	د د ط 1301	*** الركن الامامي الايمن

فقط الف وخمسمائة ريال لا غير

1500

أجور الإصلاح بدون مشتروات

القطع المطلوب تغييرها

- 1 رفرف امامي يمين
- 2 بطانة رفرف امامي يمين
- 3 شمعة نور يمين
- 4 صدام امامي
- 5 مشقبية صدام امامي يمين



AL FURSAN EST.
For Sale Original Spare Parts



مؤسسة الفرسان التجارية
لجميع قطع الغيار الأصلية

Branch Name الأول

13119

User No: 003

09:41:39

الف : 01

استفسار

التاريخ : 07/10/2021

صفحة : 1/1

تسجيده : 50

#	رقم الصنف	الوصف	السعر	خصم	كمية	اجمالي
1	AG1Z-17C947-A	مشكبيه صدام امامي تو	55.00		1	55.00
2	AG1Z-17D957AAPT	صدام امامي تورس اصلي	2023.00		1	2023.00
3	BG1Z-13008-A	شمعه تورس بيمين اصلي	2760.00		1	2760.00
4	BG1Z-16102-A	بطانة رفرف تورس اصلي	306.00		1	306.00
5	DG1Z-16005-B	رفرف تورس بيمين اصلي	1689.00		1	1689.00

مؤسسة الفرسان التجارية



الباش :
المستند :

الاجمالي : 6833.00
الخصم : 1367.00
الصافي : 5466.00
ضريبة القيمة المضافة 15 % : 819.90
اجمالي نهائي : 6285.90

ملاحظات :

نموذج مطالبة للمستفيد (التأمين الإلزامي على المركبات)

نجم
najm

رقم المطالبة
مبلغ المطالبة
رقم وثيقة تأمين المؤمن له

١. معلومات المستفيد

نوع المطالبة ☒ مركبة ☐ إصابات ☐ حريق ☐ ممتلكات ☐ وفيات ☐ أخرى ☐
الاسم عثمان سفران الشفيق
البريد الإلكتروني u109877@outlook.sa
صندوق البريد / الرمز

٢. معلومات سائق المركبة

السائق هو المستفيد ☐ نعم ☒ لا
اسم السائق مازن عثمان الشفيق
رقم هوية سائق المركبة ١٠٩٤٦٨٤٧٥٨

٣. معلومات وتفاصيل الحادث

مدينة وموقع الحادث الطائف
تاريخ ووقت وقوع الحادث ٦/١٠/٢٠٢١ ١٢:٤٤م
رقم تقرير الحادث ٢٤٠٦١٠٩٤٤
مباشرة الحادث من قبل ☒ نجم ☐ أخرى
نسبة مسؤولية المستفيد / السائق ☒ 0% ☐ 25% ☐ 50% ☐ 75% ☐ 100%
رقم لوحة مركبة المستفيد ١٣٠١ دد

٤. معلومات الحساب البنكي للمستفيد

أمر بأنه عند استلام مبلغ التعويض المستحق لي نظاماً وفقاً للتقديرات المرفقة ووفقاً لشروط الوثيقة وأحكامها من خلال تحويل المبلغ إلى حسابي المصرفي الموضح أدناه في بنك الرياض
حالي أو مستقبلاً، كما أمر بأنه قد تم تعويض عن جميع المطالبات المتعلقة بهذه الواقعة.
رقم الحساب البنكي الخاص بالمستفيد (IBAN) SA9920300010085084250000
أي خطأ في كتابة رقم الحساب (IBAN) تكون من مسؤولية مقدم المطالبة.

٥. إقرار وقبول

وفق قواعد جمع وتبادل المعلومات التأمينية للمركبات، أوافق على منح شركة التأمين الحق في الاستعلام والإفصاح وتبادل المعلومات التأمينية مع شركة نجم لخدمات التأمين فيما يخص المطالبة التأمينية المقدمة أو المطالبات السابقة وذلك للحصول على السجل التأميني، وكذلك أوافق على منح شركة نجم لخدمات التأمين الحق بالإفصاح والاستعلام وتبادل المعلومات التأمينية على كافة المعلومات التأمينية الخاصة بي مع الأعضاء.

أقر أنا الموقع أدناه أن البيانات المدونة أعلاه صحيحة

المستفيد ☐ شخص آخر ☐
اسم مقدم المطالبة عثمان سفران الشفيق
رقم هوية مقدم المطالبة ١٠١٠٥٢٣٤٣٩
رقم جوال مقدم المطالبة ٠٥٠٥٨٧٩٨٤٣
الصفة النظامية
التوقيع ٢٠٢١/١٠/١٠

٦. لاستعمال شركة التأمين

المستندات مكملة ☐ نعم ☐ لا
تاريخ / /
رقم / اسم الموظف
المستندات الناقصة
التوقيع
(تكون المعالجة خلال ٢ أيام من استلام المطالبة مكملة المستندات)

خاص بأضرار المركبات

Al Jazeera

Denting and Painting

Her / Omar Ahmed Almabbari

ورشة الجزيرة

للمسكرة و البوية

لصاحبة/عمر احمد المعبري

تقرير تقدير حادث مركبة

1443/03/01

التاريخ

2021/10/07

الموافق

02:18:04م

الزمن

م	نوع السيارة	موديل	اللون	رقم اللوحة	مكان الصدمة
1	فورد توريوس	2012	احمر	د د ط 1301	*** الركن الامامي الايمن

فقط الف وستمانه ريال لا غير

1600

أجور الإصلاح بدون مشتروات

القطع المطلوب تغييرها

- 1 رفرف امامي يمين
- 2 بطانة رفرف امامي يمين
- 3 شمعة نور يمين
- 4 صدام امامي
- 5 مشقبة صدام امامي يمين



Workshop ALaboor

Car Maintenance

Mechanics * Electricity * patriarchal *

Denting

ورشة العبور

لصيانة السيارات

ميكانيكا * كهرباء * سمكرة * بوية

لصاحبها/ ف.عواض الحمياني

For accompanied / V.awad Ahumaianat تقرير تقدير حادث مركبة

1443/03/01 التاريخ

2021/10/07 الموافق

02:18:03م الزمن

م	نوع السيارة	موديل	اللون	رقم اللوحة	مكان الصدمة
1	فورد توري	2012	احمر	د د ط 1301	*** الركن الامامي الايمن

فقط الف واربعمائة ريال لا غير

1400

أجور الإصلاح بدون مشتروات

القطع المطلوب تغييرها

- 1 رفرف امامي يمين
- 2 بطانة رفرف امامي يمين
- 3 شمعة نور يمين
- 4 صدام امامي
- 5 مشقبة صدام امامي يمين



الطائف - شارع المعارض خلف معرض سعيد مطلق المالك

Alshehri Car Maintenance Center
Owner / Abdullah Mohammed Alshehri

مركز الشهري لصيانة السيارات
لصاحبه / عبدالله محمد الشهري

تقرير تقدير حادث مركبة

التاريخ 1443/03/01

الموافق 2021/10/07

الزمن 02:18:04م

م	نوع السيارة	موديل	اللون	رقم اللوحة	مكان الصدمة
1	فورد توريس	2012	احمر	د د ط 1301	*** الركن الامامي الايمن

أجور الإصلاح بدون مشتروات 1500 فقط الف وخمسمائة ريال لا غير

القطع المطلوب تغييرها

- 1 رفرف امامي يمين
- 2 بطانة رفرف امامي يمين
- 3 شمعة نور يمين
- 4 صدام امامي
- 5 مشقبية صدام امامي يمين





مركز شيخ طائفة مهندسي السيارات بالطائف
The Centre of Shekh Group Car Engineers

لصيانة السيارات

لصاحبه مصلح صالح السواط

الرقم الضريبي 300264358700003

تقرير تقدير حادث مركبة

1443/03/01

التاريخ

2021/10/07

الموافق

إلى من يهمله الأمر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد

بالإشارة إلى طلب تقدير حادث السيارة الموضحة بياناتها أدناه

مسلسل	نوع السيارة	موديل	اللون	رقم اللوحة	مكان الصدمة
1	فورد توريس	2012	احمر	د د ط 1301	*** الركن الامامي اليمين

انه قد تمت معاينة السيارة والتسعيرات كالاتي

الورشة الأولى	1400	فقط الف واربعمائة ريال لا غير
الورشة الثانية	1500	فقط الف وخمسمائة ريال لا غير
الورشة الثالثة	1600	فقط الف وستمائة ريال لا غير

الورشة الوسطى	1,500.00	فقط الف وخمسمائة ريال لا غير
إجمالي قطع الغيار	6285	فقط ستة آلاف ومئتان وخمسة وثمانون ريال لا غير
رسوم التقدير	50.00	فقط خمسون ريال لا غير
القيمة المضافة لرسوم التقدير	7.50	فقط سبعة ريال و خمسون هللة فقط
رسوم التقدير شامل القيمة المضافة	57.50	فقط سبعة وخمسون ريال و خمسون هللة فقط
الإجمالي	7,842.5	فقط سبعة آلاف وثمانمائة واثنان واربعون ريال و خمسون هللة فقط



Al Jazeera

Denting and Painting

Her / Omar Ahmed Almabbari

ورشة الجزيرة

للمسكرة و البوية

لصاحبة/عمر احمد المعبري

تقرير تقدير حادث مركبة

1443/03/01

التاريخ

2021/10/07

الموافق

02:18:04م

الزمن

م	نوع السيارة	موديل	اللون	رقم اللوحة	مكان الصدمة
1	فورد توري	2012	احمر	د د ط 1301	*** الركن الامامي الايمن

فقط الف وستمانه ريال لا غير

1600

أجور الإصلاح بدون مشتروات

القطع المطلوب تغييرها

- 1 رفرف امامي يمين
- 2 بطانة رفرف امامي يمين
- 3 شمعة نور يمين
- 4 صدام امامي
- 5 مشقبة صدام امامي يمين



المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية

بطاقة الهوية الوطنية
نسخة ٣

هــ

مازن بن عثمان بن سفران النقيعي

الرقم ١٠٩٤٦٨٤٧٥٨

تاريخ الانتهاء ١٤٤٤/٠٣/٠٢ هـ

الطائف

الطائف

تاريخ الميلاد ١٤١٢/١١/١٩ هـ

رقم الحفظ ٢٢٨٥٣٠

جهة الحفظ الطائف

تاريخه ١٤٢٨/١٢/١٩ هـ

١094684758



مازن عثمان النقيعي

