



Payment Voucher

Branch UCA Web
Date 21/02/2016
Currency Saudi Riyals
Voucher 23663/2016
Customer عبدالرحمن موسى عبدالله القرني
Remarks Sett. Claim No.104344/2016, C/N No.10288/2016

Account No	Account Name	Description	Debit	Credit
20300137	Grouping Cash Policies	Sett. Claim No.104344/2016, C/N No.10288/2016	5,430.00	
13101021	Samba Financial Group - Sar A/C 427245	Cheque # 435830 عبدالرحمن موسى عبدالله القرني		5,430.00
Total	Saudi Riyals Five Thousand Four Hundred Thirty Only		5,430.00	5,430.00

Allocation Details:

Advice No	Description	Currency	Amount	Paid Up
CN (Claim) No(10288/2016)	Motor-Third Party-Payment No(60522/2016) on Clm.No (104344/2016)- SR Pol.No (95/1/591974/2015) Insured: ضيف الله علي السحاري		5,430.00	5,430.00
Total.			5,430.00	5,430.00

Cheque No.	Date	Bank
435830	21-FEB-16	Samba New (Branch 95 in Jed)

PREPARED BY

ACCOUNTANT

MANAGEMENT

RECEIVED BY



المتحدة للتأمين التعاوني

UCA · UNITED COOPERATIVE ASSURANCE

CREDIT ADVICE

اشعار دائن

To : عبدالرحمن موسى عبدالله القرني :

الى

Address :

العنوان

Department : Motor

الدائرة

Branch : UCA Web

الفرع

Advice No : 10288

رقم الإشعار

Advice Date : 15/02/2016

تاريخ الإشعار

Account No : 20300137

رقم الحساب

Particulars	ايبان	Amount	المبلغ
Insured Name : ضيف الله علي السحاري	: المؤمن له		
Policy No. : Motor Private -95/1/591974/2015	: رقم البوليصة		
Policy Type : Third Party	: الفئة		
Claim No. : 104344/2016	: رقم المطالبة		
Payment No. : 60522/2016	: رقم الدفعة		
Amount Credited	: قيمة الدفعة	SR	5,430.00
The Sum of : Saudi Riyals Five Thousand Four Hundred Thirty Only	: مبلغ وقدره		
	: فقط خمسة آلاف وأربعمائة وثلاثون ريال سعودي		

KINGDOM OF SAUDI ARABIA
MINISTRY OF INTERIOR

رخصة سير
VEHICLES REGISTRATION

المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية

المالك عبدالرحمن موسى عبدالله القرني

المستخدم

هوية المستخدم ١٠٥٥٧٤٥٤٠٨

هوية المالك

JTCFR119547013024

رقم الهيكل

٥٩٠٢ أ ط ب

رقم اللوحة

5903 B T A

نوع التسجيل نقل خاص

طراز المركبة هاي ايس

حمولة المركبة

سنة الصنع ٢٠٠٤

تاريخ التسجيل ١٤٤٠/٠٤/٠٧

مركبة المركبة تويوتا

وزن المركبة

اللون ابيض

الرقم التسلسلي

١٤٨٢٣٥٦٠٠



الرقم التسلسلي

2

رقم

العاث: KM26011625

رقم اللوحة	ا ط ب 5903
اسم المالك	عبدالرحمن موسى عبدالله القرني
شركة التأمين	إيكا السعودية للتأمين - سلامة
التصنيف	تأمين طرف ثالث
الموديل	تويوتا
تاريخ الصنع	2004
تاريخ الغاءه	11/12/2015
تاريخ الانتهاء	09/12/2016
رقم الوثيقة	69/1/4474/2015-1

إشعار تسوية مطالبة

التاريخ / / 14هـ

التاريخ / / 20 م

المطالبة

نفيدكم أنه تم تسوية المطالبة بإجمالي مبلغ () كالتالي:

٤٢٤٦	قيمة قطع الغيار
٢٠٠٠	أجور الإصلاح
/	مصاريف
/	تقييم شيخ المعارض
٨١٠٠	نسبة المسئولية
٥,٥٠٠	الإجمالي

نرجوا الإلتزام بتعبئة الحقول بشكلٍ كاملٍ وصحيحٍ.

إدارة المطالبات

مسئول المطالبات


اسم المستفيد

محمد العبد
١٤٢٥

CAB3101168

27/01/2016	Print Date / تاريخ الطباعة
KM26011625	Case Number / رقم الحالة
26/01/2016 16:32:17	Accident Time / وقت الحادث
الرصواص - من العام - بجوار مئذنة التأخذ الجوية - باص	مكث الحداث Accident Location

تقرير تحديد المسؤولية
Liability Determination Report
تقرير نهائي
Final Report



Party (2) الطرف	Party (1) الطرف	الاسم / Name	معلومات السائق Driver Info.
عبدالرحمن موسى عبيدات	ضيف الله علي يفتاح		
سعودي			Nationality / الجنسية
56	24		Age / العمر
0555745618	0544402637		Mobile No. / رقم الاتصال
1055745408	1089898223		License No. / رقم الرخصة
رخصة خاصة			License Type / نوع الرخصة


Owner Name / اسم المالك	Make/Model / طراز المركبة	Year & color / سنة ولون	Plate No / رقم اللوحة	معلومات المركبة Veh. Info.
عبدالرحمن موسى عبيدات	كافري	2013 / أبيض	ب و ن 2672	
هاي امس				
2004 / أبيض				
5903 ا ب ب				

Company Name / اسم الشركة	Policy No. / رقم الوثيقة	Expiry Date / تاريخ الانتهاء	التأمين Ins. Info.
UCA - الشركة المتحدة للتأمين التعاوني	951/591974/2015-1	15/09/2016	
شركة إيكا السعودية للتأمين التعاوني - سلامة	69/1/4474/2015-1	09/12/2016	


عدد اطراف الحداث : 2 عدد الاصابات : 0 عدد الوفيات : 0			
	Cause of Acc. / سبب الحداث	عكس الجهه السير, wrong side	
	Laws Violated / الأنظمة المخالفة		
	LD% / نسبة المسؤولية	100%	
	Indicators / المؤشرات	1/2+132NNFF	
	Damage Area / جهة الصدمة	الركن الأمامي الأيمن, Right Side المنطقة front, الجانب الأيمن, Front Right Side	
	الممتلكات / Properties		
	حق الرجوع / Recovery	نعم/Yes	

2946	اسم المحقق ورأيه / Surveyor ID	معلومات المحقق Surveyor Info
<p>بعد المعاينة والإطلاع والاستماع للاطراف تبين لي ان الطرف الأول كان يسير باتجاه عكس والطرف الثاني كان خارج من شارع فرعي للشارع الرئيسي وقام الطرف الأول بعكس السير وعدم انهاء مركبة الطرف الثاني وعدم التصام بين المركبات مما أدى ذلك إلى أضرار مادية لدى الطرف الأول المقدمة والطرف الثاني المقدمة والركن الأمامي الأيمن والجانب الأيمن وبذلك حمل الطرف الأول نسبة 100 % بموجب الرقم 10 / 1 / 50 من نظام المرور</p>		
<p>Accident Description / وصف الحداث</p>		












1

رقم
الحادث: KM26011625

ب و ن 2672	رقم اللوحة
ضيف الله علي السجاري	اسم المالك
UCA الشركة المتحدة للتأمين	شركة التأمين
تأمين طرف ثالث	التصنيف
Toyota	الموديل
2013	تاريخ الصنع
17/09/2015	تاريخ الفاعلية
16/09/2016	تاريخ الانتهاء
95/1/591974/2015-1	رقم الوثيقة






البنية التعاونية
UCA UNITED COOPERATIVE ASSURANCE

Third Party Liabilities "Motor" Insurance Policy

Policy No: Policy Name:
 Insured Name: Insured Address:
 Insured Phone: Insured Email:
 Insured ID: Insured Date:

Insured Details:

Residential Address: H.C. Address:
 Work Address:
 Postal Address:

Vehicle Details:

Category:	<input type="text"/>	Vehicle Plate No:	<input type="text"/>
Custom ID:	<input type="text"/>	Sequence No:	<input type="text"/>
Vehicle License Expiry:	<input type="text"/>	Color:	<input type="text"/>
Vehicle Model:	<input type="text"/>	Type of Body:	<input type="text"/>
Make Year:	<input type="text"/>	Vehicle Make:	<input type="text"/>

إحصاء العقادة

ضيف الله بن علي بن بلقاسم ال بو شريفه السعاري

الرقم ١٠٨٩٨٩٨٢٢٣

تاريخ الانتهاء ١٤٤٠/٠٧/٠٥ هـ

جهة الإصدار جدة

مكان الميلاد جدة

تاريخ الميلاد ١٤١٢/١٠/١٩ هـ

رقم الحفظ ٤٢٧٨٠١

جهة الحفظ جدة

تاريخ الحفظ ١٤٢٣/٠٧/٢٨ هـ

1089898223



إحصاء السير

KINGDOM OF SAUDI ARABIA
MINISTRY OF INTERIOR

سنة حرسه سعوديه
وزارة الداخلية

المالك ضيف الله علي بلقاسم السعاري

المستخدم

هوية المستخدم ١٠٨٩٨٩٨٢٢٣

هوية المالك

رقم الهيكل ٦T1BF9FK5DX436828

رقم اللوحة ب و ن ٢٦٧٢

نوع التسجيل خصوصي

طراز المركبة كالمري

حمولة المركبة ٥

سنة الصنع ٢٠١٣

تاريخ الإصدار ١٤٣٧/٠٤/١٠

مركبة المركبة تويوتا



وزن المركبة ١٤٢١

اللون ابيض


الرقم التسلسلي ٧٩٣٥٩١٢١٠



2672 N U B



















20160127 م

التاريخ

1437-04-17 هـ

NO: 28449

تقييم سيارة

المحترم

المكرم / شركة نجم لخدمات التأمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...

بتاريخ : بنون

بناء على خطابكم رقم / بنون

2004 / موديل

تويوتا هاي اس فان

والمضمن تقدير السيارة نوع /

نفيدكم أن قيمة السيارة المذكورة أعلاه

لوحة رقم / اطب 5903

(28000) ثمانية وعشرون ألف ريال فقط لآخر

وهي سليمة حسب سعر مثيلاتها في السوق وتقدر

(22500) اثنين وعشرون ألف وخمسة مائة ريال فقط لآخر

كما نفيدكم أن قيمة السيارة بعد الحادث وتقدر

هذا والله يحفظكم ،،،،

شيخ معارض السيارات

أحمد علي بن جلاله

010--

Prop.: Ahmed M. Al Salem Qahtani

Head Off. Abha - Saudi Arabia

C.R. 58501099

Abha Tel. & Fax" 2249776 - Mob.: 0555751713

Khamis Mushayt - New Industrial Area Wadi Bin Hashbal Rd.

Tel.: 2330333 - Fax: 2330644

P.O. Box 364 - Abha - P. Code 61411



لما جها : أحمد مقين آل سليم القحطاني

المركز الرئيسي أبها - المملكة العربية السعودية

س.ت ٥٨٥٠١٠٩٩

أبها ت وفاكس : ٢٢٤٩٧٦٦ - جوال : ٥٥٥٧٥١٧١٣

خميس مشيم - الصناعية الجديدة - طريق وادي بن هشبل

ت : ٢٣٣٠٣٣٣ - فاكس : ٢٣٣٠٦٤٤

ص.ب ٣٦٤ - أبها الرمز البريدي ٦١٤١١

Date / / 20

2150

تقرير إصلاح

التاريخ ١٧ / ٤ / ١٤٣٧ هـ

اسم المالك: عبد الرحمن موسى عبد البر القرني

تحيطكم أنه بالإطلاع على الصدمة في السيارة ذات المواصفات التالية:

نوع السيارة: تويوتا هاي امبي لون رقم اللوحة: أطب ٥٩٠٣ الموديل: ٢٠٠٤

مكان الصدمة: المقبرة الخمين مع باب اليمن احمي

مبلغ الإصلاح: ثلاثة الاف و خمسمائة ريال فقط

على أن يتم تغيير قطع الغيار التالية:

١ - باب احمي اليمن ٢ - موصلات باب احمي اليمن ٣ - شعير شحنة خور اليمن

٤ - اسطون ركن احمي اليمن ٥ - هدام احمي مع كرسي ٦ - كهربات هدم احمي

٧ - هوائية هدم احمي اليمن ٨ - طبة دعاسة اليمن ٩ - كثف احمي اليمن

١٠ - ١١ - ١٢ -

١٣ - ١٤ - ١٥ -

١٦ - ١٧ - ١٨ -

١٩ - ٢٠ - ٢١ -

٢٢ - ٢٣ - ٢٤ -

٢٥ - ٢٦ - ٢٧ -

٢٨ - ٢٩ - ٣٠ -

٣١ - ٣٢ - ٣٣ -

ملاحظات:-

مركز الصيانة غير مسئول عن قطع الغيار نهائياً.

مسئول مركز الصيانة

Abdourahmane



قيمة تقرير الإصلاح ٣٥٠٠ ريال

هذا خلاف ما يظهر بعد الفحص



Date: / / 20

تقرير إصلاح


التاريخ ١٧ / ٤ / ١٤٣٦ هـ

0438

إلى إدارة المرور شركة السلام للسيارات
 نحيطكم أنه بالإطلاع على الصدمة في السيارة ذات المواصفات التالية

نوع السيارة: هوندا رقم المحرك واللوحة والموديل: أطبي ٣٠٠٠
 مكان الصدمة: المحرك الخلفي للايمن باب اعلى يمين
 تقرير عليها شغل يد مبلغ: ١٠٠٠٠ ريال سعودي
 على أن تغير قطع الغيار التالية:

- ١- شمع اعلى يمين - ١٠ - ٢٠٠٠
- ٢- كلمة اعلى يمين - ١١ - ١٠٠٠
- ٣- مضخة مياه - ١٢ - ١٠٠٠
- ٤- بكرة شمعة اعلى يمين - ١٣ - ١٠٠٠
- ٥- شمع اعلى يمين - ١٤ - ٢٠٠٠
- ٦- شمع اعلى يمين - ١٥ - ٢٠٠٠
- ٧- شمع اعلى يمين - ١٦ - ٢٠٠٠
- ٨- شمع اعلى يمين - ١٧ - ٢٠٠٠
- ٩- شمع اعلى يمين - ١٨ - ٢٠٠٠



تمه التقرير خمس مائة ريال
 والمركز غير مسئول عن قطع الغيار نهائيا

مدير الورشة
[Signature]

[Stamp]

1590
 سمكرة - بوية فرن - ميكانيكا - كهرباء - فحص بالكمبيوتر - وزن

تقرير اصلاح


التاريخ / / ٥١٤

الى السادة / ادارة مرور شرق جدة
 نحيطكم انه بالإطلاع على الصدمة في السيارات ذات المواصفات التالية
 نوع السيارة: باجت هايبير - رقم اللوحة: الطب ٤٩٣ والمود
 مكان الصدمة: ألفه
 تقرر عليها شغل يد مبلغ ١٠٠٠ لثلاثة ايام وثمان يومه
 على أن تغير قطع الغير التالية:

- ١ - صمام امان
- ٤ - شبه امان
- ٧ - مفصلات باب امان
- ١١ - زيت شبه امان
- ١٣ - دبجور كشاف امان
- ١٥ -
- ١٩ -
- ٢٢ -
- ٢٥ -
- ٢٨ -

ملاحظات:

المركز غير مسئول عن اضرارها



هذا خلاف ما يظهر بعد الفك

297

تاريخ استلام

27/01/2019

صفحة : 1/1

رقم العميل : 14
 رقم الهاتف :

رقم العميل	الوديعة	المبلغ	التاريخ	ملاحظات
0111-21036	21036	21036		
5 52110-26000	26000	26000		
3 52110-26000	26000	26000		
3 52110-26000	26000	26000		
3 6 074 95310	95310	95310		
4 11415-95310	95310	95310		
7 6700 20171	20171	20171		
7 0710-95310	95310	95310		
7 1110 20171	20171	20171		
10 1110 20171	20171	20171		
11 1110 20171	20171	20171		

7-72

(72)

شروط عام :
 1- اجمالي : 1775.00
 2- المبلغ : 2600
 3- المبلغ : 5070

297