



المتحدة للتأمين التعاوني  
UNITED COOPERATIVE ASSURANCE

## Payment Voucher

Branch UCA Web  
Date 09/02/2016  
Currency Saudi Riyals  
Voucher 18234/2016  
Customer رباح ذاعر الحربي  
Remarks Sett. Claim No.100059/2016, C/N No.6887/2016



Account No	Account Name	Description	Debit	Credit
20300137	Grouping Cash Policies	Sett. Claim No.100059/2016, C/N No.6887/2016	2,075.00	
13101021	Samba Financial Group - Sar A/C 427245	Cheque # 429275 رباح ذاعر الحربي		2,075.00
<b>Total</b>	Saudi Riyals Two Thousand Seventy Five Only		2,075.00	2,075.00

### Allocation Details:

Advice No	Description	Currency	Amount	Paid Up
CN (Claim) No(6887/2016)	Motor-Third Party-Payment No(57132/2016) on Clm.No (100059/2016)- SR Pol.No (95/1/694121/2015) Insured: محمد حاشم سمير الشمري		2,075.00	2,075.00
Total.			2,075.00	2,075.00

Cheque No.	Date	Bank
429275	09-FEB-16	Samba New (Branch 95 in Jed) - II

PREPARED BY

ACCOUNTANT

MANAGEMENT

RECEIVED BY



المتحدة للتأمين التعاوني  
UNITED COOPERATIVE ASSURANCE

**CREDIT ADVICE**

اشعار دائن

To : رباح ذاعر الحربي : الى  
Address : : العنوان  
Department : Motor : الدائرة  
Branch : UCA Web : الفرع  
Advice No : 6887 : رقم الإشعار  
Advice Date : 02/02/2016 : تاريخ الإشعار  
Account No : 20300137 : رقم الحساب

Particulars	البيان	Amount	المبلغ
Insured Name : محمد حاشم سمير الشمري	: المؤمن له		
Policy No. : Motor Private -95/1/694121/2015	: رقم البوليصة		
Policy Type : Third Party	: الفئة		
Claim No. : 100059/2016	: رقم المطالبة		
Payment No. : 57132/2016	: رقم الدفعة		
Amount Credited : : قيمة الدفعة		SR	2,075.00
The Sum of : Saudi Riyals Two Thousand Seventy Five Only	: مبلغ وقدره		
	فقط ألفان وخمسة وسبعون ريال سعودي		

No.: 00429275 رقم :

samba سامبا

Samba Financial Group مجموعة سامبا المالية  
فرع الأندلس جدة  
ANDALUS BRANCH JEDDAH

09/02/2016

Date: التاريخ :

جدة

Place of Issue: حرق في :

بمصرف الأندلس فرع جدة

Against this cheque  
Pay to the order of

إدفعوا بموجب هذا الشيك لأمر رباح ذاعر الحربي

The amount of

مبلغ وقدره فقط ألفان وخمسة وسبعون ريال سعودي

ريال  
S.R. 2,075.00

UNITED COOPERATIVE ASSURANCE  
JEDDAH

Signature التوقيع

Do not write below this line لا تكتب تحت هذا الخط

00429275 2040 100 00004272455 01

رقم اللوحة	٤٢٢ 4421
اسم المالك	محمد حاشم سمير الشعري
شركة التأمين	الشركة المتحدة للتأمين UCA
التصنيف	تأمين طرف ثالث
الموديل	Honda
تاريخ الصنع	2016
تاريخ الفاعلية	02/11/2015
تاريخ الانتهاء	01/11/2016
رقم الوثيقة	95/1/694121/2015-1



## إشعار تسوية مطالبة

التاريخ / / 14 هـ

التاريخ 2/2/2016 م

### المطالبة

نفيدكم أنه تم تسوية المطالبة بإجمالي مبلغ ( ٢٠٧٥ ) كالتالي:


٨٢٥	قيمة قطع الغيار
١٢٥٠	أجور الإصلاح
	مصاريف
	تقييم شيخ المعارض
صفر	نسبة المسئولية
٢٠٧٥	الإجمالي

شكر ٥٠٠ (١) القطع والأجور دولار لوجود (مزار) قديمه في نفس موقع الحادث حسب تقرير الخمر نرجوا الإلتزام بتعبئة الحقول بشكل كامل وصحيح.

إدارة المطالبات

مسئول المطالبات

اسم المستفيد



16/12/2015	Print Date / تاريخ الطباعة
HB15121512	Case Number / رقم الحالة
15/12/2015-16:11:58	Accident Time / وقت الحادث
ح المسؤولية... عن السكن... جوتن للخدمات ع اليمن... الكورد... القرا	مكان الحادث Accident Location

تقرير تحديد المسؤولية  
Liability Determination Report  
تقرير نهائي  
Final Report



Party (2) الطرف	Party (1) الطرف	الاسم / Name
رياح ذاهر	محمد حاتم	
سعودي	سعودي	Nationality / الجنسية
36	24	Age / العمر
0505952656	0503318178	Mobile No. / رقم الاتصال
1067322055	1074984467	License No. / رقم الرخصة
رخصة خاصة	رخصة خاصة	License Type / نوع الرخصة

Owner Name / اسم المالك	Make/Model / طراز الشركة	Year & color / سنة ولون	Plate No / رقم الرخصة
رياح ذاهر	التورا	2012 / ابيض	4421 ع ح
التورا	التورا	2016 / ابيض	9038 ب ل ط

Company Name / اسم الشركة	Policy No. / رقم الوثيقة	Expiry Date / تاريخ الانتهاء
UCA-شركة المتحدة للتأمين التجاري	95/1/694121/2015-1	01/11/2016
		/ /

حدد أطراف الحادث : 2   حدد الإصابات : 0   حدد التويات : 0		
Cause of Acc. / سبب الحادث	الأخطاء المخالفة / Laws Violated	نسبة المسؤولية / LD%
عكس اتجاه السير wrong side		100%
أخرى others		0%
Indicators / المؤشرات	جهة الصدمة / Damage Area	الممتلكات / Properties
1/1-0NHFF	الزمن Rear Left, Turnover, الخلف الأيسر	
1/1-44NHFF	المقدمة front	
		حق الرجوع / Recovery
		نعم/Yes

Surveyor ID / رقم المحقق	Accident Description / وصف الحادث
01852	بعد التباينة والإطلاع والاستماع الأقوال الطرفين تبين لي: بأن الطرف الاول حكين الطريق باتجاه الغرب والطرف والجانب الشماليه استخدام بيوتنج امبرار المركبة 1/الجلب الايسار المركبة 2:المقنية وتم ادانت T الباني في تقاطع حرد الطرف الأول نسبة 100% لعكس اليسار وعلما بأن توجد صدمة سببته للمركبة 2 بقس المكان









THE UNIVERSITY OF ALABAMA

NO. 08742-035  
LTD. 20021550  
CNR 20040002

UNIVERSITY OF ALABAMA


STATE



UNIVERSITY OF ALABAMA



Final and  
IHD for  
e only.




05:15:12 PM	Print Date / تاريخ الطباعة	<b>تقرير تحديد المسؤولية</b> <b>Liability Determination Report</b> التقرير النهائي <b>Final Report</b>	
HB15121512	Case Number / رقم الحالة		
5 4:11:58 PM	Accident Time / وقت الحادث		
ع الفيصومه ... ش ال ع العين ... اكورد ...	Accident Location / موقع الحادث		
الطرف(1)	الطرف(2)		
محمد حاشم	رياح ذاعر	Name / اسم	
سعودي	سعودي	Nationality / جنسية	
25	37	Age / عمر	
0503318178	0505952656	Mobile No. / رقم الهاتف	
1074984467	1067322055	Licence No. / رقم الرخصة	
رخصة خاصة	رخصة خاصة	License Type / نوع الرخصة	
محمد حاشم	رياح ذاعر	Owner Name / اسم المالك	
فوندا	فونداي	Make	
اكورد	الترا	Model / مودل	
ابيض	ابيض	Color / لون	
2016	2012	Year / سنة الصنع	
ع 4421	ب ل ط 9038	Plate No. / رقم اللوحة	
الشركة المتحدة للتأمين التعاوني - UCA		Company Name / اسم الشركة	
95/1/694121/2015-1		Policy No. / رقم الوثيقة	
11/02/2015		Date of Issuance / تاريخ التوقيع	
11/01/2016		Expiry Date / تاريخ انتهاء	
بعد المعاينة والإطلاع والاستماع للأطراف الطرفين تبين لى: بأن الطرف الأول عكس الطريق الثاني فى تقاطع حرف T ولعدم انتباهه اصطدام به وتتح أضرار الحركة 1: الجانب الأيسر أدانت الطرف الأول بنسبة 100% لعكس المسار وعلمنا بأن توجد صدمة سابقة للمركبة 2			
عكس اتجاه السير		Laws Violated / مخالفة	
100	0	% LD / نسبة المسؤولية	
إقلاع الركن الخلفى الأيسر	المقدمة	Damage Area / منطقة المتضررة	
عواد سالم الشمري		Surveyor Name - ID / اسم المعاين ورقمه	
Surveyor Comments / ملاحظات المعاين			






9115







2

**AL-HAKHZN KORE**

Spare Parts Alhonday  
ORIGINAL - COMMERCIAL  
Ghazanfar Ali

Mobile: 0502933168  
Kingdom Of Saudi Arabia  
Hafer Al-batin - Industrial Area

0381



HYUNDAI  
الروماني

فاتورة  
INVOICE

**المخزن الكوري**

لتتلعخ غيار الونداي  
اصلي - تجاري  
فقتور علي

جوال : ٥٠٢٩٣٣١٦٨  
المملكة العربية السعودية - حفر الباطن  
الصناعية

التاريخ : ١٤ / ١ / ١٤٣٥  
الموافق : ١٧ / ١٢ / ٢٠١٥

M.r ..... المطلوب من المكرم :

البيان Description	العدد Qty.	السعر الإفرادي Unit Price		القيمة الإجمالية Total Price	
		S.R.	H. ريال	S.R.	H. ريال
كبوت	①			650	
مهدام اسامى	①			400	
شلاء خروف وشميت	①			350	
كلبات صلاام	②			50	
كبات مدرر	②٥			50	
ديكر صلاام شميت	③			150	
/	/			/	
Total				1650	الجموع فقط

Sign. Ghazanfar Ali التوقيع



مملكة البحرين

ورشقة الستين  
لإصلاح السيارات  
لصاحبها / خلف ملحم العنزي  
ترخيص رقم / ٨٤١١  
المملكة العربية السعودية - حفر الباطن

التاريخ ٣ / ٦ / ١٤٣٧ هـ

الموافق ١ / ١ / ٢٠١٥

0176

المكرم / مكي مرزوق حفر الباطن

بعد الفحص على السيارة : هونداي  
الموديل : C.K  
رقم اللوحة : بلاك ٩٠٣٨  
مكان الضخمة : القدم  
أجرة عمل سكرت ودهان بشون قطع الغيار : ثلاث آلاف ريال  
قطع الغيار :

- ١١ صدام أماسم شميت
- ١٢ كبوت
- ١٣ قواعد صدام بطن ودراسر
- ١٤ كلبات الصلاام
- ١٥ ريال تحت كامل ٣ قطع

١٦  
١٧  
١٨  
١٩  
٢٠  
٢١  
٢٢  
٢٣  
٢٤  
٢٥

