



المتحدة للتأمين التعاوني
UCA UNITED COOPERATIVE ASSURANCE

Third Party Liabilities "Motor" Insurance / وثيقة تأمين المسؤولية المدنية تجاه الغير "مركبات"

10/08/2015 م	24/10/1436 هـ الموافق م	تاريخ إصدار الوثيقة Policy Issue Date	95/1/481156/2015	السياسة Policy No
11/08/2015 م		25/10/1436 هـ الموافق م	Date From / من تاريخ /	السياسة Policy No
10/08/2016 م		06/11/1437 هـ الموافق م	Date To / الى تاريخ /	السياسة Policy No
معارضن العام 2 (E-03)		صدرت في مدينة Issued At	سيارات خاصة	السياسة Policy No
بيانات المؤمن له / Insured Details				
01/01/0001	تاريخ الميلاد Date Of Birth /	7001444830		السياسة Policy No
0542999334	رقم الهاتف/ Mobile No	مصنع لوي عبدالله العبيد للبلاستيك		السياسة Policy No
عنوان السكن / عنوان مقر المنشأ الرئيسي / Residential Address / H.O Address				
Building NO : 1454, Additional NO : 5848, Zip Code : 31547, City : Dammam, Neighborhood : Eastern Province Region,				
عنوان البريد الواصل / Wasel Address				
Building NO : 1454, Additional No : 5848, Zip Code : 31547, City : Dammam, Neighborhood : Eastern Province				
العنوان البريدي / Postal Address				
بيانات المركبة / Vehicle Details				
6G1ZK51B95L356124	رقم الهيكل Chassis No.	4931 ع	ب س ع	مركبة Vehicle
0	رقم البطاقة الجمركية Custom ID	412508600		سلسلة Sequ
	تاريخ انتهاء رخصة السير Vehicle License Expiry		رصاصي	كئة C
	موديل المركبة Vehicle Model		سيدان	لمركبة Type
2005	سنة التصنيع Make Year		شفرولية	مركبة Vehic
			سيارات خاصة	شتمال Class
			سيارات خاصة	لمركبة Plat
Names of licensed drivers under the age 21 years (with their driving license no) / لسائقين المجازين الذين تقل أعمارهم عن 21 سنة (مع رقم رخص القيادة الخاصة بهم) /				
	تاريخ الميلاد Date Of Birth	رقم الهوية ID No		السياسة Policy No
	01/01/0001			السياسة Policy No
	01/01/0001			السياسة Policy No
Within the territory of the Kingdom of Saudi Arabia / داخل أراضي المملكة العربية السعودية /				
The insured must use the vehicle only for the purpose declared and licensed for / يجب على المؤمن له ألا يستعمل المركبة إلا للغرض المرخص من أجله /				
0	القسط الإضافي Additional Premium	30	رسوم الأصدار Issue Fee	820
				850
Important Notes / ملاحظات هامة				
<ul style="list-style-type: none"> Only the original certificate is accepted Please make sure that the personal data contained in this policy is correct and notify the company should you need any corrections This policy is subject to the terms & conditions & the general exceptions & limitations set forth as printed on the back of the policy. 			<ul style="list-style-type: none"> الأصلية فقط البيانات الشخصية الواردة في هذه الشهادة الرجاء التأكد منها وإشعار الشركة في حال وجود أي اختلاف وثيقة للتأمين والأحكام والإستثناءات العامة والحدود المنصوص عليها بالوثيقة الأصلية المطبوعة بالخلف. 	

ختم وتوقيع الشركة / Company Stamp & Signature



ومن له بصحة البيانات المدونة

AL-ASEERY WORKSHOP

Denting - Painting - Mechanic - & Electrical - Car Maintenance

Licence 423/01852

& Servicing

Tel.: 03/8374740 - Mob.: 0552871106

Dammam - Al-Khodariya

Kingdom of Saudi Arabia



ورشة العسيري

سمكرة - صبغ - ميكانيك - كهرباء لخدمة وصيانة السيارات

ترخيص رقم / ٠١٨٥٢ / ٤٢٣

تلفون : ٠٣ / ٨٣٧٤٧٤٠

جوال : ٥٥٢٨٧١١٠٦٠

الدمام - الخضرية

المملكة العربية السعودية

تسعيرة

QUOTATION

No. 0061

Date / /

التاريخ ٢٧ / ١ / ١٤٤٥ هـ

M/S.

السيد / السادة

بني فاتح

اللون

مهرسيدس ٩٥٥٥

نوع

١٩٩١

موديل

بو٧٧

اصلاح سيارة رقم

بعد التحية :-

DETAILS

التصليحات التالية :

حسب كامل يسار سمكرة و صبغ
تركيب وجهه مع سحب ساش
تركيب كمووت
صبغ وجهه كامله

Without Electrical Repair

5500

Labour Charge Without Spare Parts

خمسة آلاف وخمسة مئة

New Spare Parts

قطع غيار جديدة

-١٣	-١	كمووت
-١٤	-٢	تسك
-١٥	-٣	مدام امامي كامل
-١٦	-٤	حسب مدام
-١٧	-٥	رديتر عدد ٢
-١٨	-٦	مبرد قصير
-١٩	-٧	مبرد مكينة
-٢٠	-٨	مروحة مكينة
-٢١	-٩	مروحة مكينة عدد ٢
-٢٢	-١٠	نور امامي عدد ٢
-٢٣	-١١	كور رديتر
-٢٤	-١٢	

تقدير قيمة القطع المذكورة اعلاه

الكراج غير مسئول عن تبديل قطع غيار السيارة وعلى ذلك أوقع

ورشة العسيري لصيانة السيارات
ترخيص رقم ٤٢٣ / ٠١٨٥٢
Sig. Workshop Manager
Al-aseery For Car Maintenance Workshop

توقيع صاحب السيارة
Sig. Car Owner

AL-ATLAL CARS MAINT. CENTRE

Denting - Mechanic
all types of Cars Auto Electric
Al-Khodharia - Saudi Arabia

مركز الأطلال لصيانة السيارات

سمكرة - ميكانيكا
كهرباء جميع أنواع السيارات
الخطرية - المملكة العربية السعودية

01089

تسعيرة
QUOTATION

التاريخ: ١٤ / / ٢٠

Date / / 20

() قيمة التسعيرة

M/s السيد / السادة:

بعد التحية:

اصلاح السيارة رقم ب ب و ط ٧٧٧ موديل ٩١ نوع مرسيدس اللون نبي فاتح
Vehicle No. Model Kind Colour

DETAILES

التصليحات التالية:

جيب كامل يسار سمكرة و هنج

تركيب مقدمة و لاسج شاس

تركيب كبوت و هنج و جسمه كامل

تقدير الأجر بدون قطع الغيار مبلغ وقدره
Without Electrical Repair

لستة الآف وثمان مئة ٦٨٠٠

تقدير قيمة القطع المذكورة اعلاه

New Spare Parts

قطع غيار جديدة:

٩	مروحة مكيف اثنين حبة ٢	١	شباك
١٠	نور قدام اثنين حبة	٢	كبوت
١١	كوار رديتر	٣	هدام امام كامل
١٢		٤	حسر هدام
١٣		٥	رديتر اثنين حبة ٢
١٤		٦	مبرد قير
١٥		٧	مبرد مكينة
١٦		٨	مروحة مكينه

تقدير قيمة القطع المذكورة اعلاه

الورشة غير مسئولة عن تبديل قطع غيار السيارة على ذلك اوقع:

توقيع مدير الورشة
Sig. Workshop Manager

توقيع صاحب السيارة
Sig. Car Owner

مركز الأطلال لصيانة السيارات
الخطية - المسجل - س / ٦٧٤
الخطية - المسجل - س / ٦٧٤
صالح الفخير

AL-ABD AL-AZIM WORKSHHP

Electrical- Body Repair & Painting

Licence No. 0369/417
Tel: 8370604 - Fax: 8391625
Dammam- Khodariya
P.O.Box: 12272- Dammam: 31473
Kingdom Of Saudi Arabia



ورشة العبد العظيم

ميكانيكا - كهرباء - سمكرة وصيغ

ترخيص رقم: ٠٣٦٩/٤١٧
تلفون: ٨٣٧٠٦٠٤ - فاكس: ٨٣٩١٦٢٥
الدمام - الخضرية
ص.ب: ١٢٢٧٢ - الدمام: ٣١٤٧٣
المملكة العربية السعودية

No. 0341

QUOTATION

Date / /

التاريخ ١٤ / ١ / ١٤٣٧ هـ

M/S.

السيد / السادة

بعد التحية :-

اصلاح سيارة رقم ٧٧٧ موديل ١٩٩١ نوع مرسيدس S500 اللون بني فاتح
Vehicle No. Model Kind Colour

DETAILS

التصليحات التالية :

حذف كامل لاسار سمكرة وصيغ
تزييت وجهه مع اصبغ لاسار
تزييت كيوته
صيغ وجهه كامل

تكلفت شغل اليد

Without Electrical Repair

٦.٠٠٠ ستة الاف

Labour Charge Without Spare Parts

New Spare Rarts

قطع غيار جديدة

١٢	١- كيوته
١٤	٢- اسلاك
١٥	٣- اسلاك امامي كامل
١٦	٤- جيس اسلاك
١٧	٥- رديتر عدد 2
١٨	٦- هود فير
١٩	٧- هود مكينة
٢٠	٨- مروحة مكينة
٢١	٩- مروحة مكينة 2
٢٢	١٠- موتور امامي عدد 2
٢٣	١١- كور رديتر
٢٤	١٢

تقدير قيمة القطع المذكورة اعلاه

الكراج غير مسئول عن تبديل قطع غيار السيارة وعلى ذلك أوقع

ورشة العبد العظيم
الدمام
توقيع مدير الكراج ١٤٣٧ هـ
Sig. Workshop Manager

توقيع صاحب السيارة
Sig. Car Owner

ABDUL KAREEM T. AL-HADDAD
Sales Of Mercedes & Spare Parts
C.R. 2356



عبدالكریم طه الحداد
لیع قطع غيار مرسيدس الأصلية
س.ت. ٢٣٥٦



No. 5862

ريال S.R. مله H.

٥٠٠

رقم التسجيل

سند قبض
Receipt Voucher

Date : التاريخ ٢٠١٥/١٠/١٤

Received From : استلمنا من السيد سامر بن خالد بن عبد الله

The Sum of : مبلغ وقدره خمسون ريال فقط

For : وذلك عن سيارة رقم ٥٩٢١

Manager المدير

Receiver المستلم

Cashier أمين الصندوق

المركز الرئيسي هاتف ٨١٣٥١٣ فاكس ٨١٧٦٠٠٤ ص.ب. ٥٧٠ الدمام ٣١٤٢١ قطع غيار الخضرية ت. ٨٥٦١٧٠٠ الثقبه ت. ٨١٨٤٤١٥ القطيف ت. ٨٥٤١٧٦٦ الصيانة الخضرية ت. ٨٥٦٢٥٢٤ القطيف ت. ٨٥٢٦٦٦٦ (التركيب) المملكة العربية السعودية
Head Office : Tel.: 8178153 Fax : 8176004 P.O. Box 570 Dammam - 31421 Spareparts : Al Khodariyah Tel.: 8566700 Al Thaqbah Tel.: 8984415 Qatif Tel.: 5841766 Maintenance : Al Kobariah Tel.: 8562524 Qatif Tel.: 8526661 Qatif - Al Turkiya K. S. A.

ABDUL KAREEM T. AL-HADDAD

Sales of Mercedes Spare Parts

C.R. 2356 Cable : TAHA

P.O. Box 570 Dammam 31421

Head Off.: Tel. : 8178153 - 8176583

8176636 - 8176594

Fax : 8176004

Saudi Arabia

KING SAUD STREET شارع الملك سعود

**عبد الكريم طه الحداد**

بيع قطع غيار المرسيدس الأصلية

س.ت ٢٣٥٦ - بريقاً : طه

ص.ب ٥٧٠ - الدمام ٣١٤٢١

إخل الرئيسي : تلفون : ٨١٧٨١٥٣ - ٨١٧٦٥٨٣

٨١٧٦٥٩٤ - ٨١٧٦٦٣٦

فاكس : ٨١٧٦٠٠٤

المملكة العربية السعودية

No 10298

No. (1)

المركز الرئيسي : شارع الملك سعود (شارع تويوتا)

رقم (1)

Head Office : King Saud Street (TOYOTA Street)

**الشروط
TERMS**رقم الفاتورة
Invoice No. 5931
رقم الحساب
Acct. No.إسم العميل
Customer Name**Quotation**

SAMI KHALED BIN A LATIF AB

التاريخ
Dateالتلفون
Tel.

١٧/١٠/٢٠١٥

الرقم التسلسلي Serial No.	رقم القطعة Part No.	البيان Description	الكمية Qty.	سعر الوحدة Unit Price	السعر الإجمالي Total Price
1	140 880 24 57	ENGINE HOOD	1.00	3450.00	3450.00
2	140 880 23 70	FRONT BUMPER	1.00	5550.00	5550.00
3	140 620 20 86	SUPPORT	1.00	2115.00	2115.00
4	140 500 14 03/2	RADIATOR-	1.00	810.00	810.00
5	104 180 03 09	FILTER	1.00	750.00	750.00
6	119 205 00 06	FAN	1.00	900.00	900.00
7	140 830 05 70/2	A/C CONDENSER	1.00	780.00	780.00
8	001 500 05 93/2	A/C FAN	2.00	285.00	570.00
9	0 301 051 201	LIGHTING UNIT-140	1.00	920.00	920.00
10	0 301 051 202	LIGHTING UNIT-140	1.00	920.00	920.00
11	140 500 02 55	FAN SHROUD	1.00	175.00	175.00

البيضاء المياعة لا ترد إلا بالفاتورة الأصلية


No return w/o Original Invoice

Electrical parts not allowed to return or change
الادوات الكهربائية لا ترد ولا تستبدل

THIRTEEN THOUSAND & FIVE HUNDRED FIFTY TWO \$ ONLY

Salesman	البائع	إجمالي القيمة	Gross Amount	16940.00
Signature	التوقيع	الخصم	Discount	3388.00
Receiver	المستلم	صافي القيمة	Net Amount	13552.00

فرع الدمام - الخضريه - تلفون : ٨٥٦٦٠٠ / ٨٥٦٦٠٠ - فرع الخبر : الثقبة - شارع مكة : تلفون ٨٨١١٦٨٦ - فاكس ٨٨١١٧٤٧
 فرع القطيف شارع الملك عبدالعزيز ٨٥٤١٧٦٦ / ٨٥٤٦٠٣٣ - ورشة الخضريه : تلفون : ٨٥٦٢٥٢٤ / ٨٣٩٢٣٢٢ - ورشة القطيف : تلفون : ٨٥٢٦٦٦١
 Branch: Dammam Khodariya - Tel.: 8566700-8566800 - Khobar Branch: Thuqbah - Makka Str. Tel.: 8811686 - Fax: 8811747
 Qatif Branch: Prince Abdul Aziz St. - Tel.: 8541766/8546033 - Khodariya Workshop: Tel.: 8562524 / 8392322 - Qatif Workshop: Tel: 8526661







التاريخ 2015/10/25

المحترمين .

السادة / مرور الدمام

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،

الموضوع: رقم الحادث : 11441825 تاريخ الحادث : 1437/01/01

بالإشارة الى رقم الحادث اعلاه، يرجى تحويل صاحب المركبة من نوع مرسيدس اس ال 500 موديل 1991 لوحة رقم : ب و ط 777 ، الى شيخ المعارض المعتمد لتحديد قيمة المركبة قبل الحادث وبعده، كون كلفة اصلاح المركبة حسب تقديرات الورش المقدرة مرتفعة للمركبة علماً بان الصدمة في جانب ايسر ورفرف يمين ومقدمه

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

الشركة المتحدة للتأمين التعاوني



