

مخالصة وإبراء ذمة طرف ثالث

TP DISCHARGE & SUBROGATION

Claim No : 6351/2016
 Policy No : Motor Rental Trade - 1/3 /5/2016
 TP Name : UMER UMER NASEER AHMAD
 Nationality & ID :
 Date of Accident : 26/07/2016
 Accident Place : Dammam
 Accident Desc. :
 Vehicle Details : Make: Mitsubishi Model: Grandis Plate No.: 2714 LXA



تفاصيل التعويض
DETAILS OF INDEMNITY

Payment Type	Amount	Excess	Depreciation	Net Amount	Account Doc.
Car Repair (for TP) - T.P.	5,335.00	0.00		5,335.00	25384
Total to be Paid				5,335.00	

OBSERVATIONS

I / We the undersigned declare that I received from United Cooperative Assurance Company (UCA) the sum / a cheque for the above mentioned amount representing the full and final settlement for the loss or damages sustained to my vehicle or any other indemnities resulting from the above mentioned accident. I hereby with full legitimate capacity declare to have no further claim, whatsoever, known or unknown in the present, or even in far future against (UCA) and that I have received the full compensation as per the declared details above.

I / We declare that United Cooperative Assurance (UCA) or the insured party who caused the accident are under no obligation whatsoever towards me / us in respect of the above mentioned loss or damage after the payment of the above stated amount under this claim. Furthermore, I / We do sign this Discharge & Subrogation in full agreement of this compensation.

ملاحظات

أنا / نحن الموقع ادناه أقر واعترف بانني استلمت من الشركة المتحدة للتأمين التعاوني نقدا / شيك بالمبلغ المذكور أعلاه وذلك تعويضا كاملا و نهائيا عن الخسارة واضرار السيارة الخاصة بي بدل أو أية أضرار أخرى نتجت عن هذا الحادث. وأقر وأنا بكامل الاوصاف المعتاد بها شرعا وقانونا ولقاء قاضي هذا المبلغ الذي وصلني كاملا، انني اسقط جميع الحقوق العائدة لي من جراء الحادث المذكور بعاليه، مهما كانت نتائجه معروفة أو غير معروفة حاليا أو مستقبلا.

وأقر / نقر بأنه لم يعد لي على الشركة المتحدة للتأمين التعاوني أو المتسبب بالحادث المؤمن لدى الشركة أي حق أو مطلب، وليس لي الحق بالرجوع عن هذا الإسقاط وبراءة الذمة وعلى ذلك جرى التوقيع إقرار مني بذلك.

Date: 01/08/2016

الاسم
Name

UMAR NASEER

التوقيع
Signature

UMAR NASEER



المتحدة للتأمين التعاوني
UNITED COOPERATIVE ASSURANCE

Payment Voucher

Branch Jeddah
Date 04/08/2016
Currency Saudi Riyals
Voucher 6615/2016
Customer UMER UMER NASEER AHMAD
Remarks Sett. Claim No.6351/2016, C/N No.25384/2016

Account No	Account Name	Description	Debit	Credit
20300137	Grouping Cash Policies	Sett. Claim No.6351/2016, C/N No.25384/2016	5,335.00	
13101021	Samba Financial Group - Sar A/C 42724	Cheque # 479181 UMER UMER NASEER AHMAD		5,335.00
Total	Saudi Riyals Five Thousand Three Hundred Thirty Five Only		5,335.00	5,335.00

Allocation Details:

Advice No	Description	Currency	Amount	Paid Up
CN (Claim) No(25384/2016)	Motor-Third Party-Payment No(29273/2016) on Clm.No (6351/2016)- Pol.No (1/3/5/2016)	SR	5,335.00	5,335.00
Total.			5,335.00	5,335.00

Cheque No.	Date	Bank
479181	04-AUG-16	Samba New (Jed Br. in Khb)

PREPARED BY

ACCOUNTANT

MANAGEMENT

RECEIVED BY



المتحدة للتأمين التعاوني
UNITED COOPERATIVE ASSURANCE

CREDIT ADVICE

To : UMER UMER NASEER AHMAD : الي
Address : : العنوان
Department : Motor : الدائرة
Branch : Jeddah : الفرع
Advice No : 25384 : رقم الإشعار
Advice Date : 01/08/2016 : تاريخ الإشعار
Account No : 20300137 : رقم الحساب

Particulars	البيان	Amount	المبلغ
Insured Name : United International Transportation Company Ltd.	المؤمن له		
Policy No. : Motor Rental Trade -1/3/5/2016	رقم البوليصة		
Policy Type : Third Party	الفئة		
Claim No. : 6351/2016	رقم المطالبة		
Payment No. : 29273/2016	رقم الدفعة		
Amount Credited : : قيمة الدفعة		SR	5,335.00
The Sum of : Saudi Riyals Five Thousand Three Hundred Thirty Five Only	مبلغ وقدره : فقط خمسة آلاف و ثلاثمائة و خمسة و ثلاثون ريال سعودي		

إشعار تسوية مطالبة

التاريخ / / 1437 هـ


التاريخ 2016 م / ٢٨ / ٨

المطالبة

نفيدكم أنه تم تسوية المطالبة بإجمالي مبلغ (كالتالي:

٣,٤٧٥	قيمة قطع الغيار
١٨٠٠	أجور الإصلاح
٦٠	مصاريف
١	تقييم شيخ المعارض
١٠٠٪	نسبة المسؤولية على المؤمن لدينا %
٥,٢٦٥	الإجمالي

نرجوا الإلتزام بتعبئة الحقول بشكل كامل وصحيح.

التوقيع: UMAR NASEER	اسم المستفيد: محمد نعيم
التوقيع: 	مسئول المطالبات: 
التوقيع:	إدارة المطالبات:

ملاحظات:

5,332 #
8888

27/07/2016	Print Date / تاريخ الطباعة
DM260716147	Case Number / رقم الحالة
26/07/2016 16:05:28	Accident Time / وقت الحادث
الطريق الفلك سعوي - خلف الاسواق المركزية عيسى - تويوتا - مسكوب	موقع الحادث Accident Location

تقرير تحديد المسؤولية
Liability Determination Report
تقرير نهائي
Final Report



معلومات السائق Driver Info.	الطرف (1) Party (1)	الطرف (2) Party (2)
Name / الاسم	عمر ناصر عيسى	عمر ناصر احمد
Nationality / الجنسية	سعودي	السعودية
Age / العمر	34	25
Mobile No. / رقم الهاتف	0547219436	0599261626
License No. / رقم الرخصة	1018777704	2381654512
License Type / نوع الرخصة	رخصة خاصة	رخصة خاصة

معلومات المالك Veh. Info.	الشركة الممثلة الدولية	عمر تسيير احمد
Owner Name / اسم المالك	الشركة المتحدة الدولية	عمر تسيير احمد
Make/Model / طراز المركبة	تويوتا / تيس	مسيويشي / ايرلاش
year & color / سنة و لون	2014 / ابيض	2008 / ابيض
Plate No / رقم اللوحة	ج ر م 1438	اص ل 2744

التأمين Ins. Info.	اسم الشركة / Company Name	اسم الشركة / شركة
Policy No. / رقم الوثيقة	UCA-الشركة المتحدة للتأمين التعاوني	شركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني - بناء للتأمين
Expiry Date / تاريخ الانتهاء	30/04/2017	31/12/2016
	1/3/5/2016-23212	GEC-200-15-115465


عدد اطراف الحادث : 2 عدد الاصابات : 0 عدد الوفيات : 0	
Cause of Acc. / سبب الحادث	Distracted, wrong side, Failed to yield, Hot to take caution, عدد اذ تحيلته وانظر
الاقضية المخالفة / Laws Violated	
نسبة المسؤولية / LD%	100%
المؤشرات / Indicators	6/8-157HNIFF
جهة الصدمة / Damage Area	المنطقة front
الممتلكات / Properties	
احتمالية حق الرجوع / Recovery	نعم/Yes
سبب احتمالية حق الرجوع / Recover Reason	عمر تجاه السير

معلومات المحقق Surveyor Info	اسم المحقق ورقمه / Surveyor ID
Accident Description / وصف الحادث	2795
بعد المعالجة والاطلاع والاستماع لتقارير الطرفين تبين لي ان كلا الطرفين في حي الخرد الطرف الاول قدم من شارع ابن عثمان اتجاه الغرب والطرف الثاني قدم من شارع جابر بن حيان اتجاه الشمال ولحم اتيه الطرف الاول وعدم اخذ الحيطة والحذر وعدم التقيد بعلامه كف أثناء خروجه من الفرع نحو الرئيسي حتى التصادم مع الطرف الثاني الذي كان يسير بشكل مستقيم ونتج عن ذلك اضرار مادية للمركبة الطرف الاول المركن الامامي يمين متممة والطرف الثاني الجانب الايمن وحطى ذلك تكون نسبة ايلانته 100 % على الطرف الاول حسب نظام المرور 50 / 1 / 850 / 4 / 14 تم إبائة مركبة الطرف الاول لتسهيل عملية السير	

1

رقم الطاب: DM260716147

رقم اللوحة	1438
اسم المالك	الشركة المتحدة الدولية للمواصلات
شركة التأمين	UCA الشركة العتمة للتأمين
التصنيف	تأمين طري تالك
الموديل	Toyota
تاريخ الصنع	2014
تاريخ الفاتحة	01/05/2016
تاريخ الانتهاء	30/04/2017
رقم الوثيقة	1/3/5/2316-23212



AL Wafa'a Center
Salman Al-Khaldi Group Trading
For Sale Tire - Fitting - Alignment



مركز الوفاء
مجموعة سلمان الخالدي التجارية
بيع الكفريات - تركيب وترصيص - ميزان أذرعة

NEXEN TIRE

N8000

إطارات نيكسن

No.: 00496

فاتورة بالنقد/ بالدين
Cash / Credit Invoice

Date: / / 20

التاريخ ١٤٢٧/ ١٠/ ٢٢ هـ

المطلوب من المكرم: تسعييره كفاتورة

Description البيان	الكمية Qty.	سعر الوحدة Unit Price		المبلغ الاجمالي Total Amount	
		S.R. ريال	H.هـ	S.R. ريال	H.هـ
١٦/٦/٢٢٥ سمويو	١	٢٧٠		٢٧٠	
١٦/٦/٢٢٥ سمويو	١	٢٠٠		٢٠٠	
Driving Tomorrow NEXEN		قيادة الغد			
ضمان الكفريات والبطاريات على الوكيل					
Total		المجموع			

Receiver's Sign. توقيع المستلم

Salesman's Sign. توقيع البائع

ت: ٠١٣ ٨٤١٨٢٦٧ - الدمام - شارع عثمان بن عفان (الأعشا سابقاً) المملكة العربية السعودية
Tel: 013 8415267 - Dammam - Al Othman Bin Affan St. (formerly Aloasha) Saudi Arabia

قطع الغيار الأصلية

جودة أفضل وعمر أطول



ESTIMATE

العيساي للسيارات

ALESAYI MOTORS



ACCOUNT C0008221
CUSTOMER AL Khodariyah Parts Cash Sales
AL Khodariyah/Parts Cash Sales
JE3AA48H38Z702088

Page 1
DATE : 27/07/2016
TIME : 11:33
BRANCH: Al Khodariyah Br

L.P.O. No

ESTIMATE NO: 200561

SALES PERSON Ahmed Al-Saqaf
0002

WIP NUMBER: 50090

L/N PART	DESCRIPTION	QTY	EACH	EX.RETAIL	%	DISC.	NET
1 MI5220B198	FENDER,FR RH رفرف أمامي	1	1703.00	1703.00	20	340.60	1362.40
2 MIMN145618HA	MIRROR ASSY,DOOR,RH مرآة باب	1	1460.00	1460.00	20	292.00	1168.00
3 MIMN150852	PANEL ASSY,FR DOOR,R باب أمامي	1	3004.00	3004.00	20	600.80	2403.20
4 MIMR970308	HANDLE,FR_DR O/SI,RH يد باب خارجي	1	496.00	496.00	20	99.20	396.80
5 MIMN150856	PANEL ASSY,RR DOOR,R باب خلفي	1	3057.00	3057.00	20	611.40	2445.60
6 MI4250A802	WHEEL DISC N/STOCK	1	667.43	667.43	20	133.48	533.95

TOTAL PARTS DISC NET TOTAL
SAR
10387.48 2077.48 8310.00

Received by.....

اسم المستلم : التوقيع :



شركة مؤسسة العيساي للتجارة - المركز الرئيسي - ص.ب 10 طريق مكة كيلو 10 - ص.ب 1342 جدة 21431 - P.O. Box 1342 Jeddah 21431 - Saudi Arabia Tel. (02) 6202000 Fax: (02) 6201092
ALESAYI Trading Corp. Co. - Head Office - C. R. No. 3915 Makkah Road - Kilo 10 - P.O. Box 1342 Jeddah 21431 - Saudi Arabia Tel. (02) 6202000 Fax: (02) 6201092

رقم إشترك الغرفة التجارية ٤٩ للفروع وشروط البيع : (أنظر في الخلف) (See Overleaf) Other Branches & Terms of the sale (www.alesayi.com.sa

ملاحظة : عند أي ملاحظة يجب إحضار هذه الفاتورة NOTE : This invoice must accompany all queries



Al-Ferdos For Cars Maint. Center

Painting - Denting - Machanica - Electrical

Mobile

0532815604

Dammam - Khodariya - Behind Al-Bostan Coffee

0224



مركز الفردوس لصيانة السيارات

سمكرة - صبغ بالفرن - ميكانيكا - كهرباء

جوال

٠٥٣٢٨١٥٦٠٤

الدمام - الخضرية - خلف مقهى البستان

تقدير QUOTATION

Date: ٢٠١٦ / ١٤٣ هـ

التاريخ / / ١٤٣ هـ

M / S. :

السيد / السادة

بعد التحية

اصلاح السيارة رقم ١٥١٦٤٢٠٠٨ موديل ٢٠٠٨ نوع مرسيدس اللون فضي
Vehicle No. Colour Kind Model

Repairing :

الإصلاحات المطلوبة :

- ١ - عمل سكرت وصبغ جانبية اتمامي
- ٢ -
- ٣ -
- ٤ -
- ٥ -
- ٦ -
- ٧ -
- ٨ -
- ٩ -
- ١٠ -

العمل بمبلغ وقدره ٣٠٠٠ ريال فقط لا غير

This Quotation not including Spare Parts , This Price Only for Work Spare Parts

ولا تشمل هذه التسعيرة قطع الغيار وهذا السعر فقط للعمل بدون قطع الغيار قطع الغيار المطلوبة

- ١ - باب يمين اتمامي
- ٢ - باب يمين خلفي
- ٣ - رصيف اتمامي
- ٤ - الكرة باب يمين اتمامي
- ٥ - حواجز
- ٦ - كفر + جنط
- ٧ -
- ٨ -
- ٩ -
- ١٠ -

This Price For One Month From This Date

الى من يهمة الامر نفيدكم ان هذه الاسعار صالحة لمدة شهر واحد من تاريخه

مستول الورشة

الختم

المستلم

ملاحظة : قيمة التسمية (٣٠) ريال



المتحدة للتأمين التعاوني
Liability Determination Report
UNITED COOPERATIVE ASSURANCE
Final Report



17/11/2016	Print Date / تاريخ طباعة
DM260716147	Case Number / رقم الحالة
26/07/2016 16:05:28	Accident Time / وقت الحادث
المنوب الملك سعود - خلف الاسواق المركزيه طليمان - تويوتا - سموتوب	Accident Location / مكان الحادث
	جهة التحويل / سمحت لتجم

Party (2)	Party (1)	Name / الاسم
عمر نصير احمد	عمر نصير عيسى	
بكمشتي	سعودي	Nationality / الجنسية
26	35	Age / العمر
0599261526	0547219436	Mobile No. / رقم الاصل
2381654512	1018777704	License No. / رقم الرخصة
رخصة خاصة	رخصة خاصة	License Type / نوع الرخصة

Owner Name / اسم المالك	Make/Model / طراز المركبة	year & color / سنة و لون	Plate No / رقم اللوحة
عمر نصير احمد	الشركة المتحدة الدولية	تويوتا / ابيض	1438 ح م
مشويبي / اوتلاندر		2014	
2008 / ابيض			
2714 ا ص ل			

Company Name / اسم الشركة	Policy No. / رقم الوثيقة	Expiry Date / تاريخ الانتهاء
UCA - الشركة المتحدة للتأمين التعاوني	1/3/5/2016-23212	30/04/2017
الشركة السعودية الهنذية للتأمين التعاوني - وقاء للتأمين	GEC-200-15-115465	31/12/2016

Cause of Acc. / سبب الحادث	Laws Violated / الأخطاء المخفلة	نسبة المسؤولية / LD%	المؤشرات / indicators
Failed to yield, مخالفة الأفضلية, Not to take caution, عدم أخذ الحيطة والحذر, violated stop sign, عدم التقيد بعلامة وقف		0%	6/8-157NNFF
		100%	2/1+87NNFF
	Damage Area / جهة الصدمة		
	Right Side, الجانب الأيمن		
	front, المقدمة		
	Properties / الممتلكات		
	Recovery / احتضانية حتى الرجوع		
	Recover Reason / سبب احتضانية حتى الرجوع		

Surveyor ID / رقم المحقق	Accident Description / وصف الحادث
2795	بعد المعاينة والإطلاع والإستماع لإلتقوال الطرفين تبين لي ان كلا الطرفين في حي الخنود الطرف الاول قدم من شارع ابن هشام اتجاه الغرب والطرف الثاني قدم من شارع جابر بن حيان اتجاه الشمال ولمع انتهاء الطرف الاول وعدم أخذ الحيطة والحذر وعدم التقيد بعلامة وقف أثناء خروجه من الفرعي نحو الرئيسي حتم التصادم مع الطرف الثاني الذي كان يسير بشكل مستقيم ونتج عن ذلك اضرار مادية للمركبة الطرف الاول الركن الالمامي يمين مقدمة والطرف الثاني الجانب الأيمن وعلى ذلك تكون نسبة الإلاداة 100 % على الطرف الاول حسب نظام المرور 50 / 1 / 850 / 4 / 14 تم إزاحة مركبة الطرف الاول لتسهيل عملية السير



Via Najm Information System.



المتحدة للتأمين التعاوني
UNITED COOPERATIVE ASSURANCE

تقرير تحديد المسؤولية
Liability Determination Report
تقرير نهائي
Final Report



27/07/2016	Print Date / تاريخ طباعة
OM260716147	Case Number / رقم حادثة
26/07/2016 16:05:28	Accident Time / وقت حدوث
الطريق الملك سعود - خلف الأسواق المرکز به عيسى تنويرنا للمقرب	Accident Location / مكان حدوث

51332 #
7888

Party (2)	Party (1)	الطرف (2)	الطرف (1)
عمر نصير احمد	عمر ناصر عيسى	Name / الاسم	Name / الاسم
سعودي	سعودي	Nationality / الجنسية	Nationality / الجنسية
26	34	Age / العمر	Age / العمر
0599261526	0547219436	Mobile No. / رقم الاتصال	Mobile No. / رقم الاتصال
2381654512	1018777704	License No. / رقم ترخيص	License No. / رقم ترخيص
رخصة خاصة	رخصة خاصة	License Type / نوع الرخصة	License Type / نوع الرخصة

Owner Name	شركة المتحدة لدرئجه	اسم المالك	اسم المالك
مستوريني / الرتلان	تويوتا / يرس	Make/Model / رقم الموديل	Make/Model / رقم الموديل
لصبي / 2008	نقر / 2014	year & color / سنة و لون	year & color / سنة و لون
من ل 2714	ر د 1438	Plate No / رقم اللوحة	Plate No / رقم اللوحة


Company Name	UCA - شركة المتحدة للتأمين التعاوني	اسم الشركة	اسم الشركة
GEC-200-15-115465	1/3/5/2016-23212	Policy No. / رقم الوثيقة	Policy No. / رقم الوثيقة
31/12/2016	30/04/2017	Expiry Date / تاريخ الانتهاء	Expiry Date / تاريخ الانتهاء

Cause of Acc.	سبب الحوادث
Disrupted, wrong side, Failed to yield, Hot to take caution, عدم افق حيطه والحذر	Cause of Acc. / سبب الحوادث
0%	100%
6/8-157/IIHFF	2/1-87/IIHFF
Right Side / الجانب اليمين	المنكسفة / front
11/6/25/2016 20 NOV 2016	
Yes / نعم	عمن جداد لسير

Accident Description	وصف الحادث
بعد التصادم والاصطدام والانسحاق للحطال المرئرين بين لي أن كلا المرئرين لي حي العنور الطرف الاول قد من شرع من مشام اتجاه العرب والطرف الثاني لقم من شرع جابر من حين اتجاه العمل ولعدم انقاه الطرف الاول وعدم أخذ الحيطة والحذر وعدم التيقيد بعلامه كآثناء خروجه من الفرع من لدو الرئيسي حتم التصادم مع الطرف الثاني الذي كان يسير بشكل مسكتم ورفع عن ذلك أمران دافيه للمركبة الطرف الاول الركن اليمين بين مقصه والطرف الثاني الجانب اليمين وعلى ذلك تكون نسبة الإلانة 100 % على الطرف الاول حسب نظام المرور 1/50 / 1474 / 850 / 1 تم إزاحة مركبة الطرف الاول لتسهيل عملية السير	Accident Description / وصف الحادث
2795	Surveyor ID / رقم المحقق
	Surveyor Info / معلومات المحقق

http://10.2.4.22/niis/photos/DM260716147/DM260716147_636052460175600086.jpg 7/28/2016

رقم اللوحة	رقم 1438
اسم المالك	الشركة المتحدة الدولية للتأمينات
شركة التأمين	UCA الشركة المتحدة للتأمين
التصنيف	تأمين طرف ثالث
الوديعة	Toyota
تاريخ الصنع	2C14
تاريخ التأسيس	01/05/2016
تاريخ الانتهاء	30/04/2017
رقم الوثيقة	1/3/5/2316-23212



شركة مساهمة مسجلة، رأس المال: 10 مليون ريال سعودي، ج.د. 19194، ج.ف. 19194
 WWW.UCO.COPI.SA
 Head office: Al-Rimal Tower - Prince Saud Al-Faisal Str. - Khobar City - P.O. Box 8119 - Jeddah 21922 - Tel.: 012 686 8833 - Fax: 012 686 8822 - Unified Number: 82803440
 Head office: Al-Rimal Tower - Prince Saud Al-Faisal Str. - Khobar City - P.O. Box 8119 - Jeddah 21922 - Tel.: 012 686 8833 - Fax: 012 686 8822 - Unified Number: 82803440

17/11/2016	Print Date / تاريخ الطباعة
DM260716147	Case Number / رقم الحالة
26/07/2016 16:05:28	Accident Time / وقت الحادث
العنود، الملك سعود=خلف الأسواق المركزيه علياسار=تويوتا=ممتوب	مكان الحادث Accident Location

تقرير تحديد المسؤولية
Liability Determination Report
تقرير نهائي
Final Report



جهة التحويل
سميت لنجم

الطرف (1) Party (1)	الطرف (2) Party (2)	الاسم / Name
عمر ناصر عيسى	عمر نصير احمد	
معمودي	بانستقاي	الجنسية / Nationality
35	26	العمر / Age
0547219436	0599261526	رقم الاشارة / Mobile No.
1018777704	2381654512	رقم الرخصة / License No.
رخصة خاصة	رخصة خاصة	نوع الرخصة / License Type

اسم المالك / Owner Name	الشركة المتحدة الدولية	اسم المالك / Owner Name
أديوتا / باريس	الشركة المتحدة الدولية	عمر نصير احمد
Make/Model	أديوتا / باريس	ممشويشي / اولتلاذر
year & color	ابيض / 2014	فضي / 2008
Plate No	ح م 1438	ا ص ل 2714

اسم الشركة / Company Name	UCA-الشركة المتحدة للتأمين التعاوني	اسم الشركة / Company Name
Policy No. / رقم الوثيقة	1/3/5/2016-23212	GEC-200-15-115465
Expiry Date / تاريخ الانتهاء	30/04/2017	31/12/2016

عدد اطراف الحادث : 2 عدد الاصابات : 0 عدد الوفيات : 0	سبب الحادث / Cause of Acc.	الأظلمة / Laws Violated	نسبة المسؤولية / LD%	المؤثر / indicators	جهة الصدمة / Damage Area
	Failed to yield, مخالفة الأفضلية, Not to take caution, عدم أخذ الحيطة والحذر, voiloted stop sign, عدم التقيد بعلامة قف		100%	2/1+87NNFF	المقدمة, front
			0%	6/8-157NNFF	الجانب الأيمن, Right Side

رقم المسق / Surveyor ID	2795
وصف الحادث / Accident Description	بعد المعاينة والإطلاع والاستماع للاقوال الطرفين تبين لي أن كلا الطرفين في حي العنود الطرف الاول كادم من شارع ابن هشام اتجاه الغرب والطرف الثاني قادم من شارع جابر بن حيان اتجاه الشمال ولعدم انتباه الطرف الاول وعدم أخذ الحيطة والحذر وعدم التقيد بعلامة قف أثناء خروجه من الفرعي نحو الرئيسي حتم التصادم مع الطرف الثاني الذي كان يسير بشكل مستقيم ونتاج عن ذلك أضرار مادية للمركبة الطرف الاول الركن الاسمي يمين مقدمة والطرف الثاني الجانب الايمن وعلى ذلك تكون نسبة الإلاداة 100 % على الطرف الاول حسب نظام المرور 50 / 1 / 850 / 4 / 14 تم إزاحة مركبة الطرف الاول لتسهيل عملية السير
معلومات المحقق / Surveyor Info	

No.: 00479181 رقم: ٠٠٤٧٩١٨١
مصرف سامبا للمصارف الأول فكتة

samba سامبا
Samba Financial Group مجموعة سامبا المالية
فرع الأندلس جدة
ANDALUS BRANCH JEDDAH

Date: 04/08/2016 التاريخ: ٠٤/٠٨/٢٠١٦

Place of Issue: Khobar الموقع: خبوة

Against this cheque Pay to the order of UMER UMER NASEER AHMAD

ادفعوا بموجب هذا الشيك لأمر

The amount of Saudi Riyals Five Thousand Three Hundred Thirty Five Only
Five Only

مبلغ وقدره ريال 5,335.00
S.R.

UNITED COOPERATIVE ASSURANCE
JEDDAH

Signature

٠٠٤٧٩١٨١ ٢٠٤٠ ٠٠٠٤٢٧٢٤٥٥١٠ ٠

UMAR NASEER

KINGDOM OF SAUDI ARABIA
MINISTRY OF INTERIOR

رخصة إقامة
RESIDENCE PERMIT

الملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية
UMER UMER NASEER AHMAD
عمر ناسير أحمد

الرقم ٢٣٨١٦٥٤١٢ نسخة ١
مكان الإصدار العام
التاريخ ١٤٣٧/٠٨/٠٦
الجنسية باكستان
مستند السفر جواز السفر رقم ١٩٩١٠٧٢٠



Sada Center For Car's Maintenance

Mechanic - Denting - Electric

Licence No. 421 / 01294

Tel.: 8221816 - Fax: 8188020

Dammam - Khodariah - Saudi Arabia

مركز سدا لإصلاح وصيانة السيارات

سمكرة - ميكانيكا - كهرباء

ترخيص رقم ٤٢١ / ٠١٢٩٤

تلفون: ٨٢٢١٨١٦ - فاكس: ٨١٨٨٠٢٠

الدمام - الخضرية - المملكة العربية السعودية

تسوية

التاريخ ١٤٤٣ / /

No. 0198

Date: ١٧ / ٧ / 20٢١

السيد / السادة :

بعد الكشف على السيارة : نوع تويوتا رقم ٣٤٤٤ موديل ٤٠٠٠ اللون اللون

وجد أنها بحاجة الى الآتي:

- ١ - تغيير زيت المحرك
- ٢ - تغيير زيت الفرامل
- ٣ - تغيير زيت الأتو
- ٤ - تغيير زيت
- ٥ - تغيير زيت

وإجمالي الأجرة مبلغ وقدره ألف و مائة ريال فقط

بدون قطع الغيار

قطع الغيار اللازمة :

- ١ - زيت المحرك
- ٢ - زيت الفرامل
- ٣ - زيت الأتو
- ٤ - زيت
- ٥ - زيت

ريال هـ

١٧٠٠


إجمالي المبلغ بدون قطع الغيار



قيمة التسوية ثلاثون ريال لاغير



التوقيع :

KINGDOM OF SAUDI ARABIA MINISTRY OF INTERIOR		المملكة العربية السعودية وزارة الداخلية	
رخصة سير VEHICLES REGISTRATION			
المالك المستخدم هوية المالك رقم الهيكل رقم اللوحة نوع التسجيل طراز المركبة حمولة المركبة سنة الصنع تاريخ الإثهاء			
UMER UMER NASEER AHMAD		٢٣٨١٦٥٤٥١٢	
JE3AA48H38Z702088		أ ص ل ٢٧١٤	
2714 L X A		متسوبيشي	
نوع التسجيل خصوصي		١٦٣٠	
طراز المركبة جراتيس		فضي	
حمولة المركبة ٧		٦٩٣٩٨٨٨٠٠	
سنة الصنع ٢٠٠٨		الرقم التسلسلي	
تاريخ الإثهاء ١٤٣٨/٠٩/٢٠			





debit Note

No : DN-LD-5622842

Date : 27/07/2016

Issued by : United Cooperative Assurance (UCA)

Please note that we have debited your account as follows:

Reference	Particulars	Amount	SR
Report No : DM260716147	Accident Date : 26/07/2016 Insured Name : الشركة المتحدة الدوليہ Your Policy No : 1/3/5/2016-23212 Plate No : 1438 م ر ح LD Fees with 100 %Liability	280.00	
Total Amount Due		SR	280.00

Total Amount (In Words) :

SR - Two hundred eighty only



Signed for and on behalf of the Company